广州市增城区中新镇中新村全面改造项目
片区策划方案阶段

树木保护专章

委托单位：广州保昕置业有限公司、

广州市增城区中新镇中新村股份经济联合社

编制单位：广州市增城区林业和园林科学研究所

编制时间：2022 年 5 月

项目名称：广州市增城区中新镇中新村全面改造项目片区策划方案阶段树木保护专章

委托单位：广州保昕置业有限公司、广州市增城区中新镇中新村股份经济联合社

编制单位：广州市增城区林业和园林科学研究所

园林高级工程师：余治家、宫美丽、李蕾

法人代表：王海华

项目负责人：李文业

编制人员：黄集翀、廖洁瑜、罗智、石烘彰

广州市增城区中新镇中新村更新改造项目片区策划方案阶段树木保护专章专家论证组意见

2022 年 5 月 17 日下午，在广州市增城区林业和园林科学研究所 2 楼会议室组织召开了《广州市增城区中新镇中新村更新改造项目片区策划方案阶段树木保护专章》专家论证会，专家组会议中（详细名单附后）听取了编制单位的专章汇报，审阅了专章文件及相关资料，经质询与讨论，形成专家组意见如下：

一、总体评价

专章文本基本合理，编制内容基本齐全，编制深度基本符合相关规定要求，原则同意通过方案评审。经修改完善后可作为开展下阶段设计的依据。

二、意见和建议

1、进一步论述项目建设及树木迁移的必要性，补充项目建设的相关批复文件；

2、树木迁移措施要更有针对性；

3、在后期实施阶段要对古树后续资源进行进一步的树龄鉴定，对于较大规格的慢生树种(如荔枝、龙眼等）建议进行树龄鉴定。

专家组签名：

2022 年 5 月 17 日

专家签到表

专家评审项目：广州市增城区中新镇中新村更新改造项目片区策划方案阶段树木保护专章专家论证会

编制单位：广州市增城区林业和园林科学研究所

评审时间： 2022 年 5 月 17 日

评审地址： 增城区增江街蕉石岭森林公园林科所 2 楼会议室

序号	单位及专业	姓名	电话	签名
1	园林绿化高级工程师	王美红	13544569176	
2	风景园林高级工程师	胡国雄	13926456060	
3	工业建筑高级工程师	王雄文	13556028210	
4	园林高级工程师	黄东兵	18312663318	
5	建筑工程技术高级工程师	钟劼	13794439458	

林业调查规划设计资质证书

单 位 名 称：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

法定代表人：王海华

资 质 等 级：丙级

证 书 编 号：丙 19-171

有 效 期 至：2024 年 12 月 31 日

业 务 范 围：

森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；林业数表编制。

发 证 机 构（印章）

中国林业工程建设协会

2019 年 12 月 31 日

中国林业工程建设协会印制

目录

第一章 项目概况

1.1 项目名称、项目区位及概况

（1）项目名称：广州市增城区中新镇中新村全面改造项目片区策划方案阶段树木保护专章

（2）项目区位：本项目位于增城中新镇，中新村位于广州市增城区西部、中新镇中心，毗邻广州教育城，扼守广州东部门户，是广州东进战略的重要组成部分。村行政范围305.07hm²，北至团结村、大田村，南靠集丰村，东部与坑贝村相连，西侧为黄埔区新龙镇。旧村范围内有新新大道、广汕公路，地铁21号线中新站已建成运营，项目区位条件优越，可依高速、城轨联系省域，接地铁国道融入广州。

（3）本次研究范围：约83.2569万m²

（4）项目叙述：在中新村旧村庄建设用地的基础上，考虑所在地块的特点和周边路网结构，结合留用地和“三地”政策，整合周边零散国有旧城、旧厂用地，实施连片整体更新改造。

发展目标方面：提升城镇功能，重塑城镇空间。

功能定位方面：以综合服务配套为主导，生活配套完善、居住环境优美的宜居镇区。

空间结构方面：“一心、一轴、两廊道、四组团 ”的功能结构。

人口预测方面：预测中新镇镇区组团的常住人口为7.7万人。

1.2 项目背景及项目建设必要性

1.2.1 项目背景

（1）区域层面：增城是粤港澳大湾区的重要功能区块，广深科技创新走廊的重要节点；随着高铁、城际轨道、地铁等区域性交通基础设施的建设，粤港澳大湾区将从以物流为主的高速公路网，转向以人流为主的轨道网络。大湾区将从广深双中心，走向多个综合交通枢纽带动、网络化结构。网络化结构中，城市行政边界逐渐弱化，将形成以功能区块为竞争单位的空间格局。而增城开发区为大湾区东部重要的功能区块，将推动增城参与到大湾区区域协同发展态势中。增城作为广深科技创新走廊南部创新要素外溢进入广州的第一站，具有接纳要素流动、形成要素集聚的契机。作为广州东部门户城区，增城具备邻近广州主城创新要素集聚区的区位优势。项目所在地位于增城西部，一方面易于接受创新走廊的辐射带动，另一方面可积极承接港深资金、技术、产业以及广州创新要素的溢出，以共同促进增城本地产业经济发展。

（2）广州层面：广州打造枢纽型网络城市，对增城发展提出新要求；为应对国家发展新导向以及粤港澳大湾区发展新格局，广州提出打造枢纽型网络城市，构建“三大战略枢纽、一江三带”的发展格局。广州城市空间拓展主线是向南向东。目前东部空间处于经济活力不断上升、要素不断集聚的过程，增城作为后发地区，拥有相对丰富的可开发土地，同时具有便利的交通条件、雄厚的产业发展基础和优越的东部门户区位，增城有机会、也有条件成为广州未来产业、人口、基础设施重点集聚区。中新村位于广州城市东进战略的轴线上，西面紧邻黄埔，是增城形象展示的门户和主动对接黄埔的桥头堡。近年，随着周边地区城市化进程的不断提速以及地铁21号线的开通，中新旧村较为落后的城乡面貌和基础配套已不适应地区整体的发展要求，亟待更新。中新村的更新改造对贯彻落实市委、市政府构

建“枢纽型网络城市”的战略部署，提升增城区的城市门口形象、优化公共配套、改善人居环境、发展社会经济具有积极的意义。

（3）增城层面：扎实推进城市更新九项重点工作，实现城市综合功能出新出彩；2020年，增城区在政府工作报告中提出要扎实推进城市更新九项重点工作，继续以城市更新为核心抓手，为城市转型发展拓展新空间、增添新动能、创造新活力。城市更新要统筹旧城、旧村、旧厂改造与专业批发市场、物流园、村级工业园整治提升和违法建设拆除、黑臭水体治理和“散乱污”企业整治等九项重点工作，加强各项重点工作的横向对接和有机联系，协同一体推进城市更新，真正把城市作为“有机生命体”统筹考虑、系统谋划。中新村作为增城区重点推进的旧村改造项目，是增城区深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，推进综合城市功能出新出彩，实现老城市新活力，推动习近平总书记重要讲话精神在广州落地生根的重大举措，也是增城区统筹推进城市更新九项重点工作，加快盘活低效存量用地，释放高质量发展空间，提升城市能级和核心竞争力的重要举措。

1.2.2 项目建设必要性

（1）旧村全面改造是增城存量用地挖潜的主战场

根据《广州市城市更新专项总体规划（2018-2035年）》中期成果，增城区内三旧用地共计2.11万㎡，其中旧村庄用地面积为0.4727万㎡，占全区面积的65%，是未来增城存量用地挖潜的主战场。

（2）系统统筹，综合整理

①以增促存：存量时代，摆脱就存量论存量的思维，以适当增量带动存量盘活。

②连片成片更新：用地置换，系统性推动片区综合整理，包括违法建设用地的拆除与零散空间的效率提升。

（3）支撑城市发展意图与空间管控要求的落地

①支撑城市重点地区、公共服务设施建设：如门户、枢纽站点、城市重点片区等。

②支撑生态、文化内涵的提升：通过更新改造，支持文化挖掘与生态空间的建设。

综上所述，为满足中新镇中新村发展的需求，项目的建设是必要的。此项目已向广州市人民政府提交审批文件（详见附件1）

1.3 树木保护专章编制范围

1.3.1 用地性质说明

广州市增城区中新镇中新村更新改造项目规划调整红线范围地块土地利用现状（2018年）类型由建设用地、农林用地及未利用地等用地类别组成。按照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）(详见附表1)，现状用地分类如下图表所示：



图1.3.1 项目位置示意图

（1）建设用地面积约61.5035万㎡；

（2）农林用地及非利用地面积约19.09万㎡，占总用地40.83%；

本树木保护专章是对即将实施的广州市增城区中新镇中新村更新改造项目研究范围内的城市树木提出针对性保护措施。

1.3.2 编制范围

（1）现状建设用地范围内：

①古树名木；

②古树后续资源；

③胸径20~80cm的大树；

④胸径20cm以下树木。

（2）现状农林用地范围内：

①古树名木；

②古树后续资源；

③其他树木做好本底调查，按照《土地管理法》和《广州市农民集体所有土地征收补偿试行办法》处置，统一按照征拆阶段青苗补偿形式纳入补偿征收并由权利人自行处理，不纳入城市树木保护专章范围。

1.3.3 城市树木保护专章范围总体示意图



图1.3.3 项目位置示意图

第二章 编制依据

2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境法》（2014年修订）

（2）《中华人民共和国森林法》（2019年修订）

（3）《土地管理法》（2019年修正）

（4）《城市绿化条例》（2017年修订）

（5）《广东省城市绿化条例》（2014年修正）

（6）《广州市历史文化名城保护条例》（2020年修正）

（7）《广州市绿化条例》（2020年修正）

（8）《广州市公园条例》（2015年实施）

（9）《广州市古树名木迁移管理办法》（2020年实施）

（10）《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（2022年实施）

2.2 指导性文件

（1）《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》国发办[2021]19号

（2）《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城 C2012J 166号）

（3）《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）

（4）《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》（厅字〔2021〕36号）

（5）《住房和城乡建设部关于实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科[2021]63号）

（6）《广东省人民政府办公室关于科学绿化的实施意见》（粤府办[2021]48号）

（7）《广州市关于在城市更新行动中防止大拆大建问题的实施意见（试行）》（穗办[2021]12号）

（8）《广州市关于科学绿化的实施意见》（穗办[2021]11号）

（9）《广州市绿地系统规划》（2020-2035年）

2.3 技术规范及指引

（1）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-1997）

（2）《公园设计规范》（GB51192-2016）

（3）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）

（4）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）

（5）《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287-2018）

（6）《绿化种植土壤》（CJT340-2016）

（7）《广州市行道树技术工作手册》（修编）（广州市林业和园林局2021年10月）

（8）《广州市海绵型道路建设技术指引（试行）》(广州市交通运输局2019年8月)

（9）《广州市树木修剪技术指引（试行）》（广州市林业和园林局2021年 8月）

（10）《广州市古树名木迁移管理办法》（2020年实施）

（11）《广州市城市树木保护专章编制技术指引》（以下简称《指引》）

（12）《广州市绿化行政审批项目专家论证工作细则》（以下简称《细则》）

（13）《广州市城市树木保护管理规定（试行）》(穗林业园林规字[2022]1号）

（14）《古树名木普查技术规范》（LY/T 2738-2016）

（15）《古树名木鉴定规范》（LY/T 2737-2016）

（16）《广东省古树名木普查工作操作细则》

2.4 具体适用依据

2.4.1 建设用地上的城市树木保护适用依据

（1）古树名木及古树后续资源

根据《城市绿化条例》第二十六条规定因砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡的，由城市人民政府绿化行政主管部门或者其授权的单位责令停止侵害，可以并处罚款。

根据《广东省城市绿条例》第三十一条规定严禁砍伐、迁移或买卖古树名木。

根据《广州市绿化条例》第五十三条规定在禁止砍伐、迁移古树名木。城乡建设在规划编制和选址时，应当采取措施避让古树名木和被确定为古树后续资源的树木。第五十二条规定在古树名木树干边缘外五米范围，应当设置保护标志，必要时应当设置护栏等保护设施。

根据《广州市城市树木保护管理规定（试行）》第十一条规定严格保护古树名木、古树后续资源等树木，禁止擅自砍伐树木，禁止擅自迁移树木。

（2）大树及其他树木

根据《广州市城市树木保护管理规定（试行）》第十一条明确规定原则上不允许砍伐树木，因特殊原因要申请树木砍伐的，必须经过专业机构鉴定、专家论证，以及绿化行政主管部门审批同意后实施；针对树木迁移，绿化行政主管部门须认真核查申请迁移的理由，经批准迁移的，要确保树木的成活；采砍伐树木要按《城市绿化条例》第二十条、《广州市绿化条例》第三十九条规定补植树木或者采取其他补救措施。根据《广州市城市树木保护管理规定（试行）》第十五条规定绿化行政主管部门要统筹安排公共绿地迁移苗木的回迁利用。

2.4.2 农林用地等非建设用地上的树木保护适用依据

（1）古树名木及古树后续资源

根据《城市绿化条例》相关规定，加强农用地上的古树名木及古树后续资源的保护，确需迁移农用地上的古树名木及古树后续资源的，应当符合《广州市绿化条例》相关的规定。

（2）果树等其他树木

根据《城市绿化条例》相关规定，应当适用《土地管理法》及其实施条例和《广州市农民集体所有土地征收补偿试行办法》第三十三条关于长生青苗补偿的规定，由权利人自行处理。

（3）非法种植树木

根据《土地管理法》《基本农田保护条例》和《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）等有关规定，违规占用耕地及永久基本农田造林的，应当进行退林还耕。

第三章 树木保护指导思想与原则

3.1 树木保护指导思想

深入贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山的发展理念，让历史文化保护融入城市建设，把树木作为城市有生命的绿色基础设施保护好、传承好，切实做好城市绿化和生态环境保护工作。现依据《广州市城市树木保护管理规定（试行）》等相关规定，结合项目实际情况，为做好树木保护工作，落实建设项目中树木保护的各项要求，制定本项目树木保护专章。

3.2 保护原则

——保护优先，本着对历史负责、对人民负责的态度，保护好城市一草一木，特别是古树大树，留住更多城市记忆。

——科学规划，弘扬科学绿化理念，合理布局，完善城市生态空间网络，满足城市健康、安全、宜居要求。

——适地适绿，因地制宜确定绿化方式，合理选择绿化树种，构建健康稳定的城市绿化生态系统。

——以人为本，落实“人民城市人民建，人民城市为人民”，加强公众参与积极性，营造共建共享氛围。

——文化传承，坚持把绿化作为城市有生命的基础设施，作为城市历史文化的重要组成部分，加强保护和传承有地域特色的树木。

——节俭务实，统筹考虑生态合理性和经济可行性，数量和质量并重，节俭务实开展城市绿化。

3.3 保护策略

3.3.1 原址保留策略

（1）坚持原址保护优先

严格保护古树名木、古树后续资源、大树等树木，禁止擅自砍伐树木，禁止擅自迁移树木，在项目建设中，必须做好树木保护。

（2）应留尽留

遵循自然规律和经济规律、保护修复自然生态系统、改善生态环境、维护生态安全。

古树名木及古树后续资源应原址保护；大树应以原址保留为主，确实需要迁移的树木，原则上在项目范围内回迁利用。

（3）分级保护

对古树名木、古树后续资源、大树进行分级保护。现有绿地中古树名木、古树后续资源、大树数量集中连片分布的，应优先将其规划为公园绿地或单位附属绿地。

3.3.2 就近迁移策略

（1）就近选址迁移

确实需要迁移的树木，原则上在项目范围内回迁利用。最大限度避让古树、大树，确因特殊原因需要迁移树木的，按照尽量少迁移、就近迁移的原则。树木迁移应做好规划，一次移植至迁移地点，若确因施工限制无法直接迁移至接收地，建设单位要建立中转苗圃，对项目范围内迁移树木实行清单管理，做好建档、管养等工作，确保迁移树木得以有效再利用，并进行全过程监控。

（2）严格核查审批

对无法避让确需迁移的树木，应制定严格的迁移方案报绿化行政主管部门核查审批，经过批准后，方可实施迁移。

（3）强化公众参与

树木保护方案必须开展科学论证，进行专家咨询，充分征求市民意见并做好公示，增强公众参与度。征求公众意见可以通过座谈会、问卷调查、听证会或者在政府部门门户网站中公开征求意见等方式进行。

3.4 保护标准

3.4.1 古树名木

古树：树龄在100年以上（含100年）的树木（1级古树：树龄在500年以上；2级古树：树龄在300年以上不足500年的；3级古树：树龄在100年以上不足300年）。

名木：珍贵、稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木。

3.4.2 古树后续资源

树龄在80年以上（含80年）不足100年的树木以及胸径80cm（含80cm）以上的树木。

古树名木（或古树后续资源），禁止砍伐、迁移。城乡建设在规划编制和选址时，应当采取措施避让古树名木，因重大公益性市政建设确需迁移古树名木的或古树后续资源，应组织专家对其必要性和可行性进行论证并征求公众意见，必须经市（区）绿化行政主管部门审核同意，并报市（区）人民政府批准。

3.4.3 大树

胸径在20cm以上（含20cm）80cm以下（不含80cm）的树木。

大树资源应严格保护，项目建设最大限度避让大树，无法原地保留，则以迁移利用为主，但树木不具备迁移施工条件、无迁移利用价值、严重

病虫害、死亡或其它特殊情形，按程序申请砍伐。迁移、砍伐大树超过十株的，应组织专家对其必要性和可行性进行论证并征求公众意见。

3.4.4 其他

胸径在20cm以下（不含20cm）的树木。以保护为主，迁移、砍伐城市道路、公园绿地的树木五十株以上或者城市道路、公园绿地以外的绿地树木一百株以上的，应组织专家对其必要性和可行性进行论证并征求公众意见。

3.5 树木保护工作过程

全面实地分类调查，掌握树木生物学特征和保护标准，编制树木分类保护信息，组织专家对树木保护措施必要性和可行性进行论证，并征求公众意见，且须经市（区）绿化行政主管部门审核同意，并报市（区）人民政府批准后实施。

第四章 自然地理条件及土壤性质

4.1 自然地理条件

4.1.1 地形地貌

场地位于广州市增城区中新镇，位于增城区中西部、广州市东部，东连朱村街，西邻黄埔区，北接从化，南依永宁街，地势自然开阔，较平整，广州市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，地质状况良好。

4.1.2 气温条件

广州地区夏季炎热，冬季一般比较温暖，年平均气温21.4~21.9℃。最热为7月，月平均气温雨量主要集中在4~9月，约占年雨量的80%以上，每年10月至次年3月是少雨季节，降雨量占年雨量的20%左右。最大降雨强度为185.3~284.9mm。年蒸发强度为1720.9mm，潮湿系数为0.78~1.42，为湿度适中一湿度充足带。

4.1.3 日照条件

广州地区全年日照百分率43%根据多年资料统计，平均年日照时数为1895.2小时。各月平均以七月份最高，为225.9小时，三月份最低为82.8小时。

4.1.4 降雨

本地区多年平均降雨量1650mm，年最大降雨量2865mm，出现在1920年；年最小降雨量1113mm，出现在1916年。由于季风和台风影响，降雨量年内分配不均，通常汛期（4～9月）的降雨量占全年降雨量的80%，前汛期（4～6月）占42%，后汛期（7～9月）占38%，汛期雨量集中，易造成内涝。每年自1月起雨量渐增，4月激增，5-6月雨量最多，雨量主要集中在4-9月的汛期，10月至翌年3月是少雨季节，4-6月的前汛期多为锋面雨，7-9月的后汛期多为热带气旋雨，其次为对流雨。

第五章 树木资源调查与分析

5.1 调查范围及内容

调查范围：广州市增城区中新镇中新村全面改造项目范围的树木。

调查内容：包括树木种类、树高、树龄、冠幅、数量、位置、权属、管护措施、生物学物征、生长势、树木安全状况、病害状况、立地条件、保护设施现状、环境现状等，分类编制树木信息汇总表。

5.2 树木调查鉴定依据

（1）《古树名木普查技术规范》（LY/T 2738-2016）

（2）《古树名木鉴定规范》（LY/T 2737-2016）

（3）《广东省古树名木普查工作操作细则》

5.3 树木情况普查

5.3.1 位置

（1）与建设方或设计方对接明确采用的坐标体系。

（2）测量后填写树木位置坐标。若用RTK测量，使用国家2000系统；若用GPS定位，则经纬度精确至小数点后6位数。

5.3.2 树径

（1）离地1.3M处测量树木胸径。

（2）若树木分枝低于1.3M，则测量地径（离地0.1M处）及各分枝胸径，并标注分枝高度，各分枝胸径用X1，X2，X3…表示。

测量树径时，必须把树径尺紧贴树干，同时一人持标尺沿树干一周检查树径尺是否大致水平，然后另一人负责读数，第三个人负责拍照及记数，照片应拍摄到尺面读数。如测量时尺面遇到树瘤，则可稍上下移动尺面以避开树瘤位置，但需保证尺子测量面大致水平。

遇到有气根树木，树径尺应穿过气根内部贴近主干测量。如气根发达无法贴近，需读数后减去气根直径再行记数（用另一把尺从树径尺面经过的气根空洞探入至主干处测量，其测量结果应乘以2方为气根所占直径）。

5.3.3 冠幅

沿树冠滴水线用拉尺丈量，平均冠幅为东西冠幅和南北冠幅的平均数。

5.3.4 立地环境

有树池保护的写树池，其他写绿地。立地条件评定标准：

(1)良：树穴无覆土，无建筑及生活垃圾，自然土层保持良好。

(2)中：树穴无严重覆土，较少建筑及生活垃圾，自然土层较少受到破坏。

(3)差：树穴覆土严重，或有大量建筑及生活垃圾，或自然土层破坏严重。

5.3.5 生长势分级标准

（1）树冠

良：正常叶片量占叶片总量大于等于95%，枝条生长正常、新梢数量多，无枯枝枯梢，无明显病害、虫害及寄生情况。

中：正常叶片量占叶片总量小于95%但大于等于50%，新梢生长偏弱，枝条有少量枯死，较少病害、虫害及寄生情况。

差：正常叶片量占叶片总量小于50%，枝杈枯死较多，严重病害、虫害及寄生情况。

（2）树干

良：干基无腐朽，树皮完整，无明显洞穴及损伤，无明显病虫害，主干无劈裂。

中：干基无严重腐朽，木质部裸露，横截面最大弧长占主干周长小于等于25%，无严重病虫害，主干无劈裂。

差：干基严重腐朽，木质部裸露，横截面最大弧长占主干周长大于25%，严重病虫害，主干劈裂。

（3）生长势

生长势评定为四个等级：正常株、衰弱株、濒危株、死亡株。

正常株：树冠评定为良,树干评定为良或中的。

衰弱株：树冠评定为中，树干评定为良或中的。

濒危株：树冠、树干有一项评定为差的。

死亡株：叶片、枝杈全部枯死，干皮全部坏死。

5.4 调查方法及设备

5.4.1 调查方法

本项目树木保护调查采取全面调查工程项目涉及的全部树木。对工程项目涉及树木按照保护标准进行每木分级调查。

1、测量树高：用测距测高仪在距离目标树木一定距离的地方分别瞄准树木基部和树顶测量，仪器将给出准确的树高，精确至m（保留一位小数点）。

2、测量冠幅：用皮尺对树木东西、南北两个方向树冠长度进行测量，精确至m（保留一位小数点）；也可以结合RTK无人机进行正射影像航拍后拼图进行冠幅圈定。

3、测量胸径：能用胸径尺测量的直接测量胸径大小（1.3m处测量胸径）；用皮尺测量胸围的（用皮尺/卷尺在树干1.2-1.3m处测量树杆胸围大小），得出周长数据，并除以3.14后计算树木胸径。分枝点低于1.2-1.3m的树木，测量树木地径并测量每个分支的胸径。其它丛生树木则在接近地面处测量地径/地围大小。

5.4.2 调查设备

调查采用无人机航拍、矢量数据处理及现场踏勘实测相结合的工作方法，力求准确掌握项目范围内的树木种类、数量、位置及生长状况等信息。

调查所用的设备包括RTK，无人机，塔尺，树龄测量仪、胸径尺，皮尺，卷尺等。

树木断层仪器

TRU 树木雷达

图5.4.2 调查所用的设备

5.5 现有绿地树木情况

根据现场实际调查分析，本项目规划范围内现有绿地面积约15.13万㎡，分布较分散，范围集中位于地块东南部和中北部位置。

具体现有绿地分布情况详见附图1。

5.6 现状总体树木摸查情况

根据现场实际调查分析，本项目规划范围内有树木共5013株：

（1）古树数量0株，名木0株，古树后续资源数量12株（80cm≥胸径）；

（2）大树（20cm≤胸径＜80cm)1713株；

（3）其他树木（0cm＜胸径＜20cm)3276株；

（4）死亡树木12株。

具体树木情况详见附表2、附表3。

表5.6-1 古树后续资源数量品种汇总表						
序号	树种	科名	属种	拉丁文学名	数量（株）	比例（%）
1	橄榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium album (Lour.) Raeusch.*	2	16.67
2	乌榄	橄榄科	橄榄属	*CanariumpimelaLeenh.*	6	50.00
3	樟	樟科	樟属	*Cinnamomum Camphora (L.) Presl.*	2	16.67
4	龙眼	无患子科	龙眼属	*Dimocarpus longan Lour.*	1	8.33
5	小叶榕	桑科	榕属	*Ficus microcarpa L. f.*	1	8.33
小计					12	100

表5.6-2 大树数量品种汇总表						
序号	树种	科名	属种	拉丁文学名	数量（株）	比例（%）
1	桉树	桃金娘科	桃金娘属	*Eucalyptus robusta Smith*	404	23.58
2	澳洲鸭脚木	五加科	鹅掌柴属	*Schefflera microphylla Merr.*	1	0.06
3	白花羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia acuminata Linn.*	3	0.18
4	白兰	木兰科	含笑属	*Michelia alba DC.*	5	0.29
5	波罗蜜	桑科	波罗蜜属	*Artocarpus heterophyllus Lam.*	18	1.05
6	菜豆树	紫葳科	菜豆树属	*Radermachera sinica*	3	0.18
7	潺槁木姜子	樟科	木姜子属	*Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.*	5	0.29
8	大王椰子	棕榈科	王棕属	*Roystonea regia (HBK.)O.F. Cook*	9	0.53
9	大叶相思	豆科	金合欢属	*Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.*	2	0.12
10	冬青	冬青科	冬青属	*Ilex chinensis Sims*	1	0.06
11	对叶榕	桑科	榕属	*Ficus hispida L. f.*	5	0.29
12	非洲楝	楝科	非洲楝属	*Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.*	27	1.58
13	凤凰木	豆科	凤凰木属	*Delonix regia*	105	6.13
14	橄榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium album (Lour.) Raeusch.*	69	4.03
15	高山榕	桑科	榕属	*Ficus altissima*	37	2.16
16	宫粉羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia variegata L.*	5	0.29
17	构树	桑科	构属	*Broussonetia papyrifera (Linn.) L'Hér. ex Vent.*	1	0.06
18	光荚含羞草	豆科	含羞草属	*Mimosa bimucronata (Candolle) O. Kuntze*	2	0.12
19	光叶山矾	山矾科	山矾属	*Symplocos lancifolia Sieb. et Zucc.*	3	0.18
20	桂木	桑科	波罗蜜属	*Artocarpus nitidus subsp. lingnanensis (Merr.)Jarr.*	4	0.23
21	海南红豆	豆科	红豆属	*Ormosia pinnata (Lour.) Merr.*	1	0.06
22	红花羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia blakeana Dunn*	1	0.06
23	厚壳桂	樟科	厚壳桂属	*Cryptocarya chinensis (Hance) Hemsl.*	1	0.06
24	狐尾棕	棕榈科	二枝棕属	*Wodyetia bifurcata A. K. Irvine*	10	0.58
25	黄花风铃木	紫葳科	风铃木属	*Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose*	8	0.47
26	黄兰	木兰科	含笑属	*Michelia champac*	1	0.06
27	黄皮	芸香科	黄皮属	*Clausena lansium (Lour.) Skeels*	7	0.41
28	黄杞	胡桃科	黄杞属	*Engelhardia roxburghiana Wall.*	1	0.06

29	黄檀	豆科	黄檀属	*Dalbergia hupeana Hance*	11	0.64
30	黄桐	大戟科	黄桐属	*Endospermum chinense Benth.*	4	0.23
31	黄樟	樟科	樟属	*Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.*	1	0.06
32	幌伞枫	五加科	幌伞枫属	*Heteropanax fragrans (Roxb.) Seem.*	5	0.29
33	火焰木	紫葳科	火焰树属	*Spathodea campanulata Beauv.*	15	0.88
34	假槟榔	棕榈科	假槟榔属	*Archontophoenixalexandrae*	9	0.53
35	假萍婆	梧桐科	苹婆属	*Sterculia lanceolata Cav.*	1	0.06
36	假柿木姜子	樟科	木姜子属	*Litsea monopetala (Roxb.) Pers.*	34	1.98
37	尖叶杜英	杜英科	杜英属	*Elaeocarpus apiculatus Masters .*	4	0.23
38	降香黄檀	蝶形花科	黄檀属	*Dalbergia odorifera T. Chen*	1	0.06
39	辣木	辣木科	辣木属	*Moringa oleifera Lam.*	1	0.06
40	老鼠矢	山矾科	山矾属	*Symplocos stellaris Brand*	1	0.06
41	荔枝	无患子科	荔枝属	*Litchi chinensis Sonn.*	113	6.60
42	楝	楝科	楝属	*Melia azedarach L.*	13	0.76
43	楝叶吴萸	芸香科	吴茱萸属	*Evodia glabrifolia (Champ. ex Benth.) Huang*	26	1.52
44	柳树	杨柳科	柳属	*Salix*	2	0.12
45	龙眼	无患子科	龙眼属	*Dimocarpus longan Lour.*	99	5.78
46	罗汉松	罗汉松科	罗汉松属	*Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don*	2	0.12
47	绿黄葛树	桑科	榕属	*Ficus virens Aiton*	18	1.05
48	麻楝	楝科	麻楝属	*Chukrasia tabularis A. Juss.*	18	1.05
49	马占相思	豆科	金合欢属	*Acacia mangiumWilld.*	106	6.19
50	杧果	漆树科	杧果属	*Mangifera indica L.*	21	1.23
51	美丽异木棉	木棉科	吉贝属	*Chorisia speciosa*	63	3.68
52	木瓜	蔷薇科	木瓜属	*ChaenomelessinensisKoehne*	3	0.18
53	木荷	山茶科	木荷属	*Schima superba Gardn. et Champ.*	21	1.23
54	木棉	木棉科	木棉属	*Chorisia speciosa*	16	0.93
55	南洋杉	南洋杉科	南洋杉属	*Araucariacunninghamii*	3	0.18
56	南洋楹	豆科	合欢属	*Albizia falcataria (Linn.) Fosberg*	19	1.11
57	枇杷	蔷薇科	枇杷属	*Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*	2	0.12
58	苹婆	梧桐科	苹婆属	*Sterculia nobilis Smith*	12	0.70
59	破布叶	椴树科	破布叶属	*Microcos paniculata L.*	3	0.18
60	蒲桃	桃金娘科	蒲桃属	*Syzygium jambos (L.) Alston*	4	0.23

61	秋枫	大戟科	秋枫属	*BischofiajavanicaBl.*	6	0.35
62	全缘桂樱	蔷薇科	桂樱属	*Laurocerasus marginata (Dunn) T. T. Yu & L. T. Lu*	1	0.06
63	人面子	漆树科	人面子属	*Dracontomelon duperreanum Pierre*	3	0.18
64	人心果	山榄科	铁线子属	*Manilkara zapota (Linn.) van Royen*	1	0.06
65	榕树	桑科	榕属	*Ficus microcarpa Linn. f.*	15	0.88
66	三角梅	紫茉莉科	叶子花属	*Bougainvillea spectabilis Willd.*	3	0.18
67	山蒲桃	桃金娘科	蒲桃属	*Syzygium levinei Merr. et Perry*	2	0.12
68	杉木	杉科	杉木属	*Cunninghamia lanceolata (Lamb.)Hook.*	1	0.06
69	柿	柿树科	柿树属	*Diospyros*	1	0.06
70	水翁	桃金娘科	水翁属	*Cleistocalyx operculatus*	1	0.06
71	台湾相思	豆科	金合欢属	*Acacia confusa Merr.*	22	1.28
72	糖胶树	夹竹桃科	鸡骨常山属	*Alstonia scholaris*	29	1.69
73	铁刀木	豆科	决明属	*Cassia siamea Lam.*	1	0.06
74	土沉香	瑞香科	沉香属	*Aquilaria sinensis (Lour.) Spreng.*	1	0.06
75	土蜜树	大戟科	土蜜树属	*Bridelia tomentosa Bl.*	1	0.06
76	臀果木	蔷薇科	臀果木属	*Pygeum topengii Merr.*	1	0.06
77	乌榄	橄榄科	橄榄属	*CanariumpimelaLeenh.*	38	2.22
78	无患子	无患子科	无患子属	*Sapindus mukorossi Gaertn.*	2	0.12
79	香叶树	樟科	山胡椒属	*Lindera communis Hemsl.*	1	0.06
80	橡胶榕	桑科	榕属	*Ficus elastica Roxb. ex Hornem.*	2	0.12
81	小果山龙眼	山龙眼科	山龙眼属	*Helicia cochinchinensis*	3	0.18
82	小叶榄仁	使君子科	诃子属	*Terminalia neotaliala Capuron*	42	2.45
83	小叶榕	桑科	榕属	*Ficus microcarpa L. f.*	6	0.35
84	鸭公树	樟科	新木姜子属	*Neolitsea chui Merr*	2	0.12
85	秧青	豆科	黄檀属	*Dalbergia assamica Benth.*	1	0.06
86	羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia Linn.*	18	1.05
87	阳桃	酢浆草科	阳桃属	*Averrhoa carambola*	11	0.64
88	银柴	大戟科	大戟属	*Aporosa dioica (Roxburgh) Muller Argoviensis*	2	0.12
89	楹树	豆科	合欢属	*Albizia chinensis (Osbeck) Merr*	5	0.29
90	柚子	芸香科	柚子属	*Pomelo*	2	0.12
91	樟	樟科	樟属	*Cinnamomum Camphora (L.) Presl.*	83	4.85
92	浙江润楠	樟科	润楠属	*Machilus chekiangensis S. Lee*	2	0.12

93	竹节树	红树科	竹节树属	*Carallia brachiata* (Lour.) Merr.	6	0.35
94	紫花风铃木	紫葳科	风铃木属	*Tabebuia impetiginosa* (Mart.) Standl.	1	0.06
95	紫檀	豆科	紫檀属	*Pterocarpus indicus*	7	0.41
合计					1713	100

表5.6-3 其他树数量品种汇总表

序号	树种	科名	属种	拉丁文学名	数量（株）	比例（%）
1	桉树	桃金娘科	桃金娘属	*Eucalyptus robusta Smith*	327	9.98
2	澳洲鸭脚木	五加科	鹅掌柴属	*Schefflera microphylla Merr.*	24	0.73
3	白背叶	大戟科	野桐属	*Mallotus apelta（Lour.*	1	0.03
4	白花羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia acuminata Linn.*	33	1.01
5	白兰	木兰科	含笑属	*Michelia alba DC.*	2	0.06
6	板栗	壳斗科	栗属	*Castanea mollissima*	1	0.03
7	波罗蜜	桑科	波罗蜜属	*Artocarpus heterophyllus Lam.*	20	0.61
8	菜豆树	紫葳科	菜豆树属	*Radermachera sinica*	2	0.06
9	茶花	山茶科	山茶属	*Camellia japonica*	1	0.03
10	潺槁木姜子	樟科	木姜子属	*Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.*	1	0.03
11	垂叶榕	桑科	榕属	*FicusbenjaminaL.*	350	10.68
12	大花紫薇	千屈菜科	紫薇属	*Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.*	23	0.70
13	蛋黄果	山榄科	蛋黄果属	*Lucuma nervosa A. DC.*	2	0.06
14	杜英	杜英科	杜英属	*Elaeocarpus decipiens Hemsl.*	1	0.03
15	对叶榕	桑科	榕属	*Ficus hispida L. f.*	19	0.58
16	番石榴	桃金娘科	番石榴属	*Psidium guajava Linn.*	8	0.24
17	粉花羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia variegata L.*	3	0.09
18	凤凰木	豆科	凤凰木属	*Delonix regia*	15	0.46

19	橄榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium album (Lour.) Raeusch.*	40	1.22
20	高山榕	桑科	榕属	*Ficus altissima*	9	0.27
21	格木	豆科	格木属	*Erythrophleum fordii Oliv.*	1	0.03
22	宫粉羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia variegata L.*	51	1.56
23	构树	桑科	构属	*Broussonetia papyrifera (Linn.) L'Hér. ex Vent.*	2	0.06
24	瓜栗	木棉科	瓜栗属	*Pachira macrocarpa (Cham. et Schlecht.) Walp.*	5	0.15
25	光荚含羞草	豆科	含羞草属	*Mimosa bimucronata (Candolle) O. Kuntze*	1	0.03
26	桂花	木犀科	木犀属	*Osmanthus sp.*	50	1.53
27	桂木	桑科	波罗蜜属	*Artocarpus nitidus subsp. lingnanensis (Merr.)Jarr.*	4	0.12
28	海南红豆	豆科	红豆属	*Ormosia pinnata (Lour.) Merr.*	5	0.15
29	含笑	木兰科	含笑属	*Bananashrub*	3	0.09
30	红花羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia blakeana Dunn*	4	0.12
31	红鳞蒲桃	桃金娘科	蒲桃属	*Syzygium hancei Merr. et Perry*	5	0.15
32	花叶假连翘	马鞭草科	假连翘属	*Duranta erecta 'Variegata'*	1	0.03
33	黄花风铃木	紫葳科	风铃木属	*Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose*	208	6.35
34	黄槐	豆科	决明属	*Cassia surattensis Burm. f.(C.glauca Lam.).*	11	0.34
35	黄牛木	藤黄科	黄牛木属	*Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume*	3	0.09
36	黄皮	芸香科	黄皮属	*Clausena lansium (Lour.) Skeels*	58	1.77
37	黄檀	豆科	黄檀属	*Dalbergia hupeana Hance*	1	0.03
38	黄桐	大戟科	黄桐属	*Endospermum chinense Benth.*	2	0.06

39	幌伞枫	五加科	幌伞枫属	*Heteropanax fragrans (Roxb.) Seem.*	5	0.15
40	灰莉	马钱科	灰莉属	*Fagraea ceilanica Thunb.*	2	0.06
41	火焰木	紫葳科	火焰树属	*Spathodea campanulata Beauv.*	16	0.49
42	鸡蛋花	夹竹桃科	鸡蛋花属	*Plumeria rubra L. cv. Acutifolia*	13	0.40
43	假柿木姜子	樟科	木姜子属	*Litsea monopetala (Roxb.) Pers.*	40	1.22
44	尖叶杜英	杜英科	杜英属	*Elaeocarpus apiculatus Masters .*	1	0.03
45	降香黄檀	蝶形花科	黄檀属	*Dalbergia odorifera T. Chen*	20	0.61
46	九里香	芸香科	九里香属	*Murraya exotica L.*	1	0.03
47	辣木	辣木科	辣木属	*Moringa oleifera Lam.*	1	0.03
48	荔枝	无患子科	荔枝属	*Litchi chinensis Sonn.*	555	16.94
49	楝	楝科	楝属	*Melia azedarach L.*	5	0.15
50	楝叶吴萸	芸香科	吴茱萸属	*Evodia glabrifolia (Champ. ex Benth.) Huang*	12	0.37
51	龙眼	无患子科	龙眼属	*Dimocarpus longan Lour.*	583	17.80
52	罗汉松	罗汉松科	罗汉松属	*Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don*	3	0.09
53	绿黄葛树	桑科	榕属	*Ficus virens Aiton*	3	0.09
54	麻楝	楝科	麻楝属	*Chukrasia tabularis A. Juss.*	2	0.06
55	马占相思	豆科	金合欢属	*Acacia mangiumWilld.*	30	0.92
56	杧果	漆树科	杧果属	*Mangifera indica L.*	14	0.43
57	梅	蔷薇科	杏属、李属	*Prunus mume*	1	0.03
58	美丽异木棉	木棉科	吉贝属	*Chorisia speciosa*	17	0.52

59	木瓜	蔷薇科	木瓜属	*ChaenomelessinensisKoehne*	6	0.18
60	木荷	山茶科	木荷属	*Schima superba Gardn. et Champ.*	12	0.37
61	木棉	木棉科	木棉属	*Chorisia speciosa*	1	0.03
62	南洋楹	豆科	合欢属	*Albizia falcataria (Linn.) Fosberg*	1	0.03
63	泡桐	玄参科	泡桐属	*Paulownia*	5	0.15
64	枇杷	蔷薇科	枇杷属	*Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*	24	0.73
65	苹婆	梧桐科	苹婆属	*Sterculia nobilis Smith*	18	0.55
66	蒲桃	桃金娘科	蒲桃属	*Syzygium jambos (L.) Alston*	20	0.61
67	秋枫	大戟科	秋枫属	*BischofiajavanicaBl.*	14	0.43
68	人面子	漆树科	人面子属	*Dracontomelon duperreanum Pierre*	27	0.82
69	人心果	山榄科	铁线子属	*Manilkara zapota (Linn.) van Royen*	6	0.18
70	肉桂	樟科	樟属	*Cinnamomum cassiaPresl*	3	0.09
71	三角梅	紫茉莉科	叶子花属	*Bougainvillea spectabilis Willd.*	2	0.06
72	桑树	桑科	桑属	*Morus alba Linn. Sp.*	1	0.03
73	山黄麻	榆科	山黄麻属	*Trema tomentosa (Roxb.) Hara*	2	0.06
74	杉木	杉科	杉木属	*Cunninghamia lanceolata (Lamb.)Hook.*	3	0.09
75	石榴	石榴科	石榴属	*Punica granatum Linn.*	1	0.03
76	柿	柿树科	柿树属	*Diospyros*	4	0.12
77	台湾相思	豆科	金合欢属	*Acacia confusa Merr.*	3	0.09
78	糖胶树	夹竹桃科	鸡骨常山属	*Alstonia scholaris*	10	0.31

79	天桃木	漆树科	杧果属	*Mangifera persiciforma C. Y. Wu & T. L. Ming*	212	6.47
80	天竺桂	樟科	樟属	*Cinnamomum pedunculatum*	1	0.03
81	铁冬青	冬青科	冬青属	*Ilex rotunda Thunb*	19	0.58
82	土沉香	瑞香科	沉香属	*Aquilaria sinensis (Lour.) Spreng.*	3	0.09
83	乌榄	橄榄科	橄榄属	*CanariumpimelaLeenh.*	14	0.43
84	香柳	杨柳科	柳属	*Salix*	7	0.21
85	小叶榄仁	使君子科	诃子属	*Terminalia neotaliala Capuron*	32	0.98
86	小叶榕	桑科	榕属	*Ficus microcarpa L. f.*	1	0.03
87	小叶紫薇	千屈菜科	紫薇属	*Lagerstroemia indica*	10	0.31
88	亚里垂榕	桑科	桑属	*Ficus binnendijkii'Alii'*	27	0.82
89	羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia Linn.*	8	0.24
90	阳桃	酢浆草科	阳桃属	*Averrhoa carambola*	13	0.40
91	洋蒲桃	桃金娘科	赤楠属	*Syzygium samarangense*	1	0.03
92	阴香	樟科	樟属	*Cinnamomum burmanni (Nees et T.Nees) Blume*	1	0.03
93	银柴	大戟科	大戟属	*Aporosa dioica (Roxburgh) Muller Argoviensis*	1	0.03
94	柚子	芸香科	柚子属	*Pomelo*	3	0.09
95	枣树	鼠李科	枣属	*Ziziphus jujuba Mill.*	1	0.03
96	樟	樟科	樟属	*Cinnamomum Camphora (L.) Presl.*	137	4.18
97	竹柏	罗汉松科	竹柏属	*Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Mor ex Zoll.*	1	0.03
合计					3276	100

表5.6-4 死亡树木数量品种汇总表						
序号	树种	科名	属种	拉丁文学名	数量（株）	比例（%）
1	天桃木	漆树科	杧果属	*Mangifera persiciforma C. Y. Wu & T. L. Ming*	2	16.67
2	桉树	桃金娘科	桃金娘属	*Eucalyptus robusta Smith*	1	8.33
3	凤凰木	豆科	凤凰木属	*Delonix regia*	1	8.33
4	橄榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium album (Lour.) Raeusch.*	2	16.67
5	荔枝	无患子科	荔枝属	*Litchi chinensis Sonn.*	2	16.67
6	楝	楝科	楝属	*Melia azedarach L.*	1	8.33
7	龙眼	无患子科	龙眼属	*Dimocarpus longan Lour.*	1	8.33
8	乌榄	橄榄科	橄榄属	*CanariumpimelaLeenh.*	1	8.33
9	阳桃	酢浆草科	阳桃属	*Averrhoa carambola*	1	8.33
合计					12	100

5.7 树木整体长势情况

按照生长势等级鉴定标准，现场树木整体长势情况详见下表 5.7-1：

表 5.7-1：树木生长状况汇总			
序号	生长势	数量	单位
1	正常	4897	株
2	衰弱	89	株
3	濒危	15	株
4	死亡	12	株
合计		5013	株

表5.7-2 衰弱株数量品种汇总表						
序号	树种	科名	属种	拉丁文学名	数量（株）	比例（%）
1	桉树	桃金娘科	桉属	*Eucalyptus robusta Smith*	3	3.37
2	澳洲鸭脚木	五加科	鸭脚木属	*Brassaia actinophylla*	1	1.11
3	对叶榕	桑科	榕属	*Ficus hispida L. f.*	2	2.22
4	橄榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium album (Lour.) Raeusch.*	2	2.22
5	宫粉羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia variegata L.*	1	1.11
6	瓜栗	木棉科	瓜栗属	*Pachira aquatica Aublet*	1	1.11
7	黄皮	芸香科	黄皮属	*Clausena lansium (Lour.) Skeels*	2	2.22
8	鸡蛋花	夹竹桃科	鸡蛋花属	*Plumeria rubra 'Acutifolia'*	1	1.11
9	假柿木姜子	樟科	木姜子属	*Litsea monopetala (Roxb.) Pers.*	2	2.22
10	荔枝	无患子科	荔枝属	*Litchi chinensis Sonn.*	7	7.86
11	楝	楝科	楝属	*Melia azedarach L.*	1	1.11
续表5.7-2 衰弱株数量品种汇总表						
序号	树种	科名	属种	拉丁文学名	数量（株）	比例（%）
12	楝叶吴萸	芸香科	吴茱萸属	*Evodia glabrifolia (Champ. ex Benth.) Huang*	14	15.73
13	龙眼	无患子科	龙眼属	*Dimocarpus longan Lour.*	24	26.96

14	马占相思	豆科	金合欢属	*Acacia mangium Willd.*	1	1.11
15	木荷	山茶科	木荷属	*Schima superba Gardn. et Champ.*	2	2.22
16	木棉	木棉科	木棉属	*Bombax ceiba L.*	1	1.11
17	南洋楹	豆科	合欢属	*Albizia falcataria （Linn.） Fosberg.*	1	1.11
18	破布叶	椴树科	破布叶属	*Microcos paniculata L.*	1	1.11
19	秋枫	大戟科	秋枫属	*Bischofia javanica Bl.*	1	1.11
20	榕树	桑科	榕属	*Ficus microcarpa Linn. f.*	2	2.22
21	桑树	桑科	桑属	*Morus alba L.*	1	1.11
22	杉木	杉科	杉木属	*Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.*	1	1.11
23	水翁	桃金娘科	蒲桃属	*Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr.*	1	1.11
24	台湾相思	豆科	金合欢属	*Acacia confusa Merr.*	2	2.22
25	糖胶树	夹竹桃科	鸡骨常山属	*Alstonia scholaris （L.）R. Br.*	3	3.37
26	铁冬青	冬青科	冬青属	*Ilex rotunda Thunb.*	3	3.37
27	乌榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium pimela Leenh.*	2	2.22
28	羊蹄甲	豆科	羊蹄甲亚属	*Bauhinia purpurea L.*	2	2.22
29	柚子	芸香科	柑橘属	*Citrus maxima (Burm) Merr.*	1	1.11
30	樟树	樟科	樟属	*Cinnamomum camphora (L.) presl*	3	3.37
小计					89	100

表5.7-3 濒危株数量品种汇总表

序号	树种	科名	属种	拉丁文学名	数量（株）	比例（%）
1	橄榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium album (Lour.) Raeusch.*	2	13.33
2	黄皮	芸香科	黄皮属	*Clausena lansium （Lour.）Skeels*	2	13.33
3	辣木	辣木科	辣木属	*Moringa oleifera Lam.*	1	6.67
4	龙眼	无患子科	龙眼属	*Dimocarpus longan Lour.*	2	13.33
5	南洋楹	豆科	合欢属	*Albizia falcataria （Linn.） Fosberg.*	1	6.67
6	乌榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium pimela Leenh.*	2	13.33
7	小果山龙眼	山龙眼科	山龙眼属	*Helicia cochinchinensis*	2	13.33
8	羊蹄甲	豆科	羊蹄甲属	*Bauhinia purpurea L.*	1	6.67
9	樟树	樟科	樟属	*Cinnamomum camphora (L.) presl*	2	13.33
小计					15	100

表5.7-4 死亡株数量品种汇总表						
序号	树种	科名	属种	拉丁文学名	数量（株）	比例（%）
1	桉树	桃金娘科	桉属	*Eucalyptus robusta Smith*	1	8.3
2	凤凰木	豆科	凤凰木属	*Delonix regia (Boj.) Raf.*	1	8.3
3	橄榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium album (Lour.) Raeusch.*	2	16.7
4	荔枝	无患子科	荔枝属	*Litchi chinensis Sonn.*	2	16.7
5	楝	楝科	楝属	*Melia azedarach L.*	1	8.3
6	龙眼	无患子科	龙眼属	*Dimocarpus longan Lour.*	1	8.3
7	天桃木	漆树科	杧果属	*Mangifera persiciforma C. Y. Wu & T. L. Ming*	2	16.7
8	乌榄	橄榄科	橄榄属	*Canarium pimela Leenh.*	1	8.3
9	阳桃	酢浆草科	阳桃属	*Averrhoa carambola L.*	1	8.3
小计					12	100

5.8 存在的问题及处理建议

经调查发现部分树木存在枯枝、树干中空、腐烂、植物缠绕等问题，建议清除枯枝，防治虫害，修复树干及树洞，清除建筑垃圾，清除缠绕植物。

第六章 古树后续资源保护方案

本次调查范围内共有古树后续资源12株，分别是1株橄榄（胸径86cm）、1株橄榄（胸径80.3cm）、1株乌榄（胸径91.5cm）、1株樟（胸径87.3cm）、1株樟（胸径89.6cm）、1株乌榄（胸径86cm）、1株龙眼（胸径86cm）、1株乌榄（胸径80.2cm）、1株乌榄（胸径91cm）、1株小叶榕（胸径96cm）、1株乌榄（胸径81cm）和1株乌榄（胸径89cm）。

对项目范围内的古树名木和古树后续资源原则上必须避让，按照规范要求，古树后续资源留足树冠投影外不少于3米的保护范围。必要时建议列出不同的避让方式的必选方案。具体古树情况信息详附表3-古树名木及古树后续资源普查信息汇总表。

6.1 橄榄（编号：B30）

橄榄古树后续资源，位于增城区中新镇岗前街63号后山，编号为B30，胸径86cm。整体长势衰弱，有枯枝，叶稀疏，主干无明显外部受损现象，立地环境良好。



存在问题和保护措施：

①橄榄古树后续资源需采取清理枯枝，加强日后管护，防治病虫害。

②橄榄古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵橄榄立地环境进行整改维护，避免积水影响古树生长。

6.2 橄榄（编号：C17）

橄榄古树后续资源，位于增城区增城区中新镇风光路346号屋左后侧，编号为C17，胸径80.3cm。整体长势衰弱，感染干腐病，引起发病的树皮脱落，中层树冠有枯枝，叶稀疏，主干低层中层皆有中空现象，有腐生菌着生，树体烂布缠绕，种植树池为铺装硬化，立地环境欠佳，周围垃圾分布。



存在问题和保护措施：

①橄榄古树后续资源需清理枯枝及悬挂在树体上的烂布。

②橄榄古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③对橄榄进行去腐、杀菌处理，后用专用材料对树洞进一步修补、填充和密封，使其利于雨水排出，并在基部做防火处理。根据实际情况重新做支撑，加固并垫层进行保护，对橄榄补给营养进行复壮。

④按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响古树后续资源生长。

6.3 乌榄（编号：C332）

乌榄古树后续资源,位于增城区中新镇风光路五巷三横西南方，编号为C332，胸径91.5cm。整体长势正常，主干无明显外部受损现象，立地环境良好。



存在问题和保护措施：

①乌榄古树后续资源需加强日后管护，防治病虫害。

②乌榄古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，扩大树池，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

④在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵乌榄立地环境进行整改维护，避免积水影响古树后续资源生长。

6.4 樟树（编号：C404）

樟树古树后续资源，调查号：ZX003,位于增城区中新镇风光路五巷五横3号东侧，编号为C404，胸径87.3cm。整体长势正常，有枯枝，叶稀疏，主干无明显外部受损现象，立地环境一般。

存在问题和保护措施：

①樟树古树后续资源修剪枯枝，加强日后管护，防治病虫害。

②按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，扩大树池，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

③在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响樟树生长。

6.5 樟树（编号：C575）

樟树古树后续资源，位于增城区中新镇广州农工商职业技术学院足球场北侧，编号为C575，胸径89.6cm。整体长势正常，有枯枝，叶繁茂，主干无明显外部受损现象，树穴较小，立地环境良好。



存在问题和保护措施：

①樟树古树后续资源修剪枯枝，加强日后管护，防治病虫害。

②樟树古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，扩大树池，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

④在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响樟树生长。

6.6 乌榄（编号：G16）

乌榄古树后续资源，位于增城区中新镇陈氏宗祠后山，编号为G16，胸径86cm。整体长势正常，叶繁茂，主干无明显外部受损现象，有腐生菌着生，周边有建筑垃圾，立地环境一般。

存在问题和保护措施：

①乌榄古树后续资源需加强日后管护，防治病虫害。

②乌榄古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

④在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响乌榄生长。

6.7 龙眼（编号：G22）

龙眼古树后续资源,位于增城区中新镇中新医院左侧，编号为G22，胸径86cm。整体长势衰弱，有枯枝，叶繁茂，主干无明显外部受损现象，有腐生菌着生，树穴较小，有少量回填土覆盖，土壤板结，立地环境差。

存在问题和保护措施：

①龙眼古树后续资源需采取修剪枯枝，加强日后管护，防治病虫害。

②龙眼古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③对龙眼进行去腐、杀菌处理，后用专用材料对树洞进一步修补、填充和密封，使其利于雨水排出，并在基部做防火处理。根据实际情况重新做支撑，加固并垫层进行保护，对龙眼补给营养进行复壮。

④按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

⑤在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响龙眼生长。

6.8 乌榄（编号：G130）

乌榄古树后续资源，位于增城区中新镇风光路三巷22号后面，编号为G130，胸径80.2cm。整体长势濒危，有枯枝，树干腐烂，有腐生菌着生，有寄生植物缠绕，立地环境较差。



存在问题和保护措施：

①乌榄古树后续资源需采取修剪枯枝，清理寄生在树体上的植物，加强日后养护管理，保证乌榄正常生长。

②乌榄古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③对乌榄进行去腐、杀菌处理，后用专用材料对树洞进一步修补、填充和密封，使其利于雨水排出，并在基部做防火处理。根据实际情况重新做支撑，加固并垫层进行保护，对乌榄补给营养进行复壮。

④按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

⑤在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响乌榄生长。

6.9 乌榄（编号：G133）

乌榄古树后续资源，位于增城区中新镇风光路三巷22号右侧，编号为G133，胸径91cm。整体长势衰弱，有枯枝，叶稀疏，树干空洞，有腐生菌着生，有寄生植物缠绕，立地环境较差。

存在问题和保护措施：

①乌榄古树后续资源需采取修剪枯枝，清理寄生在树体上的植物，加强日后养护管理，保证乌榄正常生长。

②乌榄古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③对乌榄进行去腐、杀菌处理，后用专用材料对树洞进一步修补、填充和密封，使其利于雨水排出，并在基部做防火处理。根据实际情况重新做支撑，加固并垫层进行保护，对橄榄补给营养进行复壮。

④按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

⑤在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响乌榄生长。

6.10 小叶榕（编号：H16）

小叶榕古树后续资源，位于增城区中新镇镇政府院内花坛，编号为H16，胸径96cm。整体长势正常，叶繁茂，主干无明显外部受损现象，立地环境良好。

存在问题和保护措施：

①小叶榕古树后续资源加强日后管护，防治病虫害。

②小叶榕古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

④在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响小叶榕生长。

6.11 乌榄（编号：S67）

乌榄古树后续资源，位于增城区中新镇竹山街27号西侧，编号为S67，胸径81cm。整体长势正常，有枯枝，叶稀疏，主干无明显外部受损现象，有寄生植物缠绕，立地环境一般。

存在问题和保护措施：

①乌榄古树后续资源需采取修剪枯枝，清理寄生在树体上的植物，加强日后养护管理，防治病虫害，保证乌榄正常生长。

②乌榄古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

④在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响乌榄生长。

6.12 乌榄（编号：S111）

乌榄古树后续资源，位于增城区中新镇新墩路43号东侧，编号为S111，胸径89cm。整体长势正常，有枯枝，叶稀疏，主干无明显外部受损现象，有腐生菌着生，立地环境良好。

存在问题和保护措施：

①乌榄古树后续资源需采取修剪枯枝，防治病虫害，保证乌榄正常生长。

②乌榄古树后续资源没有挂牌信息，需建档立牌。

③按规范要求留足树冠投影不少于3米的保护范围，拆除离树体较近的建筑物、园建设施，清除建筑垃圾，保证树木生长空间，恢复适宜的生长条件。

④在项目建设过程中，按照《广州市绿化条例》，尽快采取保护措施对这棵古树后续资源立地环境进行整改维护，避免积水影响乌榄生长。

第七章 现有绿地保护要求

7.1 优先保护

(1) 根据《广东省城市绿化条例》要求，城市绿化规划、城市各类绿地的修建性详细规划和工程设计方案应当符合国家有关技术标准和规范。

(2) 涉及现有绿地，且古树名木、大树数量较多且集中连片分布的，建议优先将其为公园绿地或单位附属绿地。

(3) 建设项目应落实“保护优先”的原则，最大限度地减少对绿地的占用和树木的迁移、砍伐，对大树和其他树木资源最大限度的避让和保护。

第八章 树木原址保留措施

8.1 建立登记卡

对每株原地保留木进行编号、挂牌，建立树木档案。标明树木的名称、胸径、冠幅、习性、保护注意事项等，安排专人看护，负责浇灌、施肥、病虫害防治等，每月对树木生长情况进行评估。对每株树木在施工期进行全过程跟踪管理。对珍贵树种和胸径大于50cm的树种，应该加大巡查力度。对保护有特别风险及特备要求的树木，要予以确定，专题讨论，制定特殊的保护方案。

8.2 施工管理

构筑物和市政设施名称	距乔木根颈中心距离（m）
低于 2m 的围墙	1.0
挡土墙顶内和墙角外	2.0
通信管道	1.5
给水管道（管线）	1.5
雨水管道（管线）	1.5
污水管道（管线）	1.5

（1）施工范围和树木的最小水平距离应符合下表：树木根颈中心至构筑物和市政设施外缘的最小水平距离。

（2）在施工期间，严禁将带有腐蚀性或对树木有损害的物资堆放在树木周围。对使用有害液体产生有毒气体区域的树木进行重点观测，防止有害液体浸入树根土壤中，使土壤板结或直接伤害树根；防止有害气体对植物产生毒害作用。防止树木树根部地表周围被硬物或水泥浆等物质覆盖，造成地表水不能渗入土壤，影响树根对养分的吸收。严禁将垃圾堆放在树木周围。

（3）加强现场用火管理，在树木周围不要堆放易燃易爆物资和使用明火或电焊作业，确需用火或电焊时必须采取防火措施。树周围清理干净，不堆杂物，并且配备足够的灭火器材，防止火灾发生。

8.3 保护措施

（1）树冠收拢：树冠采用尼龙网收拢，对于施工中无法避让并与建筑物打架的树杈，请园林专家给予指导，合理剪枝。

（2）平衡修剪：根据施工影响，在施工前对就地保护的树木进行整形、修剪、疏枝、摘叶处理，去除枯枝，疏除内膛，交错枝、重叠枝、病虫枝，修剪总量控制不超过1/3，确实对施工影响较大的树木，修建量不超过3/5。适当留些小枝，易于发芽展叶。

（3）绕绳处理：对施工影响较大的乔木，尤其是修剪强度较大的大乔木，可采用绕绳处理。绕绳处理既可以在夏季减少树木的水分流失，还可以在冬天起到一定的保温作用，同时可以防止部分害虫在树干上直接产卵，减少树木的病虫害，并且抑制了新芽的萌发，避免不必要的养分供给，保证被修建树木的营养供给。采用1cm-1.5cm草绳自树木底部开始无间隔对树木进行缠绕，直至树木分叉处或者树干1.5m-2m处，绕绳不得重叠，不得留有间隙。

（4）加固：为需要保护的树木进行加固，防止碰撞。可采用三角支撑或浪风绳牵引（或两者并用）的方式做好树木支撑。

（5）围护设置：对施工影响较大的树木应在周围搭设围护设施，防止树木被其他物体碰撞。发生断裂、死亡等。围护设置搭可采用钢管或围板搭建。在重点施工区域，对施工影响较大的超过50cm的大树，沿树干直径3m或按原有的树池采用砂灰砖砌筑1-2m高的砖墙进行保护。

（6）控制扬尘：施工粉尘较大的区域应注意控制扬尘，及时对施工区域内的道路进行洒水降尘。并且每月采用洒水车冲洗树木叶片，防止树木叶片粉尘堆积影响其光合作用。

（7）病虫害防治：应做好病虫害的预测预报工作，根据病虫害的发生规律，及时做好病虫害的防治工作。防治效果应达到95%以上。严禁的开放性地区使用剧毒、高残毒和有关部门规定禁用的化学农药。使用化学农药用严格按有关安全操作规程施行。

8.4 衰弱复壮措施

8.4.1 设置复壮沟

（1）复壮沟的形状应随地势及周围环境而定，可采用直沟、“U”形沟等，位置应在树冠投影外侧，深度80~100cm,，宽70~90cm，长度不宜超过树冠周长的1/2。沟内分层放入复壮基质、粉碎树枝等。具体填入顺序是最底层放20cm厚的碎瓦盆或粗砂， 然后依次是10cm厚的树枝、20cm厚的复壮基质、10cm厚的树枝、20cm厚的复壮基质、10cm园土。

（2）复壮基质:取60%的菜园土加40%腐熟落叶土混合，加入少量的N、P、Fe等元素配制而成。

8.4.2 主干悬挂输液技术步骤

打孔——排气——插入针头——打开阀门——正常通气

（1）较小树体，可选在根颈部输液；树体高大，可采用接力输送法；树液流动缓慢时，选用流胶少的部位(成熟的老组织)选用大孔针头、增加吊注液的压力进行输液; 树心空洞，选择在主枝和主根上输液。

（2）打孔钻头选择:一般选择4.5~5毫米的钻头进行打孔；打孔方向最好选择光照较为均匀的东、西方向，斜向下45° 的角度；打孔深度约为5cm；打孔数量以胸径为准，胸径5cm以上选择挂输吊袋，胸径每增加10cm，吊袋数量增加一袋。

（3）输液速度的调节:在不向外溢出的前提下，将速度尽可能的调大。

（4）吊袋悬挂方向:一般吊袋的悬挂方向选择在背阴面。

（5）吊袋的更换:正确的吊袋更换方式: 袋营养液与袋纯净水交替使用。

第九章 迁移技术措施

9.1 迁移前准备

（1）迁移地选择

选择绿地地势较高的位置定植，避免低洼积水。

（2）土壤测定及改良

抽检当地土壤样品进行理化性质分析，根据分析结果进行土壤改良，保障迁移树木的生长。

（3）白蚁防治

在施工前，专业技术人员需应用白蚁专用药剂及时对每株树木进行白蚁灭杀，直到彻底灭治为止。

（4）疏枝修剪

以有利于树木移植成活和后期生长恢复为原则，同时最大限度地保留树木原有的景观效果，采用轻度修剪为主的修剪方法，最终保留4 级~5 级分枝。树冠修剪宜采用12米的高修车，搭载专业技术人员精细修剪。修剪时注意保留树木的总体框架，对不利于树木迁移恢复的萌生枝、内膛枝、枯枝、病枝、腐枝予以清除。修剪后的伤口，及时用伤口愈合剂加以防护，防止水分散失和伤口溃烂。

（5）地下管线摸查：该批树木处于人行道两侧，地下管线较多，迁移前应了解掌握地下管线分布及走向情况，避免开挖破坏。

9.2 挖掘

（1）准备工作：应准备吊车、吊装网包、吊带、铁网、木板、粗网绳、铁锨、锯、剪刀、高枝剪、喷壶、伤口涂抹液等药物。

（2）整枝：挖掘前，根据树形及设计要求，将树冠中病、枯枝、重叠枝进行疏除，弱枝强剪、强枝弱剪，以利恢复树势，同时，根据园林树木修剪造形原则，对树冠，进行适当修剪，去掉树干、基部萌条。修剪造成的伤口应涂以保护剂，如含有0.01%-0.1%的萘乙酸膏。

（3）喷洒抗蒸腾剂：为降低树木的蒸腾作用，降低水分蒸发，提高树木耐旱性和移植成活率，移植前用薄膜型抗蒸腾剂兑水30倍喷洒树冠叶片两面（重点是叶背），均匀覆盖为度。如喷后24小时遇大雨，雨后补喷一次。

（4）支撑、牵拉：根据大树粗度、高度，用钢管支撑对树体进行支撑，一般为三角形或四角对称支撑，用绑带绑牢，必须保证大树在挖掘时不致突然倾倒，以防伤人或损伤树木。

（5）挖掘：

土球挖掘：根据苗木规格确定土球大小后，在土球外沿向外延伸10-20cm开始挖掘。先将树体根部周围土球范围内所有浮土去掉，四周开始挖掘，挖掘宽度以方便人员操作为宜，土球一般上宽下窄，原则以尽量减少毛细根损伤为佳。遇到大的侧根或主根，不能用铁锨或钝皿铲断，而应用锯仔细锯断，细根用剪刀剪断。

挖掘时应循序渐进，以防土球散裂；若土壤为沙质土，土球易裂，可边挖边用绳子严密缠绕土球。

土球大部分挖完，修平整，用铁丝网严密包裹后，可用吊车进行吊扶，以防大树倾倒。铁丝网包扎时，应用力拧紧嵌入土球，然后固定，防松脱。

9.3 吊装

（1）保护树杆：先用长度1m左右的木板四块固定在树杆上，用吊带直接吊装，可有效防止吊带滑脱擦伤树皮。同时必须对树冠进行包裹、保护，
以免在运输和栽植过程中造成枝叶损伤。

（2）吊装：吊装时，起吊部位最好在树体重心部分，以使树体与土球保持平衡。起吊时，应轻起轻放，不宜过快。树木装进汽车时，要使树冠向着汽车尾部，根部土块靠近司机室。树干包上柔软材料放在木架上，用软绳扎紧，树冠也要用软绳适当缠拢，树体在车上放稳后，在树干与车厢接触部分，用纸板或麻布等垫实，以防擦伤树干；同时用麻绳系牢，防止运输时树体滚动。

（3）吊装时，树体下严禁站人，防止吊绳断裂或滑脱，造成事故。

（4）用伤口涂抹剂涂抹伤口：对去掉的大枝伤口或擦伤部位，用伤口涂抹剂进行涂抹，保护伤口，防止病菌侵入。

9.4 运输

大规格苗木在运输前，应对大树的冠幅收枝加固，避免运输时，许多苗木树冠超高、超宽。在运输途中，应尽量选择较宽的路线且车速不应过快，防止颠破土球。

9.5 种植树穴开挖

（1）要栽植的苗木，其树穴应提前准备，根据放线定点要求和苗木规格，

树穴应比大苗土球直径大30-50cm，深度比土球深30cm以上，以利于栽树时调整树的姿态。

（2）树穴挖好后，进行灌水，水应灌足，使树穴充分吸水，这样，栽树时，树穴水分不易流失，可充分浸泡土球，大树运输前，树穴内应无积水。并对穴土进行杀菌、除虫处理。

9.6 栽植

苗木中转运到种植区域后，应随到随栽。最好在阴天或傍晚进行，移植前后，可根据不同树种的特性，采取有针对性的控制树体水分蒸腾措施（如喷施抗蒸腾剂、包裹树干等）。

（1）立植条件及要求：

为合理安排树木迁移后的摆放排序，保证即移即栽，新移植地点进行放点测量，提供精准坐标，按照要求建立并完善树木档案。同时，挖好种植穴。种植穴的直径应比土球每边大30-50cm，深度增加20~30cm。

需要注意的是，不同于苗圃里普通大树移植时采用透气砖垒高养根方式，本次树木是直接移植至绿地种植，后期的管养过程中对根部水分的控制较难，容易引起树穴积水烂根，因此，种植穴的排水系统显得十分重要。树木移植时，紧靠土球四周埋4个用黑网内套PVC透气管），高度以地面平即可，可有效观察根部积水情况及时排水，也有效的为根部提供氧气。

透气管示意图

（2）修整树冠，保护伤口：大苗中转运到种植区域后，对在运输途中造成的树冠损伤及时修剪，并用伤口涂抹剂涂抹伤口，防止水分散失和病菌侵入。

（3）起吊：起吊前，树体保护措施与挖掘装车时保护措施相同，但起吊部位应在重心之前，即靠近树冠分枝点处，这样，起吊时树体直立，土球下垂，方便栽植、调整树姿。

（4）扶正：利用吊车帮助，再用人工，对树体进行调整，端正位置，确立最佳观赏面和土球深度。

（5）去掉土球包装物：树体调整完毕，应去掉土球包装物，以利根系恢复、生长。

（6）土球及树穴杀菌：树穴回填土前，用多菌灵或百菌清对树穴及土球周围均匀喷洒，同时对根部切口处喷洒生根水，提高成活率。

（7）支撑：树木在栽植完成浇水前必须支撑，一般采用钢管支撑，长度在树高的1/2-2/3，根据树种粗度、冠幅大小而定。支撑与树干接触部位用棕皮，或棉布保护树皮，支撑下端与土壤接触部必须砸实并用木桩与支撑绑扎牢固。

（8）埋土、灌水：大土球苗木不宜采用“三埋两踩一提苗”的常规措施，应该边埋土边灌水，使泥土灌满树穴与土球每一个缝隙，以防根系“架空”，不利根系生长。或用铁管多点插入树穴底部从下到上灌水，以保浇透浇匀。

（9）包干：用棉布等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。一般树干由基部严密缠绕，直至分枝点处上述包装物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后，一可避免强光直射和干风吹袭，减少树干、树枝的水分蒸发；二可贮

存一定量的水分，使枝干经常保持湿润；三可调节枝干温度，减少高温和低温对枝干的伤害，效果较好。

9.7 栽植成活期养护管理

日常养护管理：在种植工作结束后，每天应进行有效的管理，使植物保持良好的生长条件，达到植物全部存活。管理工作包括淋水、松土、施肥、修剪、清除杂草、杂物、垃圾、防治病虫害、防风、防涝以及保持种植地带的整洁和美观。

（1）扶直：浇第一遍水的次日，应检查树苗是否有倒，歪现象，发现后及时扶直、固定。

（2）中耕：栽植后浇三次水间，都应中耕一次，减少水分蒸发。

（3）对受伤枝条和栽修剪不理想的枝条，应进行复剪。

（4）及时追肥：乔木每月一次，可选用有机肥，无机肥间施。

（5）合理松土：乔木每月松土2次。

（6）防病治虫：坚持以防为主，防治结合的原则，根据树种特性和病虫害发生发展规律，勤检查，做好防范工作。一旦发生病情，要对症下药，及时防治。

第十章 树木清除措施

10.1 施工方法

（1）清除前，将周围有碍砍伐作业的草丛和藤条清除。上树前应检查是否有蚂蜂窝，如有时应采取可靠的安全措施。

（2）上树作业时，手脚应放在适当的位置，防止被斧、锯划伤。

（3）防止树木(树枝)倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向，绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

（4）在树木的倒落方向绑好2条控制绳索，绳索有足够的长度，以免拉绳人员被倒落的树木砸伤。

（5）在树木的倒落方向侧锯树，深度达树木直径的1/3时正。然后在另一侧锯树，锯口要比对侧锯口高20mm左右。

（6）紧绳索，继续锯树，当深度接近树木直径的2/3时，锯树人躲开，用力拉紧绳索，使树木按要求的方向倒落。

（7）不得多人在同一处对向清除或在安全距离不足的相邻处清除。树木倾倒的安全距离为其高度的1.2倍。

（8）清除树木时，锯口在树木离地面100~200mm处。

（9）清除的树木下面和倒树的范围内应有专人看守，不得有人逗留，防止砸伤行人。在人口密华区清除树木时，应设安全遮拦。

（10）现场工作人员必须戴好安全帽。

10.2 注意事项

（1）高处坠落

①上树清除树木要使用安全带，安全带要系在清除口的下方，防止被割，锯或砍断。

②上树工作人员站稳把牢，不可攀抓脆弱和枯死的树枝，不应攀登较细且高的树木。

③使用梯子时要有一定的坡度，并要有专人扶持或绑牢。

（2）触电伤人

①在线路带电情况下，清除靠近线路的树木时，工作负责人必须在工作开始前，向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索应与带电导线保持相应足够的安全距离：10kV安全距离为1.0m、35kV 安全距离为2.5m、110kV安全距离为3.0m、220kV 安全距离为4.0m。

②树枝接触或接近高压带电导线时，应将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。

③大风天气，禁止清除高出或接近导线的树木。

10.3 高空落物伤人

（1）清除的树木下面和倒树范围内应有专人监护，不得有人逗留，防止砸伤行人。

（2）上树清锯树枝人员应防止掉东西，所砍锯树枝要断时通知地面人员注意，同时利用绳索控制树枝倒落方向。

（3）在路边和行人较多的地方清除树木时，应设遮拦。

10.4 意外伤害

（1）清除树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。

（2）在沿公路清除时，注意来往车辆。

10.5 架空电线与树木的安全距离及清除方法

（1）架空电力线路导线在最大风偏时与树木之间的最小净空距离：10kV

最小净空距离为 2.0m，35-110kV 最小净空距离为3.5m，220kV最小净空距离为4.0m。 架空电力线路导线在最大弧垂时与树木之间的最小垂直距离：10kV最小垂直距离为1.5m，35~110kV 最小垂直距离为4m，220kV最小垂直距离为4.5m。

（2）上树砍锯树技

①上树砍锯树枝自下而上防止砍锯掉的树枝掉落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向，绳索有足够的长度，以免拉绳人员被掉落的树枝砸伤，树枝接触高压带电导线时，严禁用手直接去取。

②砍锯后的树木保证在其一个检修周期内的最终生长高度仍能满足安全距离要求。树木运离现场线路选择装车前，应将大树进行分段截断，先大后小，

从底向上整齐堆放。截锯时，三叉马和树干垫撑必须稳固。将截断的树木装上汽车运离现场，不同里程桩号的砍伐下来的树木运输路线根据现场可行驶道路而定。

第十一章 结论与建议

依照《广州市城市树木保护管理规定（试行）》(穗林业园林规字[2021]1号）的要求，结合相关规划建设需求，及实地勘测、调研形成的树木调查汇总情况，本着利用和保护的原则，拟定本树木保护专章主要结论及建议：

（1）对项目范围内的现有绿地、古树名木及古树后续资源的现状进行摸查：现有绿地面积约：15.13万㎡，古树0株，名木0株，古树后续资源12株，大树1713株，其他树3276株，死亡12株。具体情况详见附图1、附图2。

（2）项目实施过程中应落实“保护优先”的原则，确实需要迁移应经相关部门评估、论证、审批确认后方可迁移，优先考虑就地迁移到本项目的规划绿地上，并采用免（少）修移植等先进技术措施，迁移过程中按照相关技术标准实施，严控树冠修剪量，确保迁移树木的成活率和完好率；本项目无法安排就地迁移利用的，迁移到项目临近的公共绿地或其他绿地上，迁移过程中严格按照相关技术标准实施。

（3）按照《广州市绿化条例》规定，古树后续资源严格采取就地保护措施，必须及时进行立地条件改良，加强水肥管理，修复树干，病虫害防治等复壮措施，定期巡检，项目竣工验收后，再次对12株古树后续资源进行健康及安全性评估。

（4）在后续项目的设计过程中，必须避让原址保护的树木，在施工过程中，减少保护树木的立地环境变化，保障树木正常生长。对于允许迁移保护的树木，如因项目实施不能避让，必须按就近迁移的原则，全冠迁移至本项目的绿地进行使用，迁移过程中必须进行科学施工，确保迁移树木有90%以上成活率。

（5）对原址保留和迁移利用的树木，建立电子档案。标明树木的名称、胸径、冠幅、习性、保护注意事项等。安排专人看护，负责浇灌、施肥、防治病虫

害。每月对树木生长情况进行评估，对每株树木在施工期进行全过程跟踪管理。

（6）严格控制树木砍伐，原则上不允许砍伐树木。确因安全、严重病虫害、死亡，不具备迁移、施工条件，经绿化行政主管部门组织专业机构鉴定、专家论证、征求公众意见，并审批同意方可砍伐。

中新镇中新村城市更新项目树木摸查技术服务

树木摸查索引总图

古树名木及古树后续资源分布图 1:5

N

0 50 100 200m

图例

项目红线

古树后续资源点

大树点

绿化、行道树点

大树面

绿化、行道树面

中新树木统计汇总			
序号	类型	株数（棵）	占总数百分比
1	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	12	0.24%
2	大树（胸径20-80cm）	1722	34.35%
3	绿化、行道树等（胸径20cm以下）	3279	65.41%
合计		5013	100%

坐标系	2000国家大地坐标系		
调查单位	广州市图鉴城市规划勘测设计有限公司		
调查员	王政辉、陈燕	绘图员	黄萍
绘图日期	2022年3月	审核员	杨建军

现有绿地树木分布图二
I、C、L区域

现有绿地树木分布图一
D、H、N区域

现有绿地树木分布图四
D、E、G区域

现有绿地树木分布图五
H、N区域

现有绿地树木分布图三
C、L、G区域

现有绿地树木分布图六
A、B、F、L区域



现有绿地分布总平面索引图 1:4000

名称	图例
现有绿地范围	


名称
图例
现有绿地范围
Ⅱ-Ⅲ、Ⅳ区域现有绿地树木分布图 1:1000
X=2576.911
Y=460.563
X=2576.904
Y=460.543
X=2576.891
Y=460.572
X=2576.885
Y=460.548
X=2576.823
Y=460.486
中新镇中学
郭塘路


中新镇中心小学
中新镇中学
小博士幼儿园
中新二中
X=2576.820
Y=469.875
名称
图例
现有绿地范围
I、C、L 区域现有绿地树木分布图二 1:1000



C、L、G区域现有绿地树木分布图三 1:1000



D、E、G区域现有绿地树木分布图四 1:1000


名称
图例
现有绿地范围
现有连片成林树木范围
H、I区域现有绿地树木分布图五 1:1000



A、B、F、L 区域现有绿地树木分布图六 1:1000

名称	图例
现有绿地范围	



现有绿地范围定位分布总平面索引图 1:4000

名称	图例
现有绿地范围	


名称
图例
现有绿地范围
X=2577.093
Y=460.768
X=2577.077
Y=460.760
X=2577.055
Y=460.699
X=2577.056
Y=460.749
X=2577.044
Y=460.703
X=2577.022
Y=460.732
X=2576.911
Y=460.563
X=2576.918
Y=460.700
X=2576.904
Y=460.543
X=2576.891
Y=460.572
X=2576.885
Y=460.548
X=2576.865
Y=460.651
X=2576.715
X=2576874.658
Y=460745.703
X=2576.823
Y=460.486
X=2576.762
Y=460.513
X=2576.775
Y=460.625
X=2576.761
Y=460.444
X=2576.749
Y=460.642
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区域现有绿地范围定位图 1:1000

名称

现有绿地范围

图例

L、C、L 区域现有绿地范围定位图二 1:1000



名称	图例
现有绿地范围	

C、L、G区域现有绿地范围定位图三 1:1000



D、E、G区域现有绿地范围定位图四 1:1000


名称
图例
现有绿地范围
H、N区域现有绿地范围定位图五 1:1000
X=2576.487
Y=460.830
X=2576.375



A、B、F、L 区域现有绿地范围定位图六 1:1000

名称	图例
现有绿地范围	

附表1：土地利用现状分类（节选）

GB/T21010-2007 2007年8月10日发布实施

一级类		二级类		含义	三大类
类别编码	类别名称	类别编码	类别名称		
1	耕地			指种植农作物的土地，包括熟地、新开发、复垦整理地、休闲地、（轮歇地、轮作地）；以种植轮作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收货一季的以垦滩地或海涂。耕地中还包括南方宽度<1.0米、北方宽度<2.0米固定的沟、渠路和地坎（埂）；临时种植药材、草皮花卉、苗木等耕地以及其他临时改变用途的耕地	农用地
2	园地			指种植以采集果、叶、根、茎、枝、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地，包括用于育苗的土地	农用地
3	林地			指生长乔木、竹类、灌木的土地，及沿海生长的红树林的土地。包括迹地不包括居民点内内部的绿化林木用地，以及铁路、公路、征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护林堤	农用地
4	草地			指生长草本植物为主的土地	农用地
5	其它土地	127	裸地	指表层为土质，基本无植被覆盖的土地；或表层为岩石、石砾，其覆盖面积大于或等于70%的土地	未利用地
10	交通运输用地			指用于运输通行地面线路、场站等的土地。包括民用机场、港口、码头地面运输管道和各种道路用地	建设用地
11	水域及水利设施用地	111	河流水面	指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库水面	未利用地
		117	沟渠	指人工修建，南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m用于引、排、灌的渠道，包括渠槽、渠堤、取土坑、护堤林	农用地

城镇村及工矿用地（节选）

一级类		二级类		含义
类别编码	类别名称	类别编码	类别名称	
5	城镇村及工矿用地			指城乡居民点、独立居民点以及居民点以外的工矿、国防、名胜古迹等企事业单位用地，包括其内部交通、绿化用地
		201	城市	指城市居民点、以及与城市连片的和区政府、县级市政府所在地镇级辖区内的商服、住宅、工业、仓储、机关、学校等单位用地
		203	村庄	指农村居民点，以及所属的商服、住宅、工矿、工业、仓储、学校等用地
		205	风景名胜及特殊用地	指城镇村用地以外用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地，以及风景名胜（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等）景点及管理机构的建筑用地

注：开展农村土地调查时，对《土地利用现状分类》中05、06、07、08、09一级类和103、121二级类按本表进行归并。

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1	A1	风光路18-2号前面	113° 37' 22.577" E	23° 17' 2.249" N	1	非洲楝	31.8	大树（20-80cm）	9	8	6	7	正常株	良好
2	A2	风光路18-2号前面	113° 37' 22.467" E	23° 17' 2.274" N	1	羊蹄甲	18.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	3	1.5	2.25	正常株	良好
3	A3	风光路18-2号前面	113° 37' 22.365" E	23° 17' 2.297" N	1	非洲楝	34.4	大树（20-80cm）	10	6	7	6.5	正常株	良好
4	A4	风光路18-2号前面	113° 37' 22.265" E	23° 17' 2.321" N	1	非洲楝	28.7	大树（20-80cm）	10	6	8	7	正常株	良好
5	A5	风光路18-2号前面	113° 37' 22.169" E	23° 17' 2.334" N	1	非洲楝	36.0	大树（20-80cm）	9	6	8	7	正常株	良好
6	A6	风光路18-2号前面	113° 37' 22.036" E	23° 17' 2.361" N	1	非洲楝	39.8	大树（20-80cm）	9	6	8	7	正常株	良好
7	A7	风光路18-2号右侧	113° 37' 21.678" E	23° 17' 2.448" N	1	羊蹄甲	13.4	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1	1	1	濒危株	良好
8	A8	风光路18-2号右侧	113° 37' 21.590" E	23° 17' 2.469" N	1	羊蹄甲	24.2	大树（20-80cm）	4	3	3	3	衰弱株	良好
9	A9	风光路18-2号右侧	113° 37' 21.519" E	23° 17' 2.489" N	1	羊蹄甲	20.7	大树（20-80cm）	4	3	3	3	衰弱株	良好
10	A10	风光路18-2号右侧	113° 37' 21.279" E	23° 17' 2.568" N	1	羊蹄甲	23.9	大树（20-80cm）	4	3	3	3	正常株	良好
11	A11	风光路18-2号右侧	113° 37' 21.203" E	23° 17' 2.581" N	1	羊蹄甲	22.6	大树（20-80cm）	4.5	3	3	3	正常株	良好
12	A12	风光路18-2号右侧	113° 37' 21.124" E	23° 17' 2.600" N	1	羊蹄甲	19.7	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3.5	3.25	正常株	良好
13	A13	风光路18-2号右侧	113° 37' 21.047" E	23° 17' 2.636" N	1	羊蹄甲	29.3	大树（20-80cm）	5	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
14	A14	木屿街1号左侧	113° 37' 20.776" E	23° 17' 2.726" N	1	人面子	35.7	大树（20-80cm）	9	8	8	8	正常株	良好
15	A15	木屿街1号左侧	113° 37' 20.581" E	23° 17' 2.712" N	1	荔枝	21.0	大树（20-80cm）	3.5	3	3	3	衰弱株	良好
16	A16	木屿街1号左侧	113° 37' 20.513" E	23° 17' 2.751" N	1	番石榴	11.8	绿化、行道树（20cm以下）等	1	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
17	A17	木屿街1号左侧	113° 37' 20.476" E	23° 17' 2.808" N	1	土沉香	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
18	A18	木屿街1号左侧	113° 37' 20.431" E	23° 17' 2.852" N	1	荔枝	12.7	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	3	3	3	正常株	良好
19	A19	木屿街1号左侧	113° 37' 20.357" E	23° 17' 2.916" N	1	阳桃	15.9	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
20	A20	木屿街1号左侧	113° 37' 20.278" E	23° 17' 2.847" N	1	枇杷	16.9	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	良好
21	A21	木屿街1号左侧	113° 37' 20.231" E	23° 17' 2.921" N	1	菜豆树	15.9	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
22	A22	木屿街1号左侧	113° 37' 20.581" E	23° 17' 2.918" N	1	辣木	29.6	大树（20-80cm）	4	3	3	3	濒危株	差
23	A23	木屿街1号左侧	113° 37' 20.907" E	23° 17' 2.802" N	1	波罗蜜	12.1	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	2.5	2.75	正常株	良好
24	A24	木屿街1号门前	113° 37' 20.001" E	23° 17' 3.234" N	1	波罗蜜	18.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4.5	4.25	正常株	良好
25	A25	木屿街1号门前	113° 37' 20.194" E	23° 17' 3.365" N	1	白兰	30.6	大树（20-80cm）	10	6	6	6	正常株	良好
26	A26	木屿街1号门前	113° 37' 19.966" E	23° 17' 3.331" N	1	糖胶树	30.6	大树（20-80cm）	9	5	5	5	正常株	差
27	A27	木屿街3号门前	113° 37' 19.851" E	23° 17' 3.426" N	1	糖胶树	25.5	大树（20-80cm）	8	4	4	4	正常株	差
28	A28	木屿街3号门前	113° 37' 19.844" E	23° 17' 3.548" N	1	糖胶树	19.7	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	4	4	正常株	差
29	A29	木屿街3号门前	113° 37' 19.974" E	23° 17' 3.524" N	1	波罗蜜	27.4	大树（20-80cm）	7	7	8	7.5	正常株	差
30	A30	木屿街5号门前	113° 37' 20.039" E	23° 17' 3.673" N	1	人心果	19.1	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	2	2	正常株	极差
31	A31	木屿街5号门前	113° 37' 20.154" E	23° 17' 3.620" N	1	南洋杉	29.3	大树（20-80cm）	10	4	4	4	正常株	极差
32	A32	木屿街5号门前	113° 37' 20.576" E	23° 17' 3.714" N	1	龙眼	13.7	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	4	4	正常株	极差
33	A33	木屿街5号门前	113° 37' 19.912" E	23° 17' 3.797" N	1	辣木	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	7	1.5	1.5	1.5	正常株	差
34	A34	木屿街5号门前	113° 37' 20.010" E	23° 17' 3.774" N	1	荔枝	12.1	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3	3	正常株	差
35	A35	木屿街5号门前	113° 37' 19.961" E	23° 17' 3.844" N	1	木瓜	20.7	大树（20-80cm）	8	2	2	2	正常株	差
36	A36	木屿街7号门前	113° 37' 20.015" E	23° 17' 3.936" N	1	苹婆	38.5	大树（20-80cm）	10	7	7	7	正常株	差
37	A37	木屿街7号门前	113° 37' 19.920" E	23° 17' 4.080" N	1	苹婆	25.5	大树（20-80cm）	9	6	6	6	正常株	差
38	A38	木屿街7号门前	113° 37' 19.668" E	23° 17' 4.120" N	6	枇杷	12.1	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	差
39	A39	木屿街7号门前	113° 37' 19.726" E	23° 17' 4.210" N	1	罗汉松	7.6	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	2	2	2	正常株	差
40	A40	木屿街7号左侧	113° 37' 20.084" E	23° 17' 4.714" N	1	木瓜	21.0	大树（20-80cm）	6	1	1	1	正常株	极差
41	A41	木屿街7号左侧	113° 37' 19.802" E	23° 17' 4.633" N	1	鸡蛋花	11.1	绿化、行道树（20cm以下）等	3	1.5	1.5	1.5	衰弱株	良好
42	A42	木屿街9-1号门前	113° 37' 19.545" E	23° 17' 4.747" N	1	龙眼	23.9	大树（20-80cm）	6	6	5.5	5.75	正常株	良好
43	A43	木屿街9-1号门前	113° 37' 19.432" E	23° 17' 4.609" N	1	龙眼	24.8	大树（20-80cm）	6	6	5.5	5.75	正常株	良好
44	A44	木屿街9-1号门前	113° 37' 19.383" E	23° 17' 4.696" N	1	龙眼	16.6	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4.5	5	4.75	正常株	良好
45	A45	木屿街9-1号门前	113° 37' 19.279" E	23° 17' 4.516" N	1	番石榴	14.3	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
46	A46	木屿街9-1号左侧空地	113° 37' 19.410" E	23° 17' 5.060" N	1	绿黄葛树	58.3	大树（20-80cm）	11	9	7	8	正常株	良好
47	A47	木屿街9-1号左侧空地	113° 37' 19.218" E	23° 17' 5.160" N	1	樟	59.9	大树（20-80cm）	12	8	7	7.5	衰弱株	良好
48	A48	木屿街9-1号左侧空地	113° 37' 19.004" E	23° 17' 5.369" N	1	樟	43.3	大树（20-80cm）	10	6	6	6	正常株	良好
49	A49	木屿街9-1号左侧空地	113° 37' 18.972" E	23° 17' 5.177" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	4	4	正常株	良好
50	A50	木屿街9-1号前面路边	113° 37' 19.062" E	23° 17' 4.662" N	1	荔枝	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
51	A51	木屿街11号左侧	113° 37' 18.704" E	23° 17' 5.523" N	1	龙眼	12.4	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
52	A52	木屿街11号前面	113° 37' 19.055" E	23° 17' 5.915" N	1	荔枝	20.4	大树（20-80cm）	5	4.5	4	4.25	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
53	A53	木屈街13号院内	113° 37' 19.522" E	23° 17' 6.129" N	1	假槟榔	20.7	大树（20-80cm）	10	1.5	1.5	1.5	正常株	差
54	A54	木屈街13号院内	113° 37' 18.916" E	23° 17' 6.240" N	1	人心果	23.6	大树（20-80cm）	8	5	5	5	正常株	差
55	A55	木屈街13号院内	113° 37' 19.087" E	23° 17' 6.303" N	1	波罗蜜	33.4	大树（20-80cm）	7.5	7	7	7	正常株	差
56	A56	木屈街13号院内	113° 37' 19.150" E	23° 17' 6.386" N	1	荔枝	12.4	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3.5	3.5	正常株	差
57	A57	木屈街13号院内	113° 37' 19.223" E	23° 17' 6.471" N	1	麻楝	17.2	绿化、行道树（20cm以下）等	7	5	5	5	正常株	差
58	A58	木屈街13号院内	113° 37' 19.271" E	23° 17' 6.532" N	1	麻楝	18.2	绿化、行道树（20cm以下）等	7	5	5	5	正常株	差
59	A59	木屈街13号院内	113° 37' 19.355" E	23° 17' 6.617" N	1	桂花	14.3	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	差
60	A60	木屈街13号院内	113° 37' 19.484" E	23° 17' 6.746" N	1	杧果	14.3	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	3.5	3.75	正常株	差
61	A61	木屈街13号院内	113° 37' 19.645" E	23° 17' 6.619" N	1	降香黄檀	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	5	5	5	正常株	良好
62	A62	木屈街13号前面	113° 37' 18.792" E	23° 17' 5.924" N	1	黄皮	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
63	A63	木屈街13号前面	113° 37' 18.771" E	23° 17' 6.044" N	1	荔枝	15.9	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
64	A64	木屈街13号右侧	113° 37' 19.215" E	23° 17' 6.966" N	1	橄榄	66.2	大树（20-80cm）	12	6	6	6	正常株	差
65	A65	木屈一巷1号院内	113° 37' 18.950" E	23° 17' 7.166" N	1	波罗蜜	23.9	大树（20-80cm）	7	5	5	5	正常株	差
66	A66	木屈一巷1号后面空地	113° 37' 21.735" E	23° 17' 5.911" N	22	桉树	11.1	绿化、行道树（20cm以下）等	13	3	3	3	正常株	差
67	A67	木屈一巷1号后面空地	113° 37' 21.621" E	23° 17' 5.702" N	1	橄榄	35.0	大树（20-80cm）	8	6	6	6	濒危株	差
68	A68	木屈一巷1号后面空地	113° 37' 20.808" E	23° 17' 5.607" N	3	荔枝	19.1	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	差
69	A69	木屈街9号后面	113° 37' 19.872" E	23° 17' 6.380" N	1	波罗蜜	42.0	大树（20-80cm）	12	6	7	6.5	正常株	差
70	A70	木屈街9号后面	113° 37' 20.211" E	23° 17' 6.161" N	1	杧果	22.3	大树（20-80cm）	9	6	6	6	正常株	差
71	A71	木屈街9号后面	113° 37' 20.305" E	23° 17' 6.082" N	1	杧果	27.1	大树（20-80cm）	9	6	5	5.5	正常株	差
72	A72	木屈街9号后面	113° 37' 20.413" E	23° 17' 5.999" N	1	龙眼	22.0	大树（20-80cm）	5	3	3	3	正常株	差
73	A73	木屈街9号后面	113° 37' 20.456" E	23° 17' 5.955" N	1	黄皮	12.1	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	差
74	A74	木屈街9号后面	113° 37' 20.512" E	23° 17' 5.912" N	1	龙眼	13.7	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	差
75	A75	木屈街9号后面	113° 37' 20.558" E	23° 17' 5.873" N	1	荔枝	18.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	差
76	A76	木屈街9号后面	113° 37' 20.599" E	23° 17' 5.839" N	1	荔枝	11.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	差
77	A77	木屈街9号后面	113° 37' 20.634" E	23° 17' 5.807" N	1	荔枝	14.6	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	差
78	A78	木屈街9号左侧	113° 37' 20.560" E	23° 17' 5.600" N	1	桂木	28.7	大树（20-80cm）	10	6	7	6.5	正常株	差
79	A79	木屈街9号左侧	113° 37' 20.888" E	23° 17' 5.395" N	1	橄榄	22.3	大树（20-80cm）	5	4	4	4	濒危株	差
80	A80	木屈街9号左侧	113° 37' 21.069" E	23° 17' 5.297" N	2	龙眼	15.9	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	差
81	A81	风光路38号左侧	113° 37' 17.550" E	23° 17' 4.854" N	1	桂木	17.8	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
82	A82	风光路38号左侧	113° 37' 17.926" E	23° 17' 5.101" N	1	荔枝	11.1	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
83	A83	风光路38号左侧	113° 37' 17.760" E	23° 17' 5.131" N	1	花叶假连翘	12.7	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	4	4	4	正常株	良好
84	A84	木屈街15号院内	113° 37' 18.077" E	23° 17' 6.369" N	1	龙眼	22.6	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	极差
85	A85	木屈街15号院内	113° 37' 18.112" E	23° 17' 6.400" N	1	波罗蜜	19.1	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3	3	正常株	极差
86	A86	木屈街19号院内	113° 37' 17.610" E	23° 17' 6.679" N	1	人心果	18.8	绿化、行道树（20cm以下）等	6	6	5	5.5	正常株	极差
87	A87	木屈街25号左侧	113° 37' 17.287" E	23° 17' 7.276" N	1	楝叶吴萸	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	7	5	5	5	正常株	差
88	A88	木屈一巷1号后面	113° 37' 19.155" E	23° 17' 7.767" N	1	楝叶吴萸	24.5	大树（20-80cm）	12	7	4	5.5	衰弱株	良好
89	A89	木屈一巷1号后面	113° 37' 18.892" E	23° 17' 7.787" N	1	桉树	32.5	大树（20-80cm）	12	4	3	3.5	衰弱株	良好
90	A90	木屈一巷6号门前	113° 37' 19.164" E	23° 17' 9.460" N	1	龙眼	20.4	大树（20-80cm）	3.5	3.5	5	4.25	正常株	极差
91	A91	木屈一巷8号门前	113° 37' 19.418" E	23° 17' 10.864" N	1	蒲桃	26.4	大树（20-80cm）	8	7	5	6	正常株	差
92	A92	木屈一巷8号门前	113° 37' 19.586" E	23° 17' 10.858" N	1	凤凰木	21.7	大树（20-80cm）	10	6	2	4	正常株	差
93	A93	木屈一巷8号门前	113° 37' 19.711" E	23° 17' 10.846" N	1	黄皮	12.1	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	3	2.5	正常株	差
94	A94	木屈一巷8号门前	113° 37' 19.893" E	23° 17' 10.844" N	1	铁冬青	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	10	3		1.5	正常株	差
95	A95	木屈一巷8号门前	113° 37' 20.044" E	23° 17' 10.821" N	1	蒲桃	16.2	绿化、行道树（20cm以下）等	10	4	4	4	正常株	差
96	A96	木屈一巷8号后面	113° 37' 20.227" E	23° 17' 11.253" N	1	人心果	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3.5	3.25	正常株	极差
97	A97	木屈一巷8号后面	113° 37' 19.990" E	23° 17' 11.324" N	1	杧果	19.7	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3.5	3	3.25	正常株	极差
98	A98	木屈一巷8号后面	113° 37' 19.734" E	23° 17' 11.341" N	1	龙眼	9.9	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	极差
99	A99	木屈一巷8号后面	113° 37' 19.541" E	23° 17' 11.359" N	2	黄皮	11.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	极差
100	A100	蓝天幼儿园围墙外	113° 37' 14.389" E	23° 17' 7.819" N	1	龙眼	22.5	大树（20-80cm）	5	5.5	5	5.25	正常株	差
101	A101	木屈巷18号院前	113° 37' 15.302" E	23° 17' 8.438" N	1	杧果	36.0	大树（20-80cm）	8	4	5	4.5	正常株	差
102	A102	木屈巷18号院内	113° 37' 15.152" E	23° 17' 8.520" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	4	4	4	正常株	差
103	A103	木屈巷18号院右侧	113° 37' 15.006" E	23° 17' 8.443" N	1	人心果	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	2.5	2.75	正常株	极差
104	A104	木屈巷18号院右侧	113° 37' 15.521" E	23° 17' 8.678" N	1	荔枝	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	3.5	3.75	正常株	差

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
105	A105	木屈巷37-1号左侧	113° 37' 16.572" E	23° 17' 8.733" N	1	苹婆	20.0	大树（20-80cm）	5	2.5	2.5	2.5	正常株	极差
106	A106	木屈巷37-1号后山	113° 37' 16.871" E	23° 17' 8.501" N	1	桉树	60.0	大树（20-80cm）	14	6	6	6	正常株	良好
107	A107	木屈巷37-1号后山	113° 37' 16.985" E	23° 17' 8.406" N	1	龙眼	32.0	大树（20-80cm）	8	5	6	5.5	正常株	良好
108	A108	木屈巷37-1号后山	113° 37' 17.172" E	23° 17' 8.565" N	1	荔枝	13.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
109	A109	木屈巷37-1号后山	113° 37' 17.188" E	23° 17' 8.322" N	1	荔枝	46.5	大树（20-80cm）	7	9	8.5	8.75	正常株	良好
110	A110	木屈巷37-1号后山	113° 37' 17.548" E	23° 17' 8.798" N	1	非洲楝	36.0	大树（20-80cm）	10	7	7	7	正常株	良好
111	A111	木屈巷37-1号后山	113° 37' 17.752" E	23° 17' 9.253" N	1	荔枝	27.0	大树（20-80cm）	5	5	5.5	5.25	正常株	良好
112	A112	木屈巷37-1号后山	113° 37' 18.017" E	23° 17' 9.502" N	35	桉树	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	13	3	3	3	正常株	良好
113	A113	木屈巷37-1号后山	113° 37' 17.622" E	23° 17' 10.442" N	1	樟	37.0	大树（20-80cm）	13	3	3	3	濒危株	良好
114	A114	木屈巷45号后山	113° 37' 17.464" E	23° 17' 10.265" N	1	樟	48.0	大树（20-80cm）	13	2	2	2	濒危株	良好
115	A115	木屈巷45号后山	113° 37' 17.197" E	23° 17' 10.910" N	2	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3.5	3	3.25	正常株	良好
116	A116	木屈巷45号后山	113° 37' 17.543" E	23° 17' 11.684" N	1	银柴	35.0	大树（20-80cm）	7	5	5	5	正常株	良好
117	A117	木屈巷45号后山	113° 37' 17.628" E	23° 17' 11.442" N	1	黄桐	42.0	大树（20-80cm）	9	2	2	2	正常株	良好
118	A118	木屈巷45号后山	113° 37' 17.541" E	23° 17' 11.816" N	1	无患子	37.0	大树（20-80cm）	9	3	3	3	正常株	良好
119	A119	木屈巷45号后山	113° 37' 17.756" E	23° 17' 11.688" N	1	无患子	33.0	大树（20-80cm）	9	3	3	3	正常株	良好
120	20-A1	木屈巷45号后山	113° 37' 17.749" E	23° 17' 12.070" N	10	桉树	30.0	大树（20-80cm）	12	4	4	4	正常株	良好
121	A130	木屈一街9号后山	113° 37' 19.144" E	23° 17' 11.556" N	1	桉树	30.0	大树（20-80cm）	12	5	5	5	正常株	良好
122	A131	木屈一街10号后山	113° 37' 19.186" E	23° 17' 11.618" N	1	桉树	30.0	大树（20-80cm）	12	5	5	5	正常株	良好
123	A132	木屈一街11号后山	113° 37' 19.204" E	23° 17' 11.698" N	1	桉树	30.0	大树（20-80cm）	12	5	5	5	正常株	良好
124	A133	木屈一街12号后山	113° 37' 19.128" E	23° 17' 11.717" N	1	桉树	30.0	大树（20-80cm）	12	5	5	5	正常株	良好
125	A134	木屈一街9号后山	113° 37' 19.219" E	23° 17' 11.765" N	1	楝叶吴萸	37.0	大树（20-80cm）	7	5	5	5	正常株	良好
126	A135	木屈一街9号后山	113° 37' 17.596" E	23° 17' 12.609" N	23	荔枝	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3	3	正常株	良好
127	36-A1	木屈一街9号后山	113° 37' 18.587" E	23° 17' 13.255" N	25	桉树	29.0	大树（20-80cm）	13	4	4	4	正常株	良好
128	A161	木屈一街9号后山	113° 37' 18.152" E	23° 17' 13.004" N	1	山蒲桃	38.0	大树（20-80cm）	9	7	7	7	正常株	良好
129	A162	木屈一街9号后山	113° 37' 18.102" E	23° 17' 12.995" N	1	木荷	36.5	大树（20-80cm）	11	5	5	5	正常株	良好
130	A163	木屈一街9号后山	113° 37' 18.057" E	23° 17' 13.083" N	1	木荷	32.0	大树（20-80cm）	11	4.5	5	4.75	正常株	良好
131	A164	木屈一街9号后山	113° 37' 17.897" E	23° 17' 12.988" N	1	桂木	40.0	大树（20-80cm）	10	8	8	8	正常株	良好
132	A165	木屈一街9号后山	113° 37' 17.909" E	23° 17' 13.461" N	1	浙江润楠	64.0	大树（20-80cm）	12	10	10	10	正常株	良好
133	66-A1	木屈一街9号后山	113° 37' 19.205" E	23° 17' 12.411" N	8	桉树	27.0	大树（20-80cm）	13	4	4	4	正常株	良好
134	A174	木屈一街9号后山	113° 37' 18.498" E	23° 17' 11.693" N	6	楝叶吴萸	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	12	5	5	5	正常株	良好
135	75-A1	木屈一街9号后山	113° 37' 18.325" E	23° 17' 12.379" N	10	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	5	5	5	正常株	良好
136	A185	木屈一街9号后山	113° 37' 18.188" E	23° 17' 12.817" N	1	大叶相思	32.0	大树（20-80cm）	12	8	8	8	正常株	良好
137	A186	木屈一街9号后山	113° 37' 18.433" E	23° 17' 12.648" N	1	木荷	52.0	大树（20-80cm）	11	7	7	7	正常株	良好
138	A187	木屈一街9号后山	113° 37' 18.480" E	23° 17' 13.059" N	1	荔枝	50.0	大树（20-80cm）	11	7	8	7.5	正常株	良好
139	A188	木屈一街9号后山	113° 37' 18.491" E	23° 17' 12.815" N	1	黄桐	41.0	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
140	A189	木屈一街9号后山	113° 37' 18.802" E	23° 17' 12.692" N	1	荔枝	45.0	大树（20-80cm）	10	6	6	6	正常株	良好
141	A190	木屈一街9号后山	113° 37' 18.946" E	23° 17' 12.001" N	1	荔枝	45.0	大树（20-80cm）	10	6	6	6	正常株	良好
142	A191	蓝天幼儿园内	113° 37' 14.259" E	23° 17' 8.809" N	1	非洲楝	70.0	大树（20-80cm）	11	9	8	8.5	正常株	良好
143	A192	蓝天幼儿园内	113° 37' 14.109" E	23° 17' 8.961" N	1	非洲楝	46.0	大树（20-80cm）	11	5	9	7	正常株	良好
144	A193	蓝天幼儿园内	113° 37' 13.980" E	23° 17' 9.161" N	1	非洲楝	56.0	大树（20-80cm）	11	7	9	8	正常株	良好
145	A194	蓝天幼儿园后面围墙外	113° 37' 14.807" E	23° 17' 9.135" N	1	杧果	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	2	2	正常株	良好
146	A195	蓝天幼儿园后面围墙外	113° 37' 14.598" E	23° 17' 9.154" N	1	龙眼	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3	3	正常株	良好
147	A196	蓝天幼儿园后面围墙外	113° 37' 14.364" E	23° 17' 9.478" N	3	荔枝	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3.5	3	3.25	正常株	良好
148	A197	蓝天幼儿园后面围墙外	113° 37' 14.278" E	23° 17' 9.909" N	2	木瓜	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	1	1	1	正常株	良好
149	A198	蓝天幼儿园后面围墙外	113° 37' 14.207" E	23° 17' 10.305" N	1	荔枝	25.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	差
150	A199	蓝天幼儿园后面围墙外	113° 37' 14.221" E	23° 17' 10.431" N	1	荔枝	25.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	差
151	A200	蓝天幼儿园后面围墙外	113° 37' 14.211" E	23° 17' 10.482" N	1	荔枝	25.0	大树（20-80cm）	5	5	4.5	4.75	正常株	差
152	A201	蓝天幼儿园后面围墙外	113° 37' 14.406" E	23° 17' 10.557" N	1	荔枝	20.0	大树（20-80cm）	4	4.5	4	4.25	正常株	良好
153	A202	蓝天幼儿园后面围墙外	113° 37' 14.685" E	23° 17' 10.643" N	1	荔枝	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
154	A203	木屈街20号门前	113° 37' 14.623" E	23° 17' 10.736" N	1	苹婆	30.0	大树（20-80cm）	5	3	3	3	正常株	良好
155	A204	木屈街20号门前	113° 37' 15.052" E	23° 17' 10.661" N	1	苹婆	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
156	A205	木屈街20号门前	113° 37' 15.175" E	23° 17' 10.548" N	2	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	2	2.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
157	A206	木屈街20号门前	113° 37' 15.228" E	23° 17' 10.436" N	1	荔枝	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
158	A207	木屈街20号门前	113° 37' 15.283" E	23° 17' 10.309" N	1	波罗蜜	34.0	大树（20-80cm）	6	4	4	4	正常株	良好
159	A208	木屈街20号门前	113° 37' 15.347" E	23° 17' 10.209" N	1	枇杷	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
160	A209	木屈街20号门前	113° 37' 15.366" E	23° 17' 10.135" N	1	荔枝	25.0	大树（20-80cm）	6	4	4.5	4.25	正常株	良好
161	A210	木屈街20号门前	113° 37' 15.394" E	23° 17' 10.062" N	1	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3.5	3.25	正常株	良好
162	A211	木屈街20号门前	113° 37' 15.424" E	23° 17' 9.955" N	1	龙眼	22.0	大树（20-80cm）	3.5	4.5	4	4.25	正常株	良好
163	A212	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.014" E	23° 17' 12.523" N	1	橄榄	14.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2	2	2	正常株	良好
164	A213	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.104" E	23° 17' 12.518" N	11	龙眼	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2	2	2	正常株	良好
165	A214	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.306" E	23° 17' 12.780" N	1	荔枝	21.5	大树（20-80cm）	3.5	3	2.5	2.75	正常株	良好
166	A215	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.472" E	23° 17' 12.756" N	1	杧果	22.0	大树（20-80cm）	4	3	3	3	正常株	良好
167	A216	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.359" E	23° 17' 12.532" N	1	荔枝	24.0	大树（20-80cm）	3.5	3	3	3	正常株	良好
168	A217	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.439" E	23° 17' 12.386" N	1	荔枝	24.5	大树（20-80cm）	3.5	3.5	3	3.25	正常株	良好
169	A218	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.031" E	23° 17' 12.864" N	1	荔枝	23.0	大树（20-80cm）	3	3	2.5	2.75	正常株	良好
170	A219	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.386" E	23° 17' 12.609" N	9	荔枝	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
171	A220	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.642" E	23° 17' 11.809" N	19	龙眼	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	2.5	2	2.25	正常株	良好
172	A221	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.627" E	23° 17' 11.498" N	3	荔枝	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	2.5	2.25	正常株	良好
173	A222	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.295" E	23° 17' 11.386" N	1	龙眼	21.0	大树（20-80cm）	4	3.5	3	3.25	正常株	良好
174	A223	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.188" E	23° 17' 11.544" N	1	龙眼	26.5	大树（20-80cm）	4	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
175	A224	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.088" E	23° 17' 12.240" N	1	龙眼	25.0	大树（20-80cm）	4.5	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
176	A225	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.195" E	23° 17' 11.774" N	12	龙眼	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	3	2.75	正常株	良好
177	A226	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.867" E	23° 17' 11.557" N	1	龙眼	28.0	大树（20-80cm）	3	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
178	A227	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 15.155" E	23° 17' 11.457" N	1	龙眼	29.5	大树（20-80cm）	3	2	2.5	2.25	衰弱株	良好
179	A228	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 15.068" E	23° 17' 11.565" N	1	荔枝	21.5	大树（20-80cm）	3	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
180	A229	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.866" E	23° 17' 11.730" N	1	龙眼	24.0	大树（20-80cm）	2.5	3	3	3	正常株	良好
181	A230	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.866" E	23° 17' 11.924" N	1	龙眼	23.0	大树（20-80cm）	2.5	3	3.5	3.25	衰弱株	良好
182	A231	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.952" E	23° 17' 12.153" N	1	龙眼	30.0	大树（20-80cm）	3	4	4	4	衰弱株	良好
183	A232	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 14.974" E	23° 17' 12.280" N	1	龙眼	26.0	大树（20-80cm）	2.5	2.5	2	2.25	濒危株	良好
184	A233	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 15.147" E	23° 17' 11.727" N	11	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
185	A234	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 15.228" E	23° 17' 11.870" N	6	荔枝	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
186	A235	风光路新苑街9号前山头	113° 37' 15.060" E	23° 17' 12.186" N	1	龙眼	24.0	大树（20-80cm）	3	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
187	A236	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.084" E	23° 17' 12.300" N	1	南洋楹	30.0	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
188	A237	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.188" E	23° 17' 12.268" N	1	南洋楹	32.5	大树（20-80cm）	20	6	7	6.5	正常株	良好
189	A238	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.152" E	23° 17' 12.360" N	1	南洋楹	25.7	大树（20-80cm）	20	5	6	5.5	正常株	良好
190	A239	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.218" E	23° 17' 12.572" N	1	南洋楹	30.0	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
191	A240	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.586" E	23° 17' 12.629" N	1	南洋楹	32.5	大树（20-80cm）	21	6	5	5.5	正常株	良好
192	A241	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.285" E	23° 17' 12.928" N	1	南洋楹	27.9	大树（20-80cm）	21	6	6	6	正常株	良好
193	A242	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.661" E	23° 17' 12.404" N	1	南洋楹	35.0	大树（20-80cm）	22	7	7	7	正常株	良好
194	A243	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.652" E	23° 17' 12.467" N	1	南洋楹	29.0	大树（20-80cm）	19	7	6	6.5	正常株	良好
195	A244	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.916" E	23° 17' 12.492" N	1	南洋楹	25.0	大树（20-80cm）	19	6	6	6	正常株	良好
196	A245	木屈街26号旁山林	113° 37' 16.067" E	23° 17' 12.676" N	1	南洋楹	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	18	5	5	5	正常株	良好
197	A246	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.874" E	23° 17' 12.838" N	1	南洋楹	27.0	大树（20-80cm）	20	6	7	6.5	正常株	良好
198	A247	木屈街26号旁山林	113° 37' 16.011" E	23° 17' 13.010" N	1	南洋楹	25.0	大树（20-80cm）	19	5	6	5.5	正常株	良好
199	A248	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.710" E	23° 17' 13.278" N	1	南洋楹	40.0	大树（20-80cm）	19	6	6	6	正常株	良好
200	A249	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.778" E	23° 17' 13.130" N	1	南洋楹	22.5	大树（20-80cm）	19	6	7	6.5	正常株	良好
201	A250	木屈街26号旁山林	113° 37' 16.113" E	23° 17' 12.918" N	1	南洋楹	27.8	大树（20-80cm）	20	7	7	7	正常株	良好
202	A251	木屈街26号旁山林	113° 37' 16.420" E	23° 17' 12.775" N	1	南洋楹	32.6	大树（20-80cm）	20	6	8	7	正常株	良好
203	A252	木屈街26号旁山林	113° 37' 16.229" E	23° 17' 12.813" N	1	南洋楹	35.2	大树（20-80cm）	21	9	7	8	正常株	良好
204	A253	木屈街26号旁山林	113° 37' 16.518" E	23° 17' 12.913" N	1	南洋楹	29.0	大树（20-80cm）	16	5	7	6	衰弱株	良好
205	A254	木屈街26号旁山林	113° 37' 16.216" E	23° 17' 12.641" N	1	南洋楹	27.0	大树（20-80cm）	16	5	5	5	濒危株	良好
206	A255	木屈街26号旁山林	113° 37' 14.865" E	23° 17' 12.599" N	1	桉树	29.8	大树（20-80cm）	17	5	6	5.5	正常株	良好
207	A256	木屈街26号旁山林	113° 37' 14.947" E	23° 17' 12.508" N	1	桉树	26.5	大树（20-80cm）	18	5	5	5	正常株	良好
208	A257	木屈街26号旁山林	113° 37' 15.052" E	23° 17' 12.439" N	1	桉树	20.5	大树（20-80cm）	18	4	5	4.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
209	A258	木屿街26号旁山林	113° 37' 14.995" E	23° 17' 12.675" N	1	桉树	21.2	大树（20-80cm）	19	4	4	4	正常株	良好
210	A259	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.092" E	23° 17' 12.718" N	1	桉树	23.0	大树（20-80cm）	19	5	4	4.5	正常株	良好
211	A260	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.188" E	23° 17' 12.756" N	1	桉树	23.4	大树（20-80cm）	20	5	5	5	正常株	良好
212	A261	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.341" E	23° 17' 12.285" N	1	桉树	20.8	大树（20-80cm）	20	5	6	5.5	正常株	良好
213	A262	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.377" E	23° 17' 12.352" N	1	桉树	23.1	大树（20-80cm）	20	6	5	5.5	正常株	良好
214	A263	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.430" E	23° 17' 12.422" N	1	桉树	23.2	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
215	A264	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.346" E	23° 17' 12.455" N	1	桉树	21.8	大树（20-80cm）	20	6	5	5.5	正常株	良好
216	A265	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.638" E	23° 17' 12.297" N	1	桉树	24.5	大树（20-80cm）	21	5	5	5	正常株	良好
217	A266	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.651" E	23° 17' 12.172" N	1	桉树	24.2	大树（20-80cm）	21	5	5	5	正常株	良好
218	A267	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.657" E	23° 17' 12.070" N	1	桉树	22.2	大树（20-80cm）	20	5	6	5.5	正常株	良好
219	A268	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.678" E	23° 17' 11.993" N	1	桉树	24.0	大树（20-80cm）	19	5	5	5	正常株	良好
220	A269	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.710" E	23° 17' 11.942" N	1	桉树	34.0	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
221	A270	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.753" E	23° 17' 11.878" N	1	桉树	22.0	大树（20-80cm）	20	6	5	5.5	正常株	差
222	A271	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.877" E	23° 17' 12.121" N	1	桉树	20.5	大树（20-80cm）	20	5	5	5	正常株	良好
223	A272	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.936" E	23° 17' 12.167" N	1	桉树	30.0	大树（20-80cm）	20	5	5	5	正常株	良好
224	A273	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.994" E	23° 17' 12.228" N	1	桉树	24.0	大树（20-80cm）	20	5	6	5.5	正常株	良好
225	A274	木屿街26号旁山林	113° 37' 16.038" E	23° 17' 12.303" N	1	桉树	27.0	大树（20-80cm）	20	5	5	5	正常株	良好
226	A275	木屿街26号旁山林	113° 37' 16.001" E	23° 17' 12.362" N	1	桉树	22.0	大树（20-80cm）	19	5	5	5	正常株	良好
227	A276	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.963" E	23° 17' 12.429" N	1	桉树	20.5	大树（20-80cm）	18	5	5	5	正常株	良好
228	A277	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.946" E	23° 17' 12.714" N	1	桉树	21.5	大树（20-80cm）	20	5	6	5.5	正常株	良好
229	A278	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.800" E	23° 17' 12.753" N	1	桉树	21.5	大树（20-80cm）	20	5	5	5	正常株	良好
230	A279	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.683" E	23° 17' 12.810" N	1	桉树	22.0	大树（20-80cm）	20	6	5	5.5	正常株	良好
231	A280	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.577" E	23° 17' 12.911" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	20	6	5	5.5	正常株	良好
232	A281	木屿街26号旁山林	113° 37' 16.365" E	23° 17' 13.139" N	1	桉树	27.0	大树（20-80cm）	20	6	5	5.5	正常株	良好
233	A282	木屿街26号旁山林	113° 37' 16.472" E	23° 17' 13.087" N	1	桉树	20.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
234	A283	木屿街26号旁山林	113° 37' 15.799" E	23° 17' 12.639" N	81	桉树	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	18	4	4	4	正常株	良好
235	A284	木屿街26号后山	113° 37' 16.018" E	23° 17' 11.828" N	1	荔枝	30.0	大树（20-80cm）	13	10	10	10	正常株	良好
236	A285	木屿街26号后山	113° 37' 16.195" E	23° 17' 11.837" N	1	木荷	49.0	大树（20-80cm）	12	10	11	10.5	正常株	良好
237	A286	木屿街26号后山	113° 37' 16.284" E	23° 17' 11.670" N	1	波罗蜜	19.3	绿化、行道树（20cm以下）等	10	6	6	6	正常株	良好
238	A287	木屿街26号后山	113° 37' 16.296" E	23° 17' 11.524" N	1	波罗蜜	32.0	大树（20-80cm）	10	8	8	8	正常株	良好
239	A288	木屿街26号后山	113° 37' 16.423" E	23° 17' 11.720" N	1	桉树	49.0	大树（20-80cm）	21	8	8	8	正常株	良好
240	A289	木屿街26号后山	113° 37' 16.787" E	23° 17' 11.577" N	1	竹节树	32.5	大树（20-80cm）	10	9	9	9	正常株	良好
241	A290	木屿街26号后山	113° 37' 16.716" E	23° 17' 11.884" N	1	橄榄	27.0	大树（20-80cm）	10	8	8	8	正常株	良好
242	A291	木屿街26号后山	113° 37' 16.953" E	23° 17' 12.093" N	1	竹节树	28.5	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
243	A292	木屿街26号后山	113° 37' 16.439" E	23° 17' 11.883" N	1	橄榄	20.5	大树（20-80cm）	9	5	5	5	正常株	良好
244	A293	木屿街26号后山	113° 37' 16.450" E	23° 17' 12.027" N	2	橄榄	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	4	4	4	正常株	良好
245	A294	木屿街26号后山	113° 37' 16.457" E	23° 17' 12.124" N	1	桉树	23.0	大树（20-80cm）	16	5	6	5.5	正常株	良好
246	A295	木屿街26号后山	113° 37' 16.590" E	23° 17' 12.036" N	1	小果山龙眼	31.0	大树（20-80cm）	10	6	6	6	濒危株	良好
247	A296	木屿街26号后山	113° 37' 16.650" E	23° 17' 12.161" N	1	小果山龙眼	32.5	大树（20-80cm）	7	4	4	4	濒危株	良好
248	A297	木屿街26号后山	113° 37' 16.389" E	23° 17' 12.244" N	1	浙江润楠	43.5	大树（20-80cm）	9	14	13	13.5	正常株	良好
249	A298	木屿街26号后山	113° 37' 16.426" E	23° 17' 12.457" N	1	山蒲桃	43.0	大树（20-80cm）	12	10	10	10	正常株	良好
250	A299	木屿街26号后山	113° 37' 16.451" E	23° 17' 12.511" N	1	小果山龙眼	36.0	大树（20-80cm）	11	10	9	9.5	正常株	良好
251	A300	木屿街26号后山	113° 37' 16.542" E	23° 17' 12.634" N	1	光叶山矾	38.0	大树（20-80cm）	10	6	7	6.5	正常株	良好
252	A301	木屿街26号后山	113° 37' 16.574" E	23° 17' 12.701" N	1	光叶山矾	40.0	大树（20-80cm）	10	6	6	6	正常株	良好
253	A302	木屿街26号后山	113° 37' 16.731" E	23° 17' 12.985" N	1	光叶山矾	28.5	大树（20-80cm）	9	6	5	5.5	正常株	良好
254	A303	木屿街26号后山	113° 37' 16.885" E	23° 17' 13.103" N	1	土沉香	44.0	大树（20-80cm）	12	10	10	10	正常株	良好
255	A304	木屿街26号后山	113° 37' 17.008" E	23° 17' 13.234" N	1	黄杞	35.0	大树（20-80cm）	11	10	10.5	10.25	正常株	良好
256	A305	木屿街26号后山	113° 37' 17.094" E	23° 17' 13.335" N	1	全缘桂樱	25.5	大树（20-80cm）	9	8	8.5	8.25	正常株	良好
257	A306	木屿街26号后山	113° 37' 17.154" E	23° 17' 13.482" N	1	厚壳桂	27.0	大树（20-80cm）	10	9	7	8	正常株	良好
258	A307	木屿街26号后山	113° 37' 17.168" E	23° 17' 13.042" N	1	桉树	29.0	大树（20-80cm）	18	7	7	7	正常株	良好
259	A308	木屿街26号后山	113° 37' 17.279" E	23° 17' 13.202" N	1	桉树	29.2	大树（20-80cm）	20	7	6	6.5	正常株	良好
260	A309	木屿街26号后山	113° 37' 17.343" E	23° 17' 13.329" N	1	桉树	27.0	大树（20-80cm）	19	6	6	6	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
261	A310	木皿街26号后山	113° 37' 17.468" E	23° 17' 13.226" N	1	桉树	32.0	大树（20-80cm）	20	7	7	7	正常株	良好
262	A311	木皿街26号后山	113° 37' 17.398" E	23° 17' 13.102" N	1	桉树	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	16	5	5	5	正常株	良好
263	A312	木皿街26号后山	113° 37' 17.207" E	23° 17' 12.259" N	1	桉树	32.0	大树（20-80cm）	18	5	6	5.5	正常株	良好
264	A313	木皿街26号后山	113° 37' 17.128" E	23° 17' 12.332" N	1	桉树	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	17	5	5	5	正常株	良好
265	A314	木皿街26号后山	113° 37' 17.034" E	23° 17' 12.426" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	17	5	5	5	正常株	良好
266	B1	岗前街23号左侧	113° 37' 8.849" E	23° 17' 5.831" N	1	龙眼	23.0	大树（20-80cm）	6.5	6.5	6	6.25	正常株	良好
267	B2	岗前街23-1号门前	113° 37' 8.567" E	23° 17' 5.507" N	1	龙眼	15.9	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4.5	4.25	正常株	良好
268	B3	岗前街25号右侧	113° 37' 8.382" E	23° 17' 5.809" N	1	龙眼	23.0	大树（20-80cm）	5.5	5	3	4	正常株	良好
269	B4	岗前街25号右侧	113° 37' 8.530" E	23° 17' 5.975" N	1	龙眼	22.4	大树（20-80cm）	6.5	6.5	4	5.25	正常株	良好
270	B5	岗前街63号门前	113° 37' 7.901" E	23° 17' 5.133" N	13	龙眼	7.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	1	1.5	1.25	正常株	差
271	B6	岗前街63号门前左侧	113° 37' 7.783" E	23° 17' 4.865" N	1	橄榄	63.7	大树（20-80cm）	12	10	11	10.5	正常株	差
272	B7	岗前街63号左侧	113° 37' 7.986" E	23° 17' 4.343" N	1	楝	40.5	大树（20-80cm）	13.5	8	7	7.5	正常株	良好
273	B7.1	岗前街63号左侧	113° 37' 8.154" E	23° 17' 4.247" N	1	楝	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	5	4	4.5	正常株	良好
274	B7.2	岗前街64号左侧	113° 37' 8.251" E	23° 17' 4.171" N	1	楝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	5	4	4.5	正常株	良好
275	B8	岗前街63号门前左侧	113° 37' 8.355" E	23° 17' 4.058" N	1	楝	33.8	大树（20-80cm）	13	7	5	6	正常株	良好
276	B9	岗前街63号门前左侧	113° 37' 8.520" E	23° 17' 3.967" N	1	楝	53.0	大树（20-80cm）	14	9	7	8	正常株	良好
277	B10	岗前街63号门前左后侧	113° 37' 8.699" E	23° 17' 3.784" N	1	橄榄	51.9	大树（20-80cm）	9	8	7.5	7.75	正常株	良好
278	B11-1	岗前街63号门前左后侧	113° 37' 8.856" E	23° 17' 3.829" N	1	楝	23.0	大树（20-80cm）	10	7	6	6.5	正常株	良好
279	B11-2	岗前街63号门前左后侧	113° 37' 8.825" E	23° 17' 3.958" N	1	楝	22.0	大树（20-80cm）	10	7	6	6.5	正常株	良好
280	B12	岗前街63号后山	113° 37' 8.566" E	23° 17' 3.485" N	1	龙眼	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	3	3.5	正常株	良好
281	B13	岗前街63号后山	113° 37' 8.289" E	23° 17' 3.133" N	1	秧青	37.0	大树（20-80cm）	12.5	10	9	9.5	正常株	良好
282	B14	岗前街63号后山	113° 37' 7.750" E	23° 17' 2.994" N	1	桉树	41.0	大树（20-80cm）	16	8	7	7.5	正常株	良好
283	B15	岗前街63号后山	113° 37' 8.079" E	23° 17' 3.210" N	1	桉树	36.5	大树（20-80cm）	15	7	7.5	7.25	正常株	良好
284	B16	岗前街63号后山	113° 37' 7.842" E	23° 17' 3.308" N	1	桉树	24.6	大树（20-80cm）	12.5	6	5	5.5	正常株	良好
285	B17	岗前街63号后山	113° 37' 7.851" E	23° 17' 3.463" N	1	桉树	31.3	大树（20-80cm）	11	6	6	6	正常株	良好
286	B18	岗前街63号后山	113° 37' 7.746" E	23° 17' 3.555" N	2	桉树	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	16	5	4	4.5	正常株	良好
287	B19	岗前街63号后山	113° 37' 7.599" E	23° 17' 3.583" N	1	桉树	38.7	大树（20-80cm）	11.5	6	3	4.5	正常株	良好
288	B20	岗前街63号后山	113° 37' 7.538" E	23° 17' 3.643" N	1	桉树	31.0	大树（20-80cm）	14	6	4	5	正常株	良好
289	B21	岗前街63号后山	113° 37' 7.422" E	23° 17' 3.729" N	1	桉树	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	10	4	4	4	正常株	良好
290	B22	岗前街63号后山	113° 37' 7.265" E	23° 17' 3.473" N	1	桉树	63.4	大树（20-80cm）	16	4	4	4	正常株	良好
291	B23	岗前街63号后山	113° 37' 7.240" E	23° 17' 3.387" N	1	桉树	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	1	2	1.5	正常株	良好
292	B24	岗前街63号后山	113° 37' 7.109" E	23° 17' 3.324" N	1	桉树	50.0	大树（20-80cm）	17	11	5	8	正常株	良好
293	B25	岗前街63号后山	113° 37' 6.994" E	23° 17' 3.174" N	1	桉树	28.0	大树（20-80cm）	14	10	4	7	正常株	良好
294	B26	岗前街63号后山	113° 37' 7.263" E	23° 17' 3.213" N	1	波罗蜜	21.5	大树（20-80cm）	7	4	4.5	4.25	正常株	良好
295	B27	岗前街63号后山	113° 37' 7.371" E	23° 17' 3.144" N	1	杧果	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	6	5	5.5	正常株	良好
296	B28	岗前街63号后山	113° 37' 7.069" E	23° 17' 2.941" N	1	桉树	42.3	大树（20-80cm）	14	6	7	6.5	正常株	良好
297	B29	岗前街63号后山	113° 37' 7.911" E	23° 17' 2.735" N	1	橄榄	12.6	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	4.5	4.25	正常株	良好
298	B30	岗前街63号后山	113° 37' 7.918" E	23° 17' 3.418" N	1	橄榄	86.0	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	8	8	5	6.5	衰弱株	良好
299	B31	岗前街2-1右前方	113° 37' 11.945" E	23° 17' 3.495" N	1	龙眼	32.0	大树（20-80cm）	9	7	7	7	正常株	差
300	B32	岗前街2-1右前方	113° 37' 11.653" E	23° 17' 3.599" N	3	龙眼	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	4.5	3.75	正常株	差
301	B33	岗前街63号后山	113° 37' 9.955" E	23° 17' 3.430" N	1	橄榄	31.3	大树（20-80cm）	9.5	5	8.5	6.75	正常株	良好
302	B34	岗前街63号后山	113° 37' 9.873" E	23° 17' 3.473" N	3	龙眼	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	2	8	5	正常株	良好
303	B35	岗前街63号后山	113° 37' 9.780" E	23° 17' 3.496" N	1	杧果	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	4	3.5	正常株	良好
304	B36	岗前街63号后山	113° 37' 9.491" E	23° 17' 3.427" N	1	橄榄	38.9	大树（20-80cm）	12	12	4	8	正常株	良好
305	B37	岗前街63号后山	113° 37' 9.678" E	23° 17' 3.782" N	4	龙眼	9.5	绿化、行道树（20cm以下）等	7	3	2.5	2.75	正常株	良好
306	B38	岗前街63号后山	113° 37' 9.748" E	23° 17' 3.950" N	1	波罗蜜	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
307	B39	岗前街63号后山	113° 37' 9.611" E	23° 17' 4.022" N	2	瓜栗	10.5	绿化、行道树（20cm以下）等	7	3	10	6.5	正常株	良好
308	B40	岗前街63号屋后	113° 37' 9.496" E	23° 17' 4.192" N	1	波罗蜜	22.0	大树（20-80cm）	4	3.5	3	3.25	正常株	良好
309	B41	岗前街63号屋后	113° 37' 9.619" E	23° 17' 4.259" N	1	龙眼	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	4	4.5	正常株	良好
310	B42	岗前街63号屋后	113° 37' 9.720" E	23° 17' 4.074" N	1	杧果	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3.5	3.25	正常株	良好
311	B43	岗前街63号屋后	113° 37' 8.943" E	23° 17' 4.480" N	1	龙眼	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	6	5	5.5	正常株	良好
312	B44	岗前街63号屋后	113° 37' 9.168" E	23° 17' 4.358" N	1	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	5	4	4.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
313	B45	岗前村63号左后侧	113° 37' 8.312" E	23° 17' 4.340" N	6	龙眼	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	2	2.5	正常株	良好
314	B46	岗前街63号左侧	113° 37' 7.832" E	23° 17' 4.375" N	1	柿	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4.5	4	4.25	正常株	良好
315	B47	岗前街63号左侧	113° 37' 7.720" E	23° 17' 4.344" N	4	黄皮	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3.5	4	3.75	正常株	良好
316	B48	新岗街38号右侧	113° 37' 7.584" E	23° 17' 4.378" N	1	楝	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	12	6	5	5.5	正常株	良好
317	B49	岗前村63号左侧	113° 37' 7.678" E	23° 17' 4.515" N	1	荔枝	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8.5	4	4.5	4.25	正常株	良好
318	B50	新岗街38号右侧	113° 37' 7.785" E	23° 17' 4.231" N	2	柿	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	3.5	4	3.75	正常株	良好
319	B51	新岗街38号右侧	113° 37' 7.562" E	23° 17' 4.283" N	1	阳桃	21.3	大树（20-80cm）	7.5	7	6	6.5	正常株	良好
320	B52	新岗街38号右侧	113° 37' 7.651" E	23° 17' 4.289" N	5	荔枝	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	3	4	3.5	正常株	良好
321	B53	新岗街38号右侧	113° 37' 7.705" E	23° 17' 4.165" N	1	黄皮	7.5	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	6	5	5.5	正常株	良好
322	B54	新岗街38号右侧	113° 37' 7.432" E	23° 17' 4.120" N	2	假柿木姜子	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	6	7	6.5	正常株	良好
323	B55	新岗街38号右侧	113° 37' 7.440" E	23° 17' 3.995" N	2	肉桂	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	4	4.5	4.25	正常株	良好
324	B56	新岗街38号右侧	113° 37' 7.339" E	23° 17' 3.986" N	1	杧果	18.2	绿化、行道树（20cm以下）等	7	7.5	6	6.75	正常株	良好
325	B57	新岗街38号右侧	113° 37' 7.507" E	23° 17' 3.913" N	1	龙眼	15.7	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	衰弱株	良好
326	B58	新岗街38号右侧	113° 37' 7.626" E	23° 17' 4.036" N	4	黄皮	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	2	2	正常株	良好
327	B59	新岗街38号后山	113° 37' 6.494" E	23° 17' 3.729" N	1	橄榄	35.8	大树（20-80cm）	9	7	6	6.5	正常株	良好
328	B60	新岗街38号后山	113° 37' 6.481" E	23° 17' 3.512" N	1	橄榄	53.4	大树（20-80cm）	10	9	8	8.5	正常株	良好
329	B61	新岗街38号后山	113° 37' 6.122" E	23° 17' 3.626" N	14	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	2	2	2	正常株	良好
330	B62	新岗街38号后山	113° 37' 6.660" E	23° 17' 4.101" N	9	龙眼	6.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	2	1	1.5	正常株	良好
331	B63	新岗街38号后山	113° 37' 6.857" E	23° 17' 3.620" N	1	阳桃	21.0	大树（20-80cm）	7.5	7	6	6.5	正常株	良好
332	B64	新岗街38号后山	113° 37' 6.689" E	23° 17' 3.752" N	1	阳桃	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	6	5.5	5.75	正常株	良好
333	B65	风光路行道树	113° 37' 14.414" E	23° 17' 4.626" N	1	天桃木	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
334	B66	风光路行道树	113° 37' 14.211" E	23° 17' 4.767" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
335	B67	风光路行道树	113° 37' 14.054" E	23° 17' 4.894" N	1	天桃木	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
336	B68	风光路行道树	113° 37' 13.880" E	23° 17' 5.024" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
337	B69	风光路行道树	113° 37' 13.725" E	23° 17' 5.125" N	1	天桃木	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
338	B70	风光路行道树	113° 37' 13.569" E	23° 17' 5.253" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
339	B71	风光路行道树	113° 37' 13.404" E	23° 17' 5.383" N	1	天桃木	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
340	B72	风光路行道树	113° 37' 12.821" E	23° 17' 5.809" N	1	天桃木	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	1.5	1.75	正常株	良好
341	B73	风光路行道树	113° 37' 12.646" E	23° 17' 5.935" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	1	1	1	死亡株	良好
342	B74	风光路行道树	113° 37' 12.480" E	23° 17' 6.063" N	1	天桃木	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	1	1	1	死亡株	良好
343	B75	风光路行道树	113° 37' 12.311" E	23° 17' 6.188" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
344	B76	风光路行道树	113° 37' 12.145" E	23° 17' 6.306" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
345	B77	风光路行道树	113° 37' 11.987" E	23° 17' 6.425" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
346	B78	风光路行道树	113° 37' 11.835" E	23° 17' 6.544" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
347	B79	风光路行道树	113° 37' 11.670" E	23° 17' 6.665" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
348	B80	风光路行道树	113° 37' 11.491" E	23° 17' 6.797" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
349	B81	风光路行道树	113° 37' 11.323" E	23° 17' 6.915" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
350	B82	风光路行道树	113° 37' 11.171" E	23° 17' 7.037" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
351	B83	风光路行道树	113° 37' 11.016" E	23° 17' 7.163" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
352	B84	风光路行道树	113° 37' 10.842" E	23° 17' 7.288" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
353	B85	风光路行道树	113° 37' 10.683" E	23° 17' 7.407" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
354	B86	风光路行道树	113° 37' 10.515" E	23° 17' 7.527" N	1	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
355	C1	教育路一巷9-1右侧	113° 36' 30.985" E	23° 17' 23.855" N	1	南洋楹	31.7	大树（20-80cm）	16	9	10	9.5	正常株	良好
356	C2	教育路一巷9-1右前侧	113° 36' 31.465" E	23° 17' 23.799" N	1	三角梅	54.0	大树（20-80cm）	4	4.5	4	4.25	正常株	良好
357	C3	教育路一巷9-1门前	113° 36' 31.648" E	23° 17' 23.536" N	1	三角梅	10.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4.5	3	3.75	正常株	良好
358	C4	教育路一巷9-1门前右侧	113° 36' 31.578" E	23° 17' 23.547" N	1	三角梅	5.2	绿化、行道树（20cm以下）等	3	1.5	1	1.25	正常株	良好
359	C5-1	教育路一巷9-1右侧	113° 36' 30.973" E	23° 17' 24.237" N	1	桉树	25.6	大树（20-80cm）	16.5	4	3	3.5	正常株	良好
360	C5-2	教育路一巷9-1右侧	113° 36' 31.015" E	23° 17' 24.336" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	15	4	2	3	正常株	良好
361	C6.1	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.405" E	23° 17' 23.995" N	1	桉树	23.0	大树（20-80cm）	14	4	4	4	正常株	差
362	C6.2	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.437" E	23° 17' 24.104" N	1	桉树	24.0	大树（20-80cm）	16	1	1	1	死亡株	差
363	C6.3	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.433" E	23° 17' 24.244" N	1	桉树	26.0	大树（20-80cm）	16.5	4	5	4.5	正常株	差
364	C6.4	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.421" E	23° 17' 24.292" N	1	桉树	32.0	大树（20-80cm）	17	3	4	3.5	正常株	差

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
365	C6.5	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.307" E	23° 17' 24.320" N	1	桉树	23.0	大树（20-80cm）	15	5	3	4	正常株	差
366	C6.6	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.365" E	23° 17' 24.367" N	1	桉树	20.5	大树（20-80cm）	15	1	2	1.5	正常株	差
367	C6.7	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.342" E	23° 17' 24.406" N	1	桉树	22.0	大树（20-80cm）	14	3	1	2	正常株	差
368	C6.8	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.434" E	23° 17' 24.422" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	16	2	2	2	正常株	差
369	C6.9	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.297" E	23° 17' 24.435" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	13.5	2.2	1	1.6	正常株	差
370	C6.10	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.502" E	23° 17' 24.319" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	16.5	1.5	2	1.75	正常株	差
371	C6.11	教育路一巷9-1右后侧	113° 36' 31.399" E	23° 17' 24.267" N	8	桉树	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	13	2	1	1.5	正常株	差
372	C7.1	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.049" E	23° 17' 24.486" N	1	桉树	30.4	大树（20-80cm）	16.5	2	2	2	正常株	差
373	C7.2	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.102" E	23° 17' 24.430" N	1	桉树	22.0	大树（20-80cm）	13	1	2	1.5	正常株	差
374	C7.3	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.149" E	23° 17' 24.561" N	1	桉树	20.0	大树（20-80cm）	16	1.5	2	1.75	正常株	差
375	C7.4	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.237" E	23° 17' 24.591" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	15.5	2	1	1.5	正常株	差
376	C7.5	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.292" E	23° 17' 24.635" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	16.5	2	2.5	2.25	正常株	差
377	C7.6	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.247" E	23° 17' 24.484" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	15	1	1.5	1.25	正常株	差
378	C7.7	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.363" E	23° 17' 24.435" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	16	1	1.5	1.25	正常株	差
379	C7.8	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 31.981" E	23° 17' 24.436" N	1	桉树	21.6	大树（20-80cm）	16.5	2	1	1.5	正常株	差
380	C7.9	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.002" E	23° 17' 24.548" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	16.5	2	1.5	1.75	正常株	差
381	C7.10	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.456" E	23° 17' 24.534" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	16.5	2	3	2.5	正常株	差
382	C7.11	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.526" E	23° 17' 24.495" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	15	3	3	3	正常株	差
383	C7.12	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.554" E	23° 17' 24.427" N	1	桉树	20.0	大树（20-80cm）	15	2	2	2	正常株	差
384	C7.13	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.466" E	23° 17' 24.414" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	15	2	1.5	1.75	正常株	差
385	C7.14	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.538" E	23° 17' 24.360" N	1	桉树	27.2	大树（20-80cm）	17	3	3	3	正常株	差
386	C7.15	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.605" E	23° 17' 24.543" N	1	桉树	26.0	大树（20-80cm）	15	2	3	2.5	正常株	差
387	C7.16	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.633" E	23° 17' 24.459" N	1	桉树	28.0	大树（20-80cm）	15	2	1.5	1.75	正常株	差
388	C7.17	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.617" E	23° 17' 24.403" N	1	桉树	25.6	大树（20-80cm）	16	3	2	2.5	正常株	差
389	C7.18	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.347" E	23° 17' 24.510" N	1	桉树	20.0	大树（20-80cm）	7	2	1	1.5	正常株	差
390	C7.19	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.316" E	23° 17' 24.572" N	1	桉树	20.7	大树（20-80cm）	12	2	1.5	1.75	衰弱株	差
391	C7.20	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.351" E	23° 17' 24.593" N	1	桉树	20.0	大树（20-80cm）	11	3	1	2	衰弱株	差
392	C7.21	教育路一巷7-1左侧	113° 36' 32.365" E	23° 17' 24.520" N	6	桉树	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	1.5	1	1.25	正常株	差
393	C8	学前街20号门前	113° 36' 34.633" E	23° 17' 25.251" N	3	龙眼	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	5	4.5	正常株	良好
394	C9	学前街20号门前	113° 36' 34.563" E	23° 17' 25.545" N	11	龙眼	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	4	3.5	正常株	良好
395	C10	学前街20号门前	113° 36' 34.490" E	23° 17' 25.724" N	5	枇杷	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	良好
396	C11	学前街20号门前	113° 36' 33.948" E	23° 17' 25.592" N	1	桉树	46.9	大树（20-80cm）	18	7	6.5	6.75	正常株	良好
397	C12	教育路1号门前	113° 36' 33.203" E	23° 17' 25.611" N	1	龙眼	21.7	大树（20-80cm）	5.5	6	5	5.5	正常株	良好
398	C13	教育路1号门前左侧	113° 36' 32.984" E	23° 17' 25.512" N	1	龙眼	16.2	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	6	4	5	正常株	良好
399	C14	教育路1号门前左侧路旁	113° 36' 32.193" E	23° 17' 25.905" N	3	龙眼	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1	1	1	正常株	极差
400	C15	风光路348号屋右后侧	113° 36' 30.658" E	23° 17' 21.040" N	7	狐尾棕	30.0	大树（20-80cm）	12	5	4	4.5	正常株	良好
401	C16	风光路348号屋右侧	113° 36' 30.889" E	23° 17' 20.158" N	1	橄榄	32.0	大树（20-80cm）	13	6	5	5.5	正常株	良好
402	C17	风光路346号屋左后侧	113° 36' 31.392" E	23° 17' 21.166" N	1	橄榄	80.3	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	11	6	6.5	6.25	衰弱株	差
403	C18	风光路346号屋左后侧	113° 36' 31.131" E	23° 17' 21.820" N	3	狐尾棕	27.0	大树（20-80cm）	10	5	4	4.5	正常株	良好
404	C19	风光路346号屋左后侧	113° 36' 31.066" E	23° 17' 22.027" N	1	荔枝	11.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4.5	3	3.75	正常株	良好
405	C21	学前路与风光路交叉口旁	113° 36' 34.055" E	23° 17' 20.755" N	5	秋枫	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	2.5	2.75	正常株	良好
406	C23	学前路围墙边	113° 36' 34.855" E	23° 17' 20.646" N	1	绿黄葛树	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2	1	1	1	正常株	差
407	C24	教育路24号门前	113° 36' 35.583" E	23° 17' 20.055" N	1	高山榕	45.7	大树（20-80cm）	8	7	6	6.5	正常株	良好
408	C25	学园路街行道树	113° 36' 37.225" E	23° 17' 25.460" N	19	凤凰木	25.0	大树（20-80cm）	5.5	5	6	5.5	正常株	良好
409	C26	学园路31号门前	113° 36' 40.600" E	23° 17' 24.843" N	1	凤凰木	66.9	大树（20-80cm）	11	7	5	6	正常株	良好
410	C27	学园路31号门前	113° 36' 40.225" E	23° 17' 24.735" N	1	凤凰木	66.9	大树（20-80cm）	11	6	6	6	正常株	良好
411	C28	学园路31号幼儿园内	113° 36' 39.294" E	23° 17' 24.105" N	1	樟	20.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
412	C29	学园路31号幼儿园内	113° 36' 37.671" E	23° 17' 24.990" N	1	荔枝	51.9	大树（20-80cm）	8	6.5	6	6.25	正常株	良好
413	C30	学园路31号幼儿园内	113° 36' 37.428" E	23° 17' 24.638" N	1	黄花风铃木	14.2	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	3	3.5	3.25	正常株	良好
414	C31	学园路31号右前方	113° 36' 40.450" E	23° 17' 24.790" N	1	凤凰木	58.0	大树（20-80cm）	7.5	6	5	5.5	正常株	差
415	C32	学园路31号右前方	113° 36' 40.350" E	23° 17' 24.329" N	1	破布叶	25.0	大树（20-80cm）	7	5.5	5	5.25	正常株	良好
416	C33	学园街29-3后侧	113° 36' 40.831" E	23° 17' 24.463" N	1	龙眼	22.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
417	C34	学园街29-3后侧	113° 36' 40.727" E	23° 17' 24.368" N	1	樟	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	2	2.5	2.25	正常株	良好
418	C35	学园街29-3后侧	113° 36' 40.862" E	23° 17' 24.161" N	1	凤凰木	43.5	大树（20-80cm）	6	6	8	7	正常株	良好
419	C36	学园街行道树	113° 36' 43.340" E	23° 17' 25.084" N	5	凤凰木	25.0	大树（20-80cm）	4.5	3.5	4	3.75	正常株	良好
420	C37	学园街行道树	113° 36' 43.471" E	23° 17' 25.080" N	1	凤凰木	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	2.5	2.75	正常株	差
421	C38	确山街6号右侧	113° 36' 40.790" E	23° 17' 23.908" N	1	假柿木姜子	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3.5	3.25	正常株	良好
422	C39	教育路四巷23左后	113° 36' 39.676" E	23° 17' 23.069" N	1	山黄麻	15.8	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	5	5	正常株	良好
423	C40	幼儿园外围墙外	113° 36' 39.588" E	23° 17' 24.045" N	1	鸭公树	20.0	大树（20-80cm）	4	3	3	3	正常株	良好
424	C41	园丁路58号门前	113° 36' 40.217" E	23° 17' 21.119" N	3	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	2	2.5	正常株	良好
425	C42	园丁路54号门前	113° 36' 40.839" E	23° 17' 21.169" N	1	杧果	31.0	大树（20-80cm）	5	5	3	4	正常株	良好
426	C43	园丁路50号门前	113° 36' 41.053" E	23° 17' 21.207" N	2	阳桃	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2	1.5	1	1.25	正常株	良好
427	C44	园丁路50号门前	113° 36' 41.494" E	23° 17' 21.234" N	1	枇杷	16.3	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	2	2.5	正常株	良好
428	C45	园丁路44号门前	113° 36' 42.315" E	23° 17' 21.318" N	1	枇杷	14.3	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	3	3.5	正常株	良好
429	C46	园丁路5号-2门前	113° 36' 45.141" E	23° 17' 21.290" N	6	桂花	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1	1	1	正常株	良好
430	C47	园丁路5号-2门前	113° 36' 45.029" E	23° 17' 21.259" N	2	波罗蜜	22.0	大树（20-80cm）	6	3	2.5	2.75	正常株	良好
431	C48	园丁路5号-2门前	113° 36' 45.123" E	23° 17' 21.038" N	1	龙眼	18.2	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4.5	4	4.25	正常株	良好
432	C49	风光路四巷门前	113° 36' 42.784" E	23° 17' 20.592" N	16	降香黄檀	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	1	1	1	正常株	差
433	C50	风光路四巷内	113° 36' 42.498" E	23° 17' 20.641" N	3	含笑	5.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2	1	1	1	正常株	良好
434	C51	光路286号新塘汽车客运站	113° 36' 40.219" E	23° 17' 20.694" N	1	绿黄葛树	78.0	大树（20-80cm）	16	18	16	17	正常株	差
435	C52	光路286号新塘汽车客运站	113° 36' 41.547" E	23° 17' 21.149" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	14	6.5	6	6.25	正常株	良好
436	C53	光路286号新塘汽车客运站	113° 36' 41.796" E	23° 17' 21.143" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	15	4	5	4.5	正常株	良好
437	C54	教育路三巷13右侧	113° 36' 36.765" E	23° 17' 24.732" N	1	波罗蜜	13.4	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	3.5	4	3.75	正常株	良好
438	C55	教育路三巷13右侧	113° 36' 36.859" E	23° 17' 24.483" N	1	波罗蜜	8.7	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
439	C56	教育路三巷13右侧	113° 36' 36.956" E	23° 17' 24.625" N	1	枣树	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	3	4	正常株	良好
440	C70	古堃路南侧	113° 36' 43.041" E	23° 17' 14.139" N	1	龙眼	36.6	大树（20-80cm）	9.6	7	5	6	正常株	良好
441	C71	古堃路南侧	113° 36' 43.011" E	23° 17' 13.949" N	1	黄皮	14.4	绿化、行道树（20cm以下）等	4.9	4.2	3	3.6	正常株	良好
442	C72	古堃路南侧	113° 36' 42.885" E	23° 17' 14.014" N	1	龙眼	37.0	大树（20-80cm）	10.5	6.8	6.5	6.65	正常株	良好
443	C73	古堃路南侧	113° 36' 42.793" E	23° 17' 14.021" N	1	荔枝	11.3	绿化、行道树（20cm以下）等	4.2	1.2	2	1.6	正常株	良好
444	C74	古堃路南侧	113° 36' 42.716" E	23° 17' 13.958" N	1	荔枝	31.1	大树（20-80cm）	5.5	4.3	3.1	3.7	衰弱株	良好
445	C75	古堃路南侧	113° 36' 42.525" E	23° 17' 13.916" N	1	龙眼	15.3	绿化、行道树（20cm以下）等	3.3	3.9	3	3.45	正常株	良好
446	C76	古堃路南侧	113° 36' 42.974" E	23° 17' 13.782" N	1	假柿木姜子	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	8.9	4	3.2	3.6	正常株	良好
447	C77	古堃路南侧	113° 36' 43.179" E	23° 17' 13.746" N	1	荔枝	17.3	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3.6	2.8	3.2	正常株	良好
448	C78	古堃路南侧	113° 36' 43.236" E	23° 17' 13.510" N	1	楝	39.8	大树（20-80cm）	7.9	6	4	5	死亡株	良好
449	C79	古堃路南侧	113° 36' 43.044" E	23° 17' 13.582" N	1	龙眼	25.4	大树（20-80cm）	6.4	6	5	5.5	正常株	良好
450	C80	古堃路南侧	113° 36' 42.817" E	23° 17' 13.390" N	1	龙眼	23.2	大树（20-80cm）	9	4	6	5	正常株	良好
451	C81	古堃路南侧	113° 36' 42.771" E	23° 17' 13.537" N	1	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.2	3.3	2.9	3.1	正常株	良好
452	C82	古堃路南侧	113° 36' 42.778" E	23° 17' 13.448" N	1	龙眼	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.2	3	2.9	2.95	正常株	良好
453	C83	古堃路南侧	113° 36' 42.631" E	23° 17' 13.448" N	1	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.2	3.3	3	3.15	正常株	良好
454	C84	古堃路南侧	113° 36' 42.631" E	23° 17' 13.542" N	1	黄皮	16.3	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4.2	4.1	正常株	良好
455	C85	古堃路南侧	113° 36' 42.645" E	23° 17' 13.054" N	1	枇杷	14.3	绿化、行道树（20cm以下）等	3.2	3.3	3.4	3.35	正常株	良好
456	C86	古堃路南侧	113° 36' 42.778" E	23° 17' 12.926" N	1	波罗蜜	13.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.8	3	2	2.5	正常株	良好
457	C87	古堃路南侧	113° 36' 42.979" E	23° 17' 12.844" N	1	番石榴	15.6	绿化、行道树（20cm以下）等	4.1	4.5	3	3.75	正常株	良好
458	C88	古堃路南侧	113° 36' 42.912" E	23° 17' 12.985" N	1	黄皮	10.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.1	3	3.6	3.3	衰弱株	良好
459	C89	古堃路南侧	113° 36' 43.094" E	23° 17' 13.000" N	1	荔枝	20.6	大树（20-80cm）	4	4	5	4.5	正常株	良好
460	C90	古堃路南侧	113° 36' 43.597" E	23° 17' 12.766" N	1	龙眼	25.0	大树（20-80cm）	3.3	3	2	2.5	死亡株	良好
461	C91	古堃路南侧	113° 36' 43.520" E	23° 17' 12.881" N	1	阳桃	33.5	大树（20-80cm）	5.9	4	4.3	4.15	正常株	良好
462	C92	古堃路南侧	113° 36' 43.967" E	23° 17' 12.814" N	1	冬青	20.8	大树（20-80cm）	3	4	2	3	正常株	良好
463	C93	古堃路南侧	113° 36' 44.451" E	23° 17' 12.354" N	1	橄榄	61.0	大树（20-80cm）	6.7	6	5.6	5.8	死亡株	良好
464	C94	风光路五巷三横西侧	113° 36' 43.996" E	23° 17' 11.376" N	1	大王椰子	37.5	大树（20-80cm）	12	5	5	5	正常株	良好
465	C95	风光路五巷三横西侧	113° 36' 44.189" E	23° 17' 11.243" N	1	荔枝	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	2.5	2.75	正常株	良好
466	C96	风光路五巷三横西侧	113° 36' 44.240" E	23° 17' 11.150" N	1	荔枝	23.2	大树（20-80cm）	6.4	6	6	6	正常株	良好
467	C97	风光路五巷三横西侧	113° 36' 44.320" E	23° 17' 11.284" N	1	龙眼	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3.2	3.1	正常株	良好
468	C98	风光路五巷三横西侧	113° 36' 44.066" E	23° 17' 10.858" N	1	荔枝	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	5	3.2	4.1	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
469	C99	风光路五巷三横西侧	113° 36' 44.279" E	23° 17' 10.729" N	1	桂木	17.4	绿化、行道树（20cm以下）等	3	4.8	3.5	4.15	正常株	良好
470	C100	风光路五巷三横西侧	113° 36' 44.118" E	23° 17' 10.681" N	1	乌榄	59.5	大树（20-80cm）	12	12	11	11.5	正常株	良好
471	C101	风光路五巷三横西侧	113° 36' 43.932" E	23° 17' 10.565" N	1	龙眼	10.9	绿化、行道树（20cm以下）等	7	3	3	3	正常株	良好
472	C102	风光路五巷三横西侧	113° 36' 44.228" E	23° 17' 10.492" N	1	铁冬青	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.2	3	2.5	2.75	正常株	良好
473	C103	风光路五巷三横西侧	113° 36' 44.429" E	23° 17' 10.317" N	1	樟	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.4	3	3	3	正常株	良好
474	C104	风光路五巷三横南边	113° 36' 44.658" E	23° 17' 9.997" N	1	荔枝	18.8	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	3	3.5	正常株	良好
475	C105	风光路五巷三横东侧	113° 36' 46.087" E	23° 17' 9.835" N	1	龙眼	23.2	大树（20-80cm）	4	4	2.8	3.4	正常株	良好
476	C106	风光路五巷三横东侧	113° 36' 46.078" E	23° 17' 9.814" N	1	龙眼	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.3	3.8	3	3.4	正常株	良好
477	C107	风光路五巷三横东侧	113° 36' 46.081" E	23° 17' 9.956" N	1	龙眼	17.3	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
478	C108	风光路五巷三横东侧	113° 36' 46.233" E	23° 17' 9.581" N	1	龙眼	23.0	大树（20-80cm）	3	3	2.8	2.9	正常株	良好
479	C109	风光路五巷三横东侧	113° 36' 45.803" E	23° 17' 8.538" N	1	乌榄	54.0	大树（20-80cm）	8	4	4.5	4.25	正常株	良好
480	C148	东农工商职业技术学院北	113° 36' 47.221" E	23° 17' 6.967" N	1	樟	73.8	大树（20-80cm）	12	7	8.5	7.75	正常株	良好
481	C149	东农工商职业技术学院北	113° 36' 47.046" E	23° 17' 7.018" N	1	樟	41.8	大树（20-80cm）	11.8	5	6	5.5	正常株	良好
482	C150	东农工商职业技术学院北	113° 36' 47.102" E	23° 17' 7.116" N	1	樟	28.1	大树（20-80cm）	12	5	5	5	正常株	良好
483	C151	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.919" E	23° 17' 7.193" N	1	樟	33.2	大树（20-80cm）	115	7	6	6.5	正常株	良好
484	C152	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.900" E	23° 17' 7.103" N	1	樟	24.5	大树（20-80cm）	12.3	5	4.5	4.75	正常株	良好
485	C153	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.493" E	23° 17' 7.270" N	1	樟	32.3	大树（20-80cm）	12	5	4	4.5	正常株	良好
486	C154	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.569" E	23° 17' 7.203" N	1	杧果	19.6	绿化、行道树（20cm以下）等	9.8	4	3.5	3.75	正常株	良好
487	C155	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.703" E	23° 17' 7.198" N	1	桂木	10.4	绿化、行道树（20cm以下）等	10	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
488	C156	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.675" E	23° 17' 7.136" N	1	人心果	13.4	绿化、行道树（20cm以下）等	4.6	3.3	4	3.65	正常株	良好
489	C157	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.508" E	23° 17' 7.082" N	1	波罗蜜	16.1	绿化、行道树（20cm以下）等	10.5	2.5	4	3.25	正常株	良好
490	C158	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.379" E	23° 17' 7.089" N	1	樟	17.2	绿化、行道树（20cm以下）等	12	4.2	4.3	4.25	正常株	良好
491	C159	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.432" E	23° 17' 7.143" N	1	杉木	12.4	绿化、行道树（20cm以下）等	9.6	2	2.5	2.25	正常株	良好
492	C160	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.198" E	23° 17' 7.166" N	1	阳桃	11.8	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	3	3	3	正常株	良好
493	C161	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.228" E	23° 17' 7.277" N	1	荔枝	11.3	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	2.8	3.4	正常株	良好
494	C162	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.114" E	23° 17' 7.241" N	1	杧果	21.2	大树（20-80cm）	8.3	4	2	3	正常株	良好
495	C163	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.030" E	23° 17' 7.300" N	1	龙眼	14.1	绿化、行道树（20cm以下）等	6.1	4	2.2	3.1	正常株	良好
496	C164	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.957" E	23° 17' 7.258" N	1	乌榄	54.9	大树（20-80cm）	9.2	7	8.2	7.6	正常株	良好
497	C165	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.303" E	23° 17' 7.417" N	1	杉木	23.0	大树（20-80cm）	4.8	2	2	2	衰弱株	良好
498	C166	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.021" E	23° 17' 7.527" N	1	龙眼	30.4	大树（20-80cm）	6	3.5	3	3.25	正常株	良好
499	67-C1	东农工商职业技术学院北	113° 36' 46.202" E	23° 17' 7.560" N	9	龙眼	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.6	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
500	C176	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.854" E	23° 17' 7.325" N	1	樟	29.6	大树（20-80cm）	10.8	6	6.5	6.25	正常株	良好
501	C177	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.943" E	23° 17' 7.372" N	1	樟	14.1	绿化、行道树（20cm以下）等	9	4	2	3	正常株	良好
502	C178	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.945" E	23° 17' 7.447" N	1	楝叶吴萸	22.2	大树（20-80cm）	5.2	4	2.5	3.25	正常株	良好
503	C179	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.690" E	23° 17' 7.792" N	1	桉树	42.0	大树（20-80cm）	14.5	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
504	C180	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.800" E	23° 17' 7.684" N	1	桉树	29.5	大树（20-80cm）	14.5	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
505	C181	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.830" E	23° 17' 7.733" N	1	桉树	47.8	大树（20-80cm）	14.5	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
506	C182	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.841" E	23° 17' 7.790" N	1	桉树	48.4	大树（20-80cm）	15	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
507	C183	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.838" E	23° 17' 7.831" N	1	桉树	45.4	大树（20-80cm）	15.3	3	3	3	正常株	良好
508	C184	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.827" E	23° 17' 7.921" N	1	波罗蜜	25.0	大树（20-80cm）	9	2	2.5	2.25	正常株	良好
509	C185	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.671" E	23° 17' 7.578" N	1	桉树	46.1	大树（20-80cm）	15.6	5	4	4.5	正常株	良好
510	C186	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.697" E	23° 17' 7.508" N	1	楝叶吴萸	24.5	大树（20-80cm）	5.9	2	1	1.5	正常株	良好
511	C187	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.458" E	23° 17' 7.851" N	1	桉树	43.0	大树（20-80cm）	15.3	3	2.5	2.75	正常株	良好
512	C188	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.221" E	23° 17' 7.840" N	1	桉树	40.0	大树（20-80cm）	15	3	2.5	2.75	正常株	良好
513	C189	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.841" E	23° 17' 7.875" N	1	桉树	45.0	大树（20-80cm）	15.3	3	2.5	2.75	正常株	良好
514	C190	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.062" E	23° 17' 7.950" N	1	樟	15.9	绿化、行道树（20cm以下）等	10.1	3	2.5	2.75	正常株	良好
515	C191	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.726" E	23° 17' 8.009" N	1	假萍婆	38.2	大树（20-80cm）	9.6	4.5	4	4.25	正常株	良好
516	C192	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.801" E	23° 17' 7.983" N	1	美丽异木棉	27.3	大树（20-80cm）	11.6	4	4	4	正常株	良好
517	C193	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.571" E	23° 17' 8.484" N	1	乌榄	47.5	大树（20-80cm）	11.3	8	6	7	正常株	良好
518	C194	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.355" E	23° 17' 8.671" N	1	假柿木姜子	29.1	大树（20-80cm）	12.1	6	3	4.5	正常株	良好
519	C195	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.427" E	23° 17' 8.976" N	1	楝	27.8	大树（20-80cm）	13.6	3.5	4	3.75	正常株	良好
520	C196	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.046" E	23° 17' 8.211" N	1	橄榄	24.8	大树（20-80cm）	12.3	4.6	3.2	3.9	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
521	C197	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.152" E	23° 17' 8.287" N	1	橄榄	28.2	大树（20-80cm）	12.8	5.5	6	5.75	正常株	良好
522	C198	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.227" E	23° 17' 8.369" N	1	楝叶吴萸	18.7	绿化、行道树（20cm以下）等	9	4	6	5	正常株	良好
523	C199	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.942" E	23° 17' 8.384" N	1	乌榄	32.8	大树（20-80cm）	9	8	7	7.5	正常株	良好
524	C200	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.508" E	23° 17' 7.999" N	1	桉树	47.4	大树（20-80cm）	15.7	5	4	4.5	正常株	良好
525	C201	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.077" E	23° 17' 8.124" N	1	桉树	35.3	大树（20-80cm）	16	6.5	5	5.75	正常株	良好
526	C202	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.108" E	23° 17' 8.240" N	1	荔枝	10.8	绿化、行道树（20cm以下）等	5.4	3	2.5	2.75	正常株	良好
527	C203	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.324" E	23° 17' 8.643" N	1	乌榄	30.0	大树（20-80cm）	10	6	4.2	5.1	正常株	良好
528	C204	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.623" E	23° 17' 8.590" N	1	假柿木姜子	27.7	大树（20-80cm）	11.8	4	4	4	正常株	良好
529	C205	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.911" E	23° 17' 8.513" N	1	乌榄	21.5	大树（20-80cm）	13	4	5.6	4.8	正常株	良好
530	C206	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.802" E	23° 17' 8.693" N	1	乌榄	28.6	大树（20-80cm）	12.8	6	4.8	5.4	正常株	良好
531	C207	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.908" E	23° 17' 8.712" N	1	乌榄	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.2	3	3.5	3.25	正常株	良好
532	C208	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.788" E	23° 17' 8.784" N	1	乌榄	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.2	3	3.5	3.25	正常株	良好
533	C209	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.880" E	23° 17' 8.804" N	1	乌榄	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.2	3	3.5	3.25	正常株	良好
534	C210	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.694" E	23° 17' 9.230" N	1	乌榄	66.2	大树（20-80cm）	6.3	8.5	6	7.25	正常株	良好
535	C211	东农工商职业技术学院北	113° 36' 45.032" E	23° 17' 9.145" N	1	荔枝	13.1	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4.8	4.5	4.65	正常株	良好
536	C212	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.635" E	23° 17' 9.431" N	1	乌榄	47.7	大树（20-80cm）	5.2	4	6	5	正常株	良好
537	C213	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.526" E	23° 17' 9.407" N	1	荔枝	12.8	绿化、行道树（20cm以下）等	6.1	4	4.5	4.25	正常株	良好
538	C214	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.440" E	23° 17' 9.178" N	1	乌榄	44.8	大树（20-80cm）	7.2	6	5.5	5.75	正常株	良好
539	C215	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.531" E	23° 17' 8.969" N	1	乌榄	18.3	绿化、行道树（20cm以下）等	9.6	5	4	4.5	正常株	良好
540	C216	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.528" E	23° 17' 8.905" N	1	乌榄	21.1	大树（20-80cm）	9.8	4	5.2	4.6	正常株	良好
541	C217	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.077" E	23° 17' 8.680" N	1	乌榄	19.9	绿化、行道树（20cm以下）等	10	4	3.8	3.9	正常株	良好
542	C218	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.007" E	23° 17' 8.615" N	1	乌榄	29.8	大树（20-80cm）	10.14	5	4	4.5	正常株	良好
543	C219	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.919" E	23° 17' 8.542" N	1	乌榄	33.8	大树（20-80cm）	10	6	5	5.5	正常株	良好
544	C220	新墩路西侧	113° 36' 51.487" E	23° 17' 7.547" N	1	人心果	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.3	4.5	3	3.75	正常株	良好
545	C221	新墩路西侧	113° 36' 51.572" E	23° 17' 7.439" N	1	番石榴	13.5	绿化、行道树（20cm以下）等	2.9	2	2	2	正常株	良好
546	C222	新墩路西侧	113° 36' 51.953" E	23° 17' 7.169" N	1	土沉香	16.1	绿化、行道树（20cm以下）等	3.2	2	2	2	正常株	良好
547	C223	新墩路西侧	113° 36' 50.184" E	23° 17' 7.463" N	1	木棉	38.3	大树（20-80cm）	9	6	5	5.5	正常株	良好
548	C224	新墩路西侧	113° 36' 49.866" E	23° 17' 7.407" N	1	波罗蜜	16.4	绿化、行道树（20cm以下）等	4.2	2	4	3	正常株	良好
549	C225	新墩路西侧	113° 36' 48.863" E	23° 17' 7.604" N	1	龙眼	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.6	4.2	3	3.6	正常株	良好
550	C226	新墩路西侧	113° 36' 47.400" E	23° 17' 6.966" N	1	桂木	21.1	大树（20-80cm）	12	4.5	3.9	4.2	正常株	良好
551	C227	新墩路西侧	113° 36' 47.563" E	23° 17' 7.772" N	1	龙眼	21.9	大树（20-80cm）	3	5	4.2	4.6	正常株	良好
552	C228	东农工商职业技术学院北	113° 36' 47.153" E	23° 17' 8.191" N	1	小叶榕	47.8	大树（20-80cm）	6	6	5.5	5.75	正常株	良好
553	C229	东农工商职业技术学院北	113° 36' 47.093" E	23° 17' 8.215" N	1	龙眼	18.8	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	3.7	3	3.35	正常株	良好
554	C230	上角街8号	113° 36' 46.609" E	23° 17' 8.197" N	1	荔枝	21.2	大树（20-80cm）	5.7	8	5	6.5	正常株	良好
555	C238	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.396" E	23° 17' 9.377" N	1	乌榄	23.6	大树（20-80cm）	14	6	4	5	正常株	良好
556	C239	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.892" E	23° 17' 8.957" N	1	乌榄	19.2	绿化、行道树（20cm以下）等	13.5	5	4.4	4.7	正常株	良好
557	C240	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.799" E	23° 17' 8.952" N	1	桉树	45.3	大树（20-80cm）	16.2	5.5	5.5	5.5	正常株	良好
558	C241	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.836" E	23° 17' 8.892" N	1	乌榄	15.6	绿化、行道树（20cm以下）等	13.3	5.2	4	4.6	正常株	良好
559	42-C2	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.415" E	23° 17' 8.324" N	5	荔枝	15.8	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	2	2.5	正常株	良好
560	47-C2	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.667" E	23° 17' 8.377" N	21	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	1.5	1	1.25	正常株	良好
561	C268	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.162" E	23° 17' 8.635" N	1	荔枝	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	4	3.5	正常株	良好
562	C269	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.118" E	23° 17' 8.570" N	1	乌榄	28.7	大树（20-80cm）	2.8	3	2.5	2.75	正常株	良好
563	70-C2	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.855" E	23° 17' 9.037" N	12	荔枝	10.8	绿化、行道树（20cm以下）等	2	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
564	C282	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.912" E	23° 17' 8.818" N	1	假柿木姜子	26.1	大树（20-80cm）	10.8	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
565	C283	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.888" E	23° 17' 9.004" N	1	荔枝	24.0	大树（20-80cm）	5.7	4	3.2	3.6	正常株	良好
566	C284	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.797" E	23° 17' 9.092" N	1	荔枝	23.0	大树（20-80cm）	6	6	5.5	5.75	正常株	良好
567	C285	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.763" E	23° 17' 9.470" N	1	假柿木姜子	21.5	大树（20-80cm）	9.1	5.5	5.5	5.5	正常株	良好
568	86-C3	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.882" E	23° 17' 9.280" N	21	荔枝	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.6	3	3	3	正常株	良好
569	C307	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.291" E	23° 17' 9.344" N	1	台湾相思	31.7	大树（20-80cm）	10.2	6	5.7	5.85	正常株	良好
570	C308	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.549" E	23° 17' 9.531" N	1	台湾相思	34.4	大树（20-80cm）	11	2.5	5	3.75	正常株	良好
571	C309	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.664" E	23° 17' 9.395" N	1	台湾相思	24.5	大树（20-80cm）	12.1	5.5	6	5.75	正常株	良好
572	C310	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.695" E	23° 17' 9.266" N	1	台湾相思	50.5	大树（20-80cm）	14	8	7	7.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
573	C311	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.776" E	23° 17' 9.212" N	1	台湾相思	29.2	大树（20-80cm）	13.5	6	5	5.5	正常株	良好
574	C312	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.594" E	23° 17' 8.986" N	1	台湾相思	31.1	大树（20-80cm）	13.4	5	4.5	4.75	正常株	良好
575	C313	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.585" E	23° 17' 8.945" N	1	台湾相思	26.2	大树（20-80cm）	9.6	4	3	3.5	正常株	良好
576	C314	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.571" E	23° 17' 8.887" N	1	台湾相思	35.2	大树（20-80cm）	13.4	4	4	4	衰弱株	良好
577	C315	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.455" E	23° 17' 8.915" N	1	台湾相思	31.2	大树（20-80cm）	13.4	5	4.5	4.75	正常株	良好
578	C316	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.392" E	23° 17' 8.930" N	1	台湾相思	21.6	大树（20-80cm）	12	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
579	C317	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.303" E	23° 17' 8.932" N	1	台湾相思	22.1	大树（20-80cm）	13	4	3.5	3.75	正常株	良好
580	C318	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.527" E	23° 17' 8.971" N	1	台湾相思	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.2	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
581	C319	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.378" E	23° 17' 8.979" N	1	台湾相思	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.2	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
582	C320	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.686" E	23° 17' 8.724" N	1	台湾相思	27.2	大树（20-80cm）	13.3	3.5	4	3.75	正常株	良好
583	C321	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.745" E	23° 17' 9.081" N	1	乌榄	58.0	大树（20-80cm）	10	9	9	9	正常株	良好
584	C322	东农工商职业技术学院北	113° 36' 44.082" E	23° 17' 9.391" N	1	乌榄	17.8	绿化、行道树（20cm以下）等	13.5	5	4	4.5	正常株	良好
585	C323	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.953" E	23° 17' 9.512" N	1	樟	27.7	大树（20-80cm）	12.2	5	4.5	4.75	正常株	良好
586	C324	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.878" E	23° 17' 9.463" N	1	格木	17.2	绿化、行道树（20cm以下）等	10.8	6	5	5.5	正常株	良好
587	C325	风光路五巷三横南侧	113° 36' 44.257" E	23° 17' 9.872" N	1	假柿木姜子	21.1	大树（20-80cm）	11	5	4	4.5	正常株	良好
588	C326	风光路五巷三横南侧	113° 36' 44.151" E	23° 17' 9.766" N	1	乌榄	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.8	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
589	C327	风光路五巷三横南侧	113° 36' 44.299" E	23° 17' 9.797" N	1	乌榄	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.8	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
590	C328	风光路五巷三横南侧	113° 36' 44.238" E	23° 17' 9.725" N	1	乌榄	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.8	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
591	C329	风光路五巷三横南侧	113° 36' 44.162" E	23° 17' 9.683" N	1	对叶榕	23.4	大树（20-80cm）	6.1	4	4.5	4.25	正常株	良好
592	C330	风光路五巷三横西南方	113° 36' 44.008" E	23° 17' 10.171" N	1	桉树	44.2	大树（20-80cm）	18	6	6	6	正常株	良好
593	C331	风光路五巷三横西南方	113° 36' 43.926" E	23° 17' 10.208" N	1	桉树	55.7	大树（20-80cm）	18	6	6	6	正常株	良好
594	C332	风光路五巷三横西南方	113° 36' 43.423" E	23° 17' 10.382" N	1	乌榄	91.5	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	10.5	12	13	12.5	正常株	良好
595	C333	风光路五巷三横西南方	113° 36' 43.242" E	23° 17' 9.976" N	1	假柿木姜子	16.5	绿化、行道树（20cm以下）等	9.9	2	2	2	正常株	良好
596	C334	风光路五巷三横西南方	113° 36' 43.092" E	23° 17' 10.082" N	1	假柿木姜子	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.9	2	2	2	正常株	良好
597	C335	风光路五巷三横西南方	113° 36' 42.967" E	23° 17' 10.152" N	1	假柿木姜子	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.9	2	2	2	正常株	良好
598	C336	风光路五巷三横西南方	113° 36' 43.432" E	23° 17' 9.977" N	1	樟	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	3.5	3.5	3.5	衰弱株	良好
599	C337	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.387" E	23° 17' 9.832" N	1	乌榄	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
600	C338	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.250" E	23° 17' 9.711" N	1	乌榄	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
601	C339	东农工商职业技术学院北	113° 36' 43.067" E	23° 17' 9.643" N	1	乌榄	69.5	大树（20-80cm）	11.2	12	11	11.5	正常株	良好
602	C340	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.910" E	23° 17' 9.913" N	1	乌榄	64.5	大树（20-80cm）	12	14	13	13.5	正常株	良好
603	C341	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.486" E	23° 17' 9.629" N	1	假柿木姜子	24.5	大树（20-80cm）	12	6	5.4	5.7	正常株	良好
604	C342	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.379" E	23° 17' 9.851" N	1	乌榄	46.2	大树（20-80cm）	7	6	5	5.5	濒危株	良好
605	C343	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.454" E	23° 17' 10.057" N	1	假柿木姜子	29.0	大树（20-80cm）	10.1	3	3	3	正常株	良好
606	C344	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.387" E	23° 17' 9.944" N	1	荔枝	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.6	2.5	3	2.75	正常株	良好
607	C345	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.549" E	23° 17' 9.983" N	1	荔枝	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.6	2.5	3	2.75	正常株	良好
608	C346	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.519" E	23° 17' 9.877" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.6	2.5	3	2.75	正常株	良好
609	C347	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.664" E	23° 17' 9.890" N	1	荔枝	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.6	2.5	3	2.75	正常株	良好
610	C348	东农工商职业技术学院北	113° 36' 41.449" E	23° 17' 10.200" N	1	乌榄	74.5	大树（20-80cm）	9.6	12	11.9	11.95	正常株	良好
611	C349	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.194" E	23° 17' 9.994" N	1	荔枝	16.1	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	5	4	4.5	正常株	良好
612	C350	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.271" E	23° 17' 10.260" N	1	假柿木姜子	22.2	大树（20-80cm）	11	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
613	C351	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.283" E	23° 17' 10.188" N	1	假柿木姜子	21.0	大树（20-80cm）	11	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
614	C352	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.048" E	23° 17' 10.149" N	1	乌榄	27.2	大树（20-80cm）	14	5	6.2	5.6	正常株	良好
615	C353	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.537" E	23° 17' 10.272" N	1	木荷	35.1	大树（20-80cm）	14.3	10	7.6	8.8	正常株	良好
616	C354	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.738" E	23° 17' 10.212" N	1	假柿木姜子	24.7	大树（20-80cm）	13.9	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
617	C355	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.718" E	23° 17' 10.119" N	1	乌榄	13.1	绿化、行道树（20cm以下）等	13	3	3	3	正常株	良好
618	C356	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.939" E	23° 17' 10.236" N	1	假柿木姜子	20.1	大树（20-80cm）	9.3	2	3	2.5	正常株	良好
619	C357	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.877" E	23° 17' 10.401" N	1	橄榄	21.0	大树（20-80cm）	11.3	4	6	5	正常株	良好
620	C358	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.729" E	23° 17' 10.424" N	1	蒲桃	21.7	大树（20-80cm）	11.8	6	5.5	5.75	正常株	良好
621	C359	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.525" E	23° 17' 10.552" N	1	龙眼	15.4	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	3	3.5	正常株	良好
622	C360	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.996" E	23° 17' 10.765" N	1	假柿木姜子	43.1	大树（20-80cm）	18	6	4.9	5.45	衰弱株	良好
623	C361	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.856" E	23° 17' 10.728" N	1	假柿木姜子	16.8	绿化、行道树（20cm以下）等	7.2	1	1	1	正常株	良好
624	C362	风光路五巷三横西侧	113° 36' 42.853" E	23° 17' 11.017" N	1	台湾相思	47.0	大树（20-80cm）	13.4	10	8.5	9.25	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
625	C363	风光路五巷三横西侧	113° 36' 42.925" E	23° 17' 10.984" N	1	台湾相思	47.2	大树（20-80cm）	13.4	10	8.5	9.25	正常株	良好
626	C364	风光路五巷三横西侧	113° 36' 43.082" E	23° 17' 10.881" N	1	黄皮	17.2	绿化、行道树（20cm以下）等	4.2	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
627	C365	风光路五巷三横西侧	113° 36' 43.219" E	23° 17' 10.784" N	1	黄皮	18.2	绿化、行道树（20cm以下）等	4.2	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
628	C366	风光路五巷三横西侧	113° 36' 43.152" E	23° 17' 10.830" N	1	荔枝	14.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	4.5	4.75	正常株	良好
629	C367	风光路五巷三横西侧	113° 36' 42.206" E	23° 17' 10.621" N	1	乌榄	40.3	大树（20-80cm）	15.3	9	8	8.5	正常株	良好
630	C368	风光路五巷三横西侧	113° 36' 42.113" E	23° 17' 10.869" N	1	荔枝	31.2	大树（20-80cm）	12.3	10	9	9.5	正常株	良好
631	C369	风光路五巷三横西侧	113° 36' 41.993" E	23° 17' 11.002" N	1	荔枝	26.6	大树（20-80cm）	12	7	6	6.5	正常株	良好
632	C370	风光路五巷三横西侧	113° 36' 42.107" E	23° 17' 11.036" N	1	荔枝	24.3	大树（20-80cm）	121	5	4	4.5	正常株	良好
633	C371	风光路五巷三横西侧	113° 36' 41.521" E	23° 17' 10.771" N	1	荔枝	21.0	大树（20-80cm）	3.5	4.5	4	4.25	正常株	良好
634	72、C3	风光路五巷三横西侧	113° 36' 41.470" E	23° 17' 10.626" N	2	荔枝	13.8	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
635	C374	东农工商职业技术学院北	113° 36' 41.422" E	23° 17' 9.898" N	1	乌榄	53.4	大树（20-80cm）	12.4	13	12.5	12.75	正常株	良好
636	375-C3	东农工商职业技术学院北	113° 36' 40.908" E	23° 17' 9.635" N	22	荔枝	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.2	12	12	12	正常株	良好
637	C397	东农工商职业技术学院北	113° 36' 40.883" E	23° 17' 9.600" N	1	荔枝	28.1	大树（20-80cm）	5	2	1.5	1.75	正常株	良好
638	C398	东农工商职业技术学院北	113° 36' 40.755" E	23° 17' 9.668" N	1	龙眼	23.8	大树（20-80cm）	5	4.5	4	4.25	正常株	良好
639	C399	东农工商职业技术学院北	113° 36' 40.636" E	23° 17' 9.741" N	1	荔枝	22.5	大树（20-80cm）	5.5	5.5	4	4.75	正常株	良好
640	C400	东农工商职业技术学院北	113° 36' 42.129" E	23° 17' 9.858" N	1	乌榄	42.3	大树（20-80cm）	9.3	15	13	14	正常株	良好
641	C401	东农工商职业技术学院北	113° 36' 41.757" E	23° 17' 10.020" N	1	乌榄	47.3	大树（20-80cm）	9.3	10	10	10	正常株	良好
642	C402	风光路五巷五横3号东侧	113° 36' 42.072" E	23° 17' 11.905" N	1	假柿木姜子	43.6	大树（20-80cm）	11	5	5	5	正常株	良好
643	C403	风光路五巷五横3号东侧	113° 36' 42.022" E	23° 17' 11.947" N	1	假柿木姜子	25.9	大树（20-80cm）	6.5	2	3	2.5	正常株	良好
644	C404	风光路五巷五横3号东侧	113° 36' 41.935" E	23° 17' 11.844" N	1	樟	87.3	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	12.5	10	10	10	正常株	良好
645	C405	风光路五巷五横3号东侧	113° 36' 41.546" E	23° 17' 12.096" N	1	荔枝	49.8	大树（20-80cm）	8	8	8	8	正常株	良好
646	C406	风光路五巷五横3号东侧	113° 36' 41.494" E	23° 17' 11.999" N	1	荔枝	21.6	大树（20-80cm）	6	2	2	2	正常株	良好
647	C407	风光路五巷五横3号东侧	113° 36' 41.249" E	23° 17' 11.537" N	1	橄榄	20.8	大树（20-80cm）	8	4	4	4	正常株	良好
648	408-C4	风光路五巷五横3号东侧	113° 36' 41.312" E	23° 17' 11.664" N	3	荔枝	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
649	C411	风光路五巷五横3号屋后	113° 36' 41.030" E	23° 17' 11.711" N	1	乌榄	63.5	大树（20-80cm）	11	6	6	6	正常株	良好
650	C412	风光路五巷五横3号屋后	113° 36' 40.851" E	23° 17' 11.687" N	1	阳桃	24.6	大树（20-80cm）	11.5	6	6	6	正常株	良好
651	C413	风光路五巷五横3号屋后	113° 36' 40.835" E	23° 17' 11.520" N	1	橄榄	16.8	绿化、行道树（20cm以下）等	12	1	1	1	正常株	良好
652	C414	风光路五巷五横3号屋后	113° 36' 40.847" E	23° 17' 11.444" N	1	台湾相思	36.7	大树（20-80cm）	12	2	2	2	正常株	良好
653	C415	风光路五巷五横3号屋后	113° 36' 41.160" E	23° 17' 11.069" N	1	台湾相思	46.8	大树（20-80cm）	12.5	2	2	2	正常株	良好
654	C417	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 41.595" E	23° 17' 11.313" N	1	橄榄	28.6	大树（20-80cm）	10.5	3	3	3	正常株	良好
655	418-C4	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 35.406" E	23° 17' 10.592" N	11	荔枝	11.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2	2	2	正常株	良好
656	C429	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 35.527" E	23° 17' 10.925" N	1	荔枝	21.2	大树（20-80cm）	3.5	2	2	2	正常株	良好
657	C430	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 35.641" E	23° 17' 10.922" N	1	乌榄	48.1	大树（20-80cm）	8	3	3	3	正常株	差
658	431-C4	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.129" E	23° 17' 10.568" N	16	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	2	2	2	正常株	良好
659	C447	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.435" E	23° 17' 10.834" N	1	楝	21.6	大树（20-80cm）	8	2	2	2	正常株	良好
660	C448	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.467" E	23° 17' 10.870" N	1	楝	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	1	1	1	正常株	良好
661	C449	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.387" E	23° 17' 10.821" N	1	假柿木姜子	12.8	绿化、行道树（20cm以下）等	8	2	2	2	正常株	良好
662	C450	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.416" E	23° 17' 10.863" N	1	假柿木姜子	13.8	绿化、行道树（20cm以下）等	8	2	2	2	正常株	良好
663	C451	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.541" E	23° 17' 11.042" N	1	荔枝	25.0	大树（20-80cm）	3.5	4	4	4	正常株	良好
664	C452	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.758" E	23° 17' 11.099" N	1	潺槁木姜子	19.2	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	4	4	正常株	良好
665	C453	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.534" E	23° 17' 11.413" N	1	橄榄	19.8	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	3	3	3	正常株	良好
666	C454	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.696" E	23° 17' 11.263" N	1	荔枝	20.1	大树（20-80cm）	6	3	3	3	正常株	良好
667	C455	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.730" E	23° 17' 11.528" N	1	荔枝	20.8	大树（20-80cm）	5	3	3	3	正常株	差
668	C456	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.798" E	23° 17' 11.406" N	1	荔枝	20.9	大树（20-80cm）	5	3	3	3	正常株	差
669	C457	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.004" E	23° 17' 11.448" N	1	荔枝	23.3	大树（20-80cm）	6	2	2	2	正常株	差
670	C458	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.325" E	23° 17' 11.339" N	1	假柿木姜子	26.0	大树（20-80cm）	12	4	4	4	正常株	良好
671	C459	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.395" E	23° 17' 11.174" N	1	荔枝	27.1	大树（20-80cm）	11	5	3	4	正常株	良好
672	C460	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.490" E	23° 17' 11.164" N	1	荔枝	25.4	大树（20-80cm）	8	3	3	3	正常株	良好
673	C461	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.154" E	23° 17' 11.248" N	1	荔枝	23.6	大树（20-80cm）	6	2	1	1.5	正常株	良好
674	C462	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 36.932" E	23° 17' 10.876" N	1	假柿木姜子	24.1	大树（20-80cm）	7	3	3	3	正常株	良好
675	511 C5	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.308" E	23° 17' 10.983" N	57	荔枝	12.6	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	2	2	2	正常株	良好
676	C512	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.652" E	23° 17' 11.958" N	1	荔枝	50.8	大树（20-80cm）	7	7	7	7	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
677	C513	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.803" E	23° 17' 12.018" N	1	黄皮	16.9	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2	2	2	正常株	良好
678	C514	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.802" E	23° 17' 11.633" N	6	龙眼	21.0	大树（20-80cm）	4	1	4	2.5	正常株	良好
679	C515	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 37.944" E	23° 17' 11.653" N	1	阳桃	18.9	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	2	2	正常株	良好
680	C534	旧改后山	113° 36' 40.041" E	23° 17' 12.347" N	1	杧果	30.6	大树（20-80cm）	6	3	3	3	正常株	良好
681	C535	旧改后山	113° 36' 40.145" E	23° 17' 12.236" N	1	杧果	28.2	大树（20-80cm）	6.5	3	3.5	3.25	正常株	良好
682	C536	旧改后山	113° 36' 39.515" E	23° 17' 12.118" N	1	荔枝	63.0	大树（20-80cm）	7	6	5	5.5	正常株	良好
683	C537	旧改后山	113° 36' 40.043" E	23° 17' 11.724" N	1	橄榄	41.4	大树（20-80cm）	8	6.5	5	5.75	正常株	良好
684	C538	旧改后山	113° 36' 39.702" E	23° 17' 11.896" N	1	橄榄	58.5	大树（20-80cm）	7	5	3	4	正常株	良好
685	C539	旧改后山	113° 36' 39.468" E	23° 17' 11.883" N	1	荔枝	32.4	大树（20-80cm）	6	7	6	6.5	正常株	良好
686	C540	旧改后山	113° 36' 39.299" E	23° 17' 11.877" N	1	荔枝	37.4	大树（20-80cm）	7	6	6	6	正常株	良好
687	C541	旧改后山	113° 36' 39.140" E	23° 17' 11.869" N	1	荔枝	37.3	大树（20-80cm）	8.5	7	6	6.5	正常株	良好
688	C542	旧改后山	113° 36' 39.849" E	23° 17' 11.539" N	1	蒲桃	14.3	绿化、行道树（20cm以下）等	7	3	3	3	正常株	良好
689	C543	旧改后山	113° 36' 39.551" E	23° 17' 10.037" N	1	桉树	46.4	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
690	C544	旧改后山	113° 36' 39.357" E	23° 17' 9.925" N	1	桉树	20.9	大树（20-80cm）	8	1.5	1	1.25	正常株	良好
691	C545	旧改后山	113° 36' 39.768" E	23° 17' 9.935" N	1	桉树	50.0	大树（20-80cm）	9	6	5	5.5	正常株	良好
692	C546	旧改后山	113° 36' 39.386" E	23° 17' 10.138" N	3	桉树	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	1	1.5	正常株	良好
693	C547	旧改后山	113° 36' 39.156" E	23° 17' 10.339" N	1	桉树	28.7	大树（20-80cm）	9	4	4	4	正常株	良好
694	C548	旧改后山	113° 36' 39.100" E	23° 17' 10.126" N	1	桉树	52.0	大树（20-80cm）	10	7	6	6.5	正常株	良好
695	C549	旧改后山	113° 36' 38.990" E	23° 17' 10.328" N	1	桉树	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	3	4	3.5	正常株	良好
696	C550	旧改后山	113° 36' 38.841" E	23° 17' 10.124" N	1	桉树	23.0	大树（20-80cm）	7	3	4	3.5	正常株	良好
697	C551	旧改后山	113° 36' 38.875" E	23° 17' 10.220" N	1	樟	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
698	C552	旧改后山	113° 36' 38.935" E	23° 17' 10.059" N	1	桉树	39.0	大树（20-80cm）	9	4	4	4	正常株	良好
699	C553	旧改后山	113° 36' 38.791" E	23° 17' 10.079" N	1	桉树	38.0	大树（20-80cm）	10	4	5	4.5	正常株	良好
700	C554	旧改后山	113° 36' 38.727" E	23° 17' 10.078" N	1	桉树	22.1	大树（20-80cm）	6.5	3	3	3	正常株	良好
701	C555	旧改后山	113° 36' 38.640" E	23° 17' 10.122" N	1	桉树	38.5	大树（20-80cm）	9.5	6	3	4.5	正常株	良好
702	C556	旧改后山	113° 36' 38.565" E	23° 17' 10.128" N	1	桉树	30.9	大树（20-80cm）	9	6	4	5	正常株	良好
703	C557	旧改后山	113° 36' 38.512" E	23° 17' 10.131" N	1	桉树	31.7	大树（20-80cm）	9	4	3	3.5	正常株	良好
704	C558	旧改后山	113° 36' 38.466" E	23° 17' 10.135" N	1	桉树	24.1	大树（20-80cm）	9	2	4	3	正常株	良好
705	C559	旧改后山	113° 36' 38.410" E	23° 17' 10.143" N	1	桉树	38.0	大树（20-80cm）	7	3	3	3	正常株	良好
706	C560	旧改后山	113° 36' 38.366" E	23° 17' 10.143" N	1	桉树	45.0	大树（20-80cm）	10	3	4	3.5	正常株	良好
707	C561	旧改后山	113° 36' 38.362" E	23° 17' 10.253" N	1	桉树	31.0	大树（20-80cm）	8	3	4	3.5	正常株	良好
708	C562	旧改后山	113° 36' 38.242" E	23° 17' 10.300" N	1	桉树	43.0	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
709	C563	旧改后山	113° 36' 38.082" E	23° 17' 10.314" N	1	桉树	34.0	大树（20-80cm）	10	5	6	5.5	正常株	良好
710	C564	旧改后山	113° 36' 38.660" E	23° 17' 10.379" N	1	橄榄	48.5	大树（20-80cm）	9	10	8	9	正常株	良好
711	C565	旧改后山	113° 36' 39.328" E	23° 17' 10.266" N	1	黄檀	23.4	大树（20-80cm）	7	3	4	3.5	正常株	良好
712	C566	旧改后山	113° 36' 39.090" E	23° 17' 10.504" N	1	橄榄	64.5	大树（20-80cm）	7	8	7	7.5	正常株	良好
713	C567	旧改后山	113° 36' 38.342" E	23° 17' 10.689" N	1	樟	22.9	大树（20-80cm）	8	6	6	6	正常株	良好
714	C568	旧改后山	113° 36' 38.660" E	23° 17' 10.944" N	1	楝叶吴萸	40.5	大树（20-80cm）	8	6	6	6	正常株	良好
715	C569	旧改后山	113° 36' 38.101" E	23° 17' 10.949" N	1	台湾相思	20.1	大树（20-80cm）	6	3	4	3.5	正常株	良好
716	C570	旧改后山	113° 36' 38.132" E	23° 17' 10.668" N	1	台湾相思	19.9	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	4	4	正常株	良好
717	C571	旧改后山	113° 36' 38.037" E	23° 17' 11.133" N	1	橄榄	65.2	大树（20-80cm）	6	6	7	6.5	正常株	良好
718	C572	旧改后山	113° 36' 39.205" E	23° 17' 10.829" N	1	黄檀	43.0	大树（20-80cm）	6	7	6	6.5	正常株	良好
719	C573	旧改后山	113° 36' 40.067" E	23° 17' 10.760" N	1	黄檀	40.1	大树（20-80cm）	8	7	6	6.5	正常株	良好
720	C574	旧改后山	113° 36' 39.691" E	23° 17' 10.945" N	1	杉木	16.6	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
721	C575	农工商职业技术学院足球场	113° 36' 38.451" E	23° 17' 11.872" N	1	樟	89.6	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	11.5	12.5	12	12.25	正常株	良好
722	C576	旧改后山	113° 36' 40.460" E	23° 17' 10.338" N	1	黄桐	20.6	大树（20-80cm）	6	5	3	4	正常株	良好
723	C577	旧改后山	113° 36' 40.206" E	23° 17' 10.495" N	1	荔枝	14.2	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
724	C578	旧改后山	113° 36' 40.448" E	23° 17' 10.572" N	1	龙眼	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3	3.5	正常株	良好
725	C579	旧改后山	113° 36' 39.443" E	23° 17' 12.056" N	1	黄皮	25.7	大树（20-80cm）	5.5	6	5	5.5	正常株	良好
726	C580	旧改后山	113° 36' 39.224" E	23° 17' 12.021" N	1	龙眼	25.0	大树（20-80cm）	7	5	4	4.5	正常株	良好
727	C581	旧改后山	113° 36' 39.161" E	23° 17' 12.033" N	2	黄皮	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	4	3.5	正常株	良好
728	C582	旧改后山	113° 36' 38.989" E	23° 17' 12.066" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	2	3	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
729	C583	旧改后山	113° 36' 38.976" E	23° 17' 12.131" N	1	龙眼	18.7	绿化、行道树（20cm以下）等	6	5	5	5	正常株	良好
730	C584	旧改后山	113° 36' 39.193" E	23° 17' 12.390" N	1	柚子	14.9	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
731	C585	旧改后山	113° 36' 40.181" E	23° 17' 12.658" N	1	龙眼	26.0	大树（20-80cm）	4	4	4	4	正常株	良好
732	C586	旧改后山	113° 36' 40.095" E	23° 17' 12.587" N	1	龙眼	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	4	4	正常株	良好
733	C587	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 41.135" E	23° 17' 17.718" N	1	樟	22.9	大树（20-80cm）	6	5	4	4.5	正常株	良好
734	C588	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 41.029" E	23° 17' 17.709" N	1	樟	20.5	大树（20-80cm）	6	4	4	4	正常株	良好
735	C589	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.919" E	23° 17' 17.709" N	1	樟	21.2	大树（20-80cm）	6	5	4	4.5	正常株	良好
736	C590	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.785" E	23° 17' 17.714" N	1	凤凰木	13.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	2	2.5	正常株	良好
737	C591	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.567" E	23° 17' 17.708" N	1	樟	18.1	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	良好
738	C592	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.383" E	23° 17' 17.704" N	1	黄花风铃木	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	5	4	4.5	正常株	良好
739	C593	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.274" E	23° 17' 17.704" N	1	黄花风铃木	14.7	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	5	4	4.5	正常株	良好
740	C594	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.109" E	23° 17' 17.709" N	1	樟	15.9	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3	3	正常株	良好
741	C595	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.017" E	23° 17' 17.702" N	1	樟	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	良好
742	C596	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.873" E	23° 17' 17.689" N	1	凤凰木	14.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3	3	正常株	良好
743	C597	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.731" E	23° 17' 17.677" N	1	黄花风铃木	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4.5	4	4.25	正常株	良好
744	C598	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.608" E	23° 17' 17.667" N	1	樟	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	良好
745	C599	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.482" E	23° 17' 17.666" N	1	樟	16.6	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	良好
746	C600	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.210" E	23° 17' 17.648" N	1	凤凰木	23.0	大树（20-80cm）	6.5	4	4	4	正常株	良好
747	C601	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.053" E	23° 17' 17.638" N	1	樟	11.1	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3	3	正常株	良好
748	C602	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 38.884" E	23° 17' 17.633" N	1	凤凰木	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
749	C603	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 38.712" E	23° 17' 17.621" N	1	樟	21.5	大树（20-80cm）	6	4	4	4	正常株	良好
750	C604	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 38.529" E	23° 17' 17.614" N	1	凤凰木	18.2	绿化、行道树（20cm以下）等	6	6	6	6	正常株	良好
751	C605	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 38.150" E	23° 17' 17.902" N	1	火焰木	27.7	大树（20-80cm）	8	6	6	6	正常株	良好
752	C606	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 38.455" E	23° 17' 17.922" N	1	黄花风铃木	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3	3	正常株	良好
753	C607	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 38.608" E	23° 17' 17.929" N	1	火焰木	22.4	大树（20-80cm）	7	5	4	4.5	正常株	良好
754	C608	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 38.746" E	23° 17' 17.941" N	1	黄花风铃木	12.3	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	2	2	正常株	良好
755	C609	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.012" E	23° 17' 17.952" N	1	黄花风铃木	11.6	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	良好
756	C610	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.182" E	23° 17' 17.960" N	1	黄花风铃木	12.1	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2.5	2	2.25	正常株	良好
757	C611	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.335" E	23° 17' 17.970" N	1	黄花风铃木	11.9	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
758	C612	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.465" E	23° 17' 17.974" N	1	火焰木	24.1	大树（20-80cm）	7	6	5	5.5	正常株	良好
759	C613	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.628" E	23° 17' 17.982" N	1	黄花风铃木	11.9	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	1	1.5	正常株	良好
760	C614	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 39.902" E	23° 17' 17.999" N	1	黄花风铃木	11.2	绿化、行道树（20cm以下）等	6	1.5	2	1.75	正常株	良好
761	C615	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.068" E	23° 17' 18.006" N	1	黄花风铃木	11.9	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
762	C616	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.167" E	23° 17' 18.011" N	1	火焰木	19.7	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
763	C617	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.302" E	23° 17' 18.021" N	1	黄花风铃木	12.8	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2.5	2	2.25	正常株	良好
764	C618	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.450" E	23° 17' 18.023" N	1	黄花风铃木	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
765	C619	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.667" E	23° 17' 18.029" N	1	火焰木	25.8	大树（20-80cm）	7	6	5	5.5	正常株	良好
766	C620	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 40.888" E	23° 17' 18.043" N	1	火焰木	29.1	大树（20-80cm）	7	5	5	5	正常株	良好
767	C621	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 37.245" E	23° 17' 17.519" N	1	樟	20.3	大树（20-80cm）	6	3	3	3	正常株	良好
768	C622	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 37.137" E	23° 17' 17.515" N	1	樟	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3	3	正常株	良好
769	C623	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 37.051" E	23° 17' 17.498" N	1	樟	16.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	3	2.5	正常株	良好
770	C624	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.964" E	23° 17' 17.503" N	1	樟	19.3	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	4	3.5	正常株	良好
771	C625	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.835" E	23° 17' 17.499" N	1	宫粉羊蹄甲	18.8	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	良好
772	C626	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.716" E	23° 17' 17.495" N	1	宫粉羊蹄甲	19.8	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	4	4	正常株	良好
773	C627	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.579" E	23° 17' 17.480" N	1	樟	21.0	大树（20-80cm）	7	4	3	3.5	正常株	良好
774	C628	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.450" E	23° 17' 17.474" N	1	樟	20.5	大树（20-80cm）	7	4	3	3.5	正常株	良好
775	C629	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.335" E	23° 17' 17.467" N	1	樟	18.2	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	良好
776	C630	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.217" E	23° 17' 17.442" N	1	樟	20.6	大树（20-80cm）	6	4	3	3.5	正常株	良好
777	C631	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 35.905" E	23° 17' 17.426" N	1	樟	22.8	大树（20-80cm）	7	4	4	4	正常株	良好
778	C632	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 35.813" E	23° 17' 17.419" N	1	樟	22.4	大树（20-80cm）	6.5	4	3	3.5	正常株	良好
779	C633	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 35.719" E	23° 17' 17.407" N	1	樟	21.9	大树（20-80cm）	6	5	3	4	正常株	良好
780	C634	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 35.640" E	23° 17' 17.403" N	1	樟	21.6	大树（20-80cm）	6	4	3	3.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
781	C635	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 35.903" E	23° 17' 17.356" N	1	樟	37.2	大树（20-80cm）	5.5	4	4	4	正常株	良好
782	C636	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.201" E	23° 17' 17.375" N	1	杜英	11.8	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	2	2.5	正常株	良好
783	C637	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.263" E	23° 17' 17.354" N	1	美丽异木棉	32.3	大树（20-80cm）	7.5	5	4	4.5	正常株	良好
784	C638	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.496" E	23° 17' 17.330" N	1	美丽异木棉	30.3	大树（20-80cm）	7	4	4	4	正常株	良好
785	C639	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.383" E	23° 17' 17.362" N	1	美丽异木棉	15.2	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	4	3.5	正常株	良好
786	C640	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.512" E	23° 17' 17.381" N	1	美丽异木棉	20.4	大树（20-80cm）	6.5	3	3	3	正常株	良好
787	C641	旧改后山	113° 36' 40.372" E	23° 17' 10.940" N	1	黄檀	57.7	大树（20-80cm）	9	8	7	7.5	正常株	良好
788	D1	学园街行道树	113° 36' 47.930" E	23° 17' 25.830" N	1	凤凰木	34.0	大树（20-80cm）	8	8	7	7.5	正常株	良好
789	D2	学园街行道树	113° 36' 49.247" E	23° 17' 25.786" N	10	凤凰木	20.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
790	D3	园街17号中新镇幼儿园园	113° 36' 50.193" E	23° 17' 24.071" N	4	假槟榔	30.0	大树（20-80cm）	14	4	4	4	正常株	良好
791	D4	园丁路二巷12号屋后	113° 36' 47.770" E	23° 17' 23.474" N	1	鸡蛋花	16.9	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
792	D5	学园街8号门前	113° 36' 47.783" E	23° 17' 24.260" N	1	荔枝	18.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2.5	3.5	3	正常株	良好
793	D6	中新中学停车场后	113° 36' 45.652" E	23° 17' 24.706" N	1	苹婆	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	1	1.5	1.25	正常株	差
794	D7	中新中学停车场后	113° 36' 45.398" E	23° 17' 24.644" N	1	木瓜	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2.5	2	2.25	正常株	差
795	D9	学园街一巷14内	113° 36' 51.221" E	23° 17' 22.862" N	2	灰莉	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	3	2.5	正常株	差
796	D10	学园街一巷14内	113° 36' 51.479" E	23° 17' 22.921" N	3	桂花	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	1	1.5	正常株	良好
797	D11.1	中福路行道树	113° 36' 54.159" E	23° 17' 25.594" N	1	宫粉羊蹄甲	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
798	D11.2	中福路行道树	113° 36' 54.102" E	23° 17' 25.339" N	1	宫粉羊蹄甲	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
799	D11.3	中福路行道树	113° 36' 53.777" E	23° 17' 24.361" N	1	宫粉羊蹄甲	7.2	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
800	D11.4	中福路行道树	113° 36' 53.441" E	23° 17' 23.267" N	1	宫粉羊蹄甲	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
801	D11.5	中福路行道树	113° 36' 54.019" E	23° 17' 25.076" N	1	宫粉羊蹄甲	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
802	D11.6	中福路行道树	113° 36' 53.574" E	23° 17' 23.700" N	1	宫粉羊蹄甲	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
803	D11.7	中福路行道树	113° 36' 53.224" E	23° 17' 22.558" N	1	宫粉羊蹄甲	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
804	D11.8	中福路行道树	113° 36' 52.871" E	23° 17' 21.477" N	1	宫粉羊蹄甲	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
805	D12.1	中福路行道树	113° 36' 53.907" E	23° 17' 24.786" N	1	白花羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3.5	3	3.25	正常株	良好
806	D12.2	中福路行道树	113° 36' 53.645" E	23° 17' 23.931" N	1	白花羊蹄甲	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3.5	3	3.25	正常株	良好
807	D12.3	中福路行道树	113° 36' 53.840" E	23° 17' 24.567" N	1	白花羊蹄甲	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3.5	3	3.25	正常株	良好
808	D12.4	中福路行道树	113° 36' 53.704" E	23° 17' 24.124" N	1	白花羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3.5	3	3.25	正常株	良好
809	D12.5	中福路行道树	113° 36' 53.374" E	23° 17' 23.049" N	1	白花羊蹄甲	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3.5	3	3.25	正常株	良好
810	D12.6	中福路行道树	113° 36' 53.311" E	23° 17' 22.842" N	1	白花羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3.5	3	3.25	正常株	良好
811	D13	风光路224门前行道树	113° 36' 51.669" E	23° 17' 19.062" N	1	糖胶树	34.5	大树（20-80cm）	7.5	4	4.5	4.25	正常株	良好
812	D14	风光路224门前行道树	113° 36' 51.522" E	23° 17' 19.101" N	1	绿黄葛树	51.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
813	D15	风光路224门右前方	113° 36' 51.311" E	23° 17' 19.138" N	1	樟	24.2	大树（20-80cm）	6	4	4.5	4.25	正常株	良好
814	D16	风光路230门前行道树	113° 36' 51.146" E	23° 17' 19.180" N	1	绿黄葛树	63.7	大树（20-80cm）	5	5	4.5	4.75	正常株	良好
815	D17	风光路230门前行道树	113° 36' 50.971" E	23° 17' 19.184" N	1	樟	17.4	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
816	D18	风光路232门前行道树	113° 36' 50.794" E	23° 17' 19.212" N	1	绿黄葛树	49.4	大树（20-80cm）	6	5	4.5	4.75	正常株	良好
817	D19	风光路232门右前方行道树	113° 36' 50.288" E	23° 17' 19.323" N	1	绿黄葛树	51.6	大树（20-80cm）	6	5	4	4.5	正常株	良好
818	D20	风光路232门右前方行道树	113° 36' 50.084" E	23° 17' 19.344" N	1	樟	17.2	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	5	4	4.5	正常株	良好
819	D21	风光路38号左前行道树	113° 36' 49.743" E	23° 17' 19.394" N	1	火焰木	19.1	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4.5	4.25	正常株	良好
820	D22	风光路38号左前行道树	113° 36' 49.497" E	23° 17' 19.422" N	1	绿黄葛树	73.2	大树（20-80cm）	8	7	7	7	正常株	良好
821	D23	风光路234院内	113° 36' 51.207" E	23° 17' 20.328" N	14	桂花	5.5	绿化、行道树（20cm以下）等	2	2	1.5	1.75	正常株	良好
822	D24	风光路234院内	113° 36' 50.269" E	23° 17' 21.736" N	1	番石榴	9.8	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
823	D25	风光路234院内	113° 36' 50.745" E	23° 17' 21.856" N	5	桂花	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	2	2	正常株	良好
824	D26	风光路238院内	113° 36' 48.390" E	23° 17' 21.197" N	1	榕树	31.8	大树（20-80cm）	10.5	8	6	7	正常株	良好
825	D27	风光路234院右侧	113° 36' 49.702" E	23° 17' 21.511" N	1	龙眼	38.2	大树（20-80cm）	10	7	9	8	正常株	良好
826	D28	风光路240号幼儿园内	113° 36' 47.675" E	23° 17' 21.384" N	1	榕树	26.0	大树（20-80cm）	5	4.5	4	4.25	正常株	良好
827	D29	风光路240号幼儿园内	113° 36' 47.605" E	23° 17' 21.661" N	1	榕树	51.0	大树（20-80cm）	5	4	3	3.5	正常株	良好
828	D30	风光路240号幼儿园内	113° 36' 46.979" E	23° 17' 21.692" N	1	榕树	49.4	大树（20-80cm）	7	5	4	4.5	正常株	良好
829	D31	风光路240号幼儿园内	113° 36' 46.734" E	23° 17' 21.463" N	1	榕树	33.4	大树（20-80cm）	7	5	4.5	4.75	正常株	良好
830	D32	风光路240号幼儿园内	113° 36' 46.375" E	23° 17' 21.414" N	1	榕树	28.7	大树（20-80cm）	7	5	5	5	正常株	良好
831	D33	风光路240号幼儿园内	113° 36' 46.469" E	23° 17' 20.919" N	1	榕树	47.8	大树（20-80cm）	8.5	7	6	6.5	正常株	良好
832	D34	风光路240号幼儿园内	113° 36' 46.309" E	23° 17' 20.763" N	1	榕树	41.4	大树（20-80cm）	7	4	8	6	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
833	D35	风光路240号幼儿园内	113° 36' 46.301" E	23° 17' 20.958" N	1	榕树	23.2	大树（20-80cm）	7	5	4	4.5	正常株	良好
834	D36	风光路240号幼儿园内	113° 36' 46.081" E	23° 17' 21.150" N	1	榕树	29.9	大树（20-80cm）	7	6	6	6	正常株	良好
835	D37	风光路240号幼儿园内	113° 36' 45.872" E	23° 17' 21.141" N	1	榕树	33.4	大树（20-80cm）	7	7	5	6	正常株	良好
836	D38	风光路218门前	113° 36' 52.952" E	23° 17' 18.803" N	1	糖胶树	44.5	大树（20-80cm）	8	5	5	5	正常株	良好
837	D39	风光路218门前	113° 36' 53.187" E	23° 17' 18.770" N	1	樟	20.7	大树（20-80cm）	7.5	5	4.5	4.75	正常株	良好
838	D40	风光路218门前	113° 36' 53.392" E	23° 17' 18.689" N	1	绿黄葛树	56.4	大树（20-80cm）	7	7.5	6	6.75	正常株	良好
839	D41	风光路216-1门前	113° 36' 53.559" E	23° 17' 18.659" N	1	绿黄葛树	20.0	大树（20-80cm）	5	4	4.5	4.25	正常株	良好
840	D42	风光路216-1门前	113° 36' 53.769" E	23° 17' 18.621" N	1	绿黄葛树	70.1	大树（20-80cm）	7	6.5	6	6.25	正常株	良好
841	D43	风光路218门前右侧	113° 36' 53.469" E	23° 17' 19.382" N	1	小叶榕	79.6	大树（20-80cm）	12	10	9	9.5	正常株	良好
842	D44	中福路2-2门前	113° 36' 53.817" E	23° 17' 19.990" N	1	鸭公树	20.2	大树（20-80cm）	6	4.5	3	3.75	正常株	良好
843	D45	中福路2-2门前	113° 36' 53.646" E	23° 17' 20.072" N	1	小叶榄仁	14.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3.5	3	3.25	正常株	良好
844	D46	中福路2-2门前	113° 36' 53.632" E	23° 17' 20.247" N	1	瓜栗	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4.5	4	4.25	正常株	良好
845	D47.01	风光路行道树	113° 36' 53.144" E	23° 17' 20.987" N	1	白花羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
846	D47.2	风光路行道树	113° 36' 53.349" E	23° 17' 21.630" N	1	白花羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
847	D47.3	风光路行道树	113° 36' 53.008" E	23° 17' 20.553" N	1	白花羊蹄甲	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
848	D47.4	风光路行道树	113° 36' 53.207" E	23° 17' 21.178" N	1	白花羊蹄甲	12.7	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
849	D47.5	风光路行道树	113° 36' 53.406" E	23° 17' 21.846" N	1	白花羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
850	D47.6	风光路行道树	113° 36' 53.759" E	23° 17' 22.956" N	1	白花羊蹄甲	13.2	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
851	D47.7	风光路行道树	113° 36' 53.918" E	23° 17' 23.414" N	1	白花羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
852	D47.8	风光路行道树	113° 36' 53.992" E	23° 17' 23.590" N	1	白花羊蹄甲	13.4	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
853	D47.9	风光路行道树	113° 36' 54.269" E	23° 17' 24.718" N	1	白花羊蹄甲	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
854	D47.10	风光路行道树	113° 36' 54.367" E	23° 17' 24.909" N	1	白花羊蹄甲	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
855	D48.1	风光路行道树	113° 36' 53.427" E	23° 17' 21.988" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
856	D48.2	风光路行道树	113° 36' 53.081" E	23° 17' 20.772" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
857	D48.3	风光路行道树	113° 36' 53.284" E	23° 17' 21.411" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
858	D48.4	风光路行道树	113° 36' 53.525" E	23° 17' 22.306" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
859	D48.5	风光路行道树	113° 36' 53.641" E	23° 17' 22.529" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
860	D48.6	风光路行道树	113° 36' 53.707" E	23° 17' 22.753" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
861	D48.7	风光路行道树	113° 36' 54.084" E	23° 17' 24.018" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
862	D48.8	风光路行道树	113° 36' 54.165" E	23° 17' 24.274" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
863	D48.9	风光路行道树	113° 36' 54.231" E	23° 17' 24.475" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
864	D49	中福路25-2门前	113° 36' 54.511" E	23° 17' 25.103" N	1	木棉	50.5	大树（20-80cm）	15	7	6	6.5	正常株	差
865	D50	中福路31-1门前	113° 36' 54.846" E	23° 17' 26.265" N	3	假槟榔	23.0	大树（20-80cm）	9	1	1.5	1.25	正常株	良好
866	D51	中福路行道树37号门前	113° 36' 55.063" E	23° 17' 27.260" N	1	白花羊蹄甲	21.0	大树（20-80cm）	7	5	4	4.5	正常株	良好
867	D52.1	中心镇政府门外	113° 36' 56.176" E	23° 17' 29.722" N	1	宫粉羊蹄甲	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
868	D52.2	中心镇政府门外	113° 36' 56.657" E	23° 17' 30.561" N	1	宫粉羊蹄甲	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
869	D52.3	中心镇政府门外	113° 36' 57.000" E	23° 17' 31.167" N	1	宫粉羊蹄甲	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
870	D53.1	中心镇政府门外	113° 36' 56.310" E	23° 17' 29.884" N	1	白花羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
871	D53.2	中心镇政府门外	113° 36' 56.760" E	23° 17' 30.760" N	1	白花羊蹄甲	13.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
872	D53.3	中心镇政府门外	113° 36' 56.889" E	23° 17' 30.982" N	1	白花羊蹄甲	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
873	E1	风光路148门前行道树	113° 37' 0.703" E	23° 17' 16.177" N	1	绿黄葛树	37.7	大树（20-80cm）	9	7	7	7	正常株	良好
874	E2	风光路150门前行道树	113° 37' 0.560" E	23° 17' 16.303" N	1	杧果	32.5	大树（20-80cm）	9.5	4	4	4	正常株	良好
875	E3	风光路170门前行道树	113° 36' 58.995" E	23° 17' 17.061" N	1	高山榕	34.5	大树（20-80cm）	6	7	4	5.5	正常株	良好
876	E4	风光路168门前行道树	113° 36' 59.206" E	23° 17' 16.768" N	2	樟	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
877	E5-6	风光路172门前行道树	113° 36' 58.860" E	23° 17' 16.916" N	2	高山榕	38.0	大树（20-80cm）	5	6	5	5.5	正常株	良好
878	E7	风光路178门前行道树	113° 36' 58.111" E	23° 17' 17.226" N	3	樟	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
879	E8	风光路186门前行道树	113° 36' 57.522" E	23° 17' 17.537" N	3	宫粉羊蹄甲	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	2.5	2.75	正常株	良好
880	E9	风光路192门前行道树	113° 36' 56.793" E	23° 17' 17.829" N	5	樟	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
881	E10	风光路行道树	113° 36' 55.549" E	23° 17' 18.164" N	2	宫粉羊蹄甲	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2.5	2	2.25	正常株	良好
882	E11	风光路206门前行道树	113° 36' 55.120" E	23° 17' 18.277" N	2	樟	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
883	E12	风光路206门前行道树	113° 36' 54.833" E	23° 17' 18.361" N	1	高山榕	45.0	大树（20-80cm）	6.5	4	5	4.5	正常株	良好
884	E13	中新镇中新村卫生站院前	113° 36' 56.063" E	23° 17' 19.139" N	1	紫花风铃木	27.6	大树（20-80cm）	9	6	5	5.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
885	E14	新市路行道树	113° 36' 58.165" E	23° 17' 21.057" N	59	樟	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2.5	2.25	正常株	良好
886	E15	竹林路4号前	113° 37' 1.634" E	23° 17' 19.078" N	1	绿黄葛树	33.1	大树（20-80cm）	10	9	7	8	正常株	良好
887	E16	景塘街2号内	113° 36' 59.910" E	23° 17' 23.736" N	1	三角梅	26.0	大树（20-80cm）	3	3	2	2.5	正常株	良好
888	E17	景塘街2号门前	113° 37' 0.720" E	23° 17' 24.766" N	2	杧果	32.5	大树（20-80cm）	7	4	4	4	正常株	良好
889	E18	景塘街2号旁	113° 37' 0.528" E	23° 17' 24.512" N	2	黄皮	22.0	大树（20-80cm）	5.5	4	4	4	正常株	良好
890	E19	景塘街2号柴房内	113° 37' 0.587" E	23° 17' 24.621" N	2	蛋黄果	7.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	2	2	正常株	良好
891	E20	景塘街2号柴房内	113° 37' 0.655" E	23° 17' 24.540" N	3	苹婆	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	1.5	1	1.25	正常株	良好
892	E21	景塘街4号门前	113° 37' 0.544" E	23° 17' 24.108" N	1	菜豆树	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2	2	1.5	1.75	正常株	良好
893	F01	南园街28号门前	113° 37' 13.644" E	23° 17' 13.901" N	1	荔枝	20.5	大树（20-80cm）	3.5	3	3	3	正常株	差
894	F02	南园街15-1号门前	113° 37' 12.989" E	23° 17' 14.057" N	1	三角梅	24.0	大树（20-80cm）	5	3.5	3	3.25	正常株	良好
895	F03	南园街12号左侧	113° 37' 10.878" E	23° 17' 13.726" N	1	荔枝	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	3	2.75	正常株	良好
896	F04	南园街12号左侧	113° 37' 10.859" E	23° 17' 13.600" N	1	阳桃	25.0	大树（20-80cm）	4	4.5	4	4.25	正常株	良好
897	F05	南园街12号左侧	113° 37' 10.826" E	23° 17' 13.468" N	1	阳桃	20.0	大树（20-80cm）	3	2	1	1.5	死亡株	良好
898	F06	南园街12号左侧	113° 37' 10.750" E	23° 17' 13.685" N	1	黄皮	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3	3.25	正常株	良好
899	F07	南园街12号左侧	113° 37' 10.627" E	23° 17' 13.710" N	1	木棉	50.0	大树（20-80cm）	10	9	8	8.5	正常株	良好
900	F08	南园街12号左侧	113° 37' 10.616" E	23° 17' 13.535" N	1	黄皮	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	3.5	4	3.75	正常株	良好
901	F09	南园街12号左侧	113° 37' 10.457" E	23° 17' 13.666" N	1	阳桃	19.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
902	F10	南园街12号左侧	113° 37' 10.418" E	23° 17' 13.570" N	1	阳桃	24.0	大树（20-80cm）	5	4	4	4	正常株	良好
903	F11	南园街7号左侧	113° 37' 10.183" E	23° 17' 14.125" N	1	枇杷	31.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
904	F12	南园街7号左侧	113° 37' 10.123" E	23° 17' 14.263" N	1	龙眼	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	良好
905	F13	南园街7号左侧	113° 37' 10.058" E	23° 17' 14.349" N	1	黄皮	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1	1	1	濒危株	良好
906	F14	南园街7号左侧	113° 37' 9.914" E	23° 17' 14.363" N	1	苹婆	49.0	大树（20-80cm）	10	7	8	7.5	正常株	良好
907	F15	南园街7号左侧	113° 37' 10.112" E	23° 17' 14.543" N	1	龙眼	23.0	大树（20-80cm）	5	4	4	4	正常株	良好
908	F16	南园街7号前面	113° 37' 10.791" E	23° 17' 14.693" N	1	龙眼	25.0	大树（20-80cm）	4	3	3	3	正常株	良好
909	F17	南园街7号前面	113° 37' 11.004" E	23° 17' 14.699" N	1	龙眼	25.0	大树（20-80cm）	4	3	3	3	正常株	良好
910	F18	南园街17-3号院内	113° 37' 13.298" E	23° 17' 15.045" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
911	F19	南园街17-3号院内	113° 37' 13.289" E	23° 17' 14.923" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
912	F20	南园街17-3号院内	113° 37' 13.653" E	23° 17' 14.797" N	1	苹婆	25.0	大树（20-80cm）	7.5	4	4	4	正常株	差
913	F33	南园街3-2号院内	113° 37' 8.831" E	23° 17' 12.978" N	1	苹婆	28.0	大树（20-80cm）	8.5	5	5	5	正常株	良好
914	F34	南园街5号门前	113° 37' 9.858" E	23° 17' 13.357" N	1	樟	26.5	大树（20-80cm）	6	5.5	5	5.25	正常株	良好
915	F35	风光路二巷8号院内	113° 37' 7.874" E	23° 17' 14.959" N	1	杧果	35.0	大树（20-80cm）	7	6	5.5	5.75	正常株	良好
916	F36	风光路二巷8号院内	113° 37' 7.571" E	23° 17' 14.283" N	1	枇杷	20.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
917	F37	风光路二巷8号院内	113° 37' 8.577" E	23° 17' 14.028" N	1	荔枝	25.0	大树（20-80cm）	7	8	7	7.5	正常株	良好
918	F38	风光路二巷8号右侧	113° 37' 8.215" E	23° 17' 15.074" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3.5	3.25	正常株	良好
919	F39	风光路二巷8号左侧	113° 37' 8.256" E	23° 17' 15.033" N	1	龙眼	21.0	大树（20-80cm）	4	3	3.5	3.25	正常株	良好
920	F40	风光路二巷8号右侧院内	113° 37' 8.624" E	23° 17' 14.737" N	5	龙眼	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
921	F41	风光路二巷8号右侧院内	113° 37' 8.814" E	23° 17' 14.755" N	1	木瓜	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1	1	1	正常株	良好
922	F42	风光路二巷8号右侧院内	113° 37' 9.046" E	23° 17' 15.069" N	1	荔枝	20.0	大树（20-80cm）	3	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
923	F43	风光路二巷8号右侧院内	113° 37' 9.027" E	23° 17' 14.946" N	1	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3	3	正常株	良好
924	F44	风光路二巷8号右侧院内	113° 37' 9.122" E	23° 17' 14.862" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
925	F45	风光路二巷8号右侧院内	113° 37' 9.231" E	23° 17' 14.831" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3.5	3	3.25	正常株	良好
926	F46	风光路二巷8号右侧院内	113° 37' 9.415" E	23° 17' 14.632" N	1	荔枝	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	4	3.75	正常株	良好
927	F47	风光路二巷8号右侧院内	113° 37' 9.583" E	23° 17' 14.564" N	1	荔枝	25.0	大树（20-80cm）	4	3	3.5	3.25	正常株	良好
928	F48	风光路南坳村一巷1号门前	113° 37' 8.400" E	23° 17' 15.897" N	1	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1.5	1.5	1.5	死亡株	良好
929	F49	风光路南坳村一巷1号门前	113° 37' 8.249" E	23° 17' 16.022" N	1	荔枝	23.0	大树（20-80cm）	3.5	4.5	4	4.25	正常株	良好
930	F50	风光路南坳村一巷3号门前	113° 37' 7.902" E	23° 17' 16.301" N	1	荔枝	22.0	大树（20-80cm）	4	3	3.5	3.25	正常株	良好
931	F51	风光路南坳村一巷14号门前	113° 37' 6.869" E	23° 17' 16.668" N	1	荔枝	21.0	大树（20-80cm）	4	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
932	F52	风光路南坳村一巷14号门前	113° 37' 6.752" E	23° 17' 16.770" N	1	黄皮	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
933	F53	风光路南坳村一巷13号门前	113° 37' 6.673" E	23° 17' 16.869" N	1	黄皮	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4.5	4.25	正常株	良好
934	F54	风光路南坳村一巷13号门前	113° 37' 6.568" E	23° 17' 16.967" N	1	黄皮	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	4	4	正常株	良好
935	F55	风光路南坳村一巷12号门前	113° 37' 6.472" E	23° 17' 17.034" N	1	龙眼	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	良好
936	F56	风光路南坳村一巷12号门前	113° 37' 6.383" E	23° 17' 17.136" N	1	黄皮	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
937	F57	风光路南坳村一巷12号门前	113° 37' 6.199" E	23° 17' 17.001" N	1	降香黄檀	22.0	大树（20-80cm）	6	7	5	6	正常株	良好
938	F58	风光路南坳村一巷12号门前	113° 37' 6.016" E	23° 17' 16.864" N	1	荔枝	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
939	F59	新市路东二巷23号院内	113° 37' 5.729" E	23° 17' 16.952" N	2	降香黄檀	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	5	5	5	正常株	良好
940	F60	风光路二巷3号门前	113° 37' 6.288" E	23° 17' 14.224" N	1	澳洲鸭脚木	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	3	1	2	衰弱株	极差
941	F61	风光路二巷3号院内	113° 37' 6.670" E	23° 17' 14.521" N	1	黄皮	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
942	F62	风光路二巷3号院内	113° 37' 6.010" E	23° 17' 14.915" N	1	杧果	25.5	大树（20-80cm）	8	5	5	5	正常株	良好
943	F63	新市东一巷13号门前空地	113° 37' 5.217" E	23° 17' 13.841" N	1	羊蹄甲	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	2.5	2.75	正常株	良好
944	F64	新市东一巷13号门前空地	113° 37' 5.132" E	23° 17' 13.742" N	1	羊蹄甲	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	良好
945	F65	新市东一巷13号门前空地	113° 37' 4.737" E	23° 17' 14.178" N	1	羊蹄甲	20.5	大树（20-80cm）	6.5	4	4	4	正常株	良好
946	F66	新市东一巷13号门前空地	113° 37' 4.846" E	23° 17' 13.613" N	1	幌伞枫	24.0	大树（20-80cm）	7	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
947	F67	新市东一巷14号门前空地	113° 37' 4.773" E	23° 17' 13.655" N	1	幌伞枫	20.0	大树（20-80cm）	7	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
948	F68	新市东一巷15号门前空地	113° 37' 4.697" E	23° 17' 13.703" N	1	幌伞枫	25.0	大树（20-80cm）	7	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
949	F69	新市东一巷16号门前空地	113° 37' 4.572" E	23° 17' 13.798" N	1	幌伞枫	24.0	大树（20-80cm）	7	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
950	F70	新市东一巷17号门前空地	113° 37' 4.486" E	23° 17' 13.839" N	1	幌伞枫	23.0	大树（20-80cm）	7	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
951	F71	港侨家私城左侧	113° 37' 2.994" E	23° 17' 11.706" N	1	绿黄葛树	32.0	大树（20-80cm）	7	7	6	6.5	正常株	极差
952	F72	港侨家私城左侧	113° 37' 1.536" E	23° 17' 10.581" N	1	龙眼	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	6	5	5.5	正常株	差
953	F73	港侨家私城左侧	113° 37' 1.310" E	23° 17' 10.792" N	1	龙眼	18.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	5	4.5	4.75	正常株	差
954	F74	港侨家私城左侧	113° 37' 1.188" E	23° 17' 10.176" N	1	幌伞枫	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	1	1	1	正常株	差
955	F75	新岗街8-1号前面	113° 37' 2.364" E	23° 17' 7.190" N	1	龙眼	25.0	大树（20-80cm）	4.5	5.5	6	5.75	正常株	极差
956	F76	新岗街12号院内	113° 37' 2.833" E	23° 17' 6.852" N	1	榕树	41.0	大树（20-80cm）	7	4	3.5	3.75	衰弱株	极差
957	F77	新岗街12号院内	113° 37' 2.606" E	23° 17' 6.556" N	1	羊蹄甲	43.0	大树（20-80cm）	6	4.5	5	4.75	正常株	差
958	F78	新岗街12号院内	113° 37' 2.404" E	23° 17' 6.447" N	1	枇杷	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	4	4	正常株	差
959	F79	新岗街20号院前	113° 37' 1.420" E	23° 17' 5.213" N	3	糖胶树	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	2	2	衰弱株	良好
960	F80	新岗街20号院前	113° 37' 1.583" E	23° 17' 5.143" N	1	龙眼	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	1	1	1	濒危株	良好
961	F81	新岗街20号院前	113° 37' 1.696" E	23° 17' 5.137" N	1	波罗蜜	27.0	大树（20-80cm）	5	4	4	4	正常株	良好
962	F82	新岗街20号院前	113° 37' 2.012" E	23° 17' 5.147" N	1	龙眼	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
963	F83	新岗街20号院前	113° 37' 2.392" E	23° 17' 5.203" N	1	龙眼	20.0	大树（20-80cm）	3	3	3	3	正常株	良好
964	F84	新岗街28-1号门前	113° 37' 1.332" E	23° 17' 4.916" N	1	乌榄	67.0	大树（20-80cm）	7	6	8	7	正常株	良好
965	F85	新岗街28号院内	113° 37' 1.647" E	23° 17' 4.774" N	1	荔枝	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3.5	3	3.25	正常株	良好
966	F86	新岗街28号右侧	113° 37' 2.055" E	23° 17' 4.811" N	1	乌榄	71.0	大树（20-80cm）	9	10	6	8	正常株	良好
967	F87	新岗街30号左侧	113° 37' 0.492" E	23° 17' 4.453" N	1	乌榄	52.0	大树（20-80cm）	4	4	4.5	4.25	正常株	良好
968	F88	新岗街30号左侧	113° 37' 0.493" E	23° 17' 4.226" N	1	荔枝	22.0	大树（20-80cm）	3	4	4.5	4.25	正常株	良好
969	F89	新岗街30号左侧	113° 37' 0.260" E	23° 17' 4.026" N	1	阳桃	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	3	3.5	正常株	良好
970	F90	新岗街30号左侧	113° 36' 59.557" E	23° 17' 3.288" N	1	肉桂	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
971	F91	新岗街33号门前	113° 36' 59.451" E	23° 17' 2.796" N	1	荔枝	25.0	大树（20-80cm）	4	5	5	5	正常株	良好
972	F92	新岗街33号门前	113° 36' 59.279" E	23° 17' 2.690" N	1	荔枝	29.0	大树（20-80cm）	4	5	5	5	正常株	良好
973	F93	新岗街33号门前	113° 36' 59.260" E	23° 17' 2.587" N	1	荔枝	35.0	大树（20-80cm）	4	4	5	4.5	正常株	良好
974	F94	新岗街33号门前	113° 36' 59.232" E	23° 17' 2.499" N	1	黄皮	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
975	F95	新岗街33号门前	113° 36' 59.131" E	23° 17' 2.387" N	1	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
976	F96	新岗街33号门前	113° 36' 59.217" E	23° 17' 2.324" N	1	石榴	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2	2.25	正常株	良好
977	F97	新岗街33号门前	113° 36' 59.291" E	23° 17' 2.254" N	1	柿	30.0	大树（20-80cm）	6	3.5	4	3.75	正常株	良好
978	F98	新墩路17号门前	113° 36' 59.758" E	23° 17' 8.741" N	1	樟	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
979	F99	岗前街23-1号门前	113° 37' 8.805" E	23° 17' 5.858" N	1	龙眼	23.0	大树（20-80cm）	4	4.5	4	4.25	正常株	良好
980	F100	岗前街23-1号门前	113° 37' 8.535" E	23° 17' 5.974" N	1	龙眼	22.0	大树（20-80cm）	3.5	3	3	3	正常株	良好
981	F101	岗前街23-1号门前	113° 37' 8.381" E	23° 17' 5.809" N	1	龙眼	21.0	大树（20-80cm）	3.5	3	2.5	2.75	正常株	良好
982	F102	岗前街23-1号门前	113° 37' 8.542" E	23° 17' 5.528" N	1	龙眼	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2.5	2.25	正常株	良好
983	F103	新岗街26-1号后山	113° 37' 3.950" E	23° 17' 5.832" N	1	楝	49.0	大树（20-80cm）	13	7	6	6.5	衰弱株	良好
984	F104	新岗街26-1号后山	113° 37' 4.292" E	23° 17' 6.047" N	1	龙眼	13.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
985	F105	新岗街26-1号后山	113° 37' 4.156" E	23° 17' 6.105" N	1	绿黄葛树	38.0	大树（20-80cm）	9.5	5	6	5.5	正常株	良好
986	F106	新岗街26-1号门口	113° 37' 4.502" E	23° 17' 6.495" N	1	龙眼	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	3	3	3	正常株	差
987	F107	新岗街26-1号门口	113° 37' 4.566" E	23° 17' 6.624" N	1	波罗蜜	21.5	大树（20-80cm）	6	3	3	3	正常株	差
988	F108	新岗街26-1号门口	113° 37' 4.689" E	23° 17' 6.534" N	1	土沉香	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	3	3	3	正常株	差

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
989	F109	新岗街26-1号门口	113° 37' 4.963" E	23° 17' 6.620" N	1	龙眼	23.0	大树（20-80cm）	5	2	2	2	正常株	差
990	F110	新岗街26-1号门口	113° 37' 5.174" E	23° 17' 6.790" N	1	荔枝	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	3	3	3	正常株	差
991	F111	新岗街26-1号门口	113° 37' 5.439" E	23° 17' 6.618" N	1	杧果	27.0	大树（20-80cm）	8	2	2	2	正常株	差
992	F112	新岗街26-1号门口	113° 37' 5.299" E	23° 17' 6.243" N	6	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3	3	正常株	差
993	F113	新岗街26-1号门口	113° 37' 5.432" E	23° 17' 6.367" N	1	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	差
994	F114	新岗街26-1号门口	113° 37' 5.289" E	23° 17' 6.365" N	4	黄皮	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	差
995	F115	新岗街26-1号门口	113° 37' 5.331" E	23° 17' 6.681" N	1	波罗蜜	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3.5	3	3.25	正常株	差
996	F116	新岗街26-1号门口	113° 37' 5.247" E	23° 17' 6.739" N	1	阳桃	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	2.5	2.75	正常株	差
997	F117	新岗街26-1号后山	113° 37' 4.740" E	23° 17' 5.772" N	1	龙眼	35.0	大树（20-80cm）	6	8	7	7.5	正常株	良好
998	F118	新岗街26-1号后山	113° 37' 4.648" E	23° 17' 5.615" N	2	黄皮	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
999	F119	新岗街26-1号后山	113° 37' 4.453" E	23° 17' 5.505" N	1	龙眼	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
1000	F120	新岗街26-1号后山	113° 37' 5.028" E	23° 17' 5.751" N	4	龙眼	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	2.5	2.75	正常株	良好
1001	F121	新岗街26-1号后山	113° 37' 4.883" E	23° 17' 5.390" N	1	橄榄	23.6	大树（20-80cm）	9	6	6	6	正常株	良好
1002	F122	新岗街26-1号后山	113° 37' 5.297" E	23° 17' 5.579" N	1	橄榄	31.5	大树（20-80cm）	8	4	4.5	4.25	正常株	良好
1003	F123	新岗街26-1号后山	113° 37' 5.405" E	23° 17' 5.570" N	1	柚子	29.0	大树（20-80cm）	9	4	5	4.5	正常株	良好
1004	F124	新岗街26-1号后山	113° 37' 5.498" E	23° 17' 5.604" N	1	高山榕	31.0	大树（20-80cm）	6	7	6	6.5	正常株	良好
1005	F125	新岗街26-1号后山	113° 37' 5.587" E	23° 17' 5.632" N	1	阴香	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
1006	F126	新岗街26-1号后山	113° 37' 5.667" E	23° 17' 5.574" N	1	柚子	20.5	大树（20-80cm）	5	4	4	4	衰弱株	良好
1007	F127	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.185" E	23° 17' 5.833" N	1	橄榄	40.8	大树（20-80cm）	10	12	11	11.5	正常株	良好
1008	F128	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.412" E	23° 17' 5.823" N	1	橄榄	40.8	大树（20-80cm）	9	8	8	8	正常株	良好
1009	F129	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.349" E	23° 17' 6.166" N	1	橄榄	31.5	大树（20-80cm）	6	8	8	8	正常株	良好
1010	F130	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.179" E	23° 17' 6.142" N	1	荔枝	27.0	大树（20-80cm）	6	4	4	4	正常株	良好
1011	F131	新岗街34号前面空地	113° 37' 5.953" E	23° 17' 6.020" N	1	荔枝	26.9	大树（20-80cm）	5.5	4	4.5	4.25	正常株	良好
1012	F132	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.062" E	23° 17' 5.977" N	1	黄皮	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3.5	3.25	正常株	良好
1013	F133	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.455" E	23° 17' 6.057" N	1	荔枝	21.0	大树（20-80cm）	3.5	3	3	3	正常株	良好
1014	F134	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.426" E	23° 17' 6.225" N	1	黄皮	17.2	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	2.5	2.75	正常株	良好
1015	F135	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.370" E	23° 17' 5.980" N	1	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	2	2	2	衰弱株	良好
1016	F136	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.641" E	23° 17' 6.025" N	1	木瓜	16.5	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1017	F137	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.738" E	23° 17' 5.915" N	5	荔枝	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	2	2	2	正常株	良好
1018	F138	新岗街34号前面空地	113° 37' 7.077" E	23° 17' 5.617" N	2	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2	2	1.5	1.75	正常株	良好
1019	F139	新岗街34号前面空地	113° 37' 6.976" E	23° 17' 5.479" N	1	龙眼	14.5	绿化、行道树（20cm以下）等	2	2	2	2	正常株	良好
1020	F140	新岗街34号前面右侧	113° 37' 6.784" E	23° 17' 5.311" N	1	荔枝	21.0	大树（20-80cm）	4	3	3	3	正常株	良好
1021	F141	新岗街34号前面右侧	113° 37' 6.788" E	23° 17' 5.425" N	1	黄皮	19.6	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
1022	F142	新岗街34号院内	113° 37' 6.704" E	23° 17' 5.482" N	2	杧果	19.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	差
1023	F143	新岗街34号院前	113° 37' 6.684" E	23° 17' 5.612" N	1	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	差
1024	F144	新岗街34号院前	113° 37' 6.621" E	23° 17' 5.554" N	1	橄榄	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	差
1025	F145	新岗街34号院内	113° 37' 6.296" E	23° 17' 5.729" N	1	龙眼	23.5	大树（20-80cm）	5	4	3	3.5	正常株	差
1026	F146	新岗街34号院左侧	113° 37' 5.906" E	23° 17' 5.320" N	1	龙眼	19.2	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3.5	3.25	正常株	良好
1027	F147	新岗街34号院左侧	113° 37' 5.816" E	23° 17' 5.135" N	8	龙眼	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
1028	F148	新岗街34号院后山	113° 37' 5.897" E	23° 17' 4.729" N	1	橄榄	32.5	大树（20-80cm）	12	12	11	11.5	正常株	良好
1029	F149	新岗街34号院后山	113° 37' 6.176" E	23° 17' 4.693" N	1	橄榄	46.5	大树（20-80cm）	11	12	12	12	正常株	良好
1030	F150	新岗街34号院后山	113° 37' 6.213" E	23° 17' 4.829" N	1	橄榄	44.0	大树（20-80cm）	11	14	13	13.5	正常株	良好
1031	F151	新岗街34号院后山	113° 37' 5.707" E	23° 17' 4.583" N	1	橄榄	22.3	大树（20-80cm）	12	14	12	13	正常株	良好
1032	F152	新岗街34号院后山	113° 37' 5.324" E	23° 17' 3.990" N	1	橄榄	41.0	大树（20-80cm）	10	11	9	10	正常株	良好
1033	F153	新岗街34号院后山	113° 37' 6.018" E	23° 17' 4.115" N	8	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	2.5	2.75	正常株	良好
1034	F154	新岗街34号院后山	113° 37' 5.170" E	23° 17' 5.000" N	12	龙眼	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
1035	F155	新岗街34号院后山	113° 37' 4.521" E	23° 17' 4.954" N	1	荔枝	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
1036	F156	新岗街34号院后山	113° 37' 4.294" E	23° 17' 4.833" N	1	桉树	65.0	大树（20-80cm）	17	5	5	5	正常株	良好
1037	F157	新岗街34号院后山	113° 37' 4.541" E	23° 17' 4.602" N	1	桉树	47.5	大树（20-80cm）	17	5	5	5	正常株	良好
1038	F158	新岗街34号院后山	113° 37' 4.748" E	23° 17' 4.836" N	1	荔枝	26.0	大树（20-80cm）	6	2	2	2	正常株	良好
1039	F159	新岗街34号院后山	113° 37' 4.616" E	23° 17' 5.263" N	2	荔枝	23.0	大树（20-80cm）	5.5	4	4.5	4.25	正常株	良好
1040	G1	风光路南侧对面	113° 36' 51.991" E	23° 17' 15.197" N	1	荔枝	34.5	大树（20-80cm）	9	7	5	6	正常株	差

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1041	G2	风光路南侧对面	113° 36' 52.470" E	23° 17' 15.085" N	1	荔枝	37.5	大树（20-80cm）	9.5	7	6	6.5	正常株	差
1042	G3	风光路南侧对面	113° 36' 52.706" E	23° 17' 14.927" N	1	龙眼	34.0	大树（20-80cm）	9	7	5	6	正常株	差
1043	G4	风光路南侧对面	113° 36' 52.746" E	23° 17' 14.695" N	1	龙眼	45.0	大树（20-80cm）	9	8	7	7.5	正常株	差
1044	G5	风光路南侧对面	113° 36' 52.925" E	23° 17' 14.835" N	1	龙眼	38.0	大树（20-80cm）	8.5	7	6	6.5	正常株	良好
1045	G6	风光路南侧对面	113° 36' 53.006" E	23° 17' 14.895" N	1	假柿木姜子	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
1046	G7	陈氏宗祠后山	113° 36' 53.964" E	23° 17' 14.741" N	1	蒲桃	40.0	大树（20-80cm）	7	7	6	6.5	正常株	良好
1047	G8	陈氏宗祠后山	113° 36' 54.223" E	23° 17' 14.635" N	1	假柿木姜子	48.0	大树（20-80cm）	12	7	5	6	正常株	良好
1048	G9	陈氏宗祠后山	113° 36' 54.243" E	23° 17' 14.478" N	1	龙眼	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	5	6	5.5	正常株	良好
1049	G10	陈氏宗祠后山	113° 36' 54.283" E	23° 17' 14.104" N	1	橄榄	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	5.5	4	4.75	正常株	良好
1050	G11	陈氏宗祠后山	113° 36' 54.425" E	23° 17' 14.039" N	1	楝	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	3	3.5	正常株	良好
1051	G12	陈氏宗祠后山	113° 36' 54.456" E	23° 17' 14.175" N	1	柚子	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	10	5	4	4.5	正常株	良好
1052	G13	陈氏宗祠后山	113° 36' 54.590" E	23° 17' 14.207" N	1	橄榄	33.5	大树（20-80cm）	12	7	8	7.5	正常株	良好
1053	G14	陈氏宗祠后山	113° 36' 54.696" E	23° 17' 14.207" N	1	楝叶吴萸	16.5	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	3	3.5	正常株	良好
1054	G15	陈氏宗祠后山	113° 36' 54.650" E	23° 17' 14.197" N	1	乌榄	25.0	大树（20-80cm）	11	8.5	5	6.75	正常株	良好
1055	G16	陈氏宗祠后山	113° 36' 54.967" E	23° 17' 13.934" N	1	乌榄	86.0	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	12.5	11	12	11.5	正常株	良好
1056	G17	中新医院左侧	113° 36' 55.884" E	23° 17' 14.152" N	1	枇杷	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	6	5	5.5	正常株	良好
1057	G18	中新医院左侧	113° 36' 55.747" E	23° 17' 14.563" N	1	乌榄	61.0	大树（20-80cm）	12	11	10	10.5	正常株	良好
1058	G19	中新医院左侧	113° 36' 56.284" E	23° 17' 14.762" N	2	枇杷	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	6	1	3.5	正常株	良好
1059	G20	中新医院左侧	113° 36' 56.265" E	23° 17' 14.846" N	1	秋枫	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	5	6	5.5	正常株	差
1060	G21	中新医院左侧	113° 36' 56.177" E	23° 17' 14.918" N	1	台湾相思	60.0	大树（20-80cm）	14	12	11	11.5	正常株	差
1061	G22	中新医院左侧	113° 36' 55.797" E	23° 17' 15.010" N	1	龙眼	86.0	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	11	13	12	12.5	衰弱株	差
1062	G23	中新医院左侧	113° 36' 55.549" E	23° 17' 15.094" N	2	幌伞枫	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	4	4	正常株	差
1063	G24	风光路155号左侧	113° 36' 57.153" E	23° 17' 15.207" N	1	龙眼	50.0	大树（20-80cm）	13	8	7	7.5	正常株	良好
1064	G25	风光路155号左侧	113° 36' 57.214" E	23° 17' 15.258" N	1	龙眼	39.0	大树（20-80cm）	13	7	6	6.5	正常株	良好
1065	G26	中新医院门右侧	113° 36' 59.128" E	23° 17' 14.785" N	1	高山榕	55.0	大树（20-80cm）	10.5	11	10	10.5	正常株	良好
1066	G27	中新医院门右侧	113° 36' 59.298" E	23° 17' 14.695" N	1	高山榕	42.0	大树（20-80cm）	10.5	8	7	7.5	正常株	良好
1067	G28	中新医院门右侧	113° 36' 59.429" E	23° 17' 14.615" N	1	高山榕	39.0	大树（20-80cm）	10	9	8	8.5	正常株	良好
1068	G29	新墩路2号门前	113° 36' 59.510" E	23° 17' 14.144" N	1	波罗蜜	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	4	4	正常株	良好
1069	G30	中新医院右侧	113° 36' 58.804" E	23° 17' 14.643" N	1	波罗蜜	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4.5	4	4.25	正常株	良好
1070	G31	中新医院左侧	113° 36' 55.966" E	23° 17' 15.420" N	1	龙眼	40.5	大树（20-80cm）	9	7	5	6	正常株	良好
1071	G32	中新医院左侧	113° 36' 56.146" E	23° 17' 15.297" N	1	龙眼	51.0	大树（20-80cm）	11	10.5	11	10.75	正常株	良好
1072	G33	中新医院左侧	113° 36' 54.729" E	23° 17' 10.631" N	1	樟	41.0	大树（20-80cm）	9	6	5.5	5.75	正常株	良好
1073	G34	中新医院左侧	113° 36' 54.699" E	23° 17' 10.559" N	1	樟	30.0	大树（20-80cm）	9	6	4	5	正常株	良好
1074	G35	中新医院左侧	113° 36' 54.671" E	23° 17' 10.478" N	1	樟	31.0	大树（20-80cm）	8	5	4	4.5	正常株	良好
1075	G36	东玥台后侧	113° 36' 51.317" E	23° 17' 8.578" N	1	波罗蜜	31.0	大树（20-80cm）	10	6	5	5.5	正常株	良好
1076	G37	东玥台后侧	113° 36' 51.399" E	23° 17' 8.507" N	1	波罗蜜	36.0	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
1077	G38	东玥台后侧	113° 36' 50.909" E	23° 17' 8.747" N	1	波罗蜜	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	6	5	5.5	正常株	良好
1078	G39	东玥台后侧	113° 36' 50.913" E	23° 17' 8.741" N	3	黄皮	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	4	4	正常株	良好
1079	G40	风光路南侧空地	113° 36' 50.474" E	23° 17' 15.026" N	1	黄皮	18.4	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2	2	2	衰弱株	良好
1080	G41	风光路南侧空地	113° 36' 50.300" E	23° 17' 14.025" N	1	龙眼	24.8	大树（20-80cm）	3.5	2.5	2	2.25	衰弱株	差
1081	G42	风光路三巷22号旁	113° 36' 50.609" E	23° 17' 13.363" N	1	龙眼	9.8	绿化、行道树（20cm以下）等	2	2	2	2	衰弱株	差
1082	G43	风光路三巷22号旁	113° 36' 50.229" E	23° 17' 13.174" N	1	白兰	11.8	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1083	G44	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 50.000" E	23° 17' 12.880" N	1	苹婆	17.4	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	3	3	3	正常株	良好
1084	G45	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.888" E	23° 17' 12.628" N	1	橄榄	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	差
1085	G46	风光路三巷23号后面山林	113° 36' 49.842" E	23° 17' 12.628" N	1	橄榄	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	差
1086	G47	风光路三巷24号后面山林	113° 36' 49.864" E	23° 17' 12.590" N	1	橄榄	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	差
1087	G48	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.746" E	23° 17' 12.466" N	1	假柿木姜子	53.7	大树（20-80cm）	8	4	4	4	正常株	良好
1088	G49	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.705" E	23° 17' 12.414" N	1	潺槁木姜子	24.0	大树（20-80cm）	8	8	4	6	正常株	良好
1089	G50	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.611" E	23° 17' 12.272" N	1	龙眼	12.6	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2.5	2.25	正常株	良好
1090	G51	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.452" E	23° 17' 12.001" N	1	假柿木姜子	34.4	大树（20-80cm）	8	6	7	6.5	正常株	良好
1091	G52	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.381" E	23° 17' 11.912" N	1	假柿木姜子	42.0	大树（20-80cm）	8	5	6	5.5	正常株	良好
1092	G53	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.316" E	23° 17' 11.825" N	1	假柿木姜子	19.4	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	2	2	2	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1093	G54	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.196" E	23° 17' 11.740" N	1	假柿木姜子	16.2	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	衰弱株	良好
1094	G55	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 48.687" E	23° 17' 12.064" N	1	龙眼	48.3	大树（20-80cm）	9	8	7	7.5	正常株	良好
1095	G56	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 48.593" E	23° 17' 12.415" N	1	荔枝	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	3.5	3.75	正常株	良好
1096	G57	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.263" E	23° 17' 12.494" N	3	对叶榕	20.0	大树（20-80cm）	7	6	6	6	正常株	差
1097	G58	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.193" E	23° 17' 12.590" N	1	杧果	19.2	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	1.5	2	正常株	良好
1098	G59-62	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.177" E	23° 17' 12.689" N	1	对叶榕	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	3.5	3.5	3.5	衰弱株	良好
1099	G63	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.319" E	23° 17' 12.688" N	1	破布叶	24.3	大树（20-80cm）	9	4	5	4.5	衰弱株	良好
1100	G64	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.524" E	23° 17' 12.731" N	1	假柿木姜子	24.2	大树（20-80cm）	9	3	5	4	正常株	良好
1101	G65	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.379" E	23° 17' 12.821" N	1	阳桃	17.3	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	4	4	正常株	良好
1102	G66	风光路三巷22号后面山林	113° 36' 49.394" E	23° 17' 12.943" N	1	黄皮	28.0	大树（20-80cm）	6.5	6	6	6	正常株	良好
1103	G67	风光路三巷三横9号左侧	113° 36' 48.167" E	23° 17' 12.331" N	1	龙眼	50.9	大树（20-80cm）	8	7.5	5	6.25	正常株	良好
1104	G68	风光路三巷三横9号左侧	113° 36' 48.098" E	23° 17' 12.541" N	1	荔枝	38.0	大树（20-80cm）	8	7	6	6.5	正常株	良好
1105	G69	风光路三巷三横9号左侧	113° 36' 48.101" E	23° 17' 12.777" N	1	荔枝	35.0	大树（20-80cm）	7	7	6.5	6.75	正常株	良好
1106	G70	风光路三巷三横9号左侧前	113° 36' 48.146" E	23° 17' 12.872" N	1	瓜栗	10.8	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
1107	G71	风光路三巷三横9号左侧前	113° 36' 47.992" E	23° 17' 13.033" N	1	蒲桃	36.3	大树（20-80cm）	6	4	4	4	正常株	良好
1108	G72	风光路三巷三横9号左侧前	113° 36' 48.108" E	23° 17' 13.197" N	1	龙眼	20.2	大树（20-80cm）	5	2	2	2	正常株	差
1109	G73-76	风光路三巷三横9号左侧前	113° 36' 48.110" E	23° 17' 13.392" N	1	龙眼	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	2	1.75	正常株	差
1110	G77	风光路三巷三横9号左侧前	113° 36' 48.304" E	23° 17' 13.377" N	1	杧果	46.2	大树（20-80cm）	7	6.5	6	6.25	正常株	差
1111	G78-79	风光路三巷三横9号左侧前	113° 36' 48.488" E	23° 17' 13.565" N	2	龙眼	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2	2	2	正常株	差
1112	G80	风光路三巷三横9号左侧前	113° 36' 48.655" E	23° 17' 13.741" N	1	黄皮	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3.5	3.25	正常株	差
1113	G81	风光路三巷三横5号前面	113° 36' 49.101" E	23° 17' 13.708" N	1	山黄麻	10.1	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	差
1114	G82	风光路三巷三横5号前面	113° 36' 49.265" E	23° 17' 13.940" N	1	荔枝	14.8	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	2	2	正常株	差
1115	G83-84	右塱路1-1院内	113° 36' 47.395" E	23° 17' 15.006" N	2	绿黄葛树	11.2	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	2	2	2	正常株	差
1116	G85	右塱路1-1后面	113° 36' 48.023" E	23° 17' 14.995" N	1	枇杷	14.9	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
1117	G86	右塱路1-1后面	113° 36' 48.054" E	23° 17' 14.897" N	1	龙眼	14.3	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3	3	正常株	良好
1118	G87	右塱路1-1后面	113° 36' 48.106" E	23° 17' 14.965" N	1	荔枝	14.2	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3	3	正常株	良好
1119	G88	右塱路1-1后面	113° 36' 48.103" E	23° 17' 14.677" N	1	南洋杉	34.3	大树（20-80cm）	9	2	2	2	正常株	良好
1120	G89	右塱路1-1后面	113° 36' 48.417" E	23° 17' 14.839" N	1	南洋杉	28.9	大树（20-80cm）	10	2	2	2	正常株	良好
1121	G90	右塱路1-1左侧	113° 36' 49.007" E	23° 17' 15.741" N	1	构树	13.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	3	3	3	正常株	差
1122	G91	右塱路1-1左侧	113° 36' 49.118" E	23° 17' 15.850" N	1	黄皮	14.2	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	2	2	2	正常株	差
1123	G92	右塱路1-1左侧	113° 36' 49.294" E	23° 17' 15.927" N	1	黄皮	16.4	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	2	1.5	1.75	濒危株	差
1124	G93	右塱路1-1左侧	113° 36' 49.331" E	23° 17' 16.051" N	1	蒲桃	11.2	绿化、行道树（20cm以下）等	2	3	2.5	2.75	正常株	差
1125	G94	右塱路1-1左侧	113° 36' 49.404" E	23° 17' 16.259" N	1	枇杷	12.1	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	2.5	2	2.25	正常株	差
1126	G95	右塱路1-1左侧	113° 36' 49.406" E	23° 17' 16.344" N	1	波罗蜜	15.6	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3.5	3	3.25	正常株	差
1127	G96	右塱路1-1左侧	113° 36' 49.301" E	23° 17' 16.431" N	1	杧果	12.2	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	2	2	2	正常株	差
1128	G97	右塱路1-1左侧	113° 36' 48.973" E	23° 17' 16.461" N	1	水翁	21.0	大树（20-80cm）	5	4.5	4	4.25	衰弱株	差
1129	G98	右塱路1-1左侧	113° 36' 48.971" E	23° 17' 16.009" N	1	番石榴	11.8	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	差
1130	G99	右塱路1-1左侧	113° 36' 48.689" E	23° 17' 16.083" N	1	桑葚	12.4	绿化、行道树（20cm以下）等	4	5	5	5	衰弱株	差
1131	G100	右塱路1-1左侧	113° 36' 48.476" E	23° 17' 16.183" N	1	白背叶	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	4	3.75	正常株	差
1132	G101	右塱路1-1左侧	113° 36' 48.646" E	23° 17' 16.283" N	1	波罗蜜	16.6	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	4	3.5	正常株	差
1133	G102	右塱路1-1左侧	113° 36' 48.439" E	23° 17' 16.360" N	1	龙眼	13.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3.5	3.25	正常株	差
1134	G103	右塱路1-1左侧	113° 36' 48.716" E	23° 17' 16.474" N	1	龙眼	11.4	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2.5	2.5	2.5	正常株	差
1135	G104	风光路22号右侧	113° 36' 51.170" E	23° 17' 12.205" N	1	人面子	24.7	大树（20-80cm）	7.5	6	6	6	正常株	差
1136	G105	风光路22号右侧	113° 36' 50.861" E	23° 17' 11.593" N	1	人面子	33.2	大树（20-80cm）	9	6	6	6	正常株	差
1137	G106	逸栖公园左侧	113° 36' 51.324" E	23° 17' 11.642" N	1	龙眼	24.8	大树（20-80cm）	7.5	6	6.5	6.25	正常株	差
1138	G107	逸栖公园左侧	113° 36' 51.326" E	23° 17' 11.460" N	1	波罗蜜	21.3	大树（20-80cm）	7	2.5	2.5	2.5	正常株	差
1139	G108	逸栖公园左侧	113° 36' 51.457" E	23° 17' 11.509" N	1	降香黄檀	14.7	绿化、行道树（20cm以下）等	4	6.5	6	6.25	正常株	极差
1140	G109	逸栖公园左侧	113° 36' 51.465" E	23° 17' 11.278" N	1	木棉	12.7	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	极差
1141	G110	逸栖公园左侧	113° 36' 51.588" E	23° 17' 11.271" N	1	木棉	25.4	大树（20-80cm）	7.5	4.5	4.5	4.5	正常株	极差
1142	111-11	风光路三巷22号右侧	113° 36' 50.697" E	23° 17' 11.265" N	1	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	3	3	3	正常株	差
1143	G114	风光路三巷22号右侧	113° 36' 50.492" E	23° 17' 10.866" N	1	荔枝	15.2	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3	3	正常株	差
1144	G115	风光路三巷22号后面	113° 36' 50.373" E	23° 17' 10.883" N	1	构树	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3.5	3.25	正常株	极差

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1145	G116	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.744" E	23° 17' 11.084" N	1	杧果	21.2	大树（20-80cm）	3	1.5	1.5	1.5	正常株	差
1146	G117	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.812" E	23° 17' 11.187" N	1	黄皮	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	差
1147	G118	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.642" E	23° 17' 11.322" N	1	阳桃	24.0	大树（20-80cm）	5	5.5	6	5.75	正常株	差
1148	G119	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.665" E	23° 17' 11.435" N	1	龙眼	31.8	大树（20-80cm）	4	3.5	3.5	3.5	正常株	差
1149	G120	风光路三巷22号后面	113° 36' 50.198" E	23° 17' 10.475" N	1	杧果	40.4	大树（20-80cm）	7	6	6.5	6.25	正常株	极差
1150	G121	风光路三巷22号后面	113° 36' 50.395" E	23° 17' 10.338" N	1	黄皮	15.6	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5.5	5	5.25	正常株	极差
1151	G122	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.845" E	23° 17' 9.949" N	1	阳桃	22.0	大树（20-80cm）	8	6	6.5	6.25	正常株	良好
1152	G123	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.903" E	23° 17' 9.946" N	1	杧果	23.7	大树（20-80cm）	8	4	4	4	正常株	良好
1153	G124	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.875" E	23° 17' 10.093" N	1	龙眼	19.8	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3.5	4	3.75	正常株	良好
1154	G125	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.710" E	23° 17' 10.215" N	1	龙眼	11.2	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	6	3	4.5	正常株	差
1155	G126	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.551" E	23° 17' 10.476" N	1	假柿木姜子	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2.5	3	2.75	正常株	差
1156	G127	风光路三巷22号后面	113° 36' 48.248" E	23° 17' 11.723" N	1	龙眼	10.8	绿化、行道树（20cm以下）等	3	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1157	G128	风光路三巷22号后面	113° 36' 48.577" E	23° 17' 9.561" N	1	荔枝	66.0	大树（20-80cm）	9	4.5	4	4.25	死亡株	差
1158	G129	风光路三巷22号后面	113° 36' 48.782" E	23° 17' 9.564" N	1	楝叶吴萸	30.2	大树（20-80cm）	9	4.5	4	4.25	正常株	差
1159	G130	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.266" E	23° 17' 9.711" N	1	乌榄	80.2	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	10	4	3	3.5	濒危株	良好
1160	G131	风光路三巷22号后面	113° 36' 49.620" E	23° 17' 9.796" N	1	乌榄	71.0	大树（20-80cm）	7.5	6.5	5	5.75	死亡株	差
1161	G132	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.723" E	23° 17' 9.989" N	1	荔枝	44.2	大树（20-80cm）	6.2	3.5	6.3	4.9	衰弱株	良好
1162	G133	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.826" E	23° 17' 9.937" N	1	乌榄	91.0	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	13.5	10.1	10.5	10.3	衰弱株	良好
1163	G134	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.834" E	23° 17' 10.171" N	1	假柿木姜子	24.1	大树（20-80cm）	13.3	3	3.5	3.25	正常株	良好
1164	G135	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.739" E	23° 17' 10.095" N	1	蒲桃	14.2	绿化、行道树（20cm以下）等	7.6	2.8	3.1	2.95	正常株	良好
1165	G136	风光路三巷23号右侧	113° 36' 48.720" E	23° 17' 10.129" N	1	蒲桃	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.6	2.8	3.1	2.95	正常株	良好
1166	G137	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.761" E	23° 17' 10.234" N	1	龙眼	18.2	绿化、行道树（20cm以下）等	7.9	5	4.5	4.75	正常株	良好
1167	38-G1	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.910" E	23° 17' 10.271" N	7	龙眼	12.3	绿化、行道树（20cm以下）等	6.3	3	3	3	正常株	良好
1168	G145	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.736" E	23° 17' 10.463" N	1	荔枝	10.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5.1	1.2	1	1.1	衰弱株	良好
1169	G146	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.591" E	23° 17' 10.607" N	1	龙眼	20.8	大树（20-80cm）	7.2	4.5	4.2	4.35	正常株	良好
1170	G147	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.822" E	23° 17' 10.573" N	1	龙眼	20.0	大树（20-80cm）	8	7.4	8.2	7.8	正常株	良好
1171	G148	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.909" E	23° 17' 10.550" N	1	对叶榕	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.3	1.5	1.9	正常株	良好
1172	G149	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.971" E	23° 17' 10.488" N	1	假柿木姜子	24.9	大树（20-80cm）	12.5	4	3.3	3.65	正常株	良好
1173	G150	风光路三巷22号右侧	113° 36' 48.936" E	23° 17' 10.346" N	1	对叶榕	16.4	绿化、行道树（20cm以下）等	4.3	4.2	3.7	3.95	正常株	良好
1174	G151	风光路三巷22号右侧	113° 36' 49.199" E	23° 17' 10.346" N	1	龙眼	13.3	绿化、行道树（20cm以下）等	5.1	5	4	4.5	正常株	良好
1175	G152	风光路三巷22号右侧	113° 36' 49.240" E	23° 17' 10.123" N	1	橄榄	21.4	大树（20-80cm）	12	1.5	2	1.75	正常株	良好
1176	H1	中新镇政府院内左侧	113° 36' 56.409" E	23° 17' 29.876" N	1	大王椰子	36.0	大树（20-80cm）	10	4	4	4	正常株	良好
1177	H2	中新镇政府院内左侧	113° 36' 56.355" E	23° 17' 29.778" N	1	大王椰子	49.0	大树（20-80cm）	12	5	4	4.5	正常株	良好
1178	H3	中新镇政府院内左侧	113° 36' 56.303" E	23° 17' 29.685" N	1	大王椰子	51.0	大树（20-80cm）	12.5	5	5.5	5.25	正常株	良好
1179	H4	中新镇政府院内左侧	113° 36' 56.232" E	23° 17' 29.580" N	1	大王椰子	39.0	大树（20-80cm）	12	5	4.5	4.75	正常株	良好
1180	H5	中新镇政府院内左侧	113° 36' 56.344" E	23° 17' 29.535" N	1	小叶榕	40.1	大树（20-80cm）	12	7	6	6.5	正常株	良好
1181	H6	中新镇政府院内左侧	113° 36' 56.485" E	23° 17' 29.448" N	1	小叶榕	36.0	大树（20-80cm）	11.5	5	4	4.5	正常株	良好
1182	H7	中新镇政府院内左侧	113° 36' 56.554" E	23° 17' 29.584" N	1	小叶榕	59.6	大树（20-80cm）	11.5	8	7	7.5	正常株	良好
1183	H8	中新镇政府内102会议室后	113° 36' 56.445" E	23° 17' 28.230" N	1	黄皮	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	5.5	4	4.75	正常株	良好
1184	H9	新镇镇政府院内男厕所门	113° 36' 56.939" E	23° 17' 27.856" N	1	白兰	26.0	大树（20-80cm）	10	4.5	4	4.25	正常株	良好
1185	H10	新镇镇政府院内男厕所门	113° 36' 57.064" E	23° 17' 27.873" N	1	白兰	27.0	大树（20-80cm）	10.5	5.5	3	4.25	正常株	良好
1186	H11	新镇镇政府院内男厕所门	113° 36' 57.192" E	23° 17' 27.898" N	1	白兰	21.0	大树（20-80cm）	9	3	4	3.5	正常株	良好
1187	H12	新镇镇政府院内男厕所门	113° 36' 57.318" E	23° 17' 27.922" N	1	白兰	19.2	绿化、行道树（20cm以下）等	8.5	5	4	4.5	正常株	良好
1188	H13	中新镇镇政府院内103门前	113° 36' 57.610" E	23° 17' 28.882" N	1	黄兰	71.7	大树（20-80cm）	14	8.5	8	8.25	正常株	良好
1189	H14	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.359" E	23° 17' 29.981" N	1	竹节树	31.4	大树（20-80cm）	6.5	6.5	6	6.25	正常株	良好
1190	H15	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.201" E	23° 17' 29.729" N	1	竹节树	28.8	大树（20-80cm）	6	6.5	6	6.25	正常株	良好
1191	H16	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 56.994" E	23° 17' 29.441" N	1	小叶榕	101.9	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	13	24	23	23.5	正常株	差
1192	H17	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.440" E	23° 17' 29.386" N	1	荔枝	21.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
1193	H18	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.896" E	23° 17' 29.217" N	1	竹节树	42.0	大树（20-80cm）	8	6	6	6	正常株	良好
1194	H19	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 58.163" E	23° 17' 29.252" N	1	竹节树	38.5	大树（20-80cm）	9	6	5	5.5	正常株	良好
1195	H20	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 58.288" E	23° 17' 29.431" N	1	小叶榄仁	37.5	大树（20-80cm）	14	8	7.5	7.75	正常株	良好
1196	H21	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 58.278" E	23° 17' 29.632" N	1	小叶榄仁	25.5	大树（20-80cm）	14.5	8	6	7	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1197	H22	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 58.222" E	23° 17' 29.751" N	1	樟	45.0	大树（20-80cm）	13	9.5	8	8.75	正常株	良好
1198	H23	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 58.091" E	23° 17' 29.590" N	1	小叶榄仁	24.8	大树（20-80cm）	15	8	7.5	7.75	正常株	良好
1199	H24	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 58.018" E	23° 17' 29.810" N	1	小叶榄仁	26.1	大树（20-80cm）	14	7	8	7.5	正常株	良好
1200	H25	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.918" E	23° 17' 29.634" N	1	小叶榄仁	25.0	大树（20-80cm）	14	8.5	8	8.25	正常株	良好
1201	H26	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.943" E	23° 17' 29.903" N	1	香柳	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	2.5	1	1.75	正常株	良好
1202	H27	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.865" E	23° 17' 29.425" N	1	白兰	20.5	大树（20-80cm）	14	7	6	6.5	正常株	良好
1203	H28	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.736" E	23° 17' 29.720" N	1	秋枫	46.2	大树（20-80cm）	16	7	7	7	衰弱株	良好
1204	H29	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.592" E	23° 17' 29.307" N	2	黄花风铃木	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	3	3.5	正常株	良好
1205	H30	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.598" E	23° 17' 29.432" N	3	竹柏	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	2	2.5	2.25	正常株	良好
1206	H31	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.456" E	23° 17' 29.662" N	3	香柳	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
1207	H32	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.489" E	23° 17' 29.793" N	3	鸡蛋花	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	3.5	3.75	正常株	良好
1208	H33	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 57.187" E	23° 17' 29.284" N	1	鸡蛋花	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	2	3	正常株	良好
1209	H34	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 58.087" E	23° 17' 29.145" N	3	小叶紫薇	8.7	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
1210	H35	中新镇镇政府院内花坛	113° 36' 58.444" E	23° 17' 29.509" N	6	鸡蛋花	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4.5	4	4.25	正常株	良好
1211	H36	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 59.235" E	23° 17' 30.300" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1212	H37	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 59.142" E	23° 17' 30.285" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1213	H38	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 59.074" E	23° 17' 30.272" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1214	H39	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 58.997" E	23° 17' 30.261" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1215	H40	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 58.918" E	23° 17' 30.245" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1216	H41	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 58.832" E	23° 17' 30.228" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1217	H42	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 58.746" E	23° 17' 30.215" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1218	H43	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 58.621" E	23° 17' 30.195" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1219	H44	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 58.505" E	23° 17' 30.174" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1220	H45	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 58.386" E	23° 17' 30.154" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1221	H46	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 58.232" E	23° 17' 30.119" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1222	H47	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 58.071" E	23° 17' 30.140" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1223	H48	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 57.943" E	23° 17' 30.163" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1224	H49	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 57.822" E	23° 17' 30.195" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1225	H50	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 57.673" E	23° 17' 30.227" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1226	H51	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 57.484" E	23° 17' 30.274" N	1	樟	32.0	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
1227	H52	中新镇镇政府院内行道树	113° 36' 57.988" E	23° 17' 30.307" N	1	凤凰木	32.0	大树（20-80cm）	15	8	8	8	正常株	良好
1228	H53	中新镇镇政府院内门右侧	113° 36' 57.069" E	23° 17' 30.764" N	1	榕树	79.6	大树（20-80cm）	14	18	14	16	衰弱株	良好
1229	H54	中新镇镇政府院内门右侧	113° 36' 57.144" E	23° 17' 31.258" N	1	糖胶树	30.0	大树（20-80cm）	9	7	5	6	正常株	良好
1230	H55	中新镇镇政府院内门右侧	113° 36' 56.879" E	23° 17' 30.696" N	4	大王椰子	46.0	大树（20-80cm）	16	5	4	4.5	正常株	良好
1231	H56	中新镇镇政府院内左侧	113° 36' 57.184" E	23° 17' 31.209" N	3	黄牛木	6.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1232	H57	中新镇镇政府院内大楼门前	113° 36' 59.576" E	23° 17' 29.492" N	10	桂花	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
1233	H58	中新镇镇政府院内大楼门前	113° 36' 59.357" E	23° 17' 29.740" N	1	罗汉松	36.0	大树（20-80cm）	6.5	5	5	5	正常株	良好
1234	H59	中新镇镇政府院内大楼门前	113° 36' 59.386" E	23° 17' 29.259" N	1	罗汉松	29.0	大树（20-80cm）	6	5	4	4.5	正常株	良好
1235	H60	中新镇镇政府院内食堂旁	113° 36' 59.587" E	23° 17' 28.101" N	1	枇杷	13.2	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	5	4.5	4.75	正常株	良好
1236	H61	新镇镇政府院内大楼门前	113° 36' 58.621" E	23° 17' 28.532" N	2	幌伞枫	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	5	3	4	正常株	良好
1237	H62	新镇镇政府院内大楼门前	113° 36' 58.634" E	23° 17' 28.476" N	1	桂花	7.3	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
1238	H63	中新广场中福路行道树	113° 36' 59.229" E	23° 17' 36.333" N	18	亚里垂榕	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	2	3	正常株	良好
1239	H64	中新镇垃圾中转站	113° 36' 58.890" E	23° 17' 35.881" N	1	秋枫	20.0	大树（20-80cm）	7	4	2	3	正常株	良好
1240	H65	中新镇垃圾中转站	113° 36' 58.824" E	23° 17' 35.856" N	1	鸡蛋花	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	1.5	2.25	正常株	良好
1241	H66	中新镇垃圾中转站	113° 36' 58.642" E	23° 17' 35.795" N	7	亚里垂榕	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	1.5	2	1.75	正常株	良好
1242	H67	中新广场厕所门前	113° 36' 58.274" E	23° 17' 35.767" N	2	亚里垂榕	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1243	H68	中新广场厕所门前	113° 36' 58.194" E	23° 17' 35.989" N	2	柳树	20.0	大树（20-80cm）	5.5	4	3	3.5	正常株	良好
1244	H69	中新广场厕所门前	113° 36' 58.028" E	23° 17' 35.863" N	1	宫粉羊蹄甲	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3.5	2	2.75	正常株	良好
1245	H70	中新广场左侧路旁	113° 36' 58.724" E	23° 17' 35.460" N	1	人面子	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3	3	正常株	良好
1246	H71	中新广场左侧路旁	113° 36' 57.918" E	23° 17' 35.197" N	4	红鳞蒲桃	5.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1247	H72	中新广场左侧路旁	113° 36' 57.902" E	23° 17' 35.156" N	5	樟	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
1248	H73	中新广场内	113° 36' 57.179" E	23° 17' 35.131" N	1	火焰木	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3.5	3	3.25	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1249	H74	中新广场内	113° 36' 56.663" E	23° 17' 35.223" N	3	樟	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3.5	3	3.25	正常株	良好
1250	H75	中福南路行道树	113° 36' 57.462" E	23° 17' 36.527" N	1	非洲楝	31.0	大树（20-80cm）	8	7.5	5	6.25	正常株	良好
1251	H76	中新广场花坛	113° 36' 57.956" E	23° 17' 34.750" N	1	樟	24.0	大树（20-80cm）	7	5	4	4.5	正常株	良好
1252	H77	中新广场花坛	113° 36' 57.557" E	23° 17' 34.716" N	2	樟	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	4	3.5	3.75	正常株	良好
1253	H78	中福路行道树	113° 36' 58.032" E	23° 17' 34.120" N	2	火焰木	22.5	大树（20-80cm）	6.5	4	4	4	正常株	良好
1254	H79	中福路行道树	113° 36' 58.315" E	23° 17' 34.660" N	1	火焰木	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2.5	2.25	正常株	良好
1255	H80	中福路行道树	113° 36' 57.415" E	23° 17' 33.007" N	1	火焰木	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	4	4	正常株	良好
1256	H81	中福路行道树	113° 36' 57.543" E	23° 17' 33.228" N	5	人面子	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	2.5	2.75	正常株	良好
1257	H82	中福路行道树	113° 36' 57.875" E	23° 17' 33.832" N	2	黄花风铃木	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	2	2.5	正常株	良好
1258	H83	中福路行道树	113° 36' 57.231" E	23° 17' 32.908" N	1	白花羊蹄甲	23.0	大树（20-80cm）	6.5	4.5	4	4.25	正常株	良好
1259	H84	中福路行道树	113° 36' 57.428" E	23° 17' 33.227" N	1	白花羊蹄甲	22.0	大树（20-80cm）	6.5	4.5	4	4.25	正常株	良好
1260	H85	中福路行道树	113° 36' 57.613" E	23° 17' 33.502" N	6	白花羊蹄甲	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
1261	H86	中福路行道树	113° 36' 58.158" E	23° 17' 34.530" N	1	宫粉羊蹄甲	24.3	大树（20-80cm）	8	6	5.5	5.75	正常株	良好
1262	H87	中福路行道树	113° 36' 58.089" E	23° 17' 34.454" N	2	黄花风铃木	11.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	3	3	3	正常株	良好
1263	H88	中福路行道树	113° 36' 58.063" E	23° 17' 34.582" N	1	粉花羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	4	4	正常株	良好
1264	H89	中福路行道树	113° 36' 57.701" E	23° 17' 34.510" N	2	粉花羊蹄甲	8.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	1	1.25	正常株	良好
1265	H90	中福路行道树	113° 36' 57.585" E	23° 17' 34.399" N	11	大花紫薇	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3	3.5	正常株	良好
1266	H91	中新广场花坛	113° 36' 57.396" E	23° 17' 34.373" N	9	铁冬青	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	良好
1267	H92	中新广场花坛	113° 36' 57.841" E	23° 17' 34.332" N	1	木棉	25.0	大树（20-80cm）	13	6	5	5.5	正常株	良好
1268	H93	中新广场花坛	113° 36' 57.855" E	23° 17' 33.968" N	4	白花羊蹄甲	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	3	3.5	3.25	正常株	良好
1269	H94	中新广场花坛	113° 36' 57.594" E	23° 17' 33.868" N	4	红花羊蹄甲	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	3	3	3	正常株	良好
1270	H95	中新广场花坛	113° 36' 57.675" E	23° 17' 33.794" N	1	海南红豆	30.8	大树（20-80cm）	8.5	5.5	5	5.25	正常株	良好
1271	H96	中新广场花坛	113° 36' 57.591" E	23° 17' 34.142" N	1	木棉	29.0	大树（20-80cm）	8	5	5	5	正常株	良好
1272	H97	中新广场花坛	113° 36' 57.449" E	23° 17' 34.025" N	1	桂花	11.6	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1273	H98	中新广场花坛	113° 36' 57.347" E	23° 17' 33.946" N	1	木棉	26.5	大树（20-80cm）	7.5	6	5	5.5	正常株	良好
1274	H99	中新广场花坛	113° 36' 57.761" E	23° 17' 34.212" N	1	黄花风铃木	15.7	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	3	3.5	正常株	良好
1275	H100	中新广场花坛	113° 36' 57.473" E	23° 17' 33.478" N	3	铁冬青	9.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2	2	2	正常株	良好
1276	H101	中新广场花坛	113° 36' 57.371" E	23° 17' 33.636" N	4	秋枫	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4.5	4	4.25	正常株	良好
1277	H102	中新广场花坛	113° 36' 57.175" E	23° 17' 33.859" N	1	秋枫	25.0	大树（20-80cm）	7	5.5	4.5	5	正常株	良好
1278	H103	中新广场花坛	113° 36' 56.986" E	23° 17' 33.723" N	1	木棉	36.2	大树（20-80cm）	14	9	8	8.5	正常株	良好
1279	H104	中新广场花坛	113° 36' 57.115" E	23° 17' 33.553" N	1	木棉	35.1	大树（20-80cm）	12.5	8	8.5	8.25	正常株	良好
1280	H105	中新广场花坛	113° 36' 56.947" E	23° 17' 33.639" N	1	鸡蛋花	8.7	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	3.5	3.75	正常株	良好
1281	I1	学园街22号门前	113° 36' 30.199" E	23° 17' 26.331" N	1	荔枝	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3	3.25	正常株	良好
1282	I2	学园街22号门前	113° 36' 29.726" E	23° 17' 26.548" N	2	荔枝	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	4	3	3.5	正常株	良好
1283	I3	学园街22号门前	113° 36' 28.725" E	23° 17' 26.796" N	1	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
1284	I4	新中大道朱埔二巷4-7	113° 36' 28.100" E	23° 17' 30.209" N	1	土蜜树	23.0	大树（20-80cm）	5	3	3	3	正常株	良好
1285	I5	学园街22号内	113° 36' 30.078" E	23° 17' 27.408" N	1	楝叶吴萸	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	4	4.5	正常株	良好
1286	I6	学园街22号内	113° 36' 30.076" E	23° 17' 26.868" N	1	榕树	30.0	大树（20-80cm）	8	7	7	7	正常株	良好
1287	I7	学园街22号幼儿园后侧	113° 36' 28.259" E	23° 17' 28.681" N	180	龙眼	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	1	1	1	正常株	良好
1288	I8	学园街22号幼儿园后侧	113° 36' 28.001" E	23° 17' 29.268" N	20	荔枝	6.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	1	1	1	正常株	良好
1289	I9	学园街22号幼儿园后侧	113° 36' 28.355" E	23° 17' 29.646" N	30	龙眼	5.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1	1	1	正常株	良好
1290	I10	学园街22号幼儿园后侧	113° 36' 27.490" E	23° 17' 29.035" N	10	龙眼	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	1	1	1	正常株	良好
1291	I11	学园街22号幼儿园后侧	113° 36' 26.163" E	23° 17' 29.295" N	350	垂叶榕	5.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2	1	1	1	正常株	良好
1292	I12	学园街巷4-7前方	113° 36' 27.631" E	23° 17' 29.165" N	1	荔枝	21.0	大树（20-80cm）	7	3	3	3	正常株	良好
1293	I13	学园街巷4-8前方	113° 36' 27.488" E	23° 17' 29.279" N	1	荔枝	22.0	大树（20-80cm）	7	3	3	3	正常株	良好
1294	I14	学园街巷4-9前方	113° 36' 27.481" E	23° 17' 29.358" N	1	荔枝	23.0	大树（20-80cm）	7	3	3	3	正常株	良好
1295	I15	学园街巷4-7前方	113° 36' 27.607" E	23° 17' 29.423" N	1	龙眼	22.0	大树（20-80cm）	8	6	6	6	正常株	良好
1296	I16	学园街巷4-7前方	113° 36' 27.600" E	23° 17' 29.620" N	8	荔枝	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
1297	I17	学园街巷4-7前方	113° 36' 27.782" E	23° 17' 29.862" N	2	龙眼	8.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
1298	I18	学园街巷4-7前方	113° 36' 27.961" E	23° 17' 29.254" N	2	对叶榕	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	2	1	1.5	正常株	差
1299	I19	学园街巷4-7前方	113° 36' 27.526" E	23° 17' 29.004" N	3	对叶榕	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	1	1	1	正常株	良好
1300	I20	学园街巷4-7前方	113° 36' 27.352" E	23° 17' 28.992" N	1	构树	24.0	大树（20-80cm）	8	7	7	7	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1301	K1	风光路南侧行道路旁	113° 37' 22.656" E	23° 17' 0.652" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1302	K2	风光路南侧行道路旁	113° 37' 22.443" E	23° 17' 0.691" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1303	K3	风光路南侧行道路旁	113° 37' 22.231" E	23° 17' 0.729" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1304	K4	风光路南侧行道路旁	113° 37' 22.027" E	23° 17' 0.772" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1305	K5	风光路南侧行道路旁	113° 37' 21.868" E	23° 17' 0.811" N	1	天桃木	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1306	K6	风光路南侧行道路旁	113° 37' 21.613" E	23° 17' 0.864" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1307	K7	风光路南侧行道路旁	113° 37' 21.418" E	23° 17' 0.918" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1308	K8	风光路南侧行道路旁	113° 37' 21.200" E	23° 17' 0.982" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1309	K9	风光路南侧行道路旁	113° 37' 21.018" E	23° 17' 1.025" N	1	天桃木	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1310	K10	风光路南侧行道路旁	113° 37' 20.803" E	23° 17' 1.094" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1311	K11	风光路南侧行道路旁	113° 37' 20.607" E	23° 17' 1.146" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1312	K12	风光路南侧行道路旁	113° 37' 20.417" E	23° 17' 1.210" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1313	K13	风光路南侧行道路旁	113° 37' 20.207" E	23° 17' 1.279" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1314	K14	风光路南侧行道路旁	113° 37' 20.020" E	23° 17' 1.343" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1315	K15	风光路南侧行道路旁	113° 37' 19.803" E	23° 17' 1.413" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1316	K16	风光路南侧行道路旁	113° 37' 19.624" E	23° 17' 1.493" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1317	K17	风光路南侧行道路旁	113° 37' 19.395" E	23° 17' 1.577" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1318	K18	风光路南侧行道路旁	113° 37' 19.220" E	23° 17' 1.654" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1319	K19	风光路南侧行道路旁	113° 37' 19.052" E	23° 17' 1.720" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1320	K20	风光路南侧行道路旁	113° 37' 18.925" E	23° 17' 1.787" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1321	K21	风光路南侧行道路旁	113° 37' 18.834" E	23° 17' 1.840" N	1	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1322	K22	风光路33号6栋103门前	113° 37' 20.718" E	23° 17' 0.759" N	1	糖胶树	50.0	大树（20-80cm）	12.5	9	8.5	8.75	正常株	良好
1323	K23	风光路39号	113° 37' 19.917" E	23° 17' 0.914" N	1	波罗蜜	27.5	大树（20-80cm）	5	5.5	5	5.25	正常株	良好
1324	K24	风光路38号屋后	113° 37' 18.914" E	23° 17' 0.604" N	4	绿黄葛树	38.0	大树（20-80cm）	13	10	9	9.5	正常株	差
1325	K25	风光路南侧行道路旁	113° 37' 17.979" E	23° 17' 2.243" N	1	天桃木	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.3	2	2	2	正常株	良好
1326	K26	风光路南侧行道路旁	113° 37' 17.785" E	23° 17' 2.343" N	1	天桃木	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.3	2	2	2	正常株	良好
1327	K27	风光路南侧行道路旁	113° 37' 17.615" E	23° 17' 2.444" N	1	天桃木	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.3	2	2	2	正常株	良好
1328	K28	风光路46号院内	113° 37' 17.386" E	23° 17' 0.831" N	1	樟	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	4	4	正常株	差
1329	K29	风光路47号院内	113° 37' 17.254" E	23° 17' 0.912" N	1	樟	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	4	4	正常株	差
1330	K30	风光路46号院内	113° 37' 17.102" E	23° 17' 1.030" N	1	秋枫	29.0	大树（20-80cm）	6.5	6	7	6.5	正常株	差
1331	K31	风光路46号院内	113° 37' 16.932" E	23° 17' 1.137" N	1	波罗蜜	21.0	大树（20-80cm）	6	5	6	5.5	正常株	差
1332	K32	风光路46号院内	113° 37' 16.916" E	23° 17' 1.149" N	1	波罗蜜	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	差
1333	K33	风光路46号左侧	113° 37' 16.550" E	23° 17' 2.147" N	1	高山榕	37.0	大树（20-80cm）	8	8	8.5	8.25	正常株	良好
1334	K34	风光路46号左侧	113° 37' 16.655" E	23° 17' 2.209" N	1	羊蹄甲	28.0	大树（20-80cm）	7.5	7	6	6.5	正常株	良好
1335	K35	风光路46号左侧	113° 37' 16.749" E	23° 17' 2.323" N	1	羊蹄甲	21.0	大树（20-80cm）	7	6	6	6	正常株	良好
1336	K36	风光路46号左侧	113° 37' 16.888" E	23° 17' 2.473" N	1	羊蹄甲	22.0	大树（20-80cm）	7	7	6	6.5	正常株	良好
1337	K37	风光路47号左侧	113° 37' 16.855" E	23° 17' 2.554" N	1	羊蹄甲	23.0	大树（20-80cm）	7	7	6	6.5	正常株	良好
1338	K38	风光路46号左侧	113° 37' 16.259" E	23° 17' 2.950" N	8	黄槐	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3	3.5	正常株	良好
1339	K39	风光路行道路边	113° 37' 16.537" E	23° 17' 2.505" N	5	高山榕	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	7	7	8	7.5	正常株	良好
1340	K40	风光路行道路边	113° 37' 16.620" E	23° 17' 2.459" N	1	羊蹄甲	20.5	大树（20-80cm）	7	8	7	7.5	正常株	良好
1341	K41	风光路行道路边	113° 37' 16.358" E	23° 17' 2.367" N	1	高山榕	33.0	大树（20-80cm）	7.5	7	8	7.5	正常株	良好
1342	K42	风光路行道路边	113° 37' 16.459" E	23° 17' 2.187" N	1	羊蹄甲	26.0	大树（20-80cm）	7	8	6	7	正常株	良好
1343	K43	风光路行道路边	113° 37' 16.421" E	23° 17' 2.534" N	1	羊蹄甲	23.0	大树（20-80cm）	8	7	6	6.5	正常株	良好
1344	K44	风光路行道路边	113° 37' 16.561" E	23° 17' 2.653" N	1	羊蹄甲	20.0	大树（20-80cm）	7	6	6	6	正常株	良好
1345	K45	风光路行道路边	113° 37' 16.453" E	23° 17' 2.732" N	3	羊蹄甲	16.5	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	7	5	6	正常株	良好
1346	K46	风光路行道路南侧	113° 37' 16.320" E	23° 17' 2.750" N	1	羊蹄甲	26.0	大树（20-80cm）	8	7	7	7	正常株	良好
1347	K47	风光路行道路南侧	113° 37' 16.115" E	23° 17' 2.560" N	1	高山榕	22.0	大树（20-80cm）	8	7	6.5	6.75	正常株	良好
1348	K48	风光路行道路南侧	113° 37' 15.615" E	23° 17' 2.985" N	6	高山榕	22.5	大树（20-80cm）	7	6	7	6.5	正常株	良好
1349	K49	风光路行道路南侧	113° 37' 16.289" E	23° 17' 2.924" N	1	羊蹄甲	26.0	大树（20-80cm）	8	7	6	6.5	正常株	良好
1350	K50.1	风光路行道路南侧	113° 37' 16.027" E	23° 17' 2.852" N	1	菜豆树	21.0	大树（20-80cm）	8	3	3.5	3.25	正常株	良好
1351	K50.2	风光路行道路南侧	113° 37' 16.038" E	23° 17' 2.981" N	1	菜豆树	20.0	大树（20-80cm）	8	3	3.5	3.25	正常株	良好
1352	K50.3	风光路行道路南侧	113° 37' 16.127" E	23° 17' 2.891" N	1	菜豆树	22.0	大树（20-80cm）	8	3	3.5	3.25	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1353	K51	风光路行道路南侧	113° 37' 15.917" E	23° 17' 2.942" N	1	糖胶树	23.0	大树（20-80cm）	8.5	4	4.5	4.25	正常株	良好
1354	K52	风光路行道路南侧	113° 37' 15.936" E	23° 17' 3.050" N	1	糖胶树	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	5	4	4.5	正常株	良好
1355	K53	风光路行道路南侧	113° 37' 15.712" E	23° 17' 3.002" N	1	羊蹄甲	27.0	大树（20-80cm）	8.5	7	6	6.5	正常株	良好
1356	K54	风光路行道路南侧	113° 37' 15.764" E	23° 17' 3.151" N	1	木荷	22.0	大树（20-80cm）	8.5	4	4	4	正常株	良好
1357	K55	风光路行道路南侧	113° 37' 15.885" E	23° 17' 3.122" N	1	木荷	25.0	大树（20-80cm）	8.5	4	4	4	正常株	良好
1358	K56	风光路行道路南侧	113° 37' 15.874" E	23° 17' 3.023" N	1	木荷	20.0	大树（20-80cm）	8.5	4	4	4	正常株	良好
1359	K58	风光路行道路南侧	113° 37' 15.634" E	23° 17' 3.184" N	1	糖胶树	33.0	大树（20-80cm）	9	5	5	5	正常株	良好
1360	K59	风光路行道路南侧	113° 37' 15.742" E	23° 17' 3.253" N	1	糖胶树	28.0	大树（20-80cm）	8.5	5	4	4.5	正常株	良好
1361	K60	风光路行道路南侧	113° 37' 15.537" E	23° 17' 3.326" N	1	糖胶树	22.0	大树（20-80cm）	8.5	5	4	4.5	正常株	良好
1362	K61	风光路行道路南侧	113° 37' 15.492" E	23° 17' 3.354" N	1	糖胶树	36.0	大树（20-80cm）	9	5	5.5	5.25	正常株	良好
1363	K62	风光路行道路南侧	113° 37' 15.345" E	23° 17' 3.238" N	1	高山榕	54.0	大树（20-80cm）	9	8	7	7.5	正常株	良好
1364	K63	风光路行道路南侧	113° 37' 15.272" E	23° 17' 3.293" N	1	高山榕	50.0	大树（20-80cm）	9	7	6	6.5	正常株	良好
1365	K64	风光路行道路南侧	113° 37' 15.188" E	23° 17' 3.372" N	1	高山榕	42.0	大树（20-80cm）	9	7	6	6.5	正常株	良好
1366	K65	风光路行道路南侧	113° 37' 15.093" E	23° 17' 3.448" N	1	高山榕	25.0	大树（20-80cm）	9	7	7	7	正常株	良好
1367	K66	风光路行道路南侧	113° 37' 15.011" E	23° 17' 3.545" N	1	高山榕	27.0	大树（20-80cm）	9	7	8	7.5	正常株	良好
1368	K67	风光路行道路南侧	113° 37' 14.930" E	23° 17' 3.620" N	1	高山榕	25.0	大树（20-80cm）	9	7	7	7	正常株	良好
1369	K68	风光路行道路南侧	113° 37' 14.826" E	23° 17' 3.681" N	1	高山榕	31.0	大树（20-80cm）	9	7	6	6.5	正常株	良好
1370	K69	风光路行道路南侧	113° 37' 14.750" E	23° 17' 3.772" N	1	高山榕	28.0	大树（20-80cm）	8	7	7	7	正常株	良好
1371	K70	风光路行道路南侧	113° 37' 14.581" E	23° 17' 4.026" N	1	高山榕	31.0	大树（20-80cm）	8	7	6	6.5	正常株	良好
1372	K71	风光路行道路南侧	113° 37' 14.661" E	23° 17' 3.867" N	3	高山榕	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	3	3.5	正常株	良好
1373	K72	风光路行道路南侧	113° 37' 14.964" E	23° 17' 3.798" N	2	黄槐	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	5	4	4.5	正常株	良好
1374	K73	风光路行道路南侧	113° 37' 15.198" E	23° 17' 3.610" N	1	高山榕	31.0	大树（20-80cm）	9	8	7	7.5	正常株	良好
1375	K74	风光路行道路南侧	113° 37' 15.359" E	23° 17' 3.474" N	1	高山榕	34.0	大树（20-80cm）	9	7	6	6.5	正常株	良好
1376	K75	风光路行道路南侧	113° 37' 15.382" E	23° 17' 3.386" N	1	高山榕	27.0	大树（20-80cm）	9	8	7	7.5	正常株	良好
1377	K76	风光路行道路南侧	113° 37' 15.251" E	23° 17' 3.685" N	1	黄槐	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3	3.5	正常株	良好
1378	K77	风光路行道路南侧	113° 37' 15.321" E	23° 17' 3.589" N	1	高山榕	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	6	5	5.5	正常株	良好
1379	K78-90	风光路行道路南侧	113° 37' 16.010" E	23° 17' 3.468" N	13	天桃木	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	2	1.5	1.75	正常株	良好
1380	L1-L3	风光路绿化带（北侧）	113° 37' 22.368" E	23° 17' 1.973" N	3	天桃木	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1	1	1	正常株	良好
1381	L4-L22	风光路绿化带（北侧）	113° 37' 19.544" E	23° 17' 2.928" N	19	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1	1	1	正常株	良好
1382	.23-L2	风光路绿化带（中间）	113° 37' 21.932" E	23° 17' 1.439" N	5	美丽异木棉	27.0	大树（20-80cm）	4.5	3	3	3	正常株	良好
1383	.28-L3	风光路绿化带（中间）	113° 37' 20.950" E	23° 17' 1.702" N	3	小叶榄仁	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	5	5	正常株	良好
1384	L31	风光路绿化带（中间）	113° 37' 20.443" E	23° 17' 1.866" N	1	小叶榄仁	27.0	大树（20-80cm）	4	4.5	5	4.75	正常株	良好
1385	L32	风光路绿化带（中间）	113° 37' 20.204" E	23° 17' 1.952" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	4	1	1	1	正常株	良好
1386	L33	风光路绿化带（中间）	113° 37' 19.933" E	23° 17' 2.056" N	1	凤凰木	25.0	大树（20-80cm）	4	1	1	1	正常株	良好
1387	L34	风光路绿化带（中间）	113° 37' 19.716" E	23° 17' 2.145" N	1	凤凰木	25.0	大树（20-80cm）	4	1	1	1	正常株	良好
1388	L35	风光路绿化带（中间）	113° 37' 19.434" E	23° 17' 2.264" N	1	凤凰木	22.0	大树（20-80cm）	4	1	1	1	正常株	良好
1389	L36	风光路绿化带（中间）	113° 37' 19.161" E	23° 17' 2.380" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1390	L37	风光路绿化带（中间）	113° 37' 18.934" E	23° 17' 2.476" N	1	凤凰木	20.5	大树（20-80cm）	4	1	1	1	正常株	良好
1391	L38	风光路绿化带（中间）	113° 37' 18.670" E	23° 17' 2.610" N	1	凤凰木	21.5	大树（20-80cm）	4	2	2	2	正常株	良好
1392	.39-L4	风光路绿化带（中间）	113° 37' 17.732" E	23° 17' 3.130" N	8	小叶榄仁	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4.5	4.5	4.5	正常株	良好
1393	.47-L5	风光路绿化带（中间）	113° 37' 16.271" E	23° 17' 4.083" N	6	美丽异木棉	26.0	大树（20-80cm）	4	3	3	3	正常株	良好
1394	.53-L7	风光路绿化带（北侧）	113° 37' 15.763" E	23° 17' 5.222" N	21	天桃木	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	1	1	1	正常株	良好
1395	.74-L8	风光路绿化带（中间）	113° 37' 14.869" E	23° 17' 5.100" N	8	小叶榄仁	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4.5	4	4.25	正常株	良好
1396	.89-L9	风光路绿化带（中间）	113° 37' 13.937" E	23° 17' 5.788" N	2	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	6	3	3	3	正常株	良好
1397	L91	风光路绿化带（中间）	113° 37' 13.583" E	23° 17' 6.022" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	6	1	1	1	死亡株	良好
1398	.92-L9	风光路绿化带（中间）	113° 37' 12.938" E	23° 17' 6.530" N	5	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	7	3	3	3	正常株	良好
1399	97-L10	风光路绿化带（中间）	113° 37' 12.014" E	23° 17' 7.211" N	4	小叶榄仁	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	4	4	正常株	良好
1400	.01-L1	风光路绿化带（中间）	113° 37' 11.303" E	23° 17' 7.734" N	3	美丽异木棉	27.0	大树（20-80cm）	4	4	4	4	正常株	良好
1401	.04-L1	风光路绿化带（中间）	113° 37' 12.523" E	23° 17' 7.616" N	15	天桃木	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	1	1	1	1	正常株	良好
1402	L119	风光路绿化带（北侧）	113° 37' 9.427" E	23° 17' 9.914" N	16	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1403	L120	风光路绿化带（北侧）	113° 37' 7.215" E	23° 17' 11.551" N	7	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1404	L121	风光路绿化带（北侧）	113° 37' 5.705" E	23° 17' 12.633" N	7	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1405	L122	风光路绿化带（北侧）	113° 37' 3.284" E	23° 17' 14.241" N	14	天桃木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1406	L123	风光路绿化带（南侧）	113° 37' 8.275" E	23° 17' 9.184" N	19	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1407	L124	风光路绿化带（南侧）	113° 37' 4.972" E	23° 17' 11.601" N	10	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1408	L125	风光路绿化带（南侧）	113° 37' 2.981" E	23° 17' 12.942" N	5	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1409	L126	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 57.970" E	23° 17' 15.589" N	17	天桃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1410	L127	风光路150路口行道树	113° 37' 0.667" E	23° 17' 15.727" N	5	人面子	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	1.5	2	1.75	正常株	良好
1411	L128	中新圩站行道树	113° 36' 54.014" E	23° 17' 16.953" N	13	人面子	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
1412	L129	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 49.710" E	23° 17' 17.825" N	11	黄花风铃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
1413	L130	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 44.979" E	23° 17' 18.099" N	27	黄花风铃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
1414	L131	风光路绿化带（北侧）	113° 36' 46.840" E	23° 17' 19.231" N	48	黄花风铃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
1415	L132	风光路绿化带（中间）	113° 36' 37.475" E	23° 17' 18.480" N	16	美丽异木棉	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	5	5	5	正常株	良好
1416	L133	风光路绿化带（北侧）	113° 36' 38.770" E	23° 17' 19.177" N	5	黄花风铃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	7	7	7	正常株	良好
1417	L134	风光路绿化带（北侧）	113° 36' 36.655" E	23° 17' 19.041" N	8	黄花风铃木	33.0	大树（20-80cm）	5	2	2	2	正常株	良好
1418	L135	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 36.471" E	23° 17' 17.788" N	6	黄花风铃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
1419	L136	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 34.253" E	23° 17' 17.588" N	9	黄花风铃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
1420	L137	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 30.793" E	23° 17' 17.161" N	23	黄花风铃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
1421	L138	风光路绿化带（北侧）	113° 36' 37.895" E	23° 17' 19.126" N	1	火焰木	30.0	大树（20-80cm）	5	2	2	2	正常株	良好
1422	L139	风光路绿化带（北侧）	113° 36' 38.331" E	23° 17' 19.149" N	1	火焰木	31.0	大树（20-80cm）	5	2	2	2	正常株	良好
1423	L140	风光路绿化带（北侧）	113° 36' 38.656" E	23° 17' 19.173" N	1	火焰木	30.0	大树（20-80cm）	5	2	2	2	正常株	良好
1424	L141	风光路绿化带（北侧）	113° 36' 39.061" E	23° 17' 19.196" N	1	火焰木	32.0	大树（20-80cm）	5	2	2	2	正常株	良好
1425	L142	风光路绿化带（北侧）	113° 36' 39.759" E	23° 17' 19.226" N	1	火焰木	30.0	大树（20-80cm）	5	2	2	2	正常株	良好
1426	L143	风光路绿化带（北侧）	113° 36' 56.222" E	23° 17' 17.538" N	29	黄花风铃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
1427	L144	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 46.639" E	23° 17' 17.771" N	1	美丽异木棉	48.7	大树（20-80cm）	8	8	7	7.5	正常株	良好
1428	L145	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 46.044" E	23° 17' 17.783" N	1	美丽异木棉	33.8	大树（20-80cm）	8	6	5	5.5	正常株	良好
1429	L146	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 45.706" E	23° 17' 17.808" N	1	小叶榄仁	25.2	大树（20-80cm）	8.5	8	8	8	正常株	良好
1430	L147	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 45.291" E	23° 17' 17.808" N	2	樟	10.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
1431	L148	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 45.239" E	23° 17' 17.818" N	1	橡胶榕	43.0	大树（20-80cm）	6	6	5	5.5	正常株	良好
1432	L149	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 44.755" E	23° 17' 17.805" N	1	火焰木	27.7	大树（20-80cm）	6.5	5	5	5	正常株	良好
1433	L150	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 44.552" E	23° 17' 17.796" N	1	美丽异木棉	33.5	大树（20-80cm）	6	5	4	4.5	正常株	良好
1434	L151	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 44.320" E	23° 17' 17.789" N	1	美丽异木棉	52.0	大树（20-80cm）	9	9	8	8.5	正常株	良好
1435	L152	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 44.118" E	23° 17' 17.791" N	1	糖胶树	32.4	大树（20-80cm）	8	6	5	5.5	正常株	良好
1436	L153	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 43.858" E	23° 17' 17.790" N	1	红花羊蹄甲	23.0	大树（20-80cm）	8	5	6	5.5	正常株	良好
1437	L154	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 43.439" E	23° 17' 17.804" N	1	火焰木	23.0	大树（20-80cm）	6	6	5	5.5	正常株	良好
1438	L155	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 43.178" E	23° 17' 17.802" N	1	橡胶榕	21.0	大树（20-80cm）	4	5	4	4.5	正常株	良好
1439	L156	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 43.036" E	23° 17' 17.800" N	1	糖胶树	33.0	大树（20-80cm）	7	5	5	5	正常株	良好
1440	L157	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 42.862" E	23° 17' 17.795" N	1	火焰木	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4.5	4	4.25	正常株	良好
1441	L158	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 42.650" E	23° 17' 17.792" N	1	糖胶树	24.6	大树（20-80cm）	6	4.5	5	4.75	正常株	良好
1442	L159	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 42.436" E	23° 17' 17.776" N	1	凤凰木	11.3	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2.5	2.25	正常株	良好
1443	L160	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 42.164" E	23° 17' 17.775" N	2	大花紫薇	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	3.5	4	3.75	正常株	良好
1444	L161	风光路绿化带（南侧）	113° 36' 42.168" E	23° 17' 17.775" N	1	糖胶树	28.0	大树（20-80cm）	6.5	5.5	5	5.25	正常株	良好
1445	L162	风光路中间行道树	113° 36' 45.300" E	23° 17' 18.740" N	7	小叶紫薇	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	2	2	2	正常株	良好
1446	L163	风光路中间行道树	113° 36' 46.916" E	23° 17' 18.695" N	6	美丽异木棉	35.0	大树（20-80cm）	7	4	5	4.5	正常株	良好
1447	L164	风光路中间行道树	113° 36' 48.567" E	23° 17' 18.588" N	7	小叶榄仁	28.0	大树（20-80cm）	8	7	7	7	正常株	良好
1448	L165	风光路中间行道树	113° 36' 49.725" E	23° 17' 18.476" N	6	凤凰木	26.0	大树（20-80cm）	8	5	5	5	正常株	良好
1449	L166	风光路中间行道树	113° 36' 50.300" E	23° 17' 18.411" N	5	小叶榄仁	25.0	大树（20-80cm）	7	6	6	6	正常株	良好
1450	L167	风光路中间行道树	113° 36' 53.352" E	23° 17' 17.773" N	5	美丽异木棉	32.0	大树（20-80cm）	8	5	4	4.5	正常株	良好
1451	L168	风光路中间行道树	113° 36' 55.074" E	23° 17' 17.305" N	8	小叶榄仁	28.0	大树（20-80cm）	8	7	7	7	正常株	良好
1452	L169	风光路中间行道树	113° 36' 56.870" E	23° 17' 16.709" N	6	凤凰木	30.0	大树（20-80cm）	8	6	6	6	正常株	良好
1453	L170	风光路中间行道树	113° 36' 58.800" E	23° 17' 15.920" N	7	美丽异木棉	35.0	大树（20-80cm）	6	4	4	4	正常株	良好
1454	L171	风光路中间行道树	113° 36' 58.725" E	23° 17' 8.173" N	5	樟	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	1	1	1	正常株	良好
1455	L172	风光路中间行道树	113° 36' 58.731" E	23° 17' 7.709" N	8	小叶榄仁	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
1456	L174	风光路中间行道树	113° 36' 59.439" E	23° 17' 7.724" N	2	樟	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	1	1	1	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1457	L175	风光路中间行道树	113° 37' 5.124" E	23° 17' 12.255" N	4	美丽异木棉	40.0	大树（20-80cm）	5	5	5	5	正常株	良好
1458	L176	风光路中间行道树	113° 37' 6.211" E	23° 17' 11.488" N	7	小叶榄仁	23.0	大树（20-80cm）	7	6	6	6	正常株	良好
1459	L177	风光路中间行道树	113° 37' 7.590" E	23° 17' 10.492" N	7	凤凰木	26.0	大树（20-80cm）	8.5	5	5	5	正常株	良好
1460	L178	风光路中间行道树	113° 37' 9.075" E	23° 17' 9.392" N	8	小叶榄仁	22.0	大树（20-80cm）	7.5	6	6	6	正常株	良好
1461	L179	风光路中间行道树	113° 37' 9.949" E	23° 17' 8.739" N	1	美丽异木棉	27.0	大树（20-80cm）	7	5	5	5	正常株	良好
1462	N1	竹山街7号门口	113° 36' 52.921" E	23° 17' 32.053" N	1	荔枝	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4.5	4	4.25	正常株	良好
1463	N2	竹山街7号门口	113° 36' 52.979" E	23° 17' 31.963" N	1	龙眼	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
1464	N3	竹山街7号门口	113° 36' 53.036" E	23° 17' 31.866" N	1	龙眼	22.5	大树（20-80cm）	5.5	5	5	5	正常株	良好
1465	N4	竹山街7号门口	113° 36' 53.077" E	23° 17' 31.961" N	1	龙眼	20.0	大树（20-80cm）	4	2.5	1	1.75	衰弱株	差
1466	N5	竹山街7号门口	113° 36' 53.048" E	23° 17' 32.063" N	2	番石榴	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2.5	2.25	正常株	差
1467	N6	竹山街7号门口	113° 36' 53.079" E	23° 17' 32.041" N	1	瓜栗	18.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	3.5	2	2.75	衰弱株	差
1468	N7	中新广场小广场	113° 36' 54.779" E	23° 17' 31.958" N	1	糖胶树	36.5	大树（20-80cm）	11	7	6	6.5	正常株	良好
1469	N8	中新广场小广场	113° 36' 54.947" E	23° 17' 31.923" N	1	糖胶树	42.0	大树（20-80cm）	12.5	8	7	7.5	正常株	良好
1470	N9	中新广场小广场	113° 36' 55.196" E	23° 17' 31.873" N	1	糖胶树	34.5	大树（20-80cm）	10	8	8	8	正常株	良好
1471	N10	中新广场小广场	113° 36' 55.492" E	23° 17' 31.820" N	2	樟	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	5	4.5	4.75	正常株	良好
1472	N11	中新广场小广场	113° 36' 55.255" E	23° 17' 31.520" N	1	凤凰木	43.0	大树（20-80cm）	11.5	15	13	14	正常株	良好
1473	N12	中新广场小广场池塘边	113° 36' 54.925" E	23° 17' 31.071" N	1	龙眼	26.0	大树（20-80cm）	6.5	6	5	5.5	正常株	良好
1474	N13	中新广场小广场池塘边	113° 36' 54.904" E	23° 17' 31.125" N	1	龙眼	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	5	4	4.5	正常株	良好
1475	N14	中新广场小广场池塘边	113° 36' 54.862" E	23° 17' 31.241" N	5	澳洲鸭脚木	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9.5	3	2.5	2.75	正常株	良好
1476	N15	中新广场小广场池塘边	113° 36' 54.892" E	23° 17' 31.353" N	1	澳洲鸭脚木	20.5	大树（20-80cm）	6	2	1.5	1.75	正常株	良好
1477	N16	中新广场小广场池塘边	113° 36' 54.895" E	23° 17' 31.498" N	1	龙眼	29.0	大树（20-80cm）	6.5	6	5.5	5.75	衰弱株	良好
1478	N17	中新广场小广场池塘边	113° 36' 54.803" E	23° 17' 31.656" N	6	澳洲鸭脚木	13.5	绿化、行道树（20cm以下）等	7	2	3	2.5	正常株	良好
1479	N18	中新广场小广场	113° 36' 56.250" E	23° 17' 31.664" N	1	樟	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	10	7	6	6.5	正常株	良好
1480	N19	中新广场小广场	113° 36' 56.311" E	23° 17' 31.623" N	1	秋枫	28.5	大树（20-80cm）	12.5	4	5	4.5	正常株	良好
1481	N20	中新广场小广场	113° 36' 56.392" E	23° 17' 31.594" N	1	樟	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	3.5	3.75	正常株	良好
1482	N21	中新广场小广场	113° 36' 56.412" E	23° 17' 31.539" N	1	美丽异木棉	30.0	大树（20-80cm）	8.5	5	4.5	4.75	正常株	良好
1483	N22	中新广场小广场	113° 36' 55.465" E	23° 17' 29.936" N	3	澳洲鸭脚木	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	12.5	3	3.5	3.25	正常株	差
1484	N23	中新广场小广场	113° 36' 55.583" E	23° 17' 29.946" N	1	糖胶树	29.5	大树（20-80cm）	12.5	6.5	6	6.25	正常株	良好
1485	N24	中新广场小广场	113° 36' 55.459" E	23° 17' 29.875" N	1	秋枫	33.0	大树（20-80cm）	12.5	8	7	7.5	正常株	良好
1486	N25	中新广场小广场	113° 36' 55.453" E	23° 17' 29.813" N	1	樟	30.0	大树（20-80cm）	12.5	9	6	7.5	正常株	良好
1487	N26	中新广场小广场	113° 36' 55.498" E	23° 17' 29.760" N	1	美丽异木棉	63.7	大树（20-80cm）	14.5	9	6	7.5	正常株	良好
1488	N27	中新广场小广场	113° 36' 54.651" E	23° 17' 30.438" N	1	糖胶树	41.0	大树（20-80cm）	14.5	8	6	7	正常株	良好
1489	N28	中新广场小广场	113° 36' 54.768" E	23° 17' 30.514" N	1	糖胶树	39.5	大树（20-80cm）	13	7	6	6.5	正常株	良好
1490	N29	中新广场小广场	113° 36' 54.801" E	23° 17' 30.398" N	1	樟	38.5	大树（20-80cm）	13	8	7	7.5	正常株	良好
1491	N30	中新广场小广场	113° 36' 54.735" E	23° 17' 30.348" N	1	樟	28.5	大树（20-80cm）	13	7	7.5	7.25	正常株	良好
1492	N31	中新广场小广场	113° 36' 54.842" E	23° 17' 30.184" N	9	澳洲鸭脚木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	12.5	3	2	2.5	正常株	良好
1493	N32	中新广场小广场	113° 36' 54.926" E	23° 17' 30.111" N	1	糖胶树	28.3	大树（20-80cm）	12.5	5	5.5	5.25	正常株	良好
1494	N33	竹山街行道树	113° 36' 56.333" E	23° 17' 31.816" N	1	小叶榕	41.5	大树（20-80cm）	13	13	10	11.5	正常株	良好
1495	N34	中福路行道树	113° 36' 57.147" E	23° 17' 32.528" N	2	宫粉羊蹄甲	5.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1	1.5	1.25	正常株	良好
1496	N35	中福路行道树	113° 36' 56.784" E	23° 17' 32.195" N	3	人面子	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	5	4	4.5	正常株	良好
1497	N36	竹山街行道树	113° 36' 56.144" E	23° 17' 32.180" N	1	火焰木	32.0	大树（20-80cm）	9	8	7	7.5	正常株	良好
1498	N37	竹山街行道树	113° 36' 55.732" E	23° 17' 32.239" N	3	火焰木	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	5	4	4.5	正常株	良好
1499	N38	中新广场禁毒公园	113° 36' 55.391" E	23° 17' 32.418" N	1	宫粉羊蹄甲	25.0	大树（20-80cm）	9	5	4	4.5	正常株	良好
1500	N39	中新广场禁毒公园	113° 36' 55.318" E	23° 17' 32.496" N	1	凤凰木	30.0	大树（20-80cm）	9.5	12	8	10	正常株	良好
1501	N40	中新广场禁毒公园	113° 36' 55.197" E	23° 17' 32.586" N	1	尖叶杜英	20.0	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
1502	N41	中新广场禁毒公园	113° 36' 55.215" E	23° 17' 32.740" N	1	尖叶杜英	26.0	大树（20-80cm）	15	5	5	5	正常株	良好
1503	N42	中新广场禁毒公园	113° 36' 55.099" E	23° 17' 32.862" N	1	尖叶杜英	21.0	大树（20-80cm）	12	5	4	4.5	正常株	良好
1504	N43	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.998" E	23° 17' 32.914" N	1	尖叶杜英	21.0	大树（20-80cm）	14	5	4	4.5	正常株	良好
1505	N44	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.988" E	23° 17' 32.786" N	1	尖叶杜英	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	11	4.5	4	4.25	正常株	良好
1506	N45	中新广场禁毒公园	113° 36' 55.007" E	23° 17' 32.649" N	1	榕树	40.0	大树（20-80cm）	9	10	7	8.5	正常株	良好
1507	N46	中新广场禁毒公园	113° 36' 55.099" E	23° 17' 32.401" N	1	樟	26.0	大树（20-80cm）	9	7	8	7.5	正常株	良好
1508	N47	中新广场禁毒公园	113° 36' 55.018" E	23° 17' 32.430" N	1	樟	19.5	绿化、行道树（20cm以下）等	8	6.5	4	5.25	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1509	N48	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.884" E	23° 17' 32.434" N	1	樟	24.0	大树（20-80cm）	9	7	4	5.5	正常株	良好
1510	N49	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.804" E	23° 17' 32.459" N	1	樟	24.5	大树（20-80cm）	9	7	5	6	正常株	良好
1511	N50	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.713" E	23° 17' 32.488" N	1	樟	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	5	4.5	4.75	正常株	良好
1512	N51	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.390" E	23° 17' 32.575" N	1	樟	19.8	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	5.5	5.5	5.5	正常株	良好
1513	N52	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.223" E	23° 17' 32.638" N	1	樟	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	5.5	5.5	5.5	正常株	良好
1514	N53	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.061" E	23° 17' 32.684" N	1	樟	22.0	大树（20-80cm）	8	6	5.5	5.75	正常株	良好
1515	N54	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.734" E	23° 17' 32.778" N	1	樟	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	4.5	4	4.25	正常株	良好
1516	N55	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.622" E	23° 17' 33.141" N	3	美丽异木棉	38.0	大树（20-80cm）	13	5	7	6	正常株	良好
1517	N56	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.458" E	23° 17' 33.130" N	1	美丽异木棉	55.5	大树（20-80cm）	16	8	10	9	正常株	良好
1518	N57	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.509" E	23° 17' 33.479" N	1	美丽异木棉	29.5	大树（20-80cm）	13	5	6	5.5	正常株	良好
1519	N58	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.312" E	23° 17' 33.408" N	1	美丽异木棉	36.0	大树（20-80cm）	15	8	5	6.5	正常株	良好
1520	N59	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.379" E	23° 17' 33.355" N	1	美丽异木棉	54.5	大树（20-80cm）	13	11	9	10	正常株	良好
1521	N60	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.410" E	23° 17' 33.003" N	1	凤凰木	21.5	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1522	N61	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.559" E	23° 17' 32.962" N	1	凤凰木	22.0	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1523	N62	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.689" E	23° 17' 32.921" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1524	N63	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.887" E	23° 17' 32.863" N	1	凤凰木	23.0	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1525	N64	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.062" E	23° 17' 32.808" N	1	凤凰木	22.0	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1526	N65	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.134" E	23° 17' 32.932" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1527	N66	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.954" E	23° 17' 32.977" N	1	凤凰木	23.0	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1528	N67	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.795" E	23° 17' 33.011" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1529	N68	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.646" E	23° 17' 33.053" N	1	凤凰木	22.0	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1530	N69	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.560" E	23° 17' 33.101" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
1531	N70	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.002" E	23° 17' 32.911" N	1	秋枫	15.5	绿化、行道树（20cm以下）等	14	5	4	4.5	正常株	良好
1532	N71	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.562" E	23° 17' 33.032" N	3	秋枫	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10.5	5	5	5	正常株	良好
1533	N72	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.834" E	23° 17' 32.952" N	3	黄花风铃木	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	4.5	4.25	正常株	良好
1534	N73	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.682" E	23° 17' 32.882" N	2	樟	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	4.5	4.25	正常株	良好
1535	N74	竹山街祠堂门口	113° 36' 53.464" E	23° 17' 31.075" N	1	荔枝	22.0	大树（20-80cm）	5	6	6	6	正常株	良好
1536	N75	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.844" E	23° 17' 32.994" N	1	樟	22.0	大树（20-80cm）	10	7	6	6.5	正常株	良好
1537	N76	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.718" E	23° 17' 33.043" N	1	樟	21.0	大树（20-80cm）	10	6	6	6	正常株	良好
1538	N77	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.107" E	23° 17' 32.928" N	1	樟	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	4	4	衰弱株	良好
1539	N78	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.256" E	23° 17' 32.891" N	1	樟	21.0	大树（20-80cm）	10	6	6	6	正常株	良好
1540	N79	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.394" E	23° 17' 32.879" N	1	樟	21.0	大树（20-80cm）	10	6	7	6.5	正常株	良好
1541	N80	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.191" E	23° 17' 33.025" N	1	凤凰木	27.5	大树（20-80cm）	12	10	9	9.5	正常株	良好
1542	N81	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.967" E	23° 17' 33.144" N	1	凤凰木	31.0	大树（20-80cm）	12.5	9	9	9	正常株	良好
1543	N82	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.776" E	23° 17' 33.208" N	1	凤凰木	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	11.5	5	5	5	正常株	良好
1544	N83	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.578" E	23° 17' 33.309" N	1	凤凰木	23.0	大树（20-80cm）	13	9	8	8.5	正常株	良好
1545	N84	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.553" E	23° 17' 33.133" N	1	樟	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	12	4	4.5	4.25	正常株	良好
1546	N85	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.401" E	23° 17' 33.173" N	1	樟	16.5	绿化、行道树（20cm以下）等	11	5	5	5	正常株	良好
1547	N86	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.290" E	23° 17' 33.451" N	1	美丽异木棉	24.0	大树（20-80cm）	13	8	9	8.5	正常株	良好
1548	N87	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.228" E	23° 17' 33.536" N	1	美丽异木棉	49.0	大树（20-80cm）	12	14	10	12	正常株	良好
1549	N88	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.186" E	23° 17' 33.470" N	1	美丽异木棉	33.5	大树（20-80cm）	13.5	7	7	7	正常株	良好
1550	N89	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.265" E	23° 17' 33.640" N	1	美丽异木棉	21.5	大树（20-80cm）	13.5	8	8	8	正常株	良好
1551	N90	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.346" E	23° 17' 33.554" N	1	凤凰木	22.0	大树（20-80cm）	13	6	8	7	正常株	良好
1552	N91	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.172" E	23° 17' 33.197" N	1	樟	21.0	大树（20-80cm）	12	6	6	6	正常株	良好
1553	N92	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.026" E	23° 17' 33.231" N	1	樟	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	12.5	4	7	5.5	正常株	良好
1554	N93	中新广场禁毒公园路旁	113° 36' 51.486" E	23° 17' 33.283" N	1	马占相思	53.5	大树（20-80cm）	16	8	6	7	衰弱株	良好
1555	N94	中新广场禁毒公园路旁	113° 36' 51.051" E	23° 17' 33.433" N	12	龙眼	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
1556	N95	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.290" E	23° 17' 33.761" N	1	黄花风铃木	10.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2.5	2	2.25	正常株	良好
1557	N96	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.476" E	23° 17' 33.849" N	2	宫粉羊蹄甲	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
1558	N97	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.803" E	23° 17' 34.094" N	1	美丽异木棉	33.5	大树（20-80cm）	7	5	6	5.5	正常株	良好
1559	N98	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.798" E	23° 17' 33.938" N	1	美丽异木棉	41.0	大树（20-80cm）	7	7	6	6.5	正常株	良好
1560	N99	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.688" E	23° 17' 33.855" N	1	美丽异木棉	39.0	大树（20-80cm）	7	6	6	6	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1561	N100	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.789" E	23° 17' 33.785" N	1	美丽异木棉	39.0	大树（20-80cm）	7	7	7	7	正常株	良好
1562	N101	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.916" E	23° 17' 34.278" N	1	宫粉羊蹄甲	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
1563	N102	中新广场禁毒公园	113° 36' 52.618" E	23° 17' 34.331" N	1	美丽异木棉	46.0	大树（20-80cm）	8	5	5	5	正常株	良好
1564	N103	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.344" E	23° 17' 33.269" N	6	大花紫薇	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	4	5	4.5	正常株	良好
1565	N104	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.563" E	23° 17' 33.183" N	2	黄花风铃木	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7.5	5	5.5	5.25	正常株	良好
1566	N105	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.938" E	23° 17' 33.416" N	4	大花紫薇	9.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3.5	3.25	正常株	良好
1567	N106	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.107" E	23° 17' 33.496" N	6	黄花风铃木	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3.5	4	3.75	正常株	良好
1568	N107	中新广场禁毒公园	113° 36' 54.285" E	23° 17' 33.798" N	1	高山榕	42.0	大树（20-80cm）	10	10	11	10.5	正常株	良好
1569	N108	中新广场禁毒公园驿站旁	113° 36' 54.438" E	23° 17' 33.915" N	1	高山榕	50.0	大树（20-80cm）	10	10	8	9	正常株	良好
1570	N109	中新广场禁毒公园驿站旁	113° 36' 54.585" E	23° 17' 33.739" N	1	高山榕	51.0	大树（20-80cm）	10	8	10	9	正常株	良好
1571	N110	中新广场禁毒公园驿站旁	113° 36' 54.783" E	23° 17' 33.752" N	1	高山榕	79.0	大树（20-80cm）	10.5	10	10	10	正常株	良好
1572	N111	中新广场禁毒公园驿站旁	113° 36' 55.096" E	23° 17' 33.534" N	4	黄花风铃木	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3.5	3	3.25	正常株	良好
1573	N112	中新广场禁毒公园驿站旁	113° 36' 54.533" E	23° 17' 34.156" N	5	黄花风铃木	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	4	4	正常株	良好
1574	N113	中新广场禁毒公园驿站旁	113° 36' 54.306" E	23° 17' 34.542" N	3	铁冬青	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2	2.25	衰弱株	良好
1575	N114	中新广场禁毒公园驿站旁	113° 36' 54.478" E	23° 17' 34.622" N	1	高山榕	50.0	大树（20-80cm）	10	8	6	7	正常株	良好
1576	N115	中新广场禁毒公园驿站旁	113° 36' 54.495" E	23° 17' 34.679" N	1	高山榕	30.0	大树（20-80cm）	10	9	6	7.5	正常株	良好
1577	N116	中新广场禁毒公园驿站旁	113° 36' 54.518" E	23° 17' 34.732" N	1	高山榕	38.0	大树（20-80cm）	9	10	7	8.5	正常株	良好
1578	N117	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.961" E	23° 17' 34.620" N	1	宫粉羊蹄甲	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1	1.5	1.25	衰弱株	良好
1579	N118	中新广场禁毒公园	113° 36' 53.908" E	23° 17' 34.603" N	1	黄花风铃木	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2	2	正常株	良好
1580	N119	118省道行道树	113° 36' 56.077" E	23° 17' 35.940" N	1	非洲楝	55.7	大树（20-80cm）	14	9	8	8.5	正常株	良好
1581	N120	118省道行道树	113° 36' 56.014" E	23° 17' 35.914" N	1	糖胶树	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	3	4	3.5	正常株	良好
1582	N121	118省道行道树	113° 36' 55.869" E	23° 17' 35.896" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	9	4	3	3.5	正常株	良好
1583	N122	118省道行道树	113° 36' 56.137" E	23° 17' 35.956" N	1	非洲楝	22.0	大树（20-80cm）	8	4	4	4	正常株	良好
1584	N123	118省道行道树	113° 36' 56.115" E	23° 17' 35.920" N	1	铁刀木	23.5	大树（20-80cm）	15	8	4	6	正常株	良好
1585	N124	118省道行道树	113° 36' 56.201" E	23° 17' 35.991" N	1	宫粉羊蹄甲	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	5	5	5	正常株	差
1586	N125	118省道行道树	113° 36' 56.214" E	23° 17' 35.959" N	1	樟	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	9	3	2.5	2.75	正常株	差
1587	N126	118省道行道树	113° 36' 55.953" E	23° 17' 35.865" N	2	凤凰木	16.5	绿化、行道树（20cm以下）等	8	7	6	6.5	正常株	良好
1588	N127	118省道行道树	113° 36' 55.478" E	23° 17' 35.741" N	1	糖胶树	27.5	大树（20-80cm）	8	5	5	5	正常株	良好
1589	N128	118省道行道树	113° 36' 55.335" E	23° 17' 35.726" N	1	宫粉羊蹄甲	21.0	大树（20-80cm）	8.5	5	4	4.5	正常株	良好
1590	N129	118省道行道树	113° 36' 55.192" E	23° 17' 35.666" N	1	樟	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	3.5	3	3.25	正常株	良好
1591	N130	118省道行道树	113° 36' 55.100" E	23° 17' 35.637" N	2	凤凰木	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	6	4	5	正常株	良好
1592	N131	118省道行道树	113° 36' 54.755" E	23° 17' 35.551" N	3	宫粉羊蹄甲	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
1593	N132	118省道行道树	113° 36' 54.429" E	23° 17' 35.480" N	1	宫粉羊蹄甲	22.0	大树（20-80cm）	7	6	4	5	正常株	良好
1594	N133	118省道行道树	113° 36' 53.981" E	23° 17' 35.416" N	8	樟	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3	3.5	正常株	良好
1595	N134	118省道行道树	113° 36' 54.208" E	23° 17' 35.445" N	1	宫粉羊蹄甲	22.0	大树（20-80cm）	7	6	5	5.5	正常株	良好
1596	N135	中福路行道树	113° 36' 54.828" E	23° 17' 27.606" N	5	宫粉羊蹄甲	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	4	3	3.5	正常株	良好
1597	N136	中福路行道树	113° 36' 54.786" E	23° 17' 27.650" N	4	白花羊蹄甲	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
1598	N137	新竹花园	113° 36' 53.288" E	23° 17' 26.276" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	7	4	6	5	正常株	良好
1599	N138	新竹花园	113° 36' 53.061" E	23° 17' 26.273" N	1	凤凰木	25.0	大树（20-80cm）	7	4	6	5	正常株	良好
1600	N139	新竹花园	113° 36' 52.838" E	23° 17' 26.266" N	1	凤凰木	23.0	大树（20-80cm）	7	4	6	5	正常株	良好
1601	N140	新竹花园	113° 36' 52.375" E	23° 17' 26.263" N	1	凤凰木	22.0	大树（20-80cm）	7	4	6	5	正常株	良好
1602	N141	新竹花园	113° 36' 52.168" E	23° 17' 26.266" N	1	凤凰木	24.0	大树（20-80cm）	7	4	6	5	正常株	良好
1603	N142	新竹花园	113° 36' 51.987" E	23° 17' 26.281" N	1	凤凰木	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	5	4.5	正常株	良好
1604	N143	新竹花园	113° 36' 51.747" E	23° 17' 26.319" N	1	凤凰木	23.0	大树（20-80cm）	7	4	6	5	正常株	良好
1605	N144	新竹花园	113° 36' 51.404" E	23° 17' 26.360" N	1	凤凰木	23.0	大树（20-80cm）	7	4	6	5	正常株	良好
1606	N145	新竹花园	113° 36' 51.149" E	23° 17' 26.362" N	1	凤凰木	33.8	大树（20-80cm）	8	4	7	5.5	正常株	良好
1607	N146	新竹花园	113° 36' 50.989" E	23° 17' 26.359" N	1	凤凰木	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	5	4.5	正常株	良好
1608	N147	新竹花园	113° 36' 50.841" E	23° 17' 26.362" N	1	凤凰木	21.0	大树（20-80cm）	6	6	6	6	正常株	良好
1609	N148	新竹花园	113° 36' 53.037" E	23° 17' 26.366" N	1	糖胶树	28.2	大树（20-80cm）	12	6	5	5.5	正常株	良好
1610	N149	新竹花园	113° 36' 52.567" E	23° 17' 26.356" N	1	木棉	22.0	大树（20-80cm）	12	9	7	8	正常株	良好
1611	N150	新竹花园	113° 36' 52.405" E	23° 17' 26.353" N	1	糖胶树	22.5	大树（20-80cm）	12	6	4	5	正常株	良好
1612	N151	新竹花园	113° 36' 52.355" E	23° 17' 26.352" N	1	糖胶树	23.5	大树（20-80cm）	12	6	4	5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1613	N152	新竹花园	113° 36' 52.225" E	23° 17' 26.358" N	1	木棉	24.8	大树（20-80cm）	12	8	6	7	正常株	良好
1614	N153	新竹花园	113° 36' 52.116" E	23° 17' 26.363" N	1	糖胶树	20.4	大树（20-80cm）	10	6	5	5.5	正常株	良好
1615	N154	新竹花园	113° 36' 52.038" E	23° 17' 26.374" N	1	木棉	30.6	大树（20-80cm）	11	9	8	8.5	正常株	良好
1616	N155	新竹花园	113° 36' 51.949" E	23° 17' 26.411" N	3	糖胶树	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	5	4.5	正常株	良好
1617	N156	新竹花园	113° 36' 51.774" E	23° 17' 26.413" N	1	木棉	24.2	大树（20-80cm）	11	7	4	5.5	正常株	良好
1618	N157	新竹花园	113° 36' 51.508" E	23° 17' 26.459" N	1	木棉	30.8	大树（20-80cm）	11	9	8	8.5	正常株	良好
1619	N158	新竹花园	113° 36' 51.169" E	23° 17' 26.468" N	1	木棉	38.0	大树（20-80cm）	11	8	9	8.5	正常株	良好
1620	N159	新竹花园	113° 36' 51.265" E	23° 17' 26.472" N	1	糖胶树	21.5	大树（20-80cm）	9	4	3	3.5	正常株	良好
1621	N160	新竹花园	113° 36' 51.176" E	23° 17' 26.527" N	1	糖胶树	22.0	大树（20-80cm）	9	4	3	3.5	正常株	良好
1622	N161	新竹花园	113° 36' 51.073" E	23° 17' 26.467" N	1	糖胶树	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	3	4	3.5	正常株	良好
1623	N162	新竹花园	113° 36' 51.117" E	23° 17' 26.440" N	2	宫粉羊蹄甲	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	4	4	4	正常株	良好
1624	N163	新竹花园	113° 36' 52.249" E	23° 17' 26.384" N	15	蒲桃	6.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	4	3.5	正常株	良好
1625	N164	新竹花园	113° 36' 52.361" E	23° 17' 26.367" N	3	香柳	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	2	2	正常株	良好
1626	N165	新竹花园	113° 36' 51.786" E	23° 17' 26.794" N	7	火焰木	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	7	6	6.5	正常株	良好
1627	N166	新竹花园	113° 36' 51.406" E	23° 17' 26.629" N	1	凤凰木	25.0	大树（20-80cm）	8	8	6	7	正常株	良好
1628	N167	新竹花园	113° 36' 51.469" E	23° 17' 26.565" N	1	凤凰木	25.5	大树（20-80cm）	8	8	6	7	正常株	良好
1629	N168	新竹花园	113° 36' 51.639" E	23° 17' 26.641" N	1	凤凰木	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	3	4	3.5	正常株	良好
1630	N169	新竹花园	113° 36' 51.841" E	23° 17' 26.808" N	1	凤凰木	25.0	大树（20-80cm）	9	9	6	7.5	正常株	良好
1631	N170	新竹花园	113° 36' 51.798" E	23° 17' 26.484" N	1	凤凰木	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	8	7	7.5	正常株	良好
1632	N171	新竹花园	113° 36' 52.266" E	23° 17' 26.439" N	1	凤凰木	23.3	大树（20-80cm）	9	8	8	8	正常株	良好
1633	N172	新竹花园	113° 36' 52.200" E	23° 17' 26.531" N	2	黄花风铃木	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	6	5	5.5	正常株	良好
1634	N173	竹三街三巷4号门口	113° 36' 52.535" E	23° 17' 27.186" N	1	九里香	9.3	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	2	2	正常株	良好
1635	N174	竹三街三巷4号门口	113° 36' 52.507" E	23° 17' 27.211" N	1	茶花	8.5	绿化、行道树（20cm以下）等	2	1	1	1	正常株	良好
1636	N175	竹三街三巷4号门口	113° 36' 52.458" E	23° 17' 27.264" N	1	桂花	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2.5	2.25	正常株	良好
1637	N176	竹三街三巷4号门口	113° 36' 52.423" E	23° 17' 27.294" N	1	洋蒲桃	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	4	3	3.5	正常株	良好
1638	N177	竹三街三巷4号门口	113° 36' 52.380" E	23° 17' 27.339" N	1	铁冬青	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	4	4.5	正常株	良好
1639	N179	竹三街三巷4号门口	113° 36' 52.288" E	23° 17' 27.430" N	1	桂花	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
1640	N180	新竹花园	113° 36' 53.030" E	23° 17' 26.529" N	1	红鳞蒲桃	5.4	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2	2	正常株	良好
1641	N181	竹山街后山	113° 36' 52.372" E	23° 17' 28.041" N	1	龙眼	27.0	大树（20-80cm）	10	8	8	8	正常株	良好
1642	N182	竹山街后山	113° 36' 52.457" E	23° 17' 28.167" N	1	杧果	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	12	6	5	5.5	正常株	良好
1643	N183	竹山街后山	113° 36' 52.510" E	23° 17' 28.205" N	1	阳桃	22.5	大树（20-80cm）	8	9	8	8.5	正常株	良好
1644	N184	竹山街后山	113° 36' 52.877" E	23° 17' 28.381" N	1	荔枝	42.0	大树（20-80cm）	13	20	12	16	正常株	良好
1645	N185	竹山街后山	113° 36' 52.629" E	23° 17' 28.474" N	1	龙眼	41.3	大树（20-80cm）	12	10	13	11.5	正常株	良好
1646	N186	竹山街后山	113° 36' 52.281" E	23° 17' 28.437" N	1	苹婆	27.0	大树（20-80cm）	11	6	7	6.5	正常株	良好
1647	N187	竹山街后山	113° 36' 52.253" E	23° 17' 28.250" N	1	龙眼	24.8	大树（20-80cm）	9	6	6	6	正常株	良好
1648	N188	竹山街后山	113° 36' 52.122" E	23° 17' 28.381" N	1	龙眼	27.0	大树（20-80cm）	9	8	6	7	正常株	良好
1649	N189	竹山街后山	113° 36' 51.955" E	23° 17' 28.509" N	1	龙眼	43.0	大树（20-80cm）	14	18	15	16.5	正常株	良好
1650	N190	竹山街后山	113° 36' 51.543" E	23° 17' 28.758" N	1	假柿木姜子	31.8	大树（20-80cm）	11	10	8	9	正常株	良好
1651	N191	竹山街后山	113° 36' 51.539" E	23° 17' 28.898" N	1	假柿木姜子	25.0	大树（20-80cm）	10	9	7	8	正常株	良好
1652	N192	竹山街后山	113° 36' 51.882" E	23° 17' 28.745" N	1	阳桃	22.0	大树（20-80cm）	8	7	6	6.5	正常株	良好
1653	N193	竹山街后山	113° 36' 52.002" E	23° 17' 28.755" N	19	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	4	3.5	正常株	良好
1654	N194	竹山街后山	113° 36' 52.479" E	23° 17' 28.287" N	4	荔枝	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	2	2.5	正常株	良好
1655	N195	竹山街后山	113° 36' 52.186" E	23° 17' 28.488" N	1	阳桃	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	9	8	8.5	正常株	良好
1656	N196	竹山街后山	113° 36' 51.742" E	23° 17' 28.973" N	3	黄皮	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	良好
1657	N197	竹山街后山	113° 36' 52.284" E	23° 17' 29.072" N	1	荔枝	48.0	大树（20-80cm）	13	20	14	17	正常株	良好
1658	N198	竹山街后山	113° 36' 52.091" E	23° 17' 28.877" N	1	苹婆	34.5	大树（20-80cm）	15	15	10	12.5	正常株	良好
1659	N199	竹山街后山	113° 36' 52.729" E	23° 17' 29.325" N	1	荔枝	58.2	大树（20-80cm）	13	18	16	17	正常株	良好
1660	N200	竹山街后山	113° 36' 52.802" E	23° 17' 29.397" N	1	荔枝	36.7	大树（20-80cm）	13	8	10	9	正常株	良好
1661	N201	竹山街后山	113° 36' 52.597" E	23° 17' 29.677" N	1	柿	3.5	绿化、行道树（20cm以下）等	12	13	10	11.5	正常株	良好
1662	N202	竹山街后山	113° 36' 52.365" E	23° 17' 29.668" N	1	橄榄	23.5	大树（20-80cm）	12	9	8	8.5	正常株	良好
1663	N203	竹山街后山	113° 36' 52.293" E	23° 17' 29.866" N	1	荔枝	34.2	大树（20-80cm）	9	13	8	10.5	正常株	良好
1664	N204	竹山街后山	113° 36' 51.827" E	23° 17' 29.778" N	1	苹婆	35.0	大树（20-80cm）	13	8	9	8.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1665	N205	竹山街后山	113° 36' 52.082" E	23° 17' 29.540" N	1	苹婆	37.0	大树（20-80cm）	14	11	10	10.5	正常株	良好
1666	N206	竹山街后山	113° 36' 52.117" E	23° 17' 29.402" N	1	龙眼	23.0	大树（20-80cm）	12	9	8	8.5	正常株	良好
1667	N207	竹山街后山	113° 36' 52.042" E	23° 17' 29.693" N	2	黄皮	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4.5	4	4.25	正常株	良好
1668	N208	竹山街后山	113° 36' 52.185" E	23° 17' 29.705" N	4	龙眼	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	3	3.5	正常株	良好
1669	N209	竹山街后山	113° 36' 53.129" E	23° 17' 29.187" N	3	橄榄	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	11	4	4	4	正常株	良好
1670	N210	竹山街后山	113° 36' 53.124" E	23° 17' 29.247" N	1	对叶榕	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	2	3	正常株	良好
1671	N211	竹山街后山	113° 36' 53.074" E	23° 17' 29.478" N	1	橄榄	26.8	大树（20-80cm）	12	10	8	9	正常株	良好
1672	N212	竹山街后山	113° 36' 52.508" E	23° 17' 29.063" N	1	荔枝	34.0	大树（20-80cm）	9	8	6	7	正常株	良好
1673	N213	竹山街后山	113° 36' 51.613" E	23° 17' 29.111" N	1	杧果	20.0	大树（20-80cm）	9	7	7	7	正常株	良好
1674	N214	竹山街后山	113° 36' 51.801" E	23° 17' 29.042" N	1	黄皮	21.0	大树（20-80cm）	8	8	6	7	正常株	良好
1675	N215	竹山街后山	113° 36' 51.796" E	23° 17' 29.294" N	11	荔枝	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	4	4	正常株	良好
1676	N216	竹山街后山	113° 36' 51.337" E	23° 17' 29.284" N	12	龙眼	9.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	3	3.5	正常株	良好
1677	N217	竹山街后山	113° 36' 51.576" E	23° 17' 29.282" N	1	杧果	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	5	6	5.5	正常株	良好
1678	N218	竹山街后山	113° 36' 51.986" E	23° 17' 29.272" N	1	苹婆	14.5	绿化、行道树（20cm以下）等	9	8	6	7	正常株	良好
1679	N219	竹山街后山	113° 36' 51.985" E	23° 17' 29.218" N	11	龙眼	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	2	2	2	正常株	良好
1680	N220	竹山街后山	113° 36' 52.000" E	23° 17' 29.213" N	1	荔枝	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	1	1.5	正常株	良好
1681	N221	竹山街后山	113° 36' 51.559" E	23° 17' 29.747" N	1	橄榄	61.8	大树（20-80cm）	14	10	12	11	正常株	良好
1682	N222	竹山街后山	113° 36' 51.510" E	23° 17' 29.902" N	1	荔枝	56.0	大树（20-80cm）	12	13	10	11.5	正常株	良好
1683	N223	竹山街后山	113° 36' 51.493" E	23° 17' 30.191" N	1	龙眼	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	4	3.5	衰弱株	差
1684	N224	竹山街后山	113° 36' 51.535" E	23° 17' 30.159" N	7	荔枝	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	1	1.5	正常株	差
1685	N225	竹山街后山	113° 36' 51.663" E	23° 17' 29.573" N	3	龙眼	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	4	3	3.5	正常株	良好
1686	N226	竹山街后山	113° 36' 51.731" E	23° 17' 29.591" N	1	荔枝	12.3	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	1	1	1	正常株	良好
1687	N227	竹山街后山	113° 36' 51.252" E	23° 17' 29.711" N	1	破布叶	28.0	大树（20-80cm）	14	6	7	6.5	正常株	良好
1688	N228	竹山街后山	113° 36' 51.068" E	23° 17' 29.699" N	1	潺槁木姜子	23.5	大树（20-80cm）	10	7	6	6.5	正常株	良好
1689	N229	竹山街后山	113° 36' 50.942" E	23° 17' 29.687" N	1	假柿木姜子	17.3	绿化、行道树（20cm以下）等	15	7	8	7.5	正常株	良好
1690	N230	竹山街后山	113° 36' 51.011" E	23° 17' 29.381" N	1	橄榄	34.0	大树（20-80cm）	14	11	10	10.5	正常株	良好
1691	N231	竹山街后山	113° 36' 51.100" E	23° 17' 28.993" N	15	龙眼	6.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	1	1	1	正常株	良好
1692	N232	竹山街后山	113° 36' 50.876" E	23° 17' 30.067" N	1	楝叶吴萸	22.3	大树（20-80cm）	14	9	6	7.5	正常株	良好
1693	N233	竹山街后山	113° 36' 50.558" E	23° 17' 29.974" N	1	桉树	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	16	3	3	3	正常株	良好
1694	N234	竹山街后山	113° 36' 51.066" E	23° 17' 30.943" N	1	木荷	69.7	大树（20-80cm）	16	10	11	10.5	正常株	良好
1695	N235	竹山街后山	113° 36' 52.098" E	23° 17' 30.796" N	1	荔枝	44.4	大树（20-80cm）	12	11	11	11	正常株	良好
1696	N236	竹山街后山	113° 36' 51.923" E	23° 17' 31.103" N	1	荔枝	43.9	大树（20-80cm）	12	12	9	10.5	正常株	良好
1697	N237	竹山街后山	113° 36' 51.811" E	23° 17' 31.338" N	1	荔枝	39.0	大树（20-80cm）	11	10	9	9.5	正常株	良好
1698	N238	中新广场西侧小路	113° 36' 51.477" E	23° 17' 32.932" N	1	潺槁木姜子	38.0	大树（20-80cm）	11	7	6	6.5	正常株	良好
1699	N239	中新广场西侧小路	113° 36' 51.250" E	23° 17' 32.943" N	1	龙眼	24.0	大树（20-80cm）	9	10	8	9	正常株	良好
1700	N240	中新广场西侧小路	113° 36' 50.693" E	23° 17' 32.916" N	1	潺槁木姜子	30.8	大树（20-80cm）	12	6	7	6.5	正常株	良好
1701	N241	中新广场西侧小路	113° 36' 50.503" E	23° 17' 33.012" N	1	香叶树	48.0	大树（20-80cm）	13	15	13	14	正常株	良好
1702	N242	中新广场西侧小路	113° 36' 50.400" E	23° 17' 33.041" N	1	楝	49.0	大树（20-80cm）	14	8	9	8.5	正常株	良好
1703	N243	中新广场西侧小路	113° 36' 50.320" E	23° 17' 33.056" N	1	楝	40.0	大树（20-80cm）	14	8	6	7	正常株	良好
1704	N244	中新广场西侧小路	113° 36' 50.225" E	23° 17' 33.066" N	1	潺槁木姜子	27.0	大树（20-80cm）	11	10	8	9	正常株	良好
1705	N245	竹山街32号旁	113° 36' 50.674" E	23° 17' 32.716" N	5	龙眼	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
1706	N246	竹山街32号旁	113° 36' 50.458" E	23° 17' 32.410" N	3	荔枝	14.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	4	4.5	4.25	正常株	良好
1707	N247	竹山街32号后侧	113° 36' 50.660" E	23° 17' 32.320" N	3	波罗蜜	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
1708	N248	竹山街32号旁	113° 36' 50.484" E	23° 17' 32.788" N	7	龙眼	6.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
1709	N249	竹山街后山	113° 36' 50.316" E	23° 17' 32.928" N	1	荔枝	23.2	大树（20-80cm）	7	8	7	7.5	正常株	良好
1710	N250	竹山街后山	113° 36' 50.206" E	23° 17' 32.981" N	1	橄榄	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	6	7	6.5	正常株	良好
1711	N251	竹山街后山	113° 36' 49.912" E	23° 17' 33.037" N	1	荔枝	21.2	大树（20-80cm）	4.5	4	5	4.5	正常株	良好
1712	N252	竹山街后山	113° 36' 49.782" E	23° 17' 33.109" N	2	龙眼	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	2	2.5	2.25	正常株	良好
1713	N253	竹山街后山	113° 36' 49.662" E	23° 17' 33.116" N	1	黄檀	27.0	大树（20-80cm）	12	6	4	5	正常株	良好
1714	N254	竹山街后山	113° 36' 49.635" E	23° 17' 33.117" N	1	黄檀	30.0	大树（20-80cm）	12	6	8	7	正常株	良好
1715	N255	竹山街后山	113° 36' 49.260" E	23° 17' 33.049" N	1	黄樟	72.6	大树（20-80cm）	14	6	5	5.5	正常株	良好
1716	N256	竹山街后山	113° 36' 49.135" E	23° 17' 32.881" N	1	臀果木	35.4	大树（20-80cm）	11	7	6	6.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1717	N257	竹山街后山	113° 36' 49.018" E	23° 17' 32.853" N	1	乌榄	41.8	大树（20-80cm）	7	6	4	5	正常株	良好
1718	N258	竹山街后山	113° 36' 48.993" E	23° 17' 32.936" N	1	木荷	17.8	绿化、行道树（20cm以下）等	12	5	4	4.5	衰弱株	良好
1719	N259	竹山街后山	113° 36' 48.677" E	23° 17' 33.047" N	1	橄榄	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	6	5	5.5	正常株	良好
1720	N260	竹山街后山	113° 36' 48.580" E	23° 17' 33.064" N	1	银柴	9.7	绿化、行道树（20cm以下）等	6	5	3	4	正常株	良好
1721	N261	竹山街后山	113° 36' 48.483" E	23° 17' 33.098" N	1	木荷	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	8	4	6	衰弱株	良好
1722	N262	竹山街后山	113° 36' 48.463" E	23° 17' 32.971" N	1	橄榄	31.0	大树（20-80cm）	3	2	1	1.5	死亡株	良好
1723	N263	竹山街后山	113° 36' 48.400" E	23° 17' 32.845" N	1	乌榄	30.6	大树（20-80cm）	9	8	6	7	衰弱株	良好
1724	N264	竹山街后山	113° 36' 49.069" E	23° 17' 32.767" N	6	木荷	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	3	4	3.5	正常株	良好
1725	N265	竹山街后山	113° 36' 49.239" E	23° 17' 32.707" N	5	泡桐	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	5	4.5	正常株	良好
1726	N266	竹山街后山	113° 36' 49.999" E	23° 17' 31.920" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1727	N267	竹山街后山	113° 36' 50.110" E	23° 17' 32.086" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1728	N268	竹山街后山	113° 36' 49.886" E	23° 17' 32.171" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1729	N269	竹山街后山	113° 36' 49.678" E	23° 17' 32.181" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1730	N270	竹山街后山	113° 36' 49.863" E	23° 17' 32.432" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1731	N271	竹山街后山	113° 36' 49.379" E	23° 17' 32.383" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1732	N272	竹山街后山	113° 36' 49.547" E	23° 17' 32.480" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1733	N273	竹山街后山	113° 36' 49.513" E	23° 17' 32.604" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1734	N274	竹山街后山	113° 36' 49.386" E	23° 17' 32.648" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1735	N275	竹山街后山	113° 36' 49.185" E	23° 17' 32.586" N	1	桉树	25.0	大树（20-80cm）	12	2	2.5	2.25	正常株	良好
1736	N276	竹山街后山	113° 36' 49.673" E	23° 17' 32.255" N	10	桉树	8.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	1.5	1	1.25	正常株	良好
1737	N277	中福路三巷旁	113° 36' 54.089" E	23° 17' 29.328" N	1	小叶榕	18.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	7	4	5.5	正常株	良好
1738	N278	竹山街后山	113° 36' 50.205" E	23° 17' 32.468" N	1	橄榄	32.7	大树（20-80cm）	9	9	6	7.5	正常株	良好
1739	N279	竹山街后山	113° 36' 50.205" E	23° 17' 32.674" N	1	麻楝	21.0	大树（20-80cm）	9	5	4	4.5	正常株	良好
1740	N280	竹山街后山	113° 36' 50.163" E	23° 17' 32.644" N	1	麻楝	25.5	大树（20-80cm）	9	5	4	4.5	正常株	良好
1741	N281	竹山街后山	113° 36' 50.158" E	23° 17' 32.589" N	1	麻楝	29.4	大树（20-80cm）	9	6	5	5.5	正常株	良好
1742	N282	竹山街后山	113° 36' 49.894" E	23° 17' 32.642" N	10	荔枝	5.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1743	N283	竹山街后山	113° 36' 49.894" E	23° 17' 32.764" N	1	黄檀	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	12	6	5	5.5	正常株	良好
1744	N284	竹山街后山	113° 36' 50.013" E	23° 17' 32.714" N	1	黄檀	20.0	大树（20-80cm）	12	6	6.5	6.25	正常株	良好
1745	N285	竹山街后山	113° 36' 49.567" E	23° 17' 32.679" N	7	假柿木姜子	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	12	6	4	5	正常株	良好
1746	N286	竹山街后山	113° 36' 49.503" E	23° 17' 32.758" N	1	木荷	15.4	绿化、行道树（20cm以下）等	9	5	4	4.5	正常株	良好
1747	N287	竹山街后山	113° 36' 49.551" E	23° 17' 32.779" N	1	杉木	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	3	3	3	正常株	良好
1748	N288	竹山街后山	113° 36' 50.599" E	23° 17' 32.942" N	5	龙眼	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	1	1.5	正常株	良好
1749	N289	竹山街后山	113° 36' 48.232" E	23° 17' 29.129" N	1	马占相思	63.4	大树（20-80cm）	15	11	8	9.5	正常株	良好
1750	N290	竹山街后山	113° 36' 48.576" E	23° 17' 28.216" N	1	橄榄	54.1	大树（20-80cm）	9	10	9	9.5	正常株	良好
1751	N291	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.360" E	23° 17' 29.064" N	13	龙眼	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2	2	2	2	衰弱株	良好
1752	N292	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.949" E	23° 17' 27.493" N	1	木瓜	18.3	绿化、行道树（20cm以下）等	2	1	1	1	正常株	良好
1753	N293	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.964" E	23° 17' 27.584" N	1	木瓜	21.2	大树（20-80cm）	3	1.5	1.5	1.5	正常株	良好
1754	N294	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.803" E	23° 17' 27.984" N	1	龙眼	38.6	大树（20-80cm）	8	9	8	8.5	正常株	良好
1755	N295	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.423" E	23° 17' 27.922" N	1	荔枝	35.0	大树（20-80cm）	9	8	8.5	8.25	正常株	良好
1756	N296	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.335" E	23° 17' 28.156" N	1	假柿木姜子	56.7	大树（20-80cm）	11	8	7	7.5	正常株	良好
1757	N297	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.392" E	23° 17' 28.384" N	1	假柿木姜子	21.2	大树（20-80cm）	7	4	4	4	正常株	良好
1758	N298	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.510" E	23° 17' 28.409" N	1	假柿木姜子	24.3	大树（20-80cm）	7	4	5	4.5	正常株	良好
1759	N299	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.770" E	23° 17' 28.462" N	1	龙眼	23.4	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
1760	N300	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.841" E	23° 17' 28.365" N	1	桂木	17.8	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好
1761	N301	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.273" E	23° 17' 28.675" N	1	龙眼	20.5	大树（20-80cm）	7	5	5	5	正常株	良好
1762	N302	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.036" E	23° 17' 28.468" N	1	龙眼	24.3	大树（20-80cm）	6.5	7	6	6.5	正常株	良好
1763	N303	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.806" E	23° 17' 28.345" N	1	龙眼	20.0	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
1764	N304	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.485" E	23° 17' 28.510" N	3	龙眼	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	5	4.5	4.75	正常株	良好
1765	N305	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.945" E	23° 17' 28.498" N	6	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
1766	N306	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.602" E	23° 17' 27.838" N	4	龙眼	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2.5	2.5	2.5	正常株	良好
1767	N307	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.429" E	23° 17' 27.129" N	2	对叶榕	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	7	4	5.5	正常株	良好
1768	N308	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.318" E	23° 17' 27.282" N	1	杧果	32.8	大树（20-80cm）	10	9	9	9	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1769	N309	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.080" E	23° 17' 27.415" N	1	龙眼	30.2	大树（20-80cm）	11	7	8	7.5	正常株	良好
1770	N310	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.180" E	23° 17' 27.323" N	2	龙眼	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	3.5	3.75	正常株	良好
1771	N311	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.907" E	23° 17' 27.571" N	1	桉树	19.8	绿化、行道树（20cm以下）等	14	7	7	7	正常株	良好
1772	N312	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.732" E	23° 17' 27.713" N	1	对叶榕	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2	2.5	2.25	正常株	极差
1773	N313	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.604" E	23° 17' 27.824" N	1	对叶榕	30.2	大树（20-80cm）	4	4	3	3.5	衰弱株	极差
1774	N314	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.662" E	23° 17' 27.867" N	1	光荚含羞草	18.7	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	5	5	正常株	良好
1775	N315	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.343" E	23° 17' 28.112" N	15	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
1776	N316	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.248" E	23° 17' 27.691" N	17	桉树	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	14	5	5	5	正常株	良好
1777	N317	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.039" E	23° 17' 27.870" N	1	橄榄	17.1	绿化、行道树（20cm以下）等	7	3	3	3	正常株	良好
1778	N318	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.231" E	23° 17' 28.004" N	9	桉树	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	14	5	5	5	正常株	良好
1779	N319	竹山街三巷4号后山	113° 36' 51.013" E	23° 17' 26.727" N	11	苹婆	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	6	6	6	正常株	良好
1780	N320	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.916" E	23° 17' 27.193" N	10	桉树	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	11	4	4	4	正常株	良好
1781	N321	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.731" E	23° 17' 27.610" N	7	桉树	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	11	4	4	4	正常株	良好
1782	N322	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.161" E	23° 17' 27.595" N	1	天竺桂	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	7	8	7.5	正常株	极差
1783	N323	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.617" E	23° 17' 27.952" N	1	乌榄	72.4	大树（20-80cm）	8	8	9	8.5	正常株	良好
1784	N324	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.416" E	23° 17' 27.893" N	1	木荷	27.7	大树（20-80cm）	10	7	7	7	正常株	良好
1785	N325	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.900" E	23° 17' 27.760" N	1	乌榄	32.6	大树（20-80cm）	8	7	7.5	7.25	正常株	良好
1786	N326	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.924" E	23° 17' 27.948" N	1	橄榄	20.7	大树（20-80cm）	9	7	8	7.5	正常株	良好
1787	N327	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.978" E	23° 17' 28.275" N	1	橄榄	22.9	大树（20-80cm）	10	8	8	8	正常株	良好
1788	N328	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.109" E	23° 17' 29.147" N	1	桉树	33.6	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1789	N329	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.052" E	23° 17' 29.145" N	1	桉树	35.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1790	N330	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.141" E	23° 17' 29.181" N	1	桉树	29.6	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1791	N331	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.251" E	23° 17' 29.239" N	1	桉树	30.0	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1792	N332	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.347" E	23° 17' 29.315" N	1	桉树	34.4	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1793	N333	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.345" E	23° 17' 29.350" N	1	桉树	27.6	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1794	N334	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.340" E	23° 17' 29.430" N	1	桉树	23.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1795	N335	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.354" E	23° 17' 29.498" N	1	桉树	23.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1796	N336	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.359" E	23° 17' 29.541" N	1	桉树	30.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1797	N337	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.350" E	23° 17' 29.584" N	1	桉树	18.5	绿化、行道树（20cm以下）等	20	6	6	6	正常株	良好
1798	N338	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.348" E	23° 17' 29.653" N	1	桉树	30.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1799	N339	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.343" E	23° 17' 29.691" N	1	桉树	29.6	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1800	N340	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.344" E	23° 17' 29.796" N	1	桉树	26.0	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1801	N341	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.333" E	23° 17' 29.865" N	1	桉树	29.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1802	N342	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.335" E	23° 17' 29.936" N	1	桉树	30.0	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1803	N343	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.322" E	23° 17' 30.083" N	1	桉树	22.4	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1804	N344	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.319" E	23° 17' 30.126" N	1	桉树	33.3	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1805	N345	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.314" E	23° 17' 30.169" N	1	桉树	28.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1806	N346	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.266" E	23° 17' 30.157" N	1	桉树	24.8	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1807	N347	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.226" E	23° 17' 30.172" N	1	桉树	25.8	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1808	N348	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.168" E	23° 17' 30.146" N	1	桉树	28.8	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1809	N349	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.129" E	23° 17' 30.193" N	1	桉树	29.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1810	N350	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.009" E	23° 17' 30.216" N	1	桉树	22.7	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1811	N351	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.940" E	23° 17' 30.149" N	1	桉树	30.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1812	N352	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.872" E	23° 17' 30.173" N	1	桉树	35.8	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1813	N353	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.810" E	23° 17' 30.168" N	1	桉树	36.2	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1814	N354	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.827" E	23° 17' 30.095" N	1	桉树	37.1	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1815	N355	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.847" E	23° 17' 29.986" N	1	桉树	26.3	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1816	N356	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.880" E	23° 17' 29.901" N	1	桉树	29.8	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1817	N357	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.846" E	23° 17' 29.861" N	1	桉树	21.7	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1818	N358	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.859" E	23° 17' 29.828" N	1	桉树	30.2	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1819	N359	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.881" E	23° 17' 29.781" N	1	桉树	25.8	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1820	N360	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.848" E	23° 17' 29.755" N	1	桉树	35.0	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1821	N361	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.897" E	23° 17' 29.649" N	1	桉树	29.4	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1822	N362	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.952" E	23° 17' 29.716" N	1	桉树	26.4	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1823	N363	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.846" E	23° 17' 29.476" N	1	桉树	35.4	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1824	N364	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.894" E	23° 17' 29.459" N	1	桉树	25.2	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1825	N365	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.865" E	23° 17' 29.421" N	1	桉树	29.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1826	N366	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.822" E	23° 17' 29.385" N	1	桉树	27.3	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1827	N367	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.870" E	23° 17' 29.351" N	1	桉树	33.7	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1828	N368	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.914" E	23° 17' 29.333" N	1	桉树	28.0	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1829	N369	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.871" E	23° 17' 29.296" N	1	桉树	35.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1830	N370	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.925" E	23° 17' 29.215" N	1	桉树	40.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1831	N371	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.049" E	23° 17' 29.183" N	1	桉树	36.0	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1832	N372	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.088" E	23° 17' 29.305" N	1	桉树	24.2	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1833	N373	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.101" E	23° 17' 29.391" N	1	桉树	28.9	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1834	N374	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.053" E	23° 17' 29.544" N	1	桉树	22.8	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1835	N375	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.088" E	23° 17' 29.610" N	1	桉树	24.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1836	N376	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.161" E	23° 17' 29.893" N	1	桉树	22.8	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1837	N377	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.113" E	23° 17' 30.078" N	1	桉树	20.4	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1838	N378	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.264" E	23° 17' 30.011" N	1	桉树	22.6	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1839	N379	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.237" E	23° 17' 29.905" N	1	桉树	23.5	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1840	N380	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.240" E	23° 17' 29.483" N	1	桉树	25.1	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1841	N381	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.250" E	23° 17' 29.377" N	1	桉树	27.4	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1842	N382	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.253" E	23° 17' 29.282" N	1	桉树	26.6	大树（20-80cm）	20	6	6	6	正常株	良好
1843	N383	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.096" E	23° 17' 29.701" N	65	桉树	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	15	4	4	4	正常株	良好
1844	N384	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.945" E	23° 17' 28.759" N	1	荔枝	24.5	大树（20-80cm）	4	4	3.5	3.75	正常株	良好
1845	N385	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.861" E	23° 17' 28.665" N	1	荔枝	27.0	大树（20-80cm）	5	4	4	4	正常株	良好
1846	N386	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.726" E	23° 17' 28.604" N	1	荔枝	20.2	大树（20-80cm）	4	4	3.5	3.75	正常株	良好
1847	N387	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.658" E	23° 17' 28.688" N	1	荔枝	31.4	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
1848	N388	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.518" E	23° 17' 28.709" N	1	荔枝	22.0	大树（20-80cm）	4.5	4	4.5	4.25	正常株	良好
1849	N389	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.947" E	23° 17' 28.219" N	1	荔枝	20.5	大树（20-80cm）	4.5	4	4	4	衰弱株	良好
1850	N390	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.841" E	23° 17' 28.529" N	25	荔枝	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	4	4	正常株	良好
1851	N391	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.144" E	23° 17' 28.285" N	12	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	3	3	3	正常株	差
1852	N392	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.639" E	23° 17' 29.034" N	1	荔枝	20.2	大树（20-80cm）	5	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
1853	N393	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.736" E	23° 17' 29.034" N	1	荔枝	27.0	大树（20-80cm）	5	3.5	3.5	3.5	衰弱株	良好
1854	N394	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.482" E	23° 17' 29.157" N	1	荔枝	21.3	大树（20-80cm）	5	4	4	4	正常株	良好
1855	N395	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.534" E	23° 17' 29.336" N	1	杧果	22.6	大树（20-80cm）	5.5	4	4	4	正常株	良好
1856	N396	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.721" E	23° 17' 29.357" N	1	荔枝	22.6	大树（20-80cm）	5.5	4	4	4	正常株	良好
1857	N397	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.489" E	23° 17' 29.565" N	1	荔枝	24.5	大树（20-80cm）	5	4	4	4	正常株	良好
1858	N398	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.408" E	23° 17' 29.611" N	1	荔枝	27.7	大树（20-80cm）	5	4	4	4	正常株	良好
1859	N399	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.601" E	23° 17' 29.335" N	23	荔枝	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
1860	N400	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.629" E	23° 17' 30.395" N	15	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3.5	3.5	3.5	正常株	良好
1861	N401	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.779" E	23° 17' 29.845" N	1	荔枝	20.8	大树（20-80cm）	5	3.5	4	3.75	正常株	良好
1862	N402	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.483" E	23° 17' 29.894" N	1	龙眼	17.8	绿化、行道树（20cm以下）等	3	3	3	3	衰弱株	良好
1863	N403	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.679" E	23° 17' 29.657" N	1	黄桐	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
1864	N404	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.055" E	23° 17' 29.290" N	18	荔枝	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	4	4	4	正常株	良好
1865	N405	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.039" E	23° 17' 28.953" N	1	橄榄	22.7	大树（20-80cm）	8	6	6	6	正常株	良好
1866	N406	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.225" E	23° 17' 28.994" N	1	橄榄	16.8	绿化、行道树（20cm以下）等	8	6	6	6	正常株	良好
1867	N407	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.324" E	23° 17' 28.829" N	1	橄榄	21.2	大树（20-80cm）	8	6	6	6	正常株	良好
1868	N408	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.135" E	23° 17' 28.875" N	1	橄榄	10.8	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	3	3	正常株	良好
1869	N409	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.305" E	23° 17' 28.721" N	1	橄榄	14.4	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	4	4	正常株	良好
1870	N410	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.247" E	23° 17' 28.620" N	2	橄榄	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	9	4	4	4	正常株	良好
1871	N411	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.483" E	23° 17' 29.458" N	1	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	4	4	4	正常株	良好
1872	N412	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.608" E	23° 17' 29.784" N	18	橄榄	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	4	4	4	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1873	N413	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.894" E	23° 17' 29.523" N	3	楝叶吴萸	20.4	大树（20-80cm）	13	5	5	5	衰弱株	良好
1874	N414	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.176" E	23° 17' 29.555" N	1	楝叶吴萸	22.9	大树（20-80cm）	13	6	6	6	衰弱株	良好
1875	N415	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.067" E	23° 17' 29.771" N	1	楝叶吴萸	24.7	大树（20-80cm）	13	5	5	5	衰弱株	良好
1876	N416	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.941" E	23° 17' 29.856" N	1	楝叶吴萸	21.5	大树（20-80cm）	15	5	5	5	衰弱株	良好
1877	N417	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.866" E	23° 17' 29.853" N	1	楝叶吴萸	21.5	大树（20-80cm）	15	5	5	5	衰弱株	良好
1878	N418	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.932" E	23° 17' 29.951" N	1	楝叶吴萸	20.5	大树（20-80cm）	13	5	5	5	衰弱株	良好
1879	N419	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.072" E	23° 17' 29.864" N	1	楝叶吴萸	19.5	绿化、行道树（20cm以下）等	11	5	5	5	衰弱株	良好
1880	N420	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.259" E	23° 17' 29.848" N	1	楝叶吴萸	24.0	大树（20-80cm）	10	3	3	3	正常株	良好
1881	N421	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.273" E	23° 17' 29.892" N	1	楝叶吴萸	20.5	大树（20-80cm）	12	6	6	6	正常株	良好
1882	N422	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.885" E	23° 17' 30.053" N	1	楝叶吴萸	23.5	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
1883	N423	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.973" E	23° 17' 30.034" N	1	楝叶吴萸	22.8	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
1884	N424	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.985" E	23° 17' 30.064" N	1	楝叶吴萸	23.0	大树（20-80cm）	13	6	6	6	衰弱株	良好
1885	N425	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.056" E	23° 17' 30.104" N	1	楝叶吴萸	20.3	大树（20-80cm）	15	4	4	4	衰弱株	良好
1886	N426	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.187" E	23° 17' 30.072" N	1	楝叶吴萸	24.0	大树（20-80cm）	12	4	4	4	衰弱株	良好
1887	N427	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.102" E	23° 17' 29.753" N	1	楝叶吴萸	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	4	4	4	衰弱株	良好
1888	N428	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.902" E	23° 17' 30.272" N	1	台湾相思	22.0	大树（20-80cm）	12	4	4	4	衰弱株	良好
1889	N429	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.058" E	23° 17' 30.288" N	1	木荷	21.9	大树（20-80cm）	11	6	6	6	正常株	良好
1890	N430	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.127" E	23° 17' 30.292" N	1	木荷	18.4	绿化、行道树（20cm以下）等	11	6	6	6	正常株	良好
1891	N431	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.092" E	23° 17' 30.486" N	1	台湾相思	25.1	大树（20-80cm）	13	6	7	6.5	正常株	良好
1892	N432	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.352" E	23° 17' 30.531" N	1	木荷	31.5	大树（20-80cm）	12	5	6	5.5	正常株	良好
1893	N433	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.163" E	23° 17' 30.576" N	1	樟	22.3	大树（20-80cm）	12	6	6	6	正常株	良好
1894	N434	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.017" E	23° 17' 30.746" N	1	假柿木姜子	25.8	大树（20-80cm）	13	7	7	7	正常株	良好
1895	N435	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.121" E	23° 17' 31.004" N	1	木荷	31.0	大树（20-80cm）	12	7	7	7	正常株	差
1896	N436	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.120" E	23° 17' 31.114" N	1	木荷	20.2	大树（20-80cm）	11	7	6	6.5	正常株	差
1897	N437	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.213" E	23° 17' 31.137" N	1	木荷	27.0	大树（20-80cm）	12	8	6	7	正常株	差
1898	N438	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.167" E	23° 17' 31.228" N	1	木荷	22.7	大树（20-80cm）	11	7	6	6.5	正常株	差
1899	N439	竹山街三巷4号后山	113° 36' 50.274" E	23° 17' 30.998" N	1	木荷	17.6	绿化、行道树（20cm以下）等	11	6	6	6	正常株	良好
1900	N440	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.651" E	23° 17' 31.246" N	1	假柿木姜子	20.9	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
1901	N441	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.823" E	23° 17' 30.923" N	1	假柿木姜子	21.7	大树（20-80cm）	11	5	5	5	正常株	良好
1902	N442	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.674" E	23° 17' 30.898" N	1	假柿木姜子	20.2	大树（20-80cm）	10	5	4.5	4.75	正常株	良好
1903	N443	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.872" E	23° 17' 30.668" N	1	台湾相思	36.1	大树（20-80cm）	11	5	5	5	正常株	良好
1904	N444	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.880" E	23° 17' 30.562" N	1	台湾相思	23.5	大树（20-80cm）	13	5	6	5.5	正常株	良好
1905	N445	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.591" E	23° 17' 30.321" N	1	橄榄	20.4	大树（20-80cm）	9	3	3	3	正常株	良好
1906	N446	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.586" E	23° 17' 30.566" N	3	楝叶吴萸	22.0	大树（20-80cm）	13	5	5	5	正常株	良好
1907	N447	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.742" E	23° 17' 30.694" N	11	假柿木姜子	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	11	5	5	5	正常株	良好
1908	N448	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.975" E	23° 17' 30.812" N	1	桉树	30.2	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1909	N449	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.061" E	23° 17' 30.840" N	1	桉树	28.6	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1910	N450	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.175" E	23° 17' 30.842" N	1	桉树	23.8	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1911	N451	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.268" E	23° 17' 30.875" N	1	桉树	22.0	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1912	N452	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.284" E	23° 17' 30.970" N	1	桉树	22.9	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1913	N453	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.370" E	23° 17' 31.026" N	1	桉树	24.9	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1914	N454	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.109" E	23° 17' 31.124" N	1	桉树	20.2	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1915	N455	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.864" E	23° 17' 30.989" N	1	桉树	24.0	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1916	N456	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.777" E	23° 17' 31.079" N	1	桉树	20.1	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1917	N457	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.693" E	23° 17' 31.164" N	1	桉树	23.8	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1918	N458	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.992" E	23° 17' 31.253" N	1	桉树	21.7	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1919	N459	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.902" E	23° 17' 31.340" N	1	桉树	20.2	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1920	N460	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.555" E	23° 17' 31.366" N	1	桉树	26.0	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1921	N461	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.489" E	23° 17' 31.462" N	1	桉树	22.8	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1922	N462	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.366" E	23° 17' 31.438" N	1	桉树	22.6	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1923	N463	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.383" E	23° 17' 31.565" N	1	桉树	20.1	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1924	N464	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.215" E	23° 17' 31.551" N	1	桉树	28.4	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1925	N465	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.290" E	23° 17' 31.626" N	1	桉树	24.3	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1926	N466	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.368" E	23° 17' 31.748" N	1	桉树	23.7	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1927	N467	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.276" E	23° 17' 31.763" N	1	桉树	22.5	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1928	N468	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.245" E	23° 17' 31.836" N	1	桉树	23.3	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1929	N469	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.142" E	23° 17' 31.722" N	1	桉树	20.5	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1930	N470	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.033" E	23° 17' 31.771" N	1	桉树	28.3	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1931	N471	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.139" E	23° 17' 31.890" N	1	桉树	30.2	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1932	N472	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.960" E	23° 17' 31.812" N	1	桉树	23.5	大树（20-80cm）	15	7	7	7	正常株	良好
1933	N473	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.681" E	23° 17' 31.345" N	27	桉树	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	14	7	7	7	正常株	良好
1934	N474	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.556" E	23° 17' 30.390" N	1	桉树	36.7	大树（20-80cm）	17	7	7	7	正常株	良好
1935	N475	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.595" E	23° 17' 30.469" N	1	桉树	26.0	大树（20-80cm）	18	7	7	7	正常株	良好
1936	N476	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.646" E	23° 17' 30.340" N	1	桉树	35.5	大树（20-80cm）	18	7	7	7	正常株	良好
1937	N477	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.715" E	23° 17' 30.311" N	1	桉树	22.4	大树（20-80cm）	18	7	7	7	正常株	良好
1938	N478	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.756" E	23° 17' 30.379" N	1	桉树	24.5	大树（20-80cm）	18	7	7	7	正常株	良好
1939	N479	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.820" E	23° 17' 30.520" N	1	桉树	33.4	大树（20-80cm）	19	7	7	7	正常株	良好
1940	N480	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.965" E	23° 17' 30.563" N	1	桉树	21.2	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1941	N481	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.829" E	23° 17' 30.267" N	1	桉树	33.3	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1942	N482	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.951" E	23° 17' 30.266" N	1	桉树	27.3	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1943	N483	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.038" E	23° 17' 30.451" N	1	桉树	23.0	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1944	N484	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.045" E	23° 17' 30.242" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1945	N485	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.230" E	23° 17' 30.438" N	1	桉树	23.2	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1946	N486	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.292" E	23° 17' 30.404" N	1	桉树	33.5	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1947	N487	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.329" E	23° 17' 30.389" N	1	桉树	23.0	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1948	N488	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.363" E	23° 17' 30.358" N	1	桉树	30.6	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1949	N489	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.430" E	23° 17' 30.358" N	1	桉树	30.5	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1950	N490	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.408" E	23° 17' 30.303" N	1	桉树	32.0	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1951	N491	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.391" E	23° 17' 30.243" N	1	桉树	21.2	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1952	N492	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.302" E	23° 17' 30.204" N	1	桉树	36.6	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1953	N493	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.265" E	23° 17' 30.108" N	1	桉树	35.5	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1954	N494	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.186" E	23° 17' 30.134" N	1	桉树	29.7	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1955	N495	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.099" E	23° 17' 30.163" N	1	桉树	22.6	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1956	N496	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.160" E	23° 17' 30.254" N	1	桉树	25.2	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1957	N497	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.269" E	23° 17' 30.512" N	1	桉树	30.5	大树（20-80cm）	16	7	7	7	正常株	良好
1958	N498	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.850" E	23° 17' 30.413" N	15	桉树	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	16	7	7	7	正常株	良好
1959	N499	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.736" E	23° 17' 31.103" N	45	荔枝	12.0	绿化、行道树（20cm以下）等	16	7	7	7	正常株	良好
1960	N500	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.140" E	23° 17' 30.846" N	3	樟	31.0	大树（20-80cm）	13	10	10	10	正常株	良好
1961	N501	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.221" E	23° 17' 31.201" N	1	马占相思	34.0	大树（20-80cm）	12	9	9	9	正常株	良好
1962	N502	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.166" E	23° 17' 32.262" N	1	龙眼	23.6	大树（20-80cm）	4	4	3.5	3.75	正常株	良好
1963	N503	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.680" E	23° 17' 31.859" N	2	樟	38.0	大树（20-80cm）	17	14	14	14	正常株	良好
1964	N504	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.732" E	23° 17' 31.549" N	1	橄榄	27.0	大树（20-80cm）	6	7	7	7	正常株	良好
1965	N505	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.364" E	23° 17' 31.574" N	1	假柿木姜子	39.8	大树（20-80cm）	13	10	10	10	正常株	良好
1966	N506	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.788" E	23° 17' 32.973" N	6	马占相思	22.0	大树（20-80cm）	16	10	10	10	正常株	良好
1967	N507	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.432" E	23° 17' 32.346" N	1	橄榄	28.0	大树（20-80cm）	14	12	12	12	正常株	良好
1968	N508	竹山街三巷5号后山	113° 36' 48.373" E	23° 17' 32.264" N	1	橄榄	27.0	大树（20-80cm）	14	12	12	12	正常株	良好
1969	N509	竹山街三巷6号后山	113° 36' 48.448" E	23° 17' 32.130" N	1	橄榄	29.0	大树（20-80cm）	14	12	12	12	正常株	良好
1970	N510	竹山街三巷7号后山	113° 36' 48.306" E	23° 17' 32.167" N	1	橄榄	28.0	大树（20-80cm）	14	12	12	12	正常株	良好
1971	N511	竹山街三巷8号后山	113° 36' 48.325" E	23° 17' 32.033" N	1	橄榄	26.0	大树（20-80cm）	14	12	12	12	正常株	良好
1972	N512	竹山街三巷9号后山	113° 36' 48.146" E	23° 17' 32.088" N	1	橄榄	28.0	大树（20-80cm）	14	12	12	12	正常株	良好
1973	N513	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.955" E	23° 17' 32.307" N	6	假柿木姜子	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	7	7	7	正常株	良好
1974	N514	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.849" E	23° 17' 32.115" N	1	樟	38.2	大树（20-80cm）	15	10	10	10	正常株	良好
1975	N515	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.196" E	23° 17' 31.926" N	1	樟	35.0	大树（20-80cm）	16	13	14	13.5	正常株	良好
1976	N516	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.066" E	23° 17' 31.792" N	1	橄榄	26.8	大树（20-80cm）	15	10	10	10	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
1977	N517	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.873" E	23° 17' 31.807" N	1	乌榄	28.5	大树（20-80cm）	9	6	6	6	正常株	良好
1978	N518	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.739" E	23° 17' 31.914" N	1	银柴	24.0	大树（20-80cm）	6	6	6	6	正常株	良好
1979	N519	竹山街三巷4号后山	113° 36' 49.155" E	23° 17' 31.546" N	1	假柿木姜子	17.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	6	6	6	正常株	良好
1980	N520	竹山街三巷4号后山	113° 36' 48.315" E	23° 17' 31.964" N	1	樟	28.0	大树（20-80cm）	17	10	11	10.5	正常株	良好
1981	N521	竹山街三巷5号后山	113° 36' 48.407" E	23° 17' 31.915" N	1	樟	27.0	大树（20-80cm）	17	10	8	9	正常株	良好
1982	N522	竹山街三巷6号后山	113° 36' 48.519" E	23° 17' 31.791" N	1	樟	26.0	大树（20-80cm）	17	9	11	10	正常株	良好
1983	N523	竹山街三巷7号后山	113° 36' 48.626" E	23° 17' 31.709" N	1	樟	25.0	大树（20-80cm）	17	10	11	10.5	正常株	良好
1984	N524	竹山街三巷8号后山	113° 36' 48.631" E	23° 17' 31.794" N	1	樟	26.0	大树（20-80cm）	17	10	11	10.5	正常株	良好
1985	N525	竹山街三巷9号后山	113° 36' 48.740" E	23° 17' 31.733" N	1	樟	28.0	大树（20-80cm）	17	10	6	8	正常株	良好
1986	N526	竹山街三巷10号后山	113° 36' 48.880" E	23° 17' 31.594" N	1	樟	29.0	大树（20-80cm）	17	10	11	10.5	正常株	良好
1987	N527	竹山街三巷11号后山	113° 36' 48.816" E	23° 17' 31.526" N	1	樟	28.0	大树（20-80cm）	17	10	11	10.5	正常株	良好
1988	N528	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.658" E	23° 17' 28.706" N	2	木荷	30.0	大树（20-80cm）	14	7	7	7	正常株	良好
1989	N529	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.284" E	23° 17' 28.498" N	1	木荷	22.2	大树（20-80cm）	13	8	8	8	正常株	良好
1990	N530	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.349" E	23° 17' 28.502" N	1	木荷	23.6	大树（20-80cm）	14	8	8	8	正常株	良好
1991	N531	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.251" E	23° 17' 28.605" N	1	木荷	32.7	大树（20-80cm）	14	8	8	8	正常株	良好
1992	N532	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.104" E	23° 17' 29.354" N	1	樟	27.0	大树（20-80cm）	16	12	12	12	正常株	良好
1993	N533	竹山街三巷4号后山	113° 36' 47.243" E	23° 17' 29.108" N	1	木荷	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	13	11	12	11.5	正常株	良好
1994	S1	风光路138-1旁	113° 37' 3.479" E	23° 17' 14.623" N	1	紫檀	30.8	大树（20-80cm）	5	8	6	7	正常株	良好
1995	S2	风光路138-1旁	113° 37' 3.383" E	23° 17' 14.674" N	1	紫檀	34.0	大树（20-80cm）	9	5	6	5.5	正常株	良好
1996	S3	风光路138-1旁	113° 37' 3.257" E	23° 17' 14.764" N	1	紫檀	29.6	大树（20-80cm）	12	6	7	6.5	正常株	良好
1997	S4	风光路138-1旁	113° 37' 3.370" E	23° 17' 14.554" N	1	紫檀	20.7	大树（20-80cm）	10	8	6	7	正常株	良好
1998	S5	风光路138-1旁	113° 37' 3.246" E	23° 17' 14.617" N	1	紫檀	25.2	大树（20-80cm）	10	6	5	5.5	正常株	良好
1999	S6	风光路138-1旁	113° 37' 3.128" E	23° 17' 14.695" N	1	紫檀	27.0	大树（20-80cm）	11	4	3	3.5	正常株	良好
2000	S7	风光路138-1旁	113° 37' 3.482" E	23° 17' 14.525" N	1	紫檀	24.0	大树（20-80cm）	11	5	5	5	正常株	良好
2001	S8	风光路138-1旁	113° 37' 3.008" E	23° 17' 15.248" N	6	桂花	6.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1	1.5	1.25	正常株	良好
2002	S9	风光路138-1旁	113° 37' 3.104" E	23° 17' 15.181" N	5	海南红豆	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6.5	4	3	3.5	正常株	良好
2003	S10	风光路138-1旁	113° 37' 2.814" E	23° 17' 14.907" N	1	非洲楝	37.8	大树（20-80cm）	10	8	9	8.5	正常株	良好
2004	S11	风光路旁	113° 37' 2.716" E	23° 17' 14.950" N	1	非洲楝	32.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2005	S12	风光路旁	113° 37' 2.567" E	23° 17' 15.040" N	1	非洲楝	33.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2006	S13	风光路旁	113° 37' 2.486" E	23° 17' 15.084" N	1	非洲楝	32.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2007	S14	风光路旁	113° 37' 2.416" E	23° 17' 15.127" N	1	非洲楝	35.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2008	S15	风光路旁	113° 37' 2.322" E	23° 17' 15.181" N	1	非洲楝	33.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2009	S16	风光路旁	113° 37' 2.215" E	23° 17' 15.247" N	1	非洲楝	30.0	大树（20-80cm）	10	8	4	6	正常株	良好
2010	S17	风光路旁	113° 37' 2.122" E	23° 17' 15.299" N	1	非洲楝	29.0	大树（20-80cm）	10	8	5	6.5	正常株	良好
2011	S18	风光路旁	113° 37' 2.026" E	23° 17' 15.356" N	1	非洲楝	30.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2012	S19	风光路旁	113° 37' 1.914" E	23° 17' 15.427" N	1	非洲楝	35.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2013	S20	风光路旁	113° 37' 1.782" E	23° 17' 15.504" N	1	非洲楝	33.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2014	S21	风光路旁	113° 37' 1.679" E	23° 17' 15.562" N	1	非洲楝	32.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2015	S22	风光路旁	113° 37' 1.530" E	23° 17' 15.641" N	1	非洲楝	34.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2016	S23	风光路旁	113° 37' 1.388" E	23° 17' 15.725" N	1	非洲楝	32.0	大树（20-80cm）	10	9	4	6.5	正常株	良好
2017	S24	风光路市场内	113° 37' 1.879" E	23° 17' 15.954" N	5	宫粉羊蹄甲	13.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5.5	1.5	3	2.25	正常株	良好
2018	S25	风光路市场内	113° 37' 4.228" E	23° 17' 18.090" N	1	苹婆	54.1	大树（20-80cm）	9	8	8	8	正常株	良好
2019	S26	桥头街5-1左前院内	113° 37' 4.253" E	23° 17' 17.911" N	1	桂木	24.0	大树（20-80cm）	8	4	4.5	4.25	正常株	良好
2020	S27	桥头街5-1左前院内	113° 37' 4.328" E	23° 17' 17.636" N	1	铁冬青	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	4	4	4	正常株	良好
2021	S28	桥头街5-1左前院内	113° 37' 4.366" E	23° 17' 17.557" N	1	阳桃	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	2	2	正常株	良好
2022	S29	桥头街5-1左前院内	113° 37' 4.623" E	23° 17' 17.430" N	1	假槟榔	21.0	大树（20-80cm）	11	4	4	4	正常株	良好
2023	S30	桥头街5-1左前院内	113° 37' 4.530" E	23° 17' 17.666" N	2	罗汉松	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	2.5	1.5	2	1.75	正常株	良好
2024	S31	桥头街7号房前	113° 37' 3.735" E	23° 17' 19.713" N	1	桂花	9.5	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1	1	1	正常株	良好
2025	S32	桥头街7号房前	113° 37' 3.721" E	23° 17' 19.774" N	1	枇杷	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	3	3	3	正常株	良好
2026	S33	桥头街7号房右侧	113° 37' 3.699" E	23° 17' 19.939" N	1	龙眼	42.4	大树（20-80cm）	8	7	6	6.5	正常株	良好
2027	S34	桥头街出租屋前	113° 37' 3.827" E	23° 17' 20.400" N	1	龙眼	31.5	大树（20-80cm）	7	4	5	4.5	正常株	良好
2028	S35	桥头街出租屋前	113° 37' 3.855" E	23° 17' 20.559" N	1	龙眼	27.5	大树（20-80cm）	6.5	6	3	4.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
2029	S36	桥头街9号门前	113° 37' 3.859" E	23° 17' 20.722" N	1	龙眼	32.5	大树（20-80cm）	6	6	3	4.5	正常株	良好
2030	S37	桥头街9号门前	113° 37' 3.719" E	23° 17' 20.797" N	1	龙眼	55.1	大树（20-80cm）	6.5	8	6	7	正常株	良好
2031	S38	桥头街9号门前	113° 37' 3.883" E	23° 17' 20.906" N	2	黄皮	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	1.5	2	1.75	正常株	良好
2032	S39	桥头街空地上	113° 37' 2.580" E	23° 17' 23.334" N	1	木棉	67.8	大树（20-80cm）	14	12	11	11.5	衰弱株	差
2033	S40	桥头街空地上	113° 37' 2.551" E	23° 17' 23.470" N	5	黄花风铃木	7.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	2.5	2	2.25	正常株	良好
2034	S41	桥头街6号旁	113° 37' 4.121" E	23° 17' 20.442" N	1	龙眼	65.0	大树（20-80cm）	10	6	7	6.5	正常株	良好
2035	S42	桥头街后山	113° 37' 4.362" E	23° 17' 20.591" N	1	龙眼	34.8	大树（20-80cm）	10	7	7	7	正常株	良好
2036	S43	桥头街后山	113° 37' 4.523" E	23° 17' 20.407" N	1	龙眼	36.8	大树（20-80cm）	10	6	6	6	正常株	良好
2037	S44	桥头街后山	113° 37' 4.611" E	23° 17' 20.631" N	1	龙眼	33.9	大树（20-80cm）	9	6	6	6	正常株	良好
2038	S45	桥头街后山	113° 37' 4.909" E	23° 17' 20.613" N	1	黄皮	20.1	大树（20-80cm）	6	5	5	5	正常株	良好
2039	S46	桥头街后山	113° 37' 4.688" E	23° 17' 20.424" N	1	板栗	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	3	4	3.5	正常株	良好
2040	S47	桥头街后山	113° 37' 4.832" E	23° 17' 20.419" N	1	荔枝	22.0	大树（20-80cm）	7	4	4	4	正常株	良好
2041	S48	桥头街后山	113° 37' 4.924" E	23° 17' 20.798" N	1	假柿木姜子	64.0	大树（20-80cm）	13	8	7	7.5	正常株	良好
2042	S49	桥头街后山	113° 37' 5.082" E	23° 17' 20.817" N	1	荔枝	40.9	大树（20-80cm）	9	10	11	10.5	正常株	良好
2043	S50	桥头街后山	113° 37' 5.574" E	23° 17' 20.248" N	1	龙眼	23.1	大树（20-80cm）	6	4	4	4	正常株	良好
2044	S51	桥头街后山	113° 37' 5.862" E	23° 17' 20.233" N	1	橄榄	46.7	大树（20-80cm）	13	10	9	9.5	正常株	良好
2045	S52	桥头街后山	113° 37' 5.705" E	23° 17' 20.475" N	1	橄榄	56.8	大树（20-80cm）	12	9	8	8.5	正常株	良好
2046	S53	桥头街后山	113° 37' 6.081" E	23° 17' 20.634" N	1	橄榄	62.8	大树（20-80cm）	9	13	10	11.5	正常株	良好
2047	S54	桥头街后山	113° 37' 6.180" E	23° 17' 20.211" N	1	麻楝	35.6	大树（20-80cm）	11	7	8	7.5	正常株	良好
2048	S55	桥头街后山	113° 37' 6.369" E	23° 17' 20.461" N	1	麻楝	37.5	大树（20-80cm）	12	7	6	6.5	正常株	良好
2049	S56	桥头街后山	113° 37' 6.477" E	23° 17' 20.771" N	1	橄榄	24.1	大树（20-80cm）	11	6	6	6	正常株	良好
2050	S57	桥头街后山	113° 37' 6.521" E	23° 17' 19.006" N	9	龙眼	13.8	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	2	2	正常株	良好
2051	S58	桥头街后山	113° 37' 6.843" E	23° 17' 19.317" N	6	对叶榕	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	3	3	3	正常株	良好
2052	S59	桥头街后山	113° 37' 6.954" E	23° 17' 19.517" N	1	楝叶吴萸	54.0	大树（20-80cm）	11	7	7	7	正常株	良好
2053	S60	桥头街后山	113° 37' 7.281" E	23° 17' 19.501" N	1	橄榄	76.5	大树（20-80cm）	12	10	9	9.5	正常株	良好
2054	S61	桥头街后山	113° 37' 7.183" E	23° 17' 19.666" N	1	橄榄	50.0	大树（20-80cm）	10	9	9	9	正常株	良好
2055	S62	桥头街后山	113° 37' 6.675" E	23° 17' 19.908" N	1	橄榄	28.0	大树（20-80cm）	6	2	2	2	正常株	良好
2056	S63	桥头街后山	113° 37' 6.850" E	23° 17' 20.011" N	1	橄榄	35.0	大树（20-80cm）	11	10	6	8	正常株	良好
2057	S64	桥头街后山	113° 37' 7.036" E	23° 17' 20.072" N	1	麻楝	39.0	大树（20-80cm）	10	6	5	5.5	正常株	良好
2058	S65	桥头街后山	113° 37' 7.193" E	23° 17' 20.116" N	1	麻楝	38.6	大树（20-80cm）	10	5	6	5.5	正常株	良好
2059	S66	桥头街后山	113° 37' 7.087" E	23° 17' 20.194" N	1	麻楝	32.5	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
2060	S67	竹山街27号西侧	113° 37' 6.676" E	23° 17' 19.203" N	1	乌榄	81.0	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	11.5	10.5	11	10.75	正常株	良好
2061	S68	桥头街后山	113° 37' 7.333" E	23° 17' 20.688" N	1	橄榄	30.0	大树（20-80cm）	7	7	6	6.5	正常株	良好
2062	S69	桥头街后山	113° 37' 7.149" E	23° 17' 20.600" N	1	橄榄	26.0	大树（20-80cm）	7	2	2	2	正常株	良好
2063	S70	桥头街后山	113° 37' 7.291" E	23° 17' 20.276" N	1	麻楝	24.7	大树（20-80cm）	9	7	4	5.5	正常株	良好
2064	S71	桥头街后山	113° 37' 7.379" E	23° 17' 20.168" N	1	阳桃	13.2	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	4	4.5	正常株	良好
2065	S72	桥头街后山	113° 37' 7.404" E	23° 17' 20.061" N	1	对叶榕	19.3	绿化、行道树（20cm以下）等	7	6	4	5	正常株	良好
2066	S73	桥头街后山	113° 37' 7.532" E	23° 17' 19.896" N	1	麻楝	20.2	大树（20-80cm）	9	6	5	5.5	正常株	良好
2067	S74	桥头街后山	113° 37' 7.614" E	23° 17' 19.709" N	1	阳桃	23.2	大树（20-80cm）	6	6	6	6	正常株	良好
2068	S75	桥头街后山	113° 37' 7.381" E	23° 17' 19.741" N	1	麻楝	32.5	大树（20-80cm）	10	8	9	8.5	正常株	良好
2069	S76	桥头街后山	113° 37' 7.503" E	23° 17' 19.604" N	1	麻楝	28.5	大树（20-80cm）	7	4	2	3	正常株	良好
2070	S77	桥头街后山	113° 37' 7.456" E	23° 17' 19.498" N	1	橄榄	23.8	大树（20-80cm）	6	4	2	3	正常株	良好
2071	S78	桥头街后山	113° 37' 7.598" E	23° 17' 19.565" N	1	麻楝	56.7	大树（20-80cm）	9	7	6	6.5	正常株	良好
2072	S79	桥头街后山	113° 37' 7.693" E	23° 17' 19.641" N	1	橄榄	33.0	大树（20-80cm）	9	8	8	8	正常株	良好
2073	S80	桥头街后山	113° 37' 6.187" E	23° 17' 20.478" N	1	柚子	17.5	绿化、行道树（20cm以下）等	6	8	5	6.5	正常株	良好
2074	S81	桥头街后山	113° 37' 6.204" E	23° 17' 20.347" N	1	荔枝	18.9	绿化、行道树（20cm以下）等	8	7	6	6.5	正常株	良好
2075	S82	桥头街后山	113° 37' 6.723" E	23° 17' 20.576" N	1	橄榄	34.0	大树（20-80cm）	10	10	9	9.5	正常株	良好
2076	S83	桥头街后山	113° 37' 7.183" E	23° 17' 20.998" N	1	麻楝	23.0	大树（20-80cm）	11	7	6	6.5	正常株	良好
2077	S84	桥头街后山	113° 37' 7.272" E	23° 17' 21.275" N	1	黄檀	25.0	大树（20-80cm）	12	7	8	7.5	正常株	良好
2078	S85	桥头街后山	113° 37' 7.408" E	23° 17' 21.417" N	1	黄桐	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	7	5	2	3.5	正常株	良好
2079	S86	桥头街后山	113° 37' 7.362" E	23° 17' 20.914" N	1	黄皮	16.0	绿化、行道树（20cm以下）等	5	5	5	5	正常株	良好
2080	S87	桥头街后山	113° 37' 7.301" E	23° 17' 21.133" N	3	荔枝	23.0	大树（20-80cm）	5	4	4	4	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
2081	S88	桥头街后山	113° 37' 7.390" E	23° 17' 21.157" N	1	梅	17.3	绿化、行道树（20cm以下）等	4.5	5	3	4	正常株	良好
2082	S89	桥头街后山	113° 37' 6.350" E	23° 17' 21.416" N	1	龙眼	35.6	大树（20-80cm）	8	5	4	4.5	正常株	良好
2083	S90	桥头街后山	113° 37' 6.278" E	23° 17' 21.634" N	1	黄皮	21.6	大树（20-80cm）	7	7	6	6.5	正常株	良好
2084	S91	桥头街后山	113° 37' 6.302" E	23° 17' 21.944" N	2	荔枝	12.5	绿化、行道树（20cm以下）等	3.5	5	4	4.5	正常株	良好
2085	S92	桥头街后山	113° 37' 6.032" E	23° 17' 22.162" N	1	黄檀	23.0	大树（20-80cm）	8	4	3	3.5	正常株	良好
2086	S93	桥头街后山	113° 37' 5.737" E	23° 17' 21.934" N	1	橄榄	26.0	大树（20-80cm）	7	6	7	6.5	正常株	良好
2087	S94	桥头街后山	113° 37' 5.778" E	23° 17' 21.814" N	1	光荚含羞草	24.0	大树（20-80cm）	4	4	3	3.5	正常株	良好
2088	S95	桥头街后山	113° 37' 5.820" E	23° 17' 21.590" N	1	龙眼	19.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	8	6	7	正常株	良好
2089	S96	桥头街后山	113° 37' 5.859" E	23° 17' 22.196" N	2	龙眼	11.0	绿化、行道树（20cm以下）等	4	5	4	4.5	正常株	良好
2090	S97	桥头街后山	113° 37' 5.517" E	23° 17' 23.637" N	1	桉树	36.1	大树（20-80cm）	14	8	7	7.5	正常株	良好
2091	S98	桥头街后山	113° 37' 5.552" E	23° 17' 23.838" N	1	桉树	25.6	大树（20-80cm）	10	8	7	7.5	正常株	良好
2092	S99	桥头街后山	113° 37' 5.625" E	23° 17' 23.928" N	1	黄檀	29.7	大树（20-80cm）	9	6	7	6.5	正常株	良好
2093	S100	桥头街后山	113° 37' 5.566" E	23° 17' 24.069" N	1	桉树	40.2	大树（20-80cm）	15	6	5	5.5	正常株	良好
2094	S101	桥头街后山	113° 37' 5.511" E	23° 17' 24.170" N	1	桉树	17.2	绿化、行道树（20cm以下）等	10	3	4	3.5	正常株	良好
2095	S102	桥头街后山	113° 37' 5.318" E	23° 17' 24.700" N	1	麻楝	21.5	大树（20-80cm）	6	5	4	4.5	正常株	良好
2096	S103	桥头街后山	113° 37' 4.739" E	23° 17' 26.164" N	1	非洲楝	25.0	大树（20-80cm）	8	7	6	6.5	正常株	良好
2097	S104	桥头街后山	113° 37' 4.634" E	23° 17' 25.625" N	1	黄檀	32.5	大树（20-80cm）	10	7	6	6.5	正常株	良好
2098	S105	桥头街后山	113° 37' 4.410" E	23° 17' 25.657" N	1	光荚含羞草	31.9	大树（20-80cm）	11	8	7	7.5	正常株	良好
2099	S106	桥头街后山	113° 37' 5.077" E	23° 17' 25.512" N	1	桉树	40.2	大树（20-80cm）	15	8	8	8	正常株	良好
2100	S107	桥头街后山	113° 37' 5.113" E	23° 17' 25.651" N	1	桉树	36.5	大树（20-80cm）	15	7	6	6.5	正常株	良好
2101	S108	桥头街后山	113° 37' 5.132" E	23° 17' 25.842" N	1	桉树	30.5	大树（20-80cm）	15	8	6	7	正常株	良好
2102	S109	桥头街后山	113° 37' 5.240" E	23° 17' 25.797" N	1	马占相思	40.7	大树（20-80cm）	15	8	7	7.5	正常株	良好
2103	S110	桥头街后山	113° 37' 5.398" E	23° 17' 25.592" N	1	桉树	21.2	大树（20-80cm）	13	4	5	4.5	正常株	良好
2104	S111	新墩路43号东侧	113° 37' 6.753" E	23° 17' 20.424" N	1	乌榄	89.0	古树后续资源(80年或胸径80cm以上)	12	11	10	10.5	正常株	良好
2105	S112	桥头街后山	113° 37' 5.323" E	23° 17' 26.045" N	1	马占相思	18.2	绿化、行道树（20cm以下）等	10	5	4	4.5	正常株	良好
2106	S113	桥头街后山	113° 37' 5.658" E	23° 17' 26.104" N	1	马占相思	24.6	大树（20-80cm）	8	5	4	4.5	正常株	良好
2107	S114	桥头街后山	113° 37' 7.716" E	23° 17' 21.368" N	4	荔枝	23.0	大树（20-80cm）	6	6	6	6	正常株	良好
2108	S115	桥头街后山	113° 37' 4.385" E	23° 17' 23.649" N	1	楝	42.8	大树（20-80cm）	13	12	12	12	正常株	良好
2109	S116	桥头街后山	113° 37' 4.432" E	23° 17' 23.606" N	6	龙眼	10.0	绿化、行道树（20cm以下）等	3	2	3	2.5	正常株	良好
2110	S117	桥头街后山	113° 37' 5.305" E	23° 17' 25.798" N	1	马占相思	29.0	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
2111	S118	桥头街后山	113° 37' 8.132" E	23° 17' 21.871" N	1	楹树	78.0	大树（20-80cm）	18	5	5	5	正常株	良好
2112	S119	桥头街后山	113° 37' 8.288" E	23° 17' 21.974" N	1	楹树	47.0	大树（20-80cm）	18	3	3	3	正常株	良好
2113	S120	桥头街后山	113° 37' 8.470" E	23° 17' 22.416" N	1	楹树	51.1	大树（20-80cm）	18	2	2	2	正常株	良好
2114	S121	桥头街后山	113° 37' 8.628" E	23° 17' 22.485" N	1	楹树	72.0	大树（20-80cm）	17	5	5	5	正常株	良好
2115	S122	桥头街后山	113° 37' 8.558" E	23° 17' 22.435" N	1	黄桐	22.1	大树（20-80cm）	8	5	3	4	正常株	良好
2116	S123	桥头街后山	113° 37' 8.381" E	23° 17' 21.459" N	11	荔枝	14.8	绿化、行道树（20cm以下）等	4	3	3	3	正常株	良好
2117	S124	桥头街后山	113° 37' 8.464" E	23° 17' 21.523" N	2	荔枝	21.8	大树（20-80cm）	6	3	3	3	正常株	良好
2118	S125	桥头街后山	113° 37' 8.359" E	23° 17' 21.475" N	1	荔枝	31.0	大树（20-80cm）	7	5	5	5	正常株	良好
2119	S126	桥头街后山	113° 37' 7.907" E	23° 17' 21.534" N	1	樟	21.5	大树（20-80cm）	5	2	2	2	正常株	良好
2120	S127	桥头街后山	113° 37' 7.701" E	23° 17' 21.862" N	1	楝	20.4	大树（20-80cm）	7	1	1	1	正常株	良好
2121	S128	桥头街后山	113° 37' 7.725" E	23° 17' 21.944" N	1	橄榄	22.7	大树（20-80cm）	6	2	2	2	正常株	良好
2122	S129	桥头街后山	113° 37' 7.675" E	23° 17' 21.993" N	1	橄榄	33.1	大树（20-80cm）	10	4	4	4	正常株	良好
2123	S130	桥头街后山	113° 37' 7.353" E	23° 17' 22.257" N	1	楝	25.4	大树（20-80cm）	10	1	1	1	正常株	良好
2124	S131	桥头街后山	113° 37' 7.709" E	23° 17' 22.247" N	1	马占相思	30.0	大树（20-80cm）	12	4	4	4	正常株	良好
2125	S132	桥头街后山	113° 37' 7.716" E	23° 17' 22.150" N	1	马占相思	31.0	大树（20-80cm）	12	4	4	4	正常株	良好
2126	S133	桥头街后山	113° 37' 7.329" E	23° 17' 22.724" N	1	马占相思	48.0	大树（20-80cm）	12	3	3	3	正常株	良好
2127	S134	桥头街后山	113° 37' 7.666" E	23° 17' 22.695" N	1	桉树	52.0	大树（20-80cm）	12	4	4	4	正常株	良好
2128	S135	桥头街后山	113° 37' 8.113" E	23° 17' 22.941" N	1	大叶相思	47.2	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2129	S136	桥头街后山	113° 37' 8.440" E	23° 17' 23.265" N	1	楹树	20.2	大树（20-80cm）	13	2	2	2	正常株	良好
2130	137-14	桥头街后山	113° 37' 8.182" E	23° 17' 22.835" N	5	桉树	30.0	大树（20-80cm）	14	4	4	4	正常株	良好
2131	S142	桥头街后山	113° 37' 8.076" E	23° 17' 23.538" N	1	桉树	41.0	大树（20-80cm）	15	3	3	3	正常株	良好
2132	S143	桥头街后山	113° 37' 7.857" E	23° 17' 23.383" N	1	桉树	42.0	大树（20-80cm）	15	3	3	3	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
2133	S144	桥头街后山	113° 37' 7.630" E	23° 17' 23.545" N	1	马占相思	38.5	大树（20-80cm）	14	2	2	2	正常株	良好
2134	S145	桥头街后山	113° 37' 7.688" E	23° 17' 23.624" N	1	马占相思	20.5	大树（20-80cm）	10	2	2	2	正常株	良好
2135	146-15	桥头街后山	113° 37' 8.167" E	23° 17' 23.553" N	6	马占相思	34.0	大树（20-80cm）	15	3	3	3	正常株	良好
2136	S152	桥头街后山	113° 37' 8.613" E	23° 17' 23.643" N	1	桉树	42.2	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2137	S153	桥头街后山	113° 37' 8.614" E	23° 17' 23.563" N	1	桉树	24.0	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2138	S155	桥头街后山	113° 37' 8.463" E	23° 17' 24.224" N	1	桉树	38.7	大树（20-80cm）	22	2	2	2	正常株	良好
2139	S156	桥头街后山	113° 37' 8.152" E	23° 17' 24.218" N	1	马占相思	42.0	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2140	S157	桥头街后山	113° 37' 8.160" E	23° 17' 23.984" N	1	马占相思	43.0	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2141	S158	桥头街后山	113° 37' 8.186" E	23° 17' 23.816" N	1	马占相思	41.0	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2142	S159	桥头街后山	113° 37' 8.402" E	23° 17' 23.830" N	1	马占相思	40.0	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2143	S160	桥头街后山	113° 37' 8.061" E	23° 17' 24.112" N	1	马占相思	23.0	大树（20-80cm）	16	3	3	3	正常株	良好
2144	S161	桥头街后山	113° 37' 8.205" E	23° 17' 24.061" N	1	马占相思	26.0	大树（20-80cm）	16	3	3	3	正常株	良好
2145	S162	桥头街后山	113° 37' 8.237" E	23° 17' 24.130" N	1	马占相思	25.0	大树（20-80cm）	16	3	3	3	正常株	良好
2146	S163	桥头街后山	113° 37' 7.951" E	23° 17' 24.070" N	1	马占相思	38.0	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2147	S164	桥头街后山	113° 37' 7.959" E	23° 17' 23.949" N	1	马占相思	39.0	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2148	S165	桥头街后山	113° 37' 7.877" E	23° 17' 23.784" N	1	马占相思	37.0	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2149	S166	桥头街后山	113° 37' 7.800" E	23° 17' 24.278" N	1	马占相思	47.3	大树（20-80cm）	18	2	2	2	正常株	良好
2150	S167	桥头街后山	113° 37' 7.838" E	23° 17' 24.492" N	1	马占相思	47.8	大树（20-80cm）	16	2	2	2	正常株	良好
2151	168-17	桥头街后山	113° 37' 8.100" E	23° 17' 24.344" N	9	马占相思	32.0	大树（20-80cm）	16	3	3	3	正常株	良好
2152	S179	桥头街后山	113° 37' 8.294" E	23° 17' 24.801" N	1	马占相思	35.0	大树（20-80cm）	14	5	5	5	正常株	良好
2153	S180	桥头街后山	113° 37' 8.262" E	23° 17' 24.676" N	1	马占相思	36.0	大树（20-80cm）	14	5	5	5	正常株	良好
2154	S181	桥头街后山	113° 37' 8.508" E	23° 17' 25.849" N	1	马占相思	23.8	大树（20-80cm）	8	3	3	3	正常株	良好
2155	S182	桥头街后山	113° 37' 8.325" E	23° 17' 25.736" N	1	桉树	45.0	大树（20-80cm）	22	4	4	4	正常株	良好
2156	S183	桥头街后山	113° 37' 8.534" E	23° 17' 25.700" N	1	桉树	46.0	大树（20-80cm）	22	4	4	4	正常株	良好
2157	S184	桥头街后山	113° 37' 8.380" E	23° 17' 25.827" N	1	桉树	47.0	大树（20-80cm）	22	4	4	4	正常株	良好
2158	S185	桥头街后山	113° 37' 8.549" E	23° 17' 25.421" N	1	桉树	45.0	大树（20-80cm）	22	4	4	4	正常株	良好
2159	S186	桥头街后山	113° 37' 8.440" E	23° 17' 25.411" N	1	桉树	49.0	大树（20-80cm）	22	4	4	4	正常株	良好
2160	S187	桥头街后山	113° 37' 8.499" E	23° 17' 25.014" N	1	桉树	40.0	大树（20-80cm）	22	4	4	4	正常株	良好
2161	S188	桥头街后山	113° 37' 8.581" E	23° 17' 24.996" N	1	桉树	46.0	大树（20-80cm）	22	4	4	4	正常株	良好
2162	189-19	桥头街后山	113° 37' 8.495" E	23° 17' 25.389" N	8	桉树	21.5	大树（20-80cm）	22	2	2	2	正常株	良好
2163	S197	桥头街后山	113° 37' 8.233" E	23° 17' 25.043" N	1	马占相思	39.0	大树（20-80cm）	10	4	4	4	正常株	良好
2164	S198	桥头街后山	113° 37' 8.372" E	23° 17' 25.017" N	1	马占相思	40.0	大树（20-80cm）	10	4	4	4	正常株	良好
2165	S199	桥头街后山	113° 37' 8.129" E	23° 17' 25.032" N	1	马占相思	38.0	大树（20-80cm）	10	4	4	4	正常株	良好
2166	S200	桥头街后山	113° 37' 7.829" E	23° 17' 24.692" N	1	桉树	28.0	大树（20-80cm）	22	2	2	2	正常株	良好
2167	S201	桥头街后山	113° 37' 7.875" E	23° 17' 24.839" N	1	桉树	29.0	大树（20-80cm）	22	2	2	2	正常株	良好
2168	S202	桥头街后山	113° 37' 8.224" E	23° 17' 24.523" N	1	马占相思	33.7	大树（20-80cm）	16	2	2	2	正常株	良好
2169	S203	桥头街后山	113° 37' 8.120" E	23° 17' 24.495" N	1	马占相思	42.0	大树（20-80cm）	14	5	5	5	正常株	良好
2170	S204	桥头街后山	113° 37' 7.713" E	23° 17' 23.873" N	1	马占相思	39.5	大树（20-80cm）	16	2	2	2	正常株	良好
2171	S205	桥头街后山	113° 37' 7.609" E	23° 17' 23.897" N	1	桉树	41.3	大树（20-80cm）	18	3	3	3	正常株	良好
2172	S206	桥头街后山	113° 37' 7.414" E	23° 17' 23.898" N	1	马占相思	34.5	大树（20-80cm）	10	3	3	3	正常株	良好
2173	S207	桥头街后山	113° 37' 7.257" E	23° 17' 24.253" N	1	马占相思	40.1	大树（20-80cm）	8	3	3	3	正常株	良好
2174	S208	桥头街后山	113° 37' 7.130" E	23° 17' 24.557" N	1	马占相思	40.0	大树（20-80cm）	10	3	3	3	正常株	良好
2175	S209	桥头街后山	113° 37' 7.278" E	23° 17' 24.797" N	1	桉树	41.8	大树（20-80cm）	22	2	2	2	正常株	良好
2176	S210	桥头街后山	113° 37' 7.614" E	23° 17' 24.456" N	1	马占相思	46.9	大树（20-80cm）	20	4	4	4	正常株	良好
2177	211-S2	桥头街后山	113° 37' 7.555" E	23° 17' 24.118" N	6	马占相思	24.5	大树（20-80cm）	24.5	3	3	3	正常株	良好
2178	S217	桥头街后山	113° 37' 7.393" E	23° 17' 25.046" N	1	马占相思	31.8	大树（20-80cm）	20	2	2	2	正常株	良好
2179	S218	桥头街后山	113° 37' 8.005" E	23° 17' 25.195" N	1	马占相思	36.5	大树（20-80cm）	18	3	3	3	正常株	良好
2180	S219	桥头街后山	113° 37' 7.781" E	23° 17' 25.062" N	1	马占相思	37.5	大树（20-80cm）	18	3	3	3	正常株	良好
2181	S220	桥头街后山	113° 37' 7.930" E	23° 17' 25.005" N	1	马占相思	38.0	大树（20-80cm）	18	3	3	3	正常株	良好
2182	S221	桥头街后山	113° 37' 7.909" E	23° 17' 25.091" N	1	桉树	30.5	大树（20-80cm）	20	2	2	2	正常株	良好
2183	S222	桥头街后山	113° 37' 7.758" E	23° 17' 25.422" N	1	马占相思	39.5	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2184	S223	桥头街后山	113° 37' 7.875" E	23° 17' 25.383" N	1	马占相思	40.5	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
2185	224-22	桥头街后山	113° 37' 7.683" E	23° 17' 25.252" N	4	马占相思	34.5	大树（20-80cm）	12	3	3	3	正常株	良好
2186	S228	桥头街后山	113° 37' 7.558" E	23° 17' 25.355" N	1	桉树	50.2	大树（20-80cm）	24	5	2	3.5	正常株	良好
2187	S229	桥头街后山	113° 37' 8.055" E	23° 17' 25.493" N	1	桉树	36.0	大树（20-80cm）	24	3	3	3	正常株	良好
2188	S230	桥头街后山	113° 37' 7.572" E	23° 17' 25.766" N	1	桉树	52.6	大树（20-80cm）	24	2	2	2	正常株	良好
2189	S231	桥头街后山	113° 37' 8.121" E	23° 17' 25.961" N	1	马占相思	36.4	大树（20-80cm）	12	2	2	2	正常株	良好
2190	S232	桥头街后山	113° 37' 8.020" E	23° 17' 25.878" N	1	马占相思	38.0	大树（20-80cm）	12	2	2	2	正常株	良好
2191	S233	桥头街后山	113° 37' 8.116" E	23° 17' 25.685" N	1	马占相思	37.0	大树（20-80cm）	12	2	2	2	正常株	良好
2192	S234	桥头街后山	113° 37' 5.765" E	23° 17' 25.887" N	1	马占相思	54.0	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2193	S235	桥头街后山	113° 37' 6.058" E	23° 17' 25.812" N	1	马占相思	36.0	大树（20-80cm）	14	2	2	2	正常株	良好
2194	S236	桥头街后山	113° 37' 6.267" E	23° 17' 25.922" N	1	马占相思	35.0	大树（20-80cm）	14	2	2	2	正常株	良好
2195	S237	桥头街后山	113° 37' 6.441" E	23° 17' 26.005" N	1	马占相思	38.0	大树（20-80cm）	14	2	2	2	正常株	良好
2196	S238	桥头街后山	113° 37' 7.037" E	23° 17' 25.714" N	1	桉树	43.5	大树（20-80cm）	16	3	3	3	正常株	良好
2197	S239	桥头街后山	113° 37' 6.862" E	23° 17' 25.988" N	1	桉树	45.0	大树（20-80cm）	16	3	3	3	正常株	良好
2198	S240	桥头街后山	113° 37' 7.210" E	23° 17' 25.997" N	1	桉树	44.0	大树（20-80cm）	16	3	3	3	正常株	良好
2199	S241	桥头街后山	113° 37' 7.468" E	23° 17' 25.989" N	1	桉树	46.5	大树（20-80cm）	16	3	3	3	正常株	良好
2200	S242	桥头街后山	113° 37' 7.056" E	23° 17' 25.820" N	1	马占相思	21.0	大树（20-80cm）	8	2	2	2	正常株	良好
2201	S243	桥头街后山	113° 37' 7.727" E	23° 17' 25.947" N	1	马占相思	22.0	大树（20-80cm）	8	2	2	2	正常株	良好
2202	S244	桥头街后山	113° 37' 6.645" E	23° 17' 25.992" N	1	桉树	27.5	大树（20-80cm）	12	2	2	2	正常株	良好
2203	S245	桥头街后山	113° 37' 6.703" E	23° 17' 25.859" N	1	桉树	29.0	大树（20-80cm）	12	2	2	2	正常株	良好
2204	S246	桥头街后山	113° 37' 6.820" E	23° 17' 25.731" N	1	桉树	26.0	大树（20-80cm）	12	2	2	2	正常株	良好
2205	S247	桥头街后山	113° 37' 7.180" E	23° 17' 25.568" N	1	马占相思	33.5	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2206	S248	桥头街后山	113° 37' 7.379" E	23° 17' 25.735" N	1	马占相思	45.0	大树（20-80cm）	8	4	4	4	正常株	良好
2207	S249	桥头街后山	113° 37' 7.305" E	23° 17' 25.640" N	1	马占相思	46.0	大树（20-80cm）	8	4	4	4	正常株	良好
2208	S250	桥头街后山	113° 37' 7.436" E	23° 17' 25.416" N	1	桉树	32.0	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2209	S251	桥头街后山	113° 37' 7.316" E	23° 17' 25.381" N	1	桉树	33.0	大树（20-80cm）	20	3	3	3	正常株	良好
2210	S252	桥头街后山	113° 37' 6.999" E	23° 17' 25.220" N	1	马占相思	32.4	大树（20-80cm）	8	2	2	2	正常株	良好
2211	S253	桥头街后山	113° 37' 7.078" E	23° 17' 25.178" N	1	马占相思	31.0	大树（20-80cm）	8	2	2	2	正常株	良好
2212	S254	桥头街后山	113° 37' 7.106" E	23° 17' 25.118" N	1	马占相思	34.0	大树（20-80cm）	8	2	2	2	正常株	良好
2213	S255	桥头街后山	113° 37' 6.949" E	23° 17' 24.941" N	1	马占相思	37.3	大树（20-80cm）	16	3	3	3	正常株	良好
2214	S256	桥头街后山	113° 37' 6.713" E	23° 17' 24.984" N	1	马占相思	23.8	大树（20-80cm）	12	2	2	2	正常株	良好
2215	S257	桥头街后山	113° 37' 6.732" E	23° 17' 25.381" N	1	桉树	33.7	大树（20-80cm）	22	2	2	2	正常株	良好
2216	S258	桥头街后山	113° 37' 6.621" E	23° 17' 25.169" N	1	桉树	34.7	大树（20-80cm）	22	2	2	2	正常株	良好
2217	S259	桥头街后山	113° 37' 6.888" E	23° 17' 25.512" N	1	马占相思	33.6	大树（20-80cm）	18	3	3	3	正常株	良好
2218	S260	桥头街后山	113° 37' 6.554" E	23° 17' 25.336" N	1	马占相思	34.6	大树（20-80cm）	18	3	3	3	正常株	良好
2219	S261	桥头街后山	113° 37' 6.577" E	23° 17' 25.746" N	1	马占相思	28.9	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2220	S262	桥头街后山	113° 37' 6.541" E	23° 17' 25.579" N	1	桉树	32.7	大树（20-80cm）	20	2	2	2	正常株	良好
2221	S263	桥头街后山	113° 37' 6.373" E	23° 17' 25.511" N	1	桉树	35.0	大树（20-80cm）	20	2	2	2	正常株	良好
2222	S264	桥头街后山	113° 37' 6.151" E	23° 17' 25.499" N	1	桉树	30.8	大树（20-80cm）	20	2	2	2	正常株	良好
2223	S265	桥头街后山	113° 37' 6.253" E	23° 17' 25.798" N	1	马占相思	37.3	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2224	S266	桥头街后山	113° 37' 6.073" E	23° 17' 25.639" N	1	马占相思	27.4	大树（20-80cm）	18	3	3	3	正常株	良好
2225	S267	桥头街后山	113° 37' 6.285" E	23° 17' 25.675" N	1	桉树	29.8	大树（20-80cm）	22	1	1	1	正常株	良好
2226	S268	桥头街后山	113° 37' 5.869" E	23° 17' 25.356" N	1	桉树	53.0	大树（20-80cm）	24	3	3	3	正常株	良好
2227	S269	桥头街后山	113° 37' 5.694" E	23° 17' 25.556" N	1	桉树	21.5	大树（20-80cm）	20	1	1	1	正常株	良好
2228	S270	桥头街后山	113° 37' 5.685" E	23° 17' 25.648" N	1	桉树	23.0	大树（20-80cm）	20	1	1	1	正常株	良好
2229	S271	桥头街后山	113° 37' 5.684" E	23° 17' 25.740" N	1	桉树	22.7	大树（20-80cm）	20	1	1	1	正常株	良好
2230	S400	桥头街后山	113° 37' 6.156" E	23° 17' 22.746" N	3	麻楝	21.8	大树（20-80cm）	8	4	5	4.5	正常株	良好
2231	S401	桥头街后山	113° 37' 6.454" E	23° 17' 22.772" N	1	桉树	29.6	大树（20-80cm）	12	6	6	6	正常株	良好
2232	S402	桥头街后山	113° 37' 6.361" E	23° 17' 23.158" N	1	桉树	60.0	大树（20-80cm）	14	6	6	6	正常株	良好
2233	S403	桥头街后山	113° 37' 6.563" E	23° 17' 23.028" N	1	桉树	34.2	大树（20-80cm）	13	6	4	5	正常株	良好
2234	S404	桥头街后山	113° 37' 6.693" E	23° 17' 22.925" N	1	桉树	48.6	大树（20-80cm）	13	6	5	5.5	正常株	良好
2235	S405	桥头街后山	113° 37' 6.757" E	23° 17' 22.739" N	1	桉树	40.0	大树（20-80cm）	13	5	5	5	正常株	良好
2236	S406	桥头街后山	113° 37' 6.806" E	23° 17' 22.574" N	1	桉树	36.9	大树（20-80cm）	13	6	6	6	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
2237	S407	桥头街后山	113° 37' 6.530" E	23° 17' 23.251" N	1	桉树	24.4	大树（20-80cm）	12	5	5	5	正常株	良好
2238	S408	桥头街后山	113° 37' 6.726" E	23° 17' 23.364" N	1	桉树	25.2	大树（20-80cm）	15	6	6	6	正常株	良好
2239	S409	桥头街后山	113° 37' 6.870" E	23° 17' 23.476" N	1	桉树	25.4	大树（20-80cm）	12	5	5	5	正常株	良好
2240	S410	桥头街后山	113° 37' 7.097" E	23° 17' 23.605" N	1	桉树	28.8	大树（20-80cm）	15	5	5	5	正常株	良好
2241	S411	桥头街后山	113° 37' 7.283" E	23° 17' 23.657" N	1	桉树	35.2	大树（20-80cm）	14	4	5	4.5	正常株	良好
2242	S412	桥头街后山	113° 37' 7.376" E	23° 17' 23.679" N	1	桉树	23.7	大树（20-80cm）	12	4	4	4	正常株	良好
2243	S413	桥头街后山	113° 37' 7.262" E	23° 17' 23.562" N	1	桉树	38.6	大树（20-80cm）	14	5	4	4.5	正常株	良好
2244	S414	桥头街后山	113° 37' 7.363" E	23° 17' 23.497" N	1	桉树	20.2	大树（20-80cm）	13	4	4	4	正常株	良好
2245	S415	桥头街后山	113° 37' 7.437" E	23° 17' 23.453" N	1	桉树	40.4	大树（20-80cm）	15	7	6	6.5	正常株	良好
2246	S416	桥头街后山	113° 37' 7.542" E	23° 17' 23.456" N	1	桉树	30.5	大树（20-80cm）	14	6	4	5	正常株	良好
2247	S417	桥头街后山	113° 37' 7.639" E	23° 17' 23.343" N	1	桉树	36.5	大树（20-80cm）	15	6	4	5	正常株	良好
2248	S418	桥头街后山	113° 37' 7.446" E	23° 17' 23.195" N	1	桉树	32.5	大树（20-80cm）	14	6	4	5	正常株	良好
2249	S419	桥头街后山	113° 37' 7.790" E	23° 17' 23.194" N	1	桉树	35.1	大树（20-80cm）	14	6	5	5.5	正常株	良好
2250	S420	桥头街后山	113° 37' 6.991" E	23° 17' 23.118" N	15	马占相思	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	6	2	2	2	正常株	良好
2251	S421	桥头街后山	113° 37' 7.209" E	23° 17' 23.791" N	1	桉树	36.2	大树（20-80cm）	15	6	6	6	正常株	良好
2252	S422	桥头街后山	113° 37' 7.101" E	23° 17' 23.942" N	1	桉树	31.7	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
2253	S423	桥头街后山	113° 37' 6.775" E	23° 17' 23.943" N	1	马占相思	32.5	大树（20-80cm）	11	4	4	4	正常株	良好
2254	S424	桥头街后山	113° 37' 6.702" E	23° 17' 24.139" N	1	马占相思	35.7	大树（20-80cm）	10	5	5	5	正常株	良好
2255	S425	桥头街后山	113° 37' 6.726" E	23° 17' 23.701" N	1	桉树	27.2	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2256	S426	桥头街后山	113° 37' 6.590" E	23° 17' 23.577" N	1	桉树	67.0	大树（20-80cm）	15	7	6	6.5	正常株	良好
2257	S427	桥头街后山	113° 37' 6.487" E	23° 17' 23.757" N	1	桉树	37.2	大树（20-80cm）	14	5	5	5	正常株	良好
2258	S428	桥头街后山	113° 37' 6.421" E	23° 17' 23.946" N	1	桉树	38.1	大树（20-80cm）	14	4	5	4.5	正常株	良好
2259	S429	桥头街后山	113° 37' 6.655" E	23° 17' 23.448" N	1	桉树	35.2	大树（20-80cm）	14	5	5	5	正常株	良好
2260	S430	桥头街后山	113° 37' 6.209" E	23° 17' 23.216" N	1	桉树	38.0	大树（20-80cm）	15	5	5	5	正常株	良好
2261	S431	桥头街后山	113° 37' 6.145" E	23° 17' 23.316" N	1	桉树	50.5	大树（20-80cm）	15	7	6	6.5	正常株	良好
2262	S432	桥头街后山	113° 37' 6.272" E	23° 17' 23.364" N	1	桉树	27.2	大树（20-80cm）	13	5	4	4.5	正常株	良好
2263	S433	桥头街后山	113° 37' 6.439" E	23° 17' 23.420" N	1	桉树	37.4	大树（20-80cm）	14	5	5	5	正常株	良好
2264	S434	桥头街后山	113° 37' 6.417" E	23° 17' 23.540" N	1	桉树	26.6	大树（20-80cm）	14	3	4	3.5	正常株	良好
2265	S435	桥头街后山	113° 37' 6.357" E	23° 17' 23.616" N	1	桉树	29.2	大树（20-80cm）	14	3	4	3.5	正常株	良好
2266	S436	桥头街后山	113° 37' 6.271" E	23° 17' 23.708" N	1	桉树	32.8	大树（20-80cm）	15	4	5	4.5	正常株	良好
2267	S437	桥头街后山	113° 37' 6.211" E	23° 17' 23.808" N	1	桉树	34.0	大树（20-80cm）	15	6	4	5	正常株	良好
2268	S438	桥头街后山	113° 37' 6.207" E	23° 17' 23.564" N	1	桉树	43.0	大树（20-80cm）	15	6	5	5.5	正常株	良好
2269	S439	桥头街后山	113° 37' 6.509" E	23° 17' 23.661" N	1	桉树	15.0	绿化、行道树（20cm以下）等	10	2	2	2	正常株	良好
2270	S440	桥头街后山	113° 37' 6.062" E	23° 17' 23.933" N	1	桉树	40.0	大树（20-80cm）	15	6	5	5.5	正常株	良好
2271	S441	桥头街后山	113° 37' 6.050" E	23° 17' 24.229" N	1	桉树	38.4	大树（20-80cm）	14	6	4	5	正常株	良好
2272	S442	桥头街后山	113° 37' 6.321" E	23° 17' 24.131" N	1	桉树	33.8	大树（20-80cm）	14	8	5	6.5	正常株	良好
2273	S443	桥头街后山	113° 37' 6.369" E	23° 17' 24.282" N	1	桉树	37.0	大树（20-80cm）	15	5	5	5	正常株	良好
2274	S444	桥头街后山	113° 37' 6.399" E	23° 17' 24.452" N	1	桉树	35.2	大树（20-80cm）	15	4	4	4	正常株	良好
2275	S445	桥头街后山	113° 37' 6.545" E	23° 17' 24.398" N	1	桉树	29.5	大树（20-80cm）	14	4	4	4	正常株	良好
2276	S446	桥头街后山	113° 37' 6.670" E	23° 17' 24.571" N	1	桉树	29.7	大树（20-80cm）	14	4	4	4	正常株	良好
2277	S447	桥头街后山	113° 37' 6.234" E	23° 17' 24.583" N	1	桉树	35.2	大树（20-80cm）	15	5	4	4.5	正常株	良好
2278	S448	桥头街后山	113° 37' 6.103" E	23° 17' 24.542" N	1	马占相思	30.0	大树（20-80cm）	10	6	5	5.5	正常株	良好
2279	S449	桥头街后山	113° 37' 5.970" E	23° 17' 24.523" N	1	桉树	34.2	大树（20-80cm）	13	3	2	2.5	正常株	良好
2280	S450	桥头街后山	113° 37' 5.861" E	23° 17' 24.649" N	1	桉树	21.2	大树（20-80cm）	14	2	2	2	正常株	良好
2281	S451	桥头街后山	113° 37' 5.807" E	23° 17' 24.769" N	1	桉树	28.0	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2282	S452	桥头街后山	113° 37' 5.990" E	23° 17' 24.850" N	1	桉树	47.6	大树（20-80cm）	15	5	6	5.5	正常株	良好
2283	S453	桥头街后山	113° 37' 6.279" E	23° 17' 24.658" N	1	桉树	28.1	大树（20-80cm）	14	3	3	3	正常株	良好
2284	S454	桥头街后山	113° 37' 6.385" E	23° 17' 24.678" N	1	桉树	24.4	大树（20-80cm）	14	4	3	3.5	正常株	良好
2285	S455	桥头街后山	113° 37' 6.345" E	23° 17' 24.820" N	1	马占相思	36.5	大树（20-80cm）	11	3	2	2.5	正常株	良好
2286	S456	桥头街后山	113° 37' 6.321" E	23° 17' 24.960" N	1	桉树	24.0	大树（20-80cm）	14	4	2	3	正常株	良好
2287	S457	桥头街后山	113° 37' 6.503" E	23° 17' 24.734" N	1	桉树	45.1	大树（20-80cm）	15	5	5	5	正常株	良好
2288	S458	桥头街后山	113° 37' 7.256" E	23° 17' 23.994" N	3	马占相思	28.0	大树（20-80cm）	9	4	3	3.5	正常株	良好

附表2：中新村城市现场现状摸查树木情况汇总表

树木编号	照片编号	地址（精确到小地名）	位置：经纬度		数量（棵）	树种	胸径（cm）	类型	树高（m）	冠幅（m）			生长势（①正常株②衰弱株③濒危株④死亡株）	生长环境（①良好②差③极差）
			经度	纬度						东西冠幅（m）	南北冠幅（m）	平均冠幅（m）		
2289	S459	桥头街后山	113° 37' 7.200" E	23° 17' 24.084" N	2	桉树	30.0	大树（20-80cm）	15	4	3	3.5	正常株	良好
2290	S460	桥头街后山	113° 37' 6.460" E	23° 17' 25.112" N	1	马占相思	38.4	大树（20-80cm）	10	5	3	4	正常株	良好
2291	S461	桥头街后山	113° 37' 6.383" E	23° 17' 25.230" N	1	马占相思	22.1	大树（20-80cm）	9	4	4	4	正常株	良好
2292	S462	桥头街后山	113° 37' 6.242" E	23° 17' 25.134" N	1	马占相思	34.0	大树（20-80cm）	9	4	3	3.5	正常株	良好
2293	S463	桥头街后山	113° 37' 6.164" E	23° 17' 25.133" N	1	马占相思	25.0	大树（20-80cm）	9	5	4	4.5	正常株	良好
2294	S464	桥头街后山	113° 37' 6.051" E	23° 17' 25.263" N	1	老鼠矢	38.2	大树（20-80cm）	7	7	7	7	正常株	良好
2295	S465	桥头街后山	113° 37' 6.100" E	23° 17' 25.198" N	1	桉树	21.0	大树（20-80cm）	12	4	4	4	正常株	良好
2296	S466	桥头街后山	113° 37' 6.037" E	23° 17' 25.065" N	1	桉树	38.9	大树（20-80cm）	13	4	3	3.5	正常株	良好
2297	S467	桥头街后山	113° 37' 5.933" E	23° 17' 25.082" N	1	桉树	23.7	大树（20-80cm）	13	2	3	2.5	正常株	良好
2298	S468	桥头街后山	113° 37' 5.816" E	23° 17' 25.103" N	1	桉树	55.5	大树（20-80cm）	15	7	6	6.5	正常株	良好
2299	S469	桥头街后山	113° 37' 5.756" E	23° 17' 25.040" N	1	桉树	28.0	大树（20-80cm）	11	2	1	1.5	正常株	良好
2300	S470	桥头街后山	113° 37' 5.679" E	23° 17' 25.159" N	1	桉树	41.4	大树（20-80cm）	15	4	5	4.5	正常株	良好
2301	S471	桥头街后山	113° 37' 5.699" E	23° 17' 25.264" N	1	桉树	58.2	大树（20-80cm）	15	7	6	6.5	正常株	良好
2302	S472	桥头街后山	113° 37' 5.880" E	23° 17' 25.148" N	14	马占相思	18.0	绿化、行道树（20cm以下）等	8	3	4	3.5	正常株	良好

附表3：古树名木及古树后续资源普查信息汇总表

序号	树种	胸径(cm)	株高(m)	平均冠幅（m）	树龄	生长势	生长环境	位置	经度	纬度	保护现状	保护要求	其他
1	橄榄	86.0	8	6.5		中	绿地良好	岗前街63号后山	113° 37′ 7.918″ E	23° 17′ 3.418″ N	 	清除枯枝、防止虫害	原址保留
2	橄榄	80.3	11	6.25		中	树池较差	风光路346号屋左后侧	113° 36′ 31.392″ E	23° 17′ 21.166″ N	 	修复树干、防止虫害、清除建筑垃圾	原址保留
3	乌榄	91.5	10.5	12.5		良	绿地良好	风光路五巷三横西南方	113° 36′ 43.423″ E	23° 17′ 10.382″ N	 	防治病虫害	原址保留
4	樟树	87.3	12.5	10		中	绿地一般	风光路五巷五横3号东侧	113° 36′ 41.935″ E	23° 17′ 11.844″ N	 	清除枯枝与周边杂草、防治虫害、防治病害	原址保留
5	樟树	89.6	11.5	12.25		良	绿地良好	广州农工商职业技术学院足球场北侧	113° 36′ 38.451″ E	23° 17′ 11.872″ N	 	清除枯枝、防治病虫害	原址保留

附表3：古树名木及古树后续资源普查信息汇总表

序号	树种	胸径(cm)	株高(m)	平均冠幅（m）	树龄	生长势	生长环境	位置	经度	纬度	保护现状	保护要求	其他
6	乌榄	86.0	12.5	11.5		良	绿地一般	陈氏宗祠后山	113° 36′ 54.967″ E	23° 17′ 13.934″ N	 	清除周边建筑垃圾、防治病虫害	原址保留
7	龙眼	86.0	11	12.5		中	绿地较差	中新医院左侧	113° 36′ 55.797″ E	23° 17′ 15.010″ N	 	清除枯枝与周边建筑垃圾、修复树洞、防治虫害、防治病害	原址保留
8	乌榄	80.2	10	3.5		差	绿地较差	风光路三巷22号后面	113° 36′ 49.266″ E	23° 17′ 9.711″ N	 	清除枯枝与缠绕植物、修复树干、防治病虫害	原址保留
9	乌榄	91.0	13.5	10.3		差	绿地较差	风光路三巷22号右侧	113° 36′ 48.826″ E	23° 17′ 9.937″ N	 	清除枯枝与缠绕植物、修复树干、防治病虫害	原址保留
10	小叶榕	96.0	13	23.5		良	树池良好	中新镇镇政府院内花坛	113° 36′ 56.994″ E	23° 17′ 29.441″ N	 	防治病虫害	原址保留

附表3：古树名木及古树后续资源普查信息汇总表

序号	树种	胸径(cm)	株高(m)	平均冠幅（m）	树龄	生长势	生长环境	位置	经度	纬度	保护现状	保护要求	其他
11	乌榄	81.0	11.5	10.75		中	绿地一般	竹山街27号西侧	113° 37′ 6.676″ E	23° 17′ 19.203″ N		清除枯枝与缠绕植物、防治病虫害	原址保留
12	乌榄	89.0	12	10.5		良	绿地良好	新墩路43号东侧	113° 37′ 6.753″ E	23° 17′ 20.424″ N		清除枯枝、防治病虫害	原址保留