

110千伏正派小线等线路保护区内超高树木隐患现场确认汇总表

确认单位（盖章）：增城区科技工业商务和信息化局


增城区应急管理局

增城区增江街道办事处 时间：2021年8月12日

序号	电压等级 (kV)	档段号	树种类型	植物与导线距离	涉及影响树木面积			具体地址	现场确认结果
					长(m)	宽(m)	面积(m ²)		
1	110kV	正东线#32-#35	杂树	<3米	103	20	2060	增江街联益村	属于植物隐患抢险处置


110千伏正派小线等线路保护区内超高树木隐患现场确认汇总表


确认单位（盖章）：增城区科技工业局



时间：2021年8月12日

序号	电压等级(kV)	档案/位置	树木种类	植物与导线距离	涉及影响树木面积			具体地址	现场确认结果
					长(m)	宽(m)	面积(m ²)		
1	500kV	500kV 蓄北线#82-#83	杉树、桉树	<7米	67	30	2010	派潭镇亚口雷村	属于植物隐患抢险处置
2	500kV	500kV 蓄北线#104-#105	杂树、桉树	<7米	90	46	4140	派潭镇玉枕村	属于植物隐患抢险处置







110千伏正派小线等线路保护区内超高树木隐患现场确认汇总表

确认单位（盖章）：增城区科技工业商务和信息化局

增城区应急管理局

增城区正果镇人民政府

时间：2021年8月12日

序号	电压等级 (kV)	档段号/树种	植物与导线距离	涉及影响树木面积			具体地址	现场确认结果
				长 (m)	宽 (m)	面积 (m ²)		
1	110kV	正派小线#20-#24 杂树	<3米	424	29	12296	正果镇黄塘村	属于植物隐患 患抢险处置

